Selectric энергия инноваций

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЯ ЧАСТОТЫ

Selectric - SDB301

Содержание

Предисловие		1
1 Техника бе	зопасности и меры предосторожности	4
1.1 T	ехника безопасности	4
1.2 M	Геры предосторожности	5
2 Технически	ие характеристики изделия	9
	бщие технические характеристики преобразователя частоты серии SDB3	
	ехнические характеристики серии	
	проводка	
	Гонтаж преобразователя частоты	
3.1.1	Среда монтажа	
3.1.2	Интервал установки и ориентация	
3.1.3	Общая установка различных моделей	
3.1.4	Монтаж и демонтаж крышки	
	роводка преобразователя частоты	
3.2.1	Подключение и конфигурация клемм главной цепи	25
3.2.2	Способ ввода и вывода преобразователя частоты	
3.2.3	Клеммы, перемычки и проводка платы управления	
	метод подавления электромагнитных помех преобразователя частоты	
	ция и пробный пуск преобразователя частоты	
	ксплуатация и индикация преобразователя частоты	
4.1.1	Функции панели управления	
4.1.2	Состояние индикации и эксплуатация панели управления	
	ервое включение	
	уководство по быстрой отладке	
4.3.1	Общие настройки параметров в режимах управления	
4.3.2	Быстрая отладка управления V/F	
4.3.3	Быстрая отладка векторного управления	
	нкциональных параметров	
	раметры	
	скорения/замедления, пуска, остановки и перемещения толчками	
	правления V/F	
F3 Параметры у	правления скоростью, моментом и магнитным потоком	59
	рового входа и многоскоростной режим	
F5 Настройки ц	ифровых и релейных выходов	65
F6 Настройка ан	налоговых и частотно-импульсных клемм	69
F7 Параметры I	ТИД процесса	74
F8 Простой ПЛ	K	76
F9 Частота, счет	гчик, счетчик метража и сервопривод нуля текстильного маятника	78
	цвигателя	
	циты и расширенные настройки преобразователя частоты	
	виатурой и настройки дисплея	
	ние производителя	
	лый блок FE	
1 1 1	ЭВЯЗИ	
	производителя	
• •	правностей	
	данных	
	рункциональных параметров	
	рункциональных параметров 0 Основные параметры	
	1 Параметры ускорения/замедления, пуска, остановки и перемещен	
	о параметры ускорения замедления, пуска, остановки и перемещена Об	11/1
	ээ 2 Параметры управления V/F	112
	2 параметры управления v/г и магнитным потоком	
	3 нараметры управления скоростью, моментом и магнитным потоком 4 Клемма цифрового входа и многоскоростной режим	
U.J F	+ клемма цифрового входа и многоскоростнои режим	. 122

Selectric

0.0	гэ настроики цифровых и релеиных выходов	.130
6.7	F6 Настройка аналоговых и частотно-импульсных клемм	.143
6.8	F7 Параметры ПИД процесса	.151
6.9	F8 Простой ПЛК	.158
6.10	F9 Текстильный маятник частоты, счетчик, счетчик метража, сервопривод	нуля
и уп	равление положением	.163
6.11	FA Параметры двигателя	.172
6.12	Fb Функция защиты и расширенные настройки преобразователя частоты .	.176
6.13	FC Работа с клавиатурой и настройки дисплея	.184
6.14	Программируемый блок FE	.188
6.15	FF Параметры связи	.196
6.16	FP Запись неисправностей	.203
6.17	FU Мониторинг данных	.205
7	Устранение неисправностей и нештатных ситуаций	.209
7.1	Неисправности преобразователя частоты и их устранение	.209
7.2	Сигнализация преобразователя частоты и ее устранение	.213
7.3	Отклонения в работе преобразователя частоты и меры по их устранению.	.215
8	Уход, техническое и послепродажное обслуживание	.218
8.1	Текущий уход и техническое обслуживание	.218
8.2	Регулярное обслуживание	.218
8.3	Замена быстроизнашивающихся деталей преобразователя частоты	.219
8.4	Хранение преобразователя частоты	.220
8.5	Послепродажное обслуживание	.220
9	Опции	.221
9.1	Тормозные компоненты	.221
9.2	Коммуникационный компонент	.223
9.3	Реактор переменного тока	.224
9.4	ЕМІ-фильтры и ферритовые фильтры общего режима	.225
9.5	Плата расширения цифровых входов/выходов	.225
9.6	Плата интерфейса кодера	.227
9.7	Опции панели управления	.230
9.7.1	Функции панели управления	.230
9.7.2	Монтаж и демонтаж панели управления	.233
9.7.3	Монтаж панели управления на панель шкафа	.234
9.8	Плата расширения аналоговых входов/выходов	
9.9	Подвесные планки для встраиваемого монтажа	
9.10		
9.10		
9.10	· · ·	
9.11	Защитный кожух	
9 12	Vзел основания	245

Предисловие

Благодарим Вас за приобретение высокопроизводительного преобразователя частоты с векторным управлением серии SDB301.

Преобразователи частоты серии SDB301 - это новое поколение малошумных, высокопроизводительных и многофункциональных преобразователей частоты, самостоятельно разработанных компанией SELECTRIC. Преобразователь частоты серии SDB301 использует векторный режим управления ориентацией магнитного поля ротора для достижения большого крутящего момента, высокой точности и широкого диапазона регулирования скорости двигателя, с высокой надежностью и мощными функциями, которые могут широко использоваться в металлургии, нефтяной, химической промышленности, электроэнергетике, производстве строительных материалов, угля, фармацевтической, пищевой, бумажной, пластмассовой, текстильной, печатной и красильной, подъемной, стиральной, кабельной, упаковочной, машиностроительной, керамической, водопроводной, центробежной машине, конвейерной ленте, обезвоживающая машина, очистка сточных вод, HVAC и другие отрасли промышленности, такие как: проволокошвейная машина, смеситель, экструдер, намоточное оборудование, компрессор, вентиляторы и насосы, мельницы, конвейерные ленты, лифты, центрифуги и так далее.

В данном руководстве пользователи найдут описание проводки, настройки параметров, текущего обслуживания, диагностики и устранения неисправностей и методов их устранения. Перед установкой, настройкой, эксплуатацией и техническим обслуживанием преобразователя частоты, пожалуйста, подробно ознакомьтесь с содержанием данного руководства пользователя, изучите соответствующие знания и меры предосторожности, чтобы обеспечить правильное использование преобразователя частоты и в полной мере реализовать его превосходные характеристики. Технические характеристики, принятые для данного изделия, могут быть изменены, а их содержание может быть изменено без предварительного уведомления. Руководство пользователя следует хранить в надлежащем виде до тех пор, пока преобразователь частоты не будет сдан в утиль.


Указания по распаковке и осмотру

При распаковке, пожалуйста, внимательно проверьте следующие элементы, если есть какие-либо проблемы, пожалуйста, свяжитесь с нами или поставщиком напрямую для решения.

Предметы	Методы подтверждения
Соответствует ли товар	Убедитесь, что заводская табличка на боковой стороне
Вашему заказу?	преобразователя частоты соответствует Вашему заказу.
Повреждено ли изделие?	Проверьте внешний вид изделия, чтобы убедиться, что оно не
Повреждено ли изделие:	было повреждено при транспортировке

Описание модели преобразователя частоты

Selectric



Описание заводской таблички преобразователя частоты: (в качестве примера - SDB301-055K/04)

Преобразователь частоты SELECTRIC

Модель: SDB301-055K/04 Номинальный вход: 3-фазный 380 В 50/60 Гц

Номинальная мощность: 3-фазное напряжение

0~380 В 0~650 Гц

Номинальный ток: 112 A Номинальная мощность: 55 кВт Стандарт: GBJ12668.2 Номер изделия: 1234567

Определение знаков безопасности

В данном руководстве приведены следующие обозначения, связанные с безопасностью, поэтому обязательно обратите внимание на содержание с обозначениями безопасности.

ПОПАСНОСТЬ: Неправильное использование или несоблюдение требований может привести к повреждению преобразователя частоты, травмам или смерти.

҈Внимание: Несоблюдение этих требований может привести к неправильной работе системы, а в тяжелых случаях - к повреждению преобразователя или оборудования.

Ниже приведена таблица терминов и сокращений:

Наим.	Значение и описание
AI	Analog Input, аналоговый вход, подробнее см. стр. 103
AO	Analog Output, аналоговый выход, подробнее см. стр. 107
ASR	Automatic Speed Regulator, Автоматический регулятор скорости, подробнее см. стр. 86
AVR	Automatic Voltage Regulation, Автоматическая регулировка напряжения, подробнее см. стр. 84
EMC	Electric Magnetic Compatibility, Электромагнитная совместимость
EMI	Electric Magnetic Interference, Электромагнитные помехи
LED	Light Emitting Diode, Светоизлучающий диод
PFI	Pulse Frequency Input, Частотно-импульсный вход, подробнее см. стр. 108
PFO	Pulse Frequency Output, Частотно-импульсный выход, подробнее см. стр. 108
PID	Пропорция - Интеграл - Дифференциал, подробнее см. стр. 110
PG	Pulse Generator, Генератор импульсов, подробнее см. стр. 98
PWM	Pulse Width Modulate, широтно-импульсная модуляция
Значение	Процентное число, настраиваемое с помощью клемм, кнопок панели
регулировки ВВЕРХ/ВНИЗ	Δ/∇ , может использоваться как заданная частота (с максимальной частотой 100%), заданный ПИД и т.д., подробнее см. стр. 96.
Программируемый блок	Программируемые программные модули внутри преобразователя для выполнения арифметических операций, логических операций, сравнений и т.д., подробнее см. стр. 137
Цифровой вход n	Означает внутренний коммутационный сигнал для опции п в таблице "Определения функций цифрового входа" на стр. 90. Доступен выбор клеммы DI, также возможно подключение логического блока, таймера, компаратора для выбора выхода
Цифровой выход n	Означает внутренний коммутационный сигнал для опции п в таблице "Определения функций цифрового выхода" на стр. 100. Выбираемые выходы для клемм DO и реле, а также выбираемые входы для логических блоков, таймеров, аналоговых многопозиционных управляющих сигналов, счетчиков и измерительных приборов.
Аналоговый выход n	Означает внутренний аналог опции n в таблице "Определения аналоговых выходов" на стр. 107. Выбираемые выходы для аналоговых выходных клемм AO1, AO2, PFO, а также выбираемые входы для компараторов, арифметических блоков, аналоговых мультисвитчингов, фильтров нижних частот

1 Техника безопасности и меры предосторожности

1.1 Техника безопасности

І. Установка

- Запрещается устанавливать преобразователь частоты в местах, где имеются легковоспламеняющиеся материалы, или вблизи легковоспламеняющихся материалов, иначе существует опасность возгорания.
- Преобразователь частоты следует устанавливать на гладкую твердую поверхность и беречь от влаги, тепла и конденсата.

II. Проводка

- Убедитесь, что индикатор высокого напряжения полностью выключен, а напряжение на положительной и отрицательной шинах не превышает 36 В, иначе существует опасность поражения электрическим током.
- Перед выполнением электромонтажных работ убедитесь, что входное питание полностью отключено, иначе существует опасность поражения электрическим током.
- Не подключайте тормозной резистор непосредственно между клеммами постоянного тока DC+ и DC-, иначе существует опасность возгорания.
- Напряжение на входной силовой клемме не должно выходить за пределы номинального диапазона, иначе преобразователь частоты будет поврежден.
- Клемма заземления (PE) преобразователя должна быть надежно и правильно заземлена (сопротивление заземления ≤ 10 Ом), в противном случае существует опасность поражения электрическим током.

III. Проверка перед включением

- Перед включением питания необходимо закрыть дверцу преобразователя частоты, иначе существует опасность поражения электрическим током и взрыва.
- Преобразователь частоты может управлять работой двигателя на высокой скорости. Для работы двигателя на частоте выше номинальной необходимо проверить, выдерживают ли двигатель и механические устройства работу на высокой скорости.

IV. Указания по включению и эксплуатации

- Перед вводом в эксплуатацию проверьте правильность установки параметров.
- **В** Запрещается открывать переднюю торцевую дверцу при включенном входном питании, так как существует опасность поражения электрическим током из-за высокого напряжения внутри.
- Не работайте с преобразователем частоты мокрыми руками, так как существует опасность поражения электрическим током.
- Преобразователь частоты настроен на самозапуск при включении на заводе-изготовителе и автоматически запускается при включении питания, если клеммы управляются и сигнал запуска действителен.

- Не управляйте работой и остановкой преобразователя частоты путем включения и выключения входного питания.
- При выполнении инициализации параметров соответствующие параметры должны быть сброшены.
- Если выбрана функция перезапуска (например, самосброс при неисправности или мгновенный перезапуск при отключении питания), не приближайтесь к двигателю и механическим нагрузкам во время ожидания запуска преобразователя частоты.
- V. Меры предосторожности при транспортировке и упаковке
- Не укладывайте в коробку более указанного количества преобразователей частоты.
- Не ставьте на преобразователь частоты тяжелые предметы.
- Не открывайте дверцу во время транспортировки преобразователя частоты.
- Не подвергайте панель управления и дверцу силовому воздействию при обращении с ними, иначе существует опасность получения травмы или повреждения имущества.

VI. Отбраковка

- Утилизируйте его как промышленные отходы.
- Электролитические конденсаторы внутри преобразователя частоты могут взорваться при горении.
- При сжигании пластмассовых деталей преобразователя частоты выделяются токсичные газы.

1.2 Меры предосторожности

- І. О двигателях и механических нагрузках
- Сравнение с работой на промышленной частоте

Преобразователь частоты серии SDB301 является преобразователем частоты напряжения PWM, выходное напряжение содержит определенные гармоники, что по сравнению с источниками питания промышленной частоты приводит к увеличению потерь, возникающих при работе двигателя, повышению температуры и шума двигателя.

При высоком входном напряжении или большом расстоянии между проводами двигателя необходимо учитывать напряжение изоляции, выдерживаемое кабелем и двигателем.

■ Постоянный крутящий момент при работе на низких оборотах

Если преобразователь частоты долгое время управляет обычным двигателем на низкой скорости, температура двигателя повышается, так как ухудшается теплоотдача двигателя. Если необходимо длительное время работать с низкой скоростью и постоянным моментом, то следует использовать частотно-регулируемый электродвигатель или применять принудительное воздушное охлаждение.

Selectric

■ Защита двигателей от перегрузки

Преобразователь частоты защищает двигатель от перегрузки, если выбран адаптированный двигатель. Если двигатель не соответствует номинальной мощности преобразователя частоты, обязательно отрегулируйте значение защиты или примите другие защитные меры для обеспечения безопасной работы двигателя.

■ Работа на частотах свыше 50 Гц

Если частота работы превышает 50 Гц, то, помимо учета повышения вибрации и шума двигателя, необходимо проверить, допустим ли диапазон частот вращения используемых подшипников двигателя и механических устройств.

■ Смазка механических устройств

Заранее убедитесь, что смазка редукторов, зубчатых колес и других механических устройств, требующих смазки, может быть повреждена из-за ухудшения смазки при длительной работе на низких оборотах.

■ Рекуперативные моментные нагрузки

В таких случаях, как подъем груза, часто возникает рекуперативный момент, и преобразователь часто останавливается из-за защиты от перенапряжения, в этом случае необходимо рассмотреть вопрос о выборе соответствующих характеристик тормозных компонентов.

■ Точка механического резонанса нагрузочного устройства

В определенном диапазоне выходных частот преобразователь частоты может столкнуться с точками механического резонанса нагрузочного устройства, что можно избежать, установив под опорную плиту двигателя антивибрационную резину или настроив частоту предотвращения резонанса преобразователя частоты.

■ Проверка изоляции двигателя перед подключением к преобразователю частоты

Перед первым или повторным использованием двигателя после длительного перерыва необходимо проверить его изоляцию, чтобы предотвратить повреждение преобразователя частоты из-за нарушения изоляции обмоток двигателя. При испытаниях следует использовать мегомметр с напряжением 500 В, при этом измеренное сопротивление изоляции должно быть не менее 5 МОм.

II. О преобразователе частоты

■ Конденсаторы или устройства, чувствительные к давлению, для улучшения коэффициента мощности

Поскольку на выходе преобразователя частоты напряжение PWM, установка на выходной стороне конденсаторов для улучшения коэффициента мощности или варисторов для грозозащиты и т.д. приведет к сбоям в работе преобразователя частоты, отключению или повреждению устройства, поэтому обязательно удалите их.

■ Установка контакторов и других коммутационных устройств на выходе преобразователя частоты

Если между выходом преобразователя и двигателем необходимо установить коммутационное устройство, например, контактор, убедитесь, что операция включения-выключения выполняется при отсутствии выхода преобразователя частоты, иначе преобразователь частоты может быть поврежден.

■ Частые пуски и остановки

Желательно управление преобразователем частоты через клеммы "пуск-стоп". Категорически запрещается использовать контакторы и другие коммутационные устройства на входе преобразователя частоты для прямого и частого запуска и остановки, иначе оборудование будет повреждено.

■ Использование за пределами номинального значения напряжения

Использование преобразователя частоты серии SDB301 вне допустимого диапазона входного напряжения нецелесообразно. При необходимости для обработки переменного напряжения используйте повышающее или понижающее устройство.

Молниезащита

Преобразователь частоты оснащен устройством защиты от грозовых перенапряжений, которое обладает определенной способностью к самозащите от наведенной молнии.

■ Защита от утечки

При работе преобразователя частоты с высокоскоростным переключением обязательно возникает высокочастотный ток утечки, что иногда приводит к ошибкам в работе схемы защиты от утечки. При возникновении указанных проблем, помимо соответствующего снижения несущей частоты и укорачивания выводов, необходимо правильно установить защиту от утечки.

При установке устройства защиты от утечек на землю следует обратить внимание на следующие моменты:

- 1) Устройство защиты от утечки тока на землю должно быть установлено на входе преобразователя частоты, и его целесообразнее размещать после воздушного выключателя (автоматического выключателя без предохранителя).
- 2) В качестве устройства защиты от утечки следует выбирать модель, нечувствительную к высоким гармоникам, или специальное устройство защиты от утечки для преобразователей частоты (с чувствительностью 30 мА и более). Если используется обычная защита от утечки, то следует выбирать модель с чувствительностью более 200 мА и временем действия более 0,1 с.

■ Деривация преобразователя частоты

1) Если температура окружающей среды превышает 40 $^{\circ}$ С, преобразователь частоты должен использоваться со снижением на 1,5% на каждый 1 $^{\circ}$ С повышения температуры окружающей среды, при этом максимальная температура использования составляет 55 $^{\circ}$ С; если температура окружающей среды превышает 50 $^{\circ}$ С, перед заказом необходимо проконсультироваться с компанией, а температура окружающей среды должна быть указана во время заказа.

Selectric

- 2) В районах, где высота над уровнем моря превышает 1000 м, разреженный воздух приведет к ухудшению теплоотдачи преобразователя частоты, и его необходимо использовать со снижением на 1% на каждые 100 м над уровнем моря;
- 3) Если установленная несущая частота превышает заводское значение, то на каждый 1 к Γ ц увеличения частоты необходимо снижать мощность преобразователя частоты на 5%.



2 Технические характеристики изделия

2.1 Общие технические характеристики преобразователя частоты серии SDB301

	Предметы	Описание				
D	Номинальное напряжение, частота	Трехфазный: 380 В, 50 Гц/60 Гц				
Вход	Допустимый диапазон	Диапазон колебаний напряжения: ±15%; Дисбаланс напряжения: <3%; Частота: 47Гц~63Гц				
Римол	Выходное напряжение	3-фазный, 0 В - входное напряжение, погрешность менее 5%				
Выход	Диапазон выходных частот	Управление V/F: 0,00 Гц - 650,00 Гц; Векторное управление: 0,00 Гц - 200,00 Гц				
	Режим управления двигателем	Без управления PGV/F, с управлением PGV/F, без векторного управления PG, с векторным управлением PG, раздельное управление V/F				
	Точность скорости в установившемся режиме	Без векторного управления PG: ±0,5%; C векторным управлением PG: ±0,05%				
	Пусковой момент	≥ 150% от номинального крутящего момента при частоте 0,50 Гц				
	Перегрузочная способность	150% номинального тока в течение 1 минуты, 180% номинального тока в течение 15 секунд, 200% номинального тока в течение 2 секунд				
	Частотное разрешение	Цифровое приведение и отведение: 0,01 Гц; аналоговое приведение и отведение: 0,1% от максимальной частоты				
	Точность выходной частоты	Аналоговая приведенная: $\pm 0.2\%$ максимальной частоты (25 $\pm 10^{\circ}$ C); Цифровая подача: 0,01 Гц (от -10°C до +40°C)				
	Канал рабочей команды	Настройка панели управления, настройка клеммы управления, настройка связи, переключаемая через клеммы				
Базовая норма	Канал настройки частоты	Панель управления, связь, значение регулировки ВВЕРХ/ВНИЗ, AI1 - AI4, PFI, арифметический блок				
1	Настройка	Обеспечивает гибкую подрезку вспомогательной				
	вспомогательной частоты	частоты, синтез на заданной частоте				
	Увеличение крутящего	Автоматическое увеличение крутящего момента;				
	момента	ручное увеличение крутящего момента				
	Кривая V/F	Задаваемые пользователем кривые V/F, линейные кривые V/F и 5 характеристических кривых пониженного крутящего момента				
	Режим ускорения и замедления	Линейное ускорение и замедление, ускорение и замедление по S-образной кривой				
	Толчковый режим	Диапазон частот: 0,10-50,00 Гц; Время ускорения/замедления: 0,1-60,0 с				
	Автоматический режим энергосбережения	Автоматическая оптимизация кривой V/F в соответствии с условиями нагрузки для автоматического энергосбережения				
	Автоматическое регулирование	При изменении напряжения сети в определенном диапазоне он может автоматически поддерживать				
	напряжения (AVR)	постоянное выходное напряжение.				
	Автоматическая регулировка несущих	Автоматическая подстройка несущей частоты в зависимости от характеристик нагрузки и температуры окружающей среды				
	элементов	помпоратуры окружающей среды				

	Случайный PWM	Регулировка тембра при работающем двигателе
	Daw	Подходит для нескольких преобразователей,
	Регулирование провисания	управляющих одной и той же нагрузкой
	Obrobonya umuanayya y	Бесперебойная работа за счет регулирования
	Обработка мгновенной остановки	напряжения на шинах при переходных процессах
	остановки	потери мощности
	Энергопотребление	Встроенный тормозной блок
	тормозная способность	
	Тормозная способность	Время торможения: 0,0 с - 60,0 с, ток торможения:
	постоянного тока	0.0% - $100.0%$ от номинального тока
	PFI	Максимальная частота входного сигнала: 50 кГц
		Выходной импульсный квадратно-волновой
	PFO	сигнал с открытым коллектором от 0 Гц до 50 кГц,
		программируемый
		2 аналоговых сигнальных входа, тип напряжения,
	Аналоговый вход	тип тока - опционально, положительный и
		отрицательный входы, поддержка расширения на
		2 аналоговых входа
		2 аналоговых сигнальных выхода, выбираемых из
	Аналоговый выход	диапазона 0/4 мА - 20 мА или 0/2 В - 10 В
		соответственно, программируемые
	II. haan ay nyay	5 многофункциональных цифровых входов с
	Цифровой вход	возможностью выбора источника и разряда, поддержка расширения цифровых входов
		2 многофункциональных цифровых выхода; 2
	Цифровой выход	многофункциональных релейных выхода, 2
	цифровой выход	поддержка расширения цифровых выходов
		Встроенный интерфейс связи RS485, поддержка
	Связь	протокола Modbus (RTU, TCP), команды USS,
	СБИЗБ	протокола Profibus-DP, протокола PROFINET и т.д.
		Два набора параметров ПИД; несколько режимов
	PID процесса	коррекции; функция свободного ПИД; функция
	1 22 34 34 33	сна
		Пользователи могут установить до 8 наборов
		параметров режима работы ПЛК, один режим
	Многорежимный ПЛК	работы ПЛК - до 48 сегментов; выбор режима
	Многорежимный ПЛК	работы может осуществляться через клемму;
		возможно сохранение состояния ПЛК при
		выключении питания
	Многоскоростной метод	Выбор кода, прямой выбор, выбор наложения и
		количество методов выбора
	Меню, определяемые	Можно определить 30 пользовательских
Основные	пользователем	параметров
функции	Изменение отображения	Поддерживается отображение параметров,
	параметров	отличающихся от заводских значений
	.	Управление моментом/скоростью можно
	Функция управления	переключать с помощью клемм, а также
	крутящим моментом	использовать различные способы задания
	06mm 4	МОМЕНТА.
	Обнуление функций	Возможна фиксация положения с нулевой
	сервопривода и управления положением	скоростью, точное позиционирование и контроль положения
	Высокоскоростные	Возможно управление синхронизацией
	счетчики	положения, подсчет производства, остановка
	инкремента/декремента	счета, точное управление позиционированием.
	Высокоскоростной	Возможны фиксированный ограничитель длины и
<u> </u>	ZZZZKOCKOPOCINON	

	измеритель	индикация длины				
	Функция колебаний текстиля	Равномерность намотки текстильных материалов				
	Программируемый блок	Компараторы, логические блоки, флип-флопы, арифметические блоки, фильтры, мультисвитчи, таймеры				
	Функции хронометра	Способствует настройке оптимальных программ энергосбережения				
Φ	ункция защиты	Перегрузка по току, перенапряжение, пониженное напряжение, обрыв фазы на входе/выходе, короткое замыкание на выходе, перегрев, перегрузка двигателя, внешняя неисправность, выпадение аналогового входа, предотвращение срыва и т.д.				
	Опции	Платы расширения цифровых входов/выходов, интерфейсные платы кодеров, платы расширения аналоговых входов, входные/выходные реакторы фильтры электромагнитных помех, модули Profibus-DP, модули PROFINET, китайские/английские ЖК-панели, монтажные коробки для панелей оператора, удлинители для панелей оператора, коммуникационные модули RS485 и др.				
Окружающая среда	Рабочие условия	Высота над уровнем моря менее 1000 м, в помещении, не подверженном воздействию прямых солнечных лучей, вдали от пыли, агрессивных газов, горючих газов, масляного тумана, водяного пара, капель воды, соляного тумана и т.д.				
среда	Температура/влажность рабочей среды	-10°С~+40°С/20%~90% RH, без конденсации капель воды				
	Температура хранения	-20°C ∽+60°C				
	Вибрация	Менее 5,9 м/с ² (0,6g)				
Конструкция	Степень защиты	IP20 (до IP40 с защитным кожухом для моделей мощностью от 11 до 37 кВт)				
конструкция	Тип охлаждения	Принудительное воздушное охлаждение с управлением вентилятором				

2.2 Технические характеристики серии

Номинальные параметры преобразователя частоты серии SDB301 приведены в таблице ниже:

Модель преобразоват еля частоты	ьная	Номинал ьный выходной ток (А)	Адаптиров анный двигатель (кВт)	Модель преобразовате ля частоты	Номин альная мощно сть (кВА)	Номинал ьный выходной ток (A)	Адаптиров анный двигатель (кВт)
SDB301-0K 75/04	1.6	2.5	0.75	SDB301-055 K/04	74	112	55
SDB301-01 K5/04	2.4	3.7	1.5	SDB301-075 K/04	99	150	75
SDB301-02 K2/04	3.6	5.5	2.2	SDB301-090 K/04	116	176	90
SDB301-04 K0/04	6.4	9.7	4	SDB301-110 K/04	138	210	110
SDB301-05	8.5	13	5.5	SDB301-132	167	253	132

Selectric


K5/04				K/04			
SDB301-07 K5/04	12	18	7.5	SDB301-160 K/04	200	304	160
SDB301-011 K/04	16	24	11	SDB301-200 K/04	248	377	200
SDB301-015 K/04	20	30	15	SDB301-220 K/04	273	415	220
SDB301-018 K/04	25	38	18.5	SDB301-250 K/04	310	475	250
SDB301-022 K/04	30	45	22	SDB301-280 K/04	342	520	280
SDB301-030 K/04	40	60	30	SDB301-315 K/04	389	590	315
SDB301-037 K/04	49	75	37	SDB301-375 K/04	460	705	375
SDB301-045 K/04	60	91	45	_			_


Примечание 1: Модели мощностью 22 кВт и ниже имеют встроенный тормозной блок, который не является опцией; модели мощностью 90 кВт и выше имеют встроенный реактор постоянного тока, который также не является опцией. Модели мощностью 200 кВт и выше не комплектуются встроенным тормозным устройством.

1) Установочные размеры, масса и чертеж модели SDB301-0K75/04 ~ SDB301-04K0/04

Модель преобразователя частоты	W (mm)	W1 (mm)	H (mm)	H1 (mm)	D (mm)	d (mm)	Масса накладного реактора (кг)	Масса без реактора (кг)
SDB301-0K75/04	100	90	200	190	180	5	2.1	1.8
SDB301-01 K5/04	100	90	200	190	180	5	2.1	1.8
SDB301-02 K2/04	100	90	200	190	180	5	2.1	1.8
SDB301-04K0/04	100	90	200	190	180	5	2.1	1.8


Selectric






2) Установочные размеры, масса и внешний вид моделей SDB301-05K5/04 - SDB301-07K5/04:

Модель преобразователя частоты	W (mm)	W1 (mm)	H (mm)	H1 (mm)	D (mm)	d (mm)	Масса накладного реактора (кг)	Масса без реактора (кг)
SDB301-05K5/04	130	120	260	250	180	5	3.7	3.4
SDB301-07K5/04	130	120	260	250	180	5	3.7	3.4







3) Установочные размеры, масса и внешний вид моделей в пластиковых корпусах SDB301-011K/04 - SDB301-037K/04 :


Модель преобразователя частоты	W (mm)	W1 (mm)	W2 (mm)	H (mm)	H1 (mm)	H2 (mm)	H3 (mm)	D (mm)	d (mm)	Масса накладног о реактора (кг)	Масса без реактор а (кг)
SDB301-011K/04	170	160	190	300	290	5	310	192	5	5.7	5.2
SDB301-015K/04	170	160	190	300	290	5	310	192	5	5.7	5.2
SDB301-018K/04	208	195	230	352	337	5	360	203	6	10.5	7.6
SDB301-022K/04	208	195	230	352	337	5	360	203	6	11	7.7
SDB301-030K/04	248	230	270	400	382	10	410	234	7	18.5	12.5
SDB301-037K/04	248	230	270	400	382	10	410	234	7	19.5	12.5


Без защитного кожуха





С защитным кожухом





Примечание: Защитный кожух является опциональным, подробнее см. раздел "Защитный кожух" в главе 9.


4) Установочные размеры, масса и внешний вид моделей в железных корпусах SDB301-045K/04 - SDB301-375K/04

Модель преобразователя частоты	W (mm)	W1 (mm)	H (mm)	H1 (mm)	H2 (mm)	H3 (mm)	D (mm)	d (mm)	R (mm)	Масса накладног о реактора (кг)	Масса без реактор а (кг)
SDB301-045K/04	300	245	545	525	10	620	300	10	5	33.5	29.1
SDB301-055K/04	300	245	545	525	10	620	300	10	5	34.3	29.1
SDB301-075K/04	340	270	580	562	10	676	326	10	5	63.2	50.9
SDB301-090K/04	340	270	580	562	10	676	326	10	5	63.2	-
SDB301-110K/04	340	270	580	562	10	676	326	10	5	63.2	-


Selectric

				_							
SDB301-132K/04	400	320	915	895	10	1013	355	10	5	92.5	-
SDB301-160K/04	400	320	915	895	10	1013	355	10	5	92.5	-
SDB301-200K/04	440	300	1000	975	10	1170	395	11	5.5	118	-
SDB301-220K/04	440	300	1000	975	10	1170	395	11	5.5	118	-
SDB301-250K/04	485	300	1130	1100	12	1300	400	12	6	145	-
SDB301-280K/04	485	300	1130	1100	12	1300	400	12	6	145	-
SDB301-315K/04	650	490	1150	1125	10	1320	400	11	5.5	190	-
SDB301-375K/04	650	490	1150	1125	10	1320	400	11	5.5	192.5	-

Без держателя кабеля



С держателем кабеля



Примечание: Держатель кабеля является опциональным, подробнее см. раздел "Комплект средств для подключения" в главе 9.



3 Монтаж и проводка

3.1 Монтаж преобразователя частоты

1. Монтаж преобразователя частоты должен выполняться только квалифицированными специалистами. 2. Не устанавливайте и не эксплуатируйте преобразователь частоты,

2. Не устанавливайте и не эксплуатируйте преобразователь частоты, если он поврежден или имеет некомплектные детали, иначе существует опасность пожара или травмы.

<u>у</u> Опасность

- 3. Установка должна производиться в месте, способном выдержать вес преобразователя, иначе существует опасность получения травмы или повреждения имущества при падении.
- 4. При обращении с устройством не нагружайте панель управления и дверцу, иначе существует опасность получения травмы или повреждения имущества при падении.

3.1.1 Среда монтажа

- 1) Температура окружающей среды: на срок службы преобразователя частоты сильно влияет температура окружающей среды, поэтому необходимо следить за тем, чтобы температура рабочей среды не превышала допустимый температурный диапазон (-10 40°C). Если температура превышает 40°C, то преобразователь частоты следует использовать со снижением на 1,5% на каждый 1 °C повышения, а также необходимо добавить внешнее принудительное охлаждение;
- 2) В районах, где высота над уровнем моря превышает 1000 м, разреженный воздух приводит к ухудшению теплоотдачи преобразователя частоты, поэтому необходимо снижать интенсивность использования преобразователя частоты на 1% на каждые 100 м над уровнем моря;
- 3) Избегайте установки в местах с прямыми солнечными лучами, повышенной влажностью и капельками воды, требуемая влажность менее 90% относительной влажности, отсутствие конденсации капелек воды;
- 4) Избегайте установки в масляных, пыльных, металлических порошковых местах;
- 5) Категорически запрещается установка в местах, где в воздухе присутствуют агрессивные, легковоспламеняющиеся и взрывоопасные газы;
- 6) Устанавливать в местах, где вибрация не превышает 5.9 м/c^2 (0.6g), с особым вниманием следя за тем, чтобы они находились вдали от такого оборудования, как прессы;
- 7) Преобразователь частоты устанавливается на поверхность огнестойкого объекта. При работе преобразователь частоты выделяет много тепла, и вокруг него должно быть достаточно места для отвода тепла.



Рис. 3-1 Требования к среде монтажа

- 8 Преобразователь частоты следует устанавливать вертикально вверх, а не вверх ногами, по диагонали или горизонтально. Закрепить на прочной конструкции с помощью подходящих винтов.
- 9 Изделия серии SDB301 предназначены для установки в шкаф и должны быть установлены и использованы в конечной системе, которая должна быть снабжена соответствующим огнестойким корпусом, электрозащитным корпусом, корпусом механической защиты и т.д. и соответствовать местным законам и нормам, а также соответствующим стандартам IEC.

3.1.2 Интервал установки и ориентация

1) Монтажный интервал

Пространство вокруг преобразователя частоты отведено под интервалы в зависимости от уровня мощности.

♦ Установка отдельной машины




Рис. 3-2 Интервал установки отдельной машины (SDB301-0K75/04 - SDB301-375K/04)

♦ Установка нескольких машин

Теплоотвод преобразователя частоты при выделении тепла происходит снизу вверх, несколько преобразователей частоты обычно установлено рядом, как показано на рисунке ниже.




Рис. 3-3 Установка нескольких машин SDB301-0K75/04 - SDB301-375K/04 рядом друг с другом

♦ Монтаж верхнего и нижнего рядов

При монтаже преобразователей частоты в верхнем и нижнем ряду случается, что нагрев нижнего ряда преобразователей частоты приводит к повышению температуры верхнего ряда преобразователей частоты, что вызывает перегрев/перегрузку верхнего ряда преобразователей частоты, поэтому в середине монтажа следует принять меры по установке теплоизоляционного дефлектора, как показано на рисунке.




Рис. 3-4 Требования к установке верхнего и нижнего рядов

Примечание: Площадь входного отверстия должна быть больше площади выходного отверстия, а объем воздуха на выходе вентилятора должен быть

больше суммы объемов воздуха всех вентиляторов охлаждения преобразователя частоты, установленных в верхнем и нижнем рядах, а объем воздуха вентилятора охлаждения одного преобразователя частоты различной мощности приведен в таблице ниже:

Номинальная мощность (кВт)	0.75	1.5	2.2	4	5.5	7.5	11	15	18.5	22	30	37	45
Объем отработанного воздуха (CFM)	25	25	35	35	50	50	80	80	120	120	180	180	200
Номинальная мощность (кВт)	55	75	90	110	132	160	200	220	250	280	315	375	-
Объем отработанного воздуха (CFM)	200	400	400	550	550	600	750	800	1000	1150	1250	1400	-

2) Направление монтажа

Преобразователь частоты должен устанавливаться вертикально вверх, другие направления, такие как горизонтальное, перевернутое и т.д., запрещены.




Рис. 3-5 Схема направления установки

3.1.3 Общая установка различных моделей

Модели SDB301-0K75/04 ~ SDB301-07K5/04 поддерживают только настенный монтаж, а модели SDB301-011K/04 ~ SDB301-375K/04 - настенный и опциональный встраиваемый монтаж, поэтому следуйте инструкциям по установке для каждой модели и области применения.

Внимание:

- Требования к пространству для установки, как показано на рис. 3-2, должны обеспечивать достаточное пространство для отвода тепла от преобразователя частоты, при резервировании места учитывайте теплоотдачу других устройств в шкафу;
- Установка преобразователя вертикально вверх способствует отводу тепла вверх. Если в шкафу установлено несколько преобразователей частоты, установите их рядом друг с другом. В тех случаях, когда требуется верхний и нижний монтаж, см. рис. 3-4 для установки теплового дефлектора;
- Если необходимо использовать подвесную планку, обязательно используйте для нее огнестойкий материал;
- Для применения в условиях металлической пыли рекомендуется использовать монтажный шкаф, полностью закрывающий преобразователь частоты, чтобы изолировать его от металлической пыли, при этом пространство внутри полностью закрытого шкафа должно быть как можно больше.

1) Настенный монтаж




Рис. 3-6 Настенная установка моделей SDB301-0K75/04 - SDB301-037K/04




Рис. 3-7 Настенная установка моделей SDB301-045K/04 - SDB301-375K/04

Внимание: При данном типе установки запрещается закреплять только две крепежные гайки на верхнем торце преобразователя частоты, иначе при длительной работе преобразователь частоты может быть поврежден в результате падения.

2) Скрытый монтаж




Рис. 3-8 Встраиваемая установка моделей SDB301-011K/04 - SDB301-037K/04




Рис. 3-9 Встраиваемая установка моделей SDB301-045K/04 - SDB301-375K/04 Примечание: Для встраиваемого монтажа требуется использование подвесных

планок, подробнее о выборе подвесных планок см. раздел "Подвесные планки для встраиваемого монтажа" в главе 9.

3.1.4 Монтаж и демонтаж крышки

Для подключения главной цепи серии SDB301 к цепи управления необходимо снять защитную пластину перед подключением.

҈Внимание: Перед открытием крышки преобразователя частоты обязательно снимите панель управления, иначе преобразователь частоты может быть поврежден!

⚠ Внимание: Один конец соединительного кабеля панели управления имеет защелку, другой конец не имеет защелки; конец без защелки подключается к основной плате преобразователя частоты!

1 Монтаж и демонтаж крышки для моделей SDB301-0K75/04 - SDB301-07K5/04

Порядок демонтажа



Порядок установки

1. Возьмите	2. Протяните кабель	3. Установите	4. Подключите	5. ① Вставьте
крышку обеими	подключения панели	нижнюю	соединительный	панель
руками и	управления изнутри	защелку	кабель панели	управления по
защелкните	корпуса через	крышки в	оператора к панели	диагонали, ②
фиксаторы	отверстие,	отверстие	оператора.	Нажмите и
_ · · ·	зарезервированное в	защелки		вдавите
края крышки в	крышке.	центральной		верхний конец
крепежные		рамы.		панели
отверстия.				управления,
				чтобы
				завершить
				сборку
				крышки.

Selectric



Рис. 3-10 Процедура снятия и установки крышки модели SDB301-0K75/04 - SDB301-07K5/04

҈Внимание: Перед открытием крышки преобразователя частоты обязательно снимите панель управления, иначе преобразователь частоты может быть поврежден!

⚠ **Внимание**: Один конец соединительного кабеля панели управления имеет защелку, другой конец не имеет защелки; конец без защелки подключается к основной плате преобразователя частоты!

2) Монтаж и демонтаж крышки для моделей SDB301-011K/04 - SDB301-037K/04

Порядок демонтажа

				_
1. Сильно	2. Отсоедините	3. С помощью	4. Держа крышку	5.
надавите на	соединительный	инструмента	обеими руками, ①	Закончите
выступы в	кабель от задней	ослабьте	приподнимите нижний	снятие
верхней части	панели оператора и	крепежные	конец крышки; ②	крышки.
панели	снимите панель	винты на	осторожно надавите	
управления и	оператора.	нижнем конце	вверх и заправьте	
потяните		крышки (не	соединительный кабель	
панель наружу.		снимая ее).	панели управления в	
			корпус, после чего	
			поднимите верхний	
			конец крышки.	
W e 4 4	Notice to the second se			

Порядок установки

1. Возьмите	2. Протяните	3. Прижмите	4. Подключите	5. Вставьте
крышку обеими	г соединительный	нижний край	соединительный	панель
руками и	кабель панели	крышки в	кабель панели	управления по
защелкните	управления изнутри	направлении,	оператора к	диагонали,
фиксаторы	корпуса через	указанном	панели оператора.	нажмите и
вдоль верхнего	отверстие,	стрелкой, и		вдавите
края крышки в	зарезервированное в	затяните		верхний конец
крепежные	крышке.	крепежные		панели
отверстия.		винты с		управления,
		помощью		чтобы
		инструмента.		завершить
				сборку
				крышки.

Selectric





Рис. 3-11 Процедура снятия и установки крышки модели SDB301-011K/04 - SDB301-037K/04

҈Внимание: Перед открытием крышки преобразователя частоты обязательно снимите панель управления, иначе преобразователь частоты может быть поврежден!

⚠ **Внимание**: Один конец соединительного кабеля панели управления имеет защелку, другой конец не имеет защелки; конец без защелки подключается к основной плате преобразователя!

3) Монтаж и демонтаж крышки для моделей SDB301-045K/04 - SDB301-375K/04

Порядок демонтажа



Порядок установки

1. Возьмитесь за	2. Протяните	3. Надавите на	4. Подключите	5. Вставьте
крышку обеими	соединительный	нижний край	соединительный	панель
руками,	кабель панели	крышки в	кабель панели	управления по
совместите	управления изнутри	направлении,	оператора к	диагонали,
штифты крышки с	корпуса через	указанном	панели оператора.	нажмите и
отверстиями для	отверстие,	стрелкой, а		вдавите
карт в верхней	зарезервированное в	затем затяните		верхний конец
части корпуса и	крышке.	резец с		панели
защелкните их в		помощью		управления,
отверстиях для		инструмента.		чтобы
карт, показанных				завершить




Рис. 3-12 Процедура снятия и установки крышки модели SDB301-045K/04 - SDB301-375K/04

3.2 Проводка преобразователя частоты

	23OHachoch												
1.	Подключение	преобразователя	должно	выполняться	только								
КВ	алифицированным	ии специалистами.											

- 2. Открывать дверь преобразователя можно только после надежного отключения питания преобразователя, выключения всех индикаторов на панели управления и ожидания более 10 минут.
- 3. К внутренним электромонтажным работам можно приступать только после того, как убедитесь, что значение напряжения между клеммами DC+ и DC- главной цепи внутри преобразователя частоты составляет 36 В или менее.
- 4. Преобразователь частоты должен быть надежно заземлен, при отсутствии заземления может произойти поражение электрическим током или возгорание.
- 5. Запрещается замыкать цепи DC+ на DC-. Это может привести к пожару и материальному ущербу.
- 6. Запрещается подключать кабель питания к U, V и W.
- 7. Перед включением преобразователя частоты в сеть необходимо убедиться, что номинальное входное напряжение преобразователя частоты соответствует уровню напряжения в сети переменного тока, иначе это может привести к травмам или смерти, а также к повреждению оборудования.
- 8. Клеммы главной цепи должны быть надежно соединены с клеммами холодной опрессовки проводов.
- 9. Выходные клеммы U, V и W должны быть подключены в строгой последовательности фаз.
- 10. Запрещается подключать к выходу преобразователя перенапрягающие конденсаторы и варисторы.

3.2.1 Подключение и конфигурация клемм главной цепи

Преобразователь частоты подключается к периферийному оборудованию, как показано ниже:

Selectric




Рис. 3-13 Схема подключения системы преобразователя частоты серии SDB301


Рекомендации по мощности воздушного выключателя и выбору входного/выходного проводника с медной жилой

Модель преобразователя частоты	Воздуш ный выклю чатель (А)	Диапазон входных и выходных медных проводов (мм²)	Рекомендуем ый тип входного и выходного медного провода (мм²)	Рекомендуе мые модели клеммных колодок	Харак терист ики винто в	Момент затяжки Н-м
SDB301-0K75/04	10	2.5	2.5	_		2~3
SDB301-01K5/04	16	2.5	2.5	_	_	2~3
SDB301-02K2/04	25	2.5	2.5			2~3
SDB301-04K0/04	32	2.5	2.5	_	_	2~3
SDB301-05K5/04	40	4	4	_	_	2~3
SDB301-07K5/04	40	6	6	_		2~3
SDB301-011K/04	63	6 6		SC6-5	M5	2~3
SDB301-015K/04	63	6 6		SC6-5	M5	2~3
SDB301-018K/04	100	10~16 16		SC16-6	M6	3∽6
SDB301-022K/04	100	16~25	25	SC25-6	M6	3∽6
SDB301-030K/04	125	16~25	25	SC25-6	M6	3∽6
SDB301-037K/04	160	25~35	35	SC35-6	M6	3∽6
SDB301-045K/04	200	35~50	50	SC50-8	M8	8~11
SDB301-055K/04	200	35~50	50	SC50-8	M8	8~11
SDB301-075K/04	315	70~95	95	SC95-10	M10	17~22
SDB301-090K/04	315	70~95	95	SC95-10	M10	17~22
SDB301-110K/04	400	95	95	SC95-10	M10	17~22
SDB301-132K/04	400	95∽185	120	SC120-12	M12	30~39
SDB301-160K/04	500	120~185	150	SC150-12	M12	30~39
SDB301-200K/04	630	2× (75 ∽ 95)	2×95	SC95-12	M12	30~39
SDB301-220K/04	630	2× (95 ∽ 120)	2×120	SC120-12	M12	30~39
SDB301-250K/04	850	2× (95∽ 120)	2×120	SC120-12	M12	30~39
SDB301-280K/04	850	2× (95 ∽ 120)	2×120	SC120-12	M12	30~39
SDB301-315K/04	1000	2× (120 ∽ 185)	2×150	SC150-12	M12	30~39
SDB301-375K/04	1200	2× (150∽ 185)	2×150	SC150-12	M12	30~39

Рекомендуемые кабели заземления

Модель преобразователя частоты	Диапазон заземленны х медных проводов (мм²)	Рекомендуемы й тип заземленного медного провода (мм²)	Рекомендуемы е модели клеммных колодок	Характеристик и винтов	Момент затяжк и Н-м
SDB301-0K75/04	2.5	2.5	_		2~3
SDB301-01K5/04	2.5	2.5	_		2~3
SDB301-02K2/04	2.5	2.5			2~3
SDB301-04K0/04	2.5	2.5			2~3
SDB301-05K5/04	4	4	_		2~3
SDB301-07K5/04	6	6	_		2~3
SDB301-011K/04	6	6	SC6-5	M5	2~3
SDB301-015K/04	6	6	SC6-5	M5	2~3
SDB301-018K/04	10~16	16	SC16-6	M6	3~6
SDB301-022K/04	10~16	16	SC16-6	M6	3∽6
SDB301-030K/04	10~16	16	SC16-6	M6	3∽6
SDB301-037K/04	10~16	16	SC16-6	M6	3∽6
SDB301-045K/04	16~25	25	SC25-8	M8	8~11
SDB301-055K/04	16~25	25	SC25-8	M8	8~11
SDB301-075K/04	35~50	50	SC50-8	M8	8~11
SDB301-090K/04	35~50	50	SC50-8	M8	8~11
SDB301-110K/04	35∽50	50	SC50-8	M8	8~11
SDB301-132K/04	50~70	70	SC70-8	M8	8~11
SDB301-160K/04	70~95	95	SC95-8	M8	8~11
SDB301-200K/04	2×50	2×50	SC50-8	M8	8~11
SDB301-220K/04	2× (50 ∽ 70)	2×70	SC70-8	M8	8~11
SDB301-250K/04	2×70	2×70	SC70-8	M8	8~11
SDB301-280K/04	2×70	2×70	SC70-8	M8	8~11
SDB301-315K/04	2× (70 ∽ 95)	2×95	SC95-10	M10	17~22
SDB301-375K/04	2× (70 ∽ 95)	2×95	SC95-10	M10	17~22

Профиль обжимных клемм SC выглядит следующим образом:



Список типоразмеров клемм SC:

Модель]	Размер	(мм)			Модель		P	азме	р (мм)									
ITEM NO.	Φd2	В	L	ΦD	Фd	Е	ITEM NO.	Φd2	В	L	ΦD	Фd	Е							
SC1.5-4	4.2	8	16				SC50-6	6.5	17.8	45										
SC1.5-5	5.2	10	17	3.7	1.8	5	SC50-8	8.4	17.8	45										
SC1.5-6	6.5	10	18				SC50-10	10.5	17.8	45	12.4	9.5	16							
SC2.5-4	4.2	8	18				SC50-12	13	20	45	12.4	9.3	10							
SC2.5-5	5.2	10	20	4	2.4	7	SC50-14	15	22	46										
SC2.5-6	6.5	10	20	4	2.4	1/	SC50-16	17	24	47										
SC2.5-8	8.4	12.5	23				SC70-8	8.4	21	52										
SC4-4	4.2	10	20				SC70-10	10.5	21	52										
SC4-5	5.2	10	20	10	2 1	3.1 7	SC70-12	13	21	52	14.7	11.2	20							
SC4-6	6.5	10	20	4.8	3.1		SC70-14	15	21	52										
SC4-8	8.4	12.5	23				SC70-16	17	25	53										
SC6-4	4.2	10	24		3.8	3.8	2.0	2.0		SC95-8	8.4	25	58							
SC6-5	5.2	10	24	5.5					2.0	2.0	20	20	20			SC95-10	10.5	25	58	
SC6-6	6.5	12	24	3.3			9	SC95-12	13	25	58	17.4	13.5	23						
SC6-8	8.4	12.5	26				SC95-14	15	25	58										
SC6-10	10.5	15	28	6.2	4		SC95-16	17	25	58										
SC10-5	5.2	12	25				SC120-8	8.4	28	63										
SC10-6	6.5	12	25				SC120-10	10.5	28	63										
SC10-8	8.4	12.5	27	6.2	4.5	9	SC120-12	13	28	63	10.4	1.5	22							
SC10-10	10.5	15	29			SC120-14	15	28	63	19.4	15	22								
SC10-12	13	17	31				SC120-16	17	28	63										
-	-	-	-	-	-	-	SC120-20	21	28	63										


Список типоразмеров клемм SC (продолжение)

Модель		Pa	азмер ((мм)			Модель		Pa	зме	р (мм)					
ITEM NO.	Φd2	В	L	ΦD	Фd	Е	ITEM NO.	Φd2	В	L	ΦD	Фd	Е			
SC16-5	5.2	12	30			I 📙		SC150-8	8.4	30.6	70					
SC16-6	6.5	12	30				SC150-10	10.5	30.6	70						
SC16-8	8.4	12.5	30	7.1	7.1 5.4	5.4	5.4	5.4 1	12	SC150-12	13	30.6	70	21.2	16.5	26
SC16-10	10.5	16	33						SC150-14	15	30.6	70	21.2	10.5	20	
SC16-12	13	17	35				SC150-16	17	30.6	70						
SC25-5	5.2	13	33				SC150-20	21	30.6	70						
SC25-6	6.5	13	33				SC185-10	10.5								
SC25-8	8.4	15	33	0.0	60	6.8	10	SC185-12	C185-12 13 34 75							
SC25-10	10.5	18	34	8.8	0.8	12	SC185-14	15	34	75	23.5	18.5	32			
SC25-12	13	18	35				SC185-16	17	34	75						
SC25-14	15	20	38			SC185-20	21	34	75							
SC35-5	5.2	16	38	10.6	8.2	14	SC240-10	10.5	38.6	90	26.5	21	38			

Selectric

SC35-6	6.5	16	38		SC240-12	13	38.6	90
SC35-8	8.4	16	38		SC240-14	15	38.6	90
SC35-10	10.5	18	39		SC240-16	17	38.6	90
SC35-12	13	19	40.5		SC240-18	19	38.6	90
SC35-14	15	20	42		SC240-20	21	38.6	90


Ниже показаны основные оперативные электрические соединения:




Описание функций клемм главной цепи

Обозначение клемм	Название клемм	Примечание				
R, S, T	Клеммы входного питания	Подключение к трехфазной сети 380 В				
U、V、W	Выходная клемма преобразователя частоты	Подключение трехфазного двигателя				
DC+、DC-	Модули шины постоянного тока	Подключение тормозного устройства между DC+ и DC-				
DB	Выходная клемма тормоза	Подключите тормозной резистор между DC+ и DB				
PE	Клемма заземления	Клемма заземления корпуса преобразователя, должна быть подключена к заземлению				


Клеммы главной цепи преобразователей частоты серий SDB301-0K75/04 - SDB301-07K5/04 расположены следующим образом:




Клеммы главной цепи преобразователей частоты серий SDB301-011K/04 - SDB301-037K/04 расположены следующим образом:




Клеммы главной цепи преобразователей частоты серий SDB301-045K/04 - SDB301-160K/04 расположены следующим образом:




Клеммы главной цепи SDB301-200K/04 и SDB301-220K/04 расположены следующим образом:



Клеммы главной цепи SDB301-250K/04 и SDB301-280K/04 расположены следующим образом:




Клеммы главной цепи SDB301-315K/04 и SDB301-375K/04 расположены следующим образом:




⚠ Внимание: Каждая из моделей SDB301-200-375 имеет основную клемму сверху и вспомогательную клемму снизу, поэтому при подключении проводов обязательно используйте сначала основную клемму, как показано на рисунке ниже.

selectric.ru






Во избежание помех, вызванных взаимным сцеплением, кабели управления, силовые кабели и кабели двигателя должны располагаться отдельно, на достаточном расстоянии друг от друга и как можно дальше, особенно если кабели проложены параллельно и тянутся на большие расстояния. Если сигнальный кабель должен пересекаться с силовым кабелем, он должен пересекаться вертикально, как показано на рисунке ниже:




Чем длиннее кабель двигателя или чем больше площадь его поперечного сечения, тем больше емкость относительно земли и сильнее взаимная связь помех, поэтому следует использовать кабель с указанной площадью поперечного сечения и по возможности уменьшить его длину.

На следующей схеме приведен рекомендуемый способ заземления проводки:



Не используйте следующий способ прокладки проводов заземления:



3.2.2 Способ ввода и вывода преобразователя частоты

Модели SDB301-0K75/04 ~ SDB301-375K/04 имеют нижние провода на входе и


выходе.

Схема подключения моделей SDB301-011K/04- SDB301-037K/04 без держателя кабеля показана на левом рисунке ниже.

Внутренний индикатор высокого напряжения преобразователя частоты мощностью 45 кВт и выше расположен в левом верхнем углу лотка основной платы, под шестиугольным отверстием для пропускания света, совмещенным с несколькими круглыми отверстиями, отверстие для пропускания света показано на правом рисунке ниже, который может быть использован для справки перед подключением. Перед началом внутренних электромонтажных работ необходимо дождаться погасания индикатора высокого напряжения и убедиться (с помощью вольтметра), что значение напряжения между клеммами DC+ и DC- главной цепи составляет 36 В или менее.


Схема электрических соединений всей машины

Схематическое изображение взаимного расположения светопропускающих отверстий




Разводка клемм главной цепи преобразователей частоты серий SDB301-0K75/04 - SDB301-07K5/04 выглядит следующим образом:

Схема подключения клеммных выходов Общий эффект от подключения клемм главной цепи главной цепи




Разводка клемм главной цепи преобразователей частоты серий SDB301-011K/04 - SDB301-037K/04 выглядит следующим образом:

Схема подключения клеммных выходов Общий эффект от подключения клемм главной цепи главной цепи




Разводка клемм главной цепи преобразователей частоты серий SDB301-045K/04 - SDB301-160K/04 выглядит следующим образом:

Схема подключения клеммных выходов Общий эффект от подключения клемм




Клеммы главной цепи SDB301-200K/04 и SDB301-220K/04 подключаются следующим образом:

Схема подключения клеммных выходов Общий эффект от подключения клемм




Клеммы главной цепи SDB301-250K/04 и SDB301-280K/04 подключаются следующим образом:


Схема подключения клеммных выходов Общий эффект от подключения клемм



Клеммы главной цепи SDB301-315K/04 и SDB301-375K/04 подключаются следующим образом:



Держатель кабеля в схемах подключения клемм главной цепи для моделей SDB301-45K/04 - SDB301-375K/04 является опцией и должен приобретаться отдельно, а процедура его установки заключается в следующем:




Если вы решили использовать медные ряды для соединения клемм преобразователя частоты с периферийным оборудованием на шасси железного корпуса, обратите внимание на следующие моменты, чтобы обеспечить электробезопасное расстояние между медными рядами и защитным заземлением

(РЕ) шасси:

- ① Медные ряды должны быть обернуты термоусадочной трубкой;
- ② Медь должна быть скручена на 90° через шасси, через шасси, пользователь может на основе сайта решить, нужно ли скручивать на 90° и подключать периферийное оборудование.

Медный ряд сначала скручивается на 90° через шасси, а затем продолжает скручиваться на 90° для соединения с периферийными устройствами, как показано ниже:



Принципиальная схема витого медного ряда


Скрученный медный ряд во всей схеме электрических соединений машины

3.2.3 Клеммы, перемычки и проводка платы управления

Функции перемычек панели управления приведены в таблице ниже:


Марка	Наим.		Заводская настройка		
CJ1	AI2	Выбор типа входа AI2	V: Тип напряжения	мА: тип тока	V
CJ2	AI1	Выбор типа входа АI1	V: Тип напряжения	мА: тип тока	mA
CJ3	AO1	Выбор типа выхода АО1	V: сигнал напряжения от 0 до 10 В	мА: токовый сигнал 0/4~20 мА	mA
CJ4	AO2	Выбор типа выхода АО2	V: сигнал напряжения от 0 до 10 В	мА: токовый сигнал 0/4~20 мА	V

Схема подключения перемычек на плате управления приведена ниже:



Расположение клемм платы управления серии SDB301 (рекомендуется

использовать медный провод толщиной 1 \mbox{mm}^2):



Ниже перечислены функции клемм платы управления серии SDB301:

Обозначение		Функции и описание	Технические	
клемм	Название клемм	клемм	характеристики	
+10V	Опорный источник питания +10 В	Питание +10 В, предоставляемое пользователю	+10 В максимальный выходной ток 15 мА, точность измерения напряжения более 2%	
GND	Земля	Клеммы заземления для аналоговых входов/выходов, связи и питания +10 В	GND внутренне изолирован от СОМ, OP, СМЕ	
AI1	Аналоговый вход 1		Диапазон входного	
AI2	Аналоговый вход 2	Выбор функции: Подробности см. в параметрах F6-00 - F6-19. Выбор формы входа по напряжению или току с помощью перемычек CJ2, CJ1	напряжения: от -10 до +10 В Диапазон входного тока:- 20~+20 мА Входной импеданс: Вход напряжения: 110 Ом Токовый вход: 250 Ом	
AO1	Многофункциональный	Выбор функции:		
AO2	аналоговый выход 1 Многофункциональный аналоговый выход 2	Подробнее см. описание параметров F6-20 и F6-24. Выбор формы выхода по напряжению или току с помощью перемычек СЈ4, СЈ3	Тип тока: 0~20 мА, нагрузка ≤500 Ом Тип напряжения: 0~10 В, выход ≤10 мА	
DI1	Модуль цифрового входа DI1		Оптическая изоляция Двунаправленный вход	
DI2	Модуль цифрового входа DI2		Входной импеданс: ≥3Ω Диапазон входного напряжения: <30 В	
DI3	Модуль цифрового входа DI3	Выбор и настройки		
DI4	Модуль цифрового входа DI4	функций см. в меню F4	Период выборки: 1 мс Высокий уровень:	
	Модуль цифрового входа DI5		разность напряжений с OП >10 B Низкий уровень: разница напряжений с OП <3 B	
DI5	Вход частоты импульсов PFI	DI5 может быть мультиплексирован как частотно-импульсный вход, см. параметры F6-28 - F6-30.	0~50 кГц, входной импеданс 1,5 кОм Высокий уровень: >6 В Низкий уровень: <3 В Максимальное входное напряжение: 30 В	

OP	Цифровой вход Общий	Общая клемма клемм DI1 - DI5	Внутренняя изоляция от СОМ, 24 В, заводская ОП закорочена на соседние 24 В	
CME	DO1, DO2 общий	(когда DO2CCOM замкнут на CME), DO1 Общий цифровой выход	D01: Двунаправленные выходы с открытым коллектором,	
DO1	Клемма цифрового выхода DO1		изолированные оптопарой	
DO2	Клемма цифрового выхода DO2	Выбор и настройки функций см. в меню F5	оптопарой D02: однонаправленные выходы с открытым коллектором, изолированные оптопарой Технические характеристики: 24 В пост. тока/50 мА Частота выходного сигнала: <500 Гц Напряжение в состоянии покоя: <2,5 В (относительно СМЕ) СМЕ замыкается на соседний СОМ на заводе	
	Выходная частота импульсов РГО	DO2 может быть мультиплексирован как выходной импульсно-частотный модуль (PFO), см. F6-31 - F6-36.	От 0 до 50 кГц, выходы с открытым коллектором Технические характеристики: 24 В/50 мА	
24V COM	Клемма питания 24 В	Источник питания 24 В, предоставляемый пользователю Заземление питания 24 В	24 В Максимальный выходной ток 80 мА	
1TA 1TB 1TC	Выходная клемма реле 1	Выбор и настройки	ТА-ТВ: нормально открытый ТВ-ТС: Нормально закрытый	
2TA 2TB 2TC	Выходная клемма реле 2	функций см. в меню F5	спецификация контактов: 250VAC/3A 24VDC/5A	


1) Подключение аналоговых входных клемм

При использовании аналоговых сигналов для дистанционного управления длина линии управления между исполнительной аппаратурой и преобразователем частоты не должна превышать 30 м. Поскольку аналоговые сигналы легко подвергаются помехам, аналоговая линия управления должна быть подключена отдельно от сильной электрической цепи, реле, контакторов и других цепей. Проводка должна быть как можно короче, а соединительные провода экранированной витой парой, один конец которой должен быть подключен к клемме GND преобразователя.


2) Подключены многофункциональные входные клеммы DI1 - DI5 и многофункциональные выходные клеммы DO1 и DO2.

Многофункциональные входные и выходные клеммы преобразователя частоты серии SDB301 имеют два варианта логики утечки и логики источника, что делает интерфейс очень гибким и удобным, соответствующим типовым схемам подключения:

Многофункциональные входные клеммы и соединения с внешними устройствами:




Подключение многофункциональных выходных клемм и внешних устройств:



3) Подключение клемм релейного выхода ТА, ТВ, ТС


При управлении индуктивными нагрузками (например, электромагнитными реле,

контакторами, электромагнитными тормозами) необходимо добавить цепи поглощения импульсных напряжений, варисторы или диоды обновления (для магнитных цепей постоянного тока при их установке обязательно обратите внимание на полярность) и т.д. Элементы схемы поглощения устанавливаются вблизи концов катушек реле или контактора, как показано ниже:




4) Клемма заземления платы управления

Плата управления и соответствующая плата расширения должны быть надежно заземлены, а плата и корпус - заземлены, как показано ниже:



Плата управления серии SDB301 Коммуникационный порт COMM1:



Выводы коммуникационного порта СОММ1 определены в следующей таблице:

Номер вывода	Название клемм
1	485+
2	485-
3	не обращать внимания на

Внимание: Конфигурацию коммуникационного порта COMM1 см. на стр. 75. Клеммы коммуникационного порта COMM1 также могут быть заменены на кристаллические головки, при необходимости обратитесь к производителю. Только этот физический интерфейс соответствует коммуникационному порту

СОММ1, остальные интерфейсы, подключаемые к плате расширения, соответствуют коммуникационному порту СОММ2.

Примечание: ЖК-панель занимает интерфейс связи СОММ1, СОММ1 больше не доступен извне, требуется связь, необходимо настроить плату расширения связи.

3.3 Метод подавления электромагнитных помех преобразователя частоты

Принцип работы преобразователя частоты определяет, что он будет генерировать определенное количество помех, которые могут принести проблемы ЭМС (электромагнитной совместимости) оборудованию или системе, а преобразователь частоты, как электронное устройство, также будет подвержен влиянию внешних электромагнитных помех. Ниже представлены некоторые методы проектирования установки в соответствии со спецификацией ЭМС, которые могут быть использованы в качестве справочного материала при монтаже и подключении преобразователя частоты на месте эксплуатации.

I. Меры по подавлению электромагнитных помех перечислены ниже:

Помехи на путях распространения	Меры по снижению воздействия
ток утечки Контур заземления	Если периферийное оборудование образует замкнутый контур через проводку преобразователя частоты, то ток утечки по земляному проводу преобразователя частоты может привести к нарушению работы оборудования. Если в это время оборудование не заземлено, это приведет к снижению ложных срабатываний.
Распространение по линиям электропередачи	Если периферийное оборудование и преобразователь частоты работают от одного источника питания, то помехи, генерируемые преобразователем частоты, распространяются по линии электропередачи и могут вызвать некорректную работу другого оборудования в той же системе. Могут быть приняты следующие меры: (1) На входе преобразователя устанавливаются ЕМІ-фильтры или ферритовые фильтры общего режима (магнитные кольца); (2) Изолируйте другое оборудование от помех с помощью разделительных трансформаторов или фильтров питания.
Излучение линии двигателя Излучение линии питания Излучение преобразователя частоты	Когда измерительные приборы, радиоустройства, датчики и другие устройства со слабым сигналом или сигнальные линии, а также преобразователи частоты, установлены в одном шкафу, и проводка очень близко, легко подвержены космическим помехам, которые могут вызвать ложные действия, поэтому необходимо принять следующие контрмеры: (1) Чувствительное оборудование и сигнальные линии должны быть установлены как можно дальше от преобразователя. В сигнальной линии должен использоваться экранированный провод, экран заземляется, кабель сигнальной линии помещается в металлическую трубку и должен находиться как можно дальше от преобразователя частоты, входных и выходных линий преобразователя частоты. Если сигнальный кабель пересекает силовой кабель, то их необходимо располагать перпендикулярно друг другу; (2) Установите ЕМІ-фильтры или ферритовые фильтры общего режима (магнитные кольца) на входе и выходе преобразователя соответственно; (3) Провода моторного кабеля должны быть помещены в барьеры большей толщины, например, в трубы большей толщины (2

	мм и более) или зарыты в бетонные траншеи. Силовой кабель помещен в металлическую трубку и экранирован на землю (кабель		
	двигателя представляет собой 4-жильный кабель, одна из жи		
	которого заземлена со стороны преобразователя, а другая соединена с корпусом двигателя).		
	(1) Избегайте прокладки сигнальных и силовых линий		
	параллельно или в связке с силовыми линиями;		
электростатическая	(2) Располагайте восприимчивое оборудование или		
индукция	сигнальные линии как можно дальше от преобразователя и входных		
электромагнитная	и выходных линий преобразователя;		
индукция	(3) Используйте экранированные провода для сигнальных и		
	силовых кабелей, помещенные в отдельные металлические трубки,		
	расстояние между которыми должно составлять не менее 20 см.		

Внимание: При использовании данного изделия в сети, где нейтральная точка не заземлена, необходимо ослабить два крестообразных винта, соответствующих VAR и EMC на рисунке ниже (этот винт имеет ограничительный механизм, просто ослабьте его, не пытайтесь выкрутить), чтобы отключить электрическое соединение, и не устанавливать фильтр, иначе это может привести к травмам или повреждению преобразователя частоты.






Схема расположения ограничительных винтов для шасси в пластиковом корпусе

Схема ограничительных винтов для шасси с железным корпусом

II. Ток утечки и меры борьбы с ним

Токи утечки возникают из-за наличия емкости земли и межвитковой емкости кабелей со стороны входа и выхода преобразователя, а также емкости земли двигателя. Ток утечки включает в себя ток утечки на землю, ток утечки между линиями, а его величина зависит от величины распределительной емкости и несущей частоты.

Путь тока утечки показан ниже:



Ток утечки на землю

Токи утечки могут протекать не только в системе преобразователя частоты, но и в другом оборудовании через землю, и эти токи утечки могут привести к неправильной работе автоматических выключателей утечки, реле или другого оборудования. Чем выше несущая частота преобразователя, тем выше ток утечки;

Selectric

чем длиннее кабель двигателя, тем выше ток утечки.

Меры по подавлению:

Уменьшите несущую частоту, но при этом возрастет шум двигателя;

Кабели двигателя должны быть как можно короче;

В системе преобразователя частоты и других системах используются автоматические выключатели утечки на землю, рассчитанные на высокие гармонические и пусковые токи утечки.

Ток утечки между проводами

Ток утечки, протекающий через распределенную емкость между кабелями на выходе преобразователя частоты, и его высокие гармоники могут привести к некорректной работе внешнего теплового реле, особенно для маломощных преобразователей частоты, когда длина проводов очень велика (более 50 м), ток утечки сильно возрастает, и легко привести к некорректной работе внешнего теплового реле, поэтому рекомендуется использовать температурные датчики для непосредственного контроля температуры двигателя или использовать функцию защиты двигателя от перегрузки самого преобразователя частоты вместо внешнего теплового реле.

Меры подавления: снижение несущей частоты; установка реактора на выходе.




4 Эксплуатация и пробный пуск преобразователя частоты

4.1 Эксплуатация и индикация преобразователя частоты

4.1.1 Функции панели управления

Панель управления позволяет задавать и просматривать параметры, управлять работой, отображать информацию о неисправностях и т.д. Стандартная конфигурация - SDB-PU07, также по желанию заказчика могут быть установлены SDB-PU04, SDB-PU10, а также могут быть установлены на панели шкафа путем приобретения опции SDB-PU07 (светодиодная панель), SDB-PU04 (ЖК-панель) или SDB-PU10 (с потенциометрической светодиодной панелью) Панели управления SDB-PU04 и SDB-PU07 показаны ниже:



Функции клавиш панели управления SDB-PU07 перечислены ниже:

Маркировка клавиш	Название клавиш	Функция	
MENU	Клавиша "Меню/Выход"	Возврат на предыдущий уровень меню; вход/выход из состояния мониторинга	
ENTER	Клавиша программирования/подтверждения	Переход к меню следующего уровня; сохранение параметров; сброс аварийных сообщений	
	Клавиша "Плюс"	Числовой инкремент, ускоренный инкремент при удержании кнопки	
	Кнопка "Минус"	Уменьшающиеся цифры, уменьшаются быстрее при удержании.	
	Левая клавиша сдвига	Выбор бита, который необходимо изменить; параметры мониторинга	
	Правая клавиша сдвига	могут циклически отображаться в состоянии мониторинга.	
	Клавиша "Работа"	Команда работы	
	Клавиша "Стоп/Сброс"	Отключение, сброс неисправностей	

Ниже приведены единицы измерения, на которые указывают различные комбинации индикаторов единиц измерения:

Отображение	Ед. изм.	Примечание
A V Hz	A	A

\bigcirc -kW- \bigcirc -r/min- \bigcirc -m/s- \bigcirc A V Hz %	V	В
\bigcirc -kW- \bigcirc -r/min- \bigcirc -m/s- \bigcirc A V Hz %	Hz	Гц
\bigcirc -kW- \bigcirc -r/min- \bigcirc -m/s- \bigcirc A V Hz %	%	Процент
$ \begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$	kW	Киловатты (лампы А и V горят одновременно)
\bigcirc -kW- \bigcirc -r/min- \bigcirc -m/s- \bigcirc A V Hz %	r/min	Число оборотов (лампы V и Hz горят одновременно)
A V Hz $%$	m/s	Метры в секунду (одновременно горят индикаторы Hz и %)
$\begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$	Длина	Метры или миллиметры (лампы A, V и Hz горят одновременно)
\bigcirc -kW - \bigcirc -r/min- \bigcirc -m/s- \bigcirc A V Hz %	Время	Часы, минуты, секунды, миллисекунды (одновременно горят лампы V, Hz и %)

Символы светодиодной индикации панели управления соответствуют реальным символам следующим образом:

Символы светодиодного дисплея	Фактические символы	Символы светодиодного дисплея	Фактические символы	Символы светодиодного дисплея	Фактические символы
	0	9	9	Н	Н
1	1	R	A	1	I
2	2	Ь	b	L	L
3	3		c	С	n
Ч	4	Ε	С	0	0
5	5	Ь	d	Р	P
5	6	Ε	Е	٦	r
7	7	F	F		u
8	8	ū	G	Ц	U

Внимание: Если старший бит светодиодной панели управления отображает **1**, это означает, что число отрицательное, например, **1000** означает **100,00**; если младший бит отображает десятичную точку, это также означает, что число отрицательное, например, **2000** означает **20000**.


Значение пяти индикаторов состояния FWD, REV, EXT, RUN и Fault на панели управления приведено в таблице ниже:

	Состояние	Указывает на текущее состояние преобразователя	
Индикаторная лампа	дисплея	частоты	
	Гашение	Режим ожидания	
Индикатор RUN	Горение	Устойчивое состояние работы	
	Мигание	Во время ускорения или замедления	
	Гашение	Направление установки и направление текущего хода	
		изменяются на противоположные	
Индикатор FWD	Горение	Положительное вращение в заданном и текущем	
индикатор г w D		направлениях работы	
	Мигание	Направление установки не соответствует текущему	
		направлению движения	
		Положительное вращение в заданном и текущем	
Индикатор REV	Гашение	направлениях работы	
тидикатор киз у	Горение	Направление установки и направление текущего хода	
		изменяются на противоположные	

	Мигание	Направление установки не соответствует текущему
		направлению движения
	Гашение	Состояние управления панелью управления
Индикатор EXT	Горение	Состояние управления клеммой
	Мигание	Состояние управления связью
Индикатор	Гашение	Бесперебойное состояние
неисправности	Горение	Состояние неисправности

4.1.2 Состояние индикации и эксплуатация панели управления

Панель управления преобразователем частоты серии SDB301 подразделяется на состояние мониторинга (включая состояние мониторинга в режиме ожидания и состояние мониторинга в режиме работы), состояние редактирования параметров, состояние неисправности и тревоги. Переключение состояния показано ниже:



Состояние контроля в режиме ожидания

В этом состоянии нажмите , для циклического переключения различных параметров режима ожидания (определяемых параметрами FC-02 - FC-08) на панели управления.

Состояние оперативного мониторинга


В этом состоянии нажмите и для циклического перехода к различным параметрам рабочего состояния (определяются FC-02 - FC-12).

Статус редактирования параметра

В состоянии мониторинга нажмите для входа в состояние редактирования, которое отображается в режиме трехуровневого меню в следующем порядке: номер группы параметров — порядковый номер в группе параметров — значение параметра. Для перехода на следующий уровень нажмите , а для возврата на предыдущий уровень меню (или в состояние мониторинга на первом уровне меню) нажмите . Используйте . Для изменения номера группы параметров, порядкового номера в группе параметров или значения параметра. В меню третьего уровня мигает изменяемый бит, используйте , для перемещения изменяемого бита, нажмите для сохранения результата модификации, вернитесь в меню второго уровня и перейдите к следующему параметру.

Если для параметра FC-00 установлено значение 1 (отображаются только пользовательские параметры) или 2 (отображаются только параметры, отличные от заводских значений), то для ускорения работы пользователя первый уровень меню не отображается.

Статус проверки пароля



Когда значение FC-00 равно 1 (отображаются только параметры пользователя), параметры пользователя не защищены паролем, но для изменения FC-00 требуется пароль пользователя.

Состояние индикации неисправностей

Преобразователь обнаруживает сигнал неисправности, т.е. переходит в состояние индикации неисправности и мигает кодом неисправности. Сброс неисправности может быть осуществлен путем ввода команды сброса (панели управления, клеммы управления или команды связи), если неисправность все еще существует, то код неисправности будет продолжать отображаться на дисплее, в это время можно изменить неправильно установленные параметры для устранения неисправности.

Состояние дисплея сигнализации

Если преобразователь частоты обнаруживает аварийную информацию, цифровая трубка мигает, показывая код аварийного сигнала, и несколько аварийных сигналов, возникающих одновременно, будут отображаться попеременно, нажмите или для временной блокировки отображения аварийного сигнала. Преобразователь частоты автоматически определяет аварийное значение и автоматически снимает сигнал тревоги, если оно возвращается в норму. При подаче сигнала тревоги преобразователь частоты не останавливается.

4.2 Первое включение

Подключите провода в соответствии с техническими требованиями, приведенными в разделе 3.2 "Подключение преобразователя" настоящего руководства.

После проверки проводки и электропитания на отсутствие ошибок замкните воздушный выключатель источника питания переменного тока на входе преобразователя частоты и включите преобразователь частоты, на панели

управления преобразователя частоты сначала появится надпись "8.8.8.8.8.", когда контактор внутри преобразователя частоты нормально запитан, на светодиодной цифровой трубке появятся символы заданной частоты, что свидетельствует о том, что преобразователь частоты инициализирован. Если при включении питания наблюдаются отклонения от нормы, отключите воздушный выключатель со стороны входа, проверьте причину и устраните отклонение.

4.3 Руководство по быстрой отладке

В данном разделе приведены общие и необходимые действия по вводу в эксплуатацию для управления скоростью в общем режиме преобразователя серии SDB301 на основе заводских значений.

4.3.1 Общие настройки параметров в режимах управления

- 1. Выбор режима управления: Выберите режим управления в соответствии с условиями применения и требованиями, подробнее см. раздел F0-12 "Режим управления двигателем" на стр. 76;
- 2. Для выбора канала подачи частоты и установки частоты подачи: подробнее см. описание F0-01 "Основной канал подачи в нормальном режиме" на стр. 74;
- 3. Для выбора канала команд запуска: Подробнее см. описание раздела "Выбор канала команд запуска" на стр. 75;
- 4, правильно установите F0-06 "максимальная частота", F0-07 "верхняя граничная частота", F0-08 "нижняя граничная частота", подробнее см. стр. 75;
- 5. Направление вращения двигателя: Проверьте последовательность фаз в электропроводке двигателя и установите параметр F0-09 "Блокировка направления" в соответствии с требованиями механической нагрузки, подробнее см. стр. 76;
- 6. Время ускорения и замедления: столько, сколько необходимо. Слишком короткие могут создать слишком большой крутящий момент и повредить нагрузку или вызвать перегрузку по току;
- 7. Режимы запуска и останова: Подробнее см. стр. 79, F1-19, "Режим запуска" и стр. 80, F1-25, "Режим останова";
- 8. Параметры заводской таблички двигателя: номинальная мощность, число полюсов двигателя, номинальный ток, номинальная частота, номинальная скорость, номинальное напряжение, подробнее см. стр. 125;
- 9、 Защита двигателя от перегрузки: см. стр. 128, Fb-00 "Условия теплоотвода двигателя", Fb-01 "Значение защиты двигателя от перегрузки", Fb-02 "Выбор действия защиты двигателя от перегрузки" для получения подробной информации. " подробнее.

4.3.2 Быстрая отладка управления V/F

Ниже приведен пример управления PGV/F без PGV/F для ознакомления с методом быстрой отладки управления V/F. Если используется "Управление с PGV/F", то необходимо также установить параметры кодера в соответствии с описанием параметров кодера на стр. 98 данного руководства.

- 1. Настройка кривой V/F, подробнее см. стр. 82;
- 2. Выбор увеличения крутящего момента, подробнее см. стр. 82;
- 3. Самонастройка параметров двигателя: см. описание FA-00 на стр. 125. Для управления V/F необходимо выполнить только "статическую самонастройку".

Оптимально настроен регулятор V/F:

- 1、 F2-09 "Антивибрационное демпфирование": используется для устранения колебаний при незначительной нагрузке на двигатель. Если двигатель колеблется, регулируйте параметр от малого к большому, до устранения колебаний, при этом он не должен быть слишком большим;
- 2. F2-02 "Амплитуда ручного увеличения момента": если пусковой ток слишком велик, значение этого параметра может быть уменьшено;
- 3. Автоматическое увеличение крутящего момента: Для увеличения пускового момента преобразователя и выходного крутящего момента при работе на низких оборотах рекомендуется использовать автоматическое увеличение крутящего момента (F2-01 "Выбор увеличения крутящего момента" = 2). Для автоматического увеличения крутящего момента требуется правильная настройка параметров двигателя по заводской табличке и статическая самонастройка двигателя;
- 4. Компенсация скольжения: уменьшает падение частоты вращения под действием нагрузки. Компенсация скольжения эффективна при автоматическом увеличении крутящего момента. Необходимые настройки: F2-05 "Усиление компенсации скольжения", F2-06 "Время фильтрации компенсации скольжения", а также можно установить предел компенсации скольжения.

4.3.3 Быстрая отладка векторного управления

Ниже приведен пример векторного управления без PG для ознакомления с методом быстрой отладки векторного управления. Если используется "Векторное управление с PG", то необходимо также установить параметры кодера в соответствии с описанием параметров кодера на стр. 98 данного руководства.

- 1、 F3-22 "Интенсивность магнитного потока": Отрегулируйте интенсивность магнитного потока таким образом, чтобы ток двигателя при векторном управлении в режиме холостого хода с низкой скоростью (без слабых магнитов) был близок к току холостого хода двигателя, подробнее см. стр. 89;
- 2、 Самонастройка параметров двигателя: Для векторного управления необходима самонастройка целостности холостого хода двигателя. Если полная самонастройка холостого хода невозможна, необходимо вручную ввести нужные параметры двигателя, в том числе FA-08 "Сопротивление статора двигателя", FA-09 "Реактивность утечки двигателя", FA-10 "Сопротивление ротора двигателя", FA-11 "Сопротивление взаимной индуктивности двигателя". FA-10 "Сопротивление взаимной индуктивности двигателя";
- 3. Настройки регулятора скорости см. на стр. 86.

Selectric

4、 Для векторного управления значение параметра F2-12 "Базовая частота" должно соответствовать значению параметра FA-04 "Номинальная частота двигателя".

5 Список функциональных параметров

Описание:

Изменение: "О" означает, что можно изменить как состояние ожидания, так и состояние работы, "×" означает, что только состояние работы не может быть изменено, что указывает на доступность только для чтения.

F0 Основные параметры

		Диапазон настройки и	Заводское		
Параметры		описание	значение	Изменение	Лист
F0-00	Цифровая частота	0,00 Гц ~ F0-06	50.00Hz	0 (0)	74
	подачи	"Максимальная частота"		` '	
		Разряд десятков, разряд единиц: заданный канал 1			
		Разряд тысяч, разряд			
		сотен: заданный канал 2 0: заданы цифры F0-00 1: Связь с СОММ1 подана 2:			
		Связь с СОММ2 подана 3:			
F0 01	Нормальная	AI1 4: AI2 5: AI3 6: AI4	0200		74
F0-01	работа основного канала подачи	7: Значение регулировки ВВЕРХ/ВНИЗ 8: PFI	0300	0	74
		9: Арифметический модуль 1 10: Арифметический			
		модуль 2 11: Арифметический модуль 3 12: Арифметический модуль 4			
		13: Потенциометр панели			
		Разряд единиц: Выбор			
		командного канала 1			
		Разряд десятков: выбор			
	Drygon worrows	командного канала 2 0: Рабочая панель			
F0-02	Выбор канала команды	1: Виртуальная клемма 1	10	×	75
10 02	выполнения	(FWD1/REV1)	10		75
		2: Виртуальная клемма 2			
		(FWD2/REV2)			
		3: Управление СОММ1 4:			
		Управление СОММ2			
		Разряд единиц: выбор			
		хранения данных при отключении питания			
		0: Д, У или			
		модифицированный по			
		связи основной заданный			
	Заданный режим	частотный накопитель с			
F0-03	удержания частоты	отключением питания на F0-00	000	0	75
		1: Д, У или			
		модифицированная по связи			
		основная заданная частота			
		отключения питания не			
		сохраняется			
		Разряд десятков:		1	

					-
		остановка и сохранение			
		общего выбора			
		0: При остановке			
		сохраняется основная			
		заданная частота,			
		измененная ∆ и ▽.			
		1: Частота основного			
		питания, измененная ∆ и ▽			
		на момент отключения,			
		восстанавливается на F0-00			
		Разряд сотен:			
		принудительный выбор			
		при остановке			
		0: Выбор обязательного			
		удержания выключения			
		недействителен			
		1: При выключении			
		сохраняется действие			
		обязательного выбора			
		0: Het 1: F0-00			
		2: Значение регулировки			
		ВВЕРХ/ВНИЗ 3: АП 4			
		: AI2 5: AI3			
	Выбор канала				
F0-04	вспомогательной	6: AI4 7: PFI	0	0	75
	подачи	8: Арифметический блок 1 9:			
		Арифметический блок 2			
		10: Арифметический блок 3			
		11: Арифметический блок 4			
	TC 1.1	12: Потенциометр панели			
	Коэффициент				
F0-05	усиления	-1.000 ∽ 1.000	1.000	0	75
	вспомогательного				
F0.06	канала	F0-07 - 650,00 Гц (V/F) /	50 00H		75
F0-06	Максимальная		50.00Hz	×	75
	частота	200,00 Гц (векторное			
E0.07	D	управление)	50 00II-		75
F0-07	Верхняя частота	F0-08 "Нижний предел	50.00Hz	×	75
		частоты" ~ F0-06			
E0.00		"Максимальная частота"	0.0011		7.5
F0-08	низкая частота	0,00 Гц ~ F0-07 "Верхняя	0.00Hz	×	75
E0.00	_	граничная частота"	0		7 -
F0-09	_	-	Ü	0	76
	направления				
TP0 40	2	1			
F0-10		-	0	0	76
	параметров				
E0 11	11	· ·	00		7-
FO 11			00	×	76
1.0-11	параметров	_			
10-11					
	-	параметров связи			
F0-12	Режим управления	0: Без управления PGV/F 1:	0	×	76
	Режим управления двигателем	0: Без управления PGV/F 1: С управлением PGV/F	0	×	76
		0: Без управления PGV/F 1: С управлением PGV/F 2: Без векторного	0	×	76
		0: Без управления PGV/F 1: С управлением PGV/F 2: Без векторного управления PG 3: С	0	×	76
		0: Без управления PGV/F 1: С управлением PGV/F 2: Без векторного	0	×	76
F0-10 F0-11	блокировка направления Защита от записи параметров Инициализация параметров	0: И вперед, и назад 1: Блокировка вперед 2: Блокировка назад 0: Нет защиты 1: Кроме F0-00, F7-04 2: Полная защита 11: Инициализация 22: Инициализация, кроме	0 0 00	O ×	70

Selectric

		WE C			
		V/F 5: С векторным			
		управлением PG 2			
F0-13	Номинальная	Минимальная единица: 0,01	Определени	Δ	77
	мощность	кВт	е модели		
	преобразователя				
	частоты				
F0-14	номер версии	0.00~99.99	Версиониро	Δ	77
	программного	0.00	вание		
	обеспечения				
F0-15	Выбор	Разряд единиц: модуль	000	×	77
	принадлежностей	ввода-вывода			
	IO	0: Нет принадлежностей 1:			
		Плата расширения			
		цифрового входа/вывода 1			
		2: Плата расширения			
		цифровых входов/выходов 2			
		3: Плата расширения			
		цифровых входов/выходов 3			
		4: Плата расширения			
		аналоговых входов/выходов			
		1			
		Разряд десятков: модуль			
		связи			
		0: нет аксессуаров			
		1: Плата расширения			
		изолированной связи RS485			
		1			
		2: Плата расширения			
		изолированной связи RS485			
		2 (поддержка ТСР)			
		3: Платы расширения связи			
		Profibus-DP или PROFINET			
		Разряд сотен: карта PG			
		0: Нет принадлежностей 1:			
		Плата расширения кодера			
F0-16	Установка пароля	0000~9999, 0000 - пароль	0000	0	77
	пользователя	отсутствует.)	
F0-17	Установка пароля	0000~9999, 0000 - пароль	0000	0	77
	администратора	отсутствует.			
	parepa	, ,			

F1 Параметры ускорения/замедления, пуска, остановки и перемещения толчками

Параметры	Наим.	Диапазон настройки и описание	Заводское значение	Изменение	Лист
F1-00	Время ускорения 1	0.01 ∽ 3600.0s			78
F1-01	Время замедления 1	Время разгона:			78
F1-02	Время ускорения 2	время, необходимое			78
F1-03	Время замедления 2	для увеличения			78
F1-04	Время ускорения 3	частоты на 50 Гц			78
F1-05	Время замедления 3	Время замедления:	Определение	0 (0)	78
F1-06	Время ускорения 4	время, необходимое	модели		78
F1-07	Время замедления 4	для снижения			78
F1-08	Время ускорения 5	частоты на 50 Гц			78
F1-09	Время замедления 5	Примечание: для			78
F1-10	Время ускорения 6				78

F1-11	Время замедления 6	моделей	•	ĺ	78
F1-12	Время замедления о	мощностью 22 кВт			78
F1-13	Время замедления 7	и ниже заводская			78
F1-14	Время ускорения 8	установка			78
	1 2 1	составляет 6,0 с			
		Заводская			
		настройка 20,0 с			
		для моделей			
		мощностью 30 кВт			
		и выше			
		Примечание:			
		Минимальные			
		единицы			
F1-15	Время замедления 8	определяются по F1-16.			78
1.1-13	Минимальная единица	11-10.			70
F1-16	времени ускорения и	0: 0.01s 1: 0.1s		0 (0)	78
11 10	замедления	0: 0.0181: 0.18	1	0 (0)	/0
		0,00650,00 Гц,	-		
F1 15	Автоматическая точка	время ускорения и	0.0011		70
F1-17	переключения времени	замедления ниже	0.00Hz	×	78
	ускорения и замедления	этой точки 8			
		От 0,01 до 3600,0 с,			
	Время замедления	минимальная			
F1-18	аварийного останова	единица	10.0s	0 (0)	78
	аварииного останова	определяется по			
		F1-16			
		0: Запуск с			
		начальной частоты			
		1: Сначала			
		торможение			
F1-19	Режим пуска	постоянным током, а затем пуск от	0	×	79
		начальной частоты			
		2: Начало			
		отслеживания			
		скорости			
F1-20	начальная частота	0.00∽60.00Hz	0.50Hz	0 (0)	79
F1-21	Время удержания	0.0 \scale 60.0s	0.0s	0 (0)	79
	начальной частоты			- (0)	
F1-22	Плавный пуск по напряжению	0: недействительно 1: действительно	1	×	79
	Время торможения	г. депетьительно			
F1-23	постоянным током при	0.0 \scale 60.0s	0.0s	0 (0)	79
11 20	пуске	0.0	0.05	0 (0)	'
		От 0,0 до 100,0%			
F1-24	Пусковой тормозной ток	при 100%	0.0%	0 (0)	79
1.1-74	постоянного тока	номинального тока	0.0%	0 (0)	19
		преобразователя			
		0: Остановка			
		замедления 1:			
E1 27	D	Свободная	6	0.70	
F1-25	Режим отключения	остановка	0	0 (0)	80
		2: Замедление +			
		торможение			
		постоянным током		1	

Selectric

		2. 2			
		3: Замедление +			
		задержка			
		удерживающего			
		тормоза			
E1 06	Частота	0.00	0.5011	0 (0)	00
F1-26	выключения/торможения	0.00∽60.00Hz	0.50Hz	0 (0)	80
	постоянным током				
	Время ожидания				
F1-27	торможения постоянным	0.00 \scale 10.00s	0.00s	0 (0)	80
	током при выключении				
		От 0,0 до 60,0 с,			
		также используется			
F1-28	Время торможения	как время задержки	0.0s	0 (0)	80
1-1-20	постоянным током	при остановке	0.08	0 (0)	80
		тормоза с			
		удержанием			
		От 0,0 до 100,0%			
F1-29	Тормозной ток постоянного тока	при 100%	0.00/	0 (0)	90
F1-29		номинального тока	0.0%		80
		преобразователя			
F1 20	Время задержки при	0.0 . (0.0	0.0	0 (0)	01
F1-30	нулевой скорости	0.0∽60.0s	0.0s	0 (0)	81
		0: Линейное			
	Выбор режима ускорения и замедления	ускорение и	0		
E1 01		замедление 1:			0.1
F1-31		Ускорение и		×	81
		замедление по			
		S-образной кривой			
	Время начала ускорения		0.20		0.4
F1-32	S-кривой	0.01 \sim 10.00s	0.20s	×	81
	Время окончания разгона				
F1-33	S-кривой				81
	Время начала замедления				
F1-34	S-кривой	0.01 \scale 10.00s	0.20s	×	81
	Время окончания				
F1-35	замедления S-кривой				81
F1-36	Мертвое время при прямом и обратном ходе	0.0∽3600.0s	0.0s	×	82
	Рабочая частота в				
F1-37		0.10∽50.00Hz	5.00Hz	0 (0)	82
	толчковом режиме		Опрадалация		
F1-38	Время ускорения в	0.1∽60.0s	Определение	0 (0)	82
	толчковом режиме		модели		
F1-39	Время замедления в	0.1∽60.0s	Определение	0 (0)	82
	толчковом режиме		модели	` ′	

F2 Параметры управления V/F

Параметры	Наим.	Диапазон настройки и описание	Заводское значение	Изменение	Лист
F2-00	Настройка кривой V/F	0: Пользовательский 1: Линейный 2: Кривая V/F с пониженным крутящим моментом 1 3: Кривая V/F с пониженным крутящим моментом 2 4: Кривая V/F с пониженным	1	×	82

					_
		крутящим моментом 3 5: Кривая V/F с			
		уменьшенным			
		крутящим моментом 4 6: Кривая V/F с			
		уменьшенным			
		крутящим моментом 5			
F2-01	Выбор увеличения	0: Нет 1: Ручной подъем 2: Автоподъемник 3:	1	×	82
12 01	крутящего момента	Ручной подъемник + автоподъемник	1		02
	Andrews	0,0% до заданного			
F2-02	Амплитуда увеличения крутящего	моделью максимума,	Определение	0 (0)	83
	момента вручную	минимальная единица 0,1%	модели	3 (3)	
F2 02	Точка отключения	0,0 - 100,0%, 100% для	50.00/	0 (0)	0.2
F2-03	ручного увеличения крутящего момента	F2-12	50.0%	0 (0)	83
	Автоматическое				
F2-04	увеличение крутящего момента	0.0~100.0%	80.0%	×	83
	Усиление				
F2-05	компенсации	0.0~300.0%	0.0%	0 (0)	83
	скольжения Время фильтрации				
F2-06	компенсации	0.1 ∽ 25.0s	1.0s	×	83
	скольжения	От 0 до 250% при 100%			
F2-07	Предел компенсации скольжения с	от номинальной	200%	×	83
1.77-01	электроприводом	частоты скольжения	20070		65
_	П	двигателя От 0 до 250% при 100%			
F2-08	Предел компенсации рекуперативного	от номинальной	200%	×	83
12 00	скольжения	частоты скольжения двигателя	20070		00
F2-09	антивибрационное	0∽200	Определение	0 (0)	84
120)	демпфирование	0: Неверно 1: Всегда	модели	0 (0)	04
F2-10	Настройка функций	верно 2: Неверно	1	×	84
	AVR	только при замедлении			
F2.44	Опции автоматического	0: недействительно 1:		0.70	<u> </u>
F2-11	энергосберегающего	действительно	0	0 (0)	84
F2 12	режима работы	1.00	50.0011-		0.4
F2-12	основная частота Максимальное	1.00 ∽ 650.00Hz	50.00Hz	×	84
F2-13	выходное напряжение	150∽500V	380V	×	84
F2-14	Значение частоты V/F F4	F2-16∽F2-12	0.00Hz	×	84
F2-15		F2-17 ~ 100,0%, 100% для F2-13	0.0%	×	84
F2-16	Значение частоты V/F F3	F2-18~F2-14	0.00Hz	×	84
F2-17		F2-19 ~ F2-15, при этом F2-13 составляет 100%	0.0%	×	85
F2-18	Значение частоты V/F		0.00Hz	×	85
- - 10		1 2 20 12-10	5.0011E		

Selectric

	F2				
F2-19	Значение напряжения V/F V2	F2-21 - F2-17, причем F2-13 - 100%	0.0%	×	85
F2-20	Значение частоты V/F F1	0.00Hz∽F2-18	0.00Hz	×	85
F2-21	Значение напряжения V/F V1	0,0% до F2-19, при этом F2-13 составляет 100%	0.0%	×	85
F2-22	Выбор входа раздельного напряжения V/F	0: F2-23 1: AI1 2: AI2 3: AI3 4: AI4 5: Значение регулировки ВВЕРХ/ВНИЗ 6: РFI 7: Арифметическая единица 1 8: Арифметическая единица 2 9: Арифметическая единица 3 10: Арифметическая единица 4	0	×	85
F2-23	Цифровая настройка напряжения разделения V/F	0.0~100.0%	100.0%	0 (0)	85
F2-24	Коэффициент напряжения V/F	0: 100.0% 1: AI1 2: AI2 3: AI3 4: AI4 5: Значение регулировки ВВЕРХ/ВНИЗ 6: PFI 7: Арифметическая единица 1 8: Арифметическая единица 2 9: Арифметическая единица 3 10: Арифметическая единица 4	0	×	85

F3 Параметры управления скоростью, моментом и магнитным потоком

Параметры	Наим.	Диапазон настройки и описание	Заводское значение	Изменение	Лист
F3-00	Высокоскоростной пропорциональный коэффициент усиления ASR	0.00~200.00	5.00	×	86
F3-01	Время высокоскоростного интегрирования ASR	0.010~30.000s	1.000s	×	86
F3-02	Пропорциональный коэффициент усиления ASR на низкой скорости	0.00 ~ 200.00	10.00	×	86
F3-03	Время низкоскоростного интегрирования ASR	0.010~30.000s	0.500s	×	86
F3-04	Точка переключения параметров ASR	0.00 \sigma 650.00Hz	5.00Hz	×	86
F3-05	Время фильтрации ASR	0.000 ~ 2.000s	0.010s	×	86

				l	
F3-06	Дифференциальное время компенсации ускорения	0.000 \square 20.000s	0.000s	×	86
F3-07	Выбор предельного крутящего момента	0: Определяется F3-08, F3-09 1: AI1 ×2.5 2: AI2 ×2.5 3: AI3 ×2.5 4: AI4 ×2.5 5: арифметическая единица 1 ×2,5 6: арифметическая единица 2 ×2,5 7: арифметическая единица 3 ×2,5 8: арифметическая единица 4 ×2,5	0	×	86
F3-08	Электрический ограничитель крутящего момента	От 0,0 до 290,0% при 100% номинального	180.0%	×	86
F3-09	Ограничение рекуперативного момента	момента двигателя Примечание: Только для векторного контроля	180.0%	×	86
F3-10	Ограничение выходной частоты АСР	0,0 - 20,0%, только для использования с регулятором PGV/F	10.0%	×	86
F3-11	саг	0.00∽50.00Hz	0.00Hz	0 (0)	87
F3-12	Провисание пускового момента	0,0 - 100,0%, 100% от номинального момента двигателя	0.0%	0 (0)	87
F3-13	Возможности управления крутящим моментом	0: Выбран цифровой вход 48 1: Всегда активен	0	×	88
F3-14	Выбор установки крутящего момента	0: F3-15 задано 1: AI1 x 2,5 2: AI2×2.5 3: AI3×2.5 4: AI4×2.5 5: PFI×2.5 6: Значение регулировки ВВЕРХ/ВНИЗ x 2,5 7: Арифметическая единица 1 x 2,5 8: Арифметическая единица 2 x 2,5 9: Арифметическая единица 3 x 2,5 10: Арифметическая единица 4 x 2,5	0	×	88
F3-15	Цифровая установка крутящего момента	-290,0290,0%, при 100% номинального момента двигателя	0.0%	0 (0)	88

Selectric

					_
F3-16	Выбор ограничения скорости регулирования крутящего момента	0: определение заданной частоты 1: определение F3-17 и F3-18	0	0 (0)	88
F3-17	Ограничение скорости опережения при регулировании крутящего момента	0,00 Гц ~ F0-07 "Верхняя граничная частота"	5.00Hz	0 (0)	88
F3-18	Предел реверсирования скорости при регулировании крутящего момента	0,00 Гц ~ F0-07 "Верхняя граничная частота"	5.00Hz	0 (0)	88
F3-19	Увеличение/уменьшение времени установки крутящего момента	0.000 ~ 10.000s	0.020s	×	88
F3-20	Время задержки переключения управления скоростью/моментом	0.001 \sim 1.000s	0.050s	×	88
F3-21	Время предварительного возбуждения	0.10 \scale 5.00s	Определение модели	×	89
F3-22	Интенсивность магнитного потока	50.0 ~ 150.0%	94.0%	×	89
F3-23	Низкоскоростной подъем потока	0~50%	0%	×	89
F3-24	Время интегрирования слабого магнитного регулятора	0.100 ~ 3.000s	0.150s	×	89
F3-25	Ограничение электрической мощности	0,0250,0%, 100% при номинальной мощности преобразователя частоты	120.0%	×	89
F3-26	Ограничение мощности рекуперации	0,0250,0%, 100% при номинальной мощности преобразователя частоты	120.0%	×	89

F4 Клемма цифрового входа и многоскоростной режим

Параметр	Наим.	Диапазон наст	ройки и описание	Заводско е значение	Изменени е	Лис
	Функция	0: Не подключен): Не подключен 34: Выключение			
F4-00	клеммы	к следующим	торможения	38	×	
	цифрового входа DI1	сигналам 1: Выбор	постоянным током 35: Process PID			
F4-01	Функция	многодиапазонн	Disable			
	клеммы	ой частоты1	36: Выбор	39		
1 4-01	цифрового	2: Выбор	ПИД-параметра 2			90
	входа DI2	многодиапазонн	37: Трехстрочная			
	Функция	ой частоты2	команда остановки			
F4-02	клеммы	3: Выбор	38: Внутренняя	13		
F4-02	цифрового	многодиапазонн	виртуальная	13		
	входа DI3	ой частоты3	клемма FWD1			
E4 02	Функция	4: Выбор	39: Внутренняя	1		
F4-03	клеммы	многодиапазонн	виртуальная			

	1	ой частоты4	клемма REV1	1
	цифрового			
	входа DI4	5: Выбор	40: Внутренняя	
		многодиапазонн	1 2	
		ой частоты5	клемма FWD2	
		6: Выбор	41: Внутренняя	
		многодиапазонн	виртуальная	
		ой частоты6	клемма REV2	
		7: Выбор	42: Переключатель	
		многодиапазонн	•	
		ой частоты7	1/2	
		8: Выбор	43: Переключение	
		многодиапазонн	•	
		ой частоты8	FWD1/REV1 на	
		9: Время	3-проводной тип 1	
		-	(действительно	
		ускорения и	V .	
		замедления	только для	
		опция 1	FWD1/REV1)	
		10: Время	44: Переключение	
		ускорения и	каналов основной	
		замедления	питающей частоты	
		опция 2	45: Одновременное	
		11: Время	переключение	
		ускорения и	канала основной	
		замедления	частоты питания и	
		опция 3	канала команды	
		12: Вход	запуска	
		внешней	46: Разгон и	
		неисправности	торможение	
	Функция	13: Сброс	•	
F4 04	клеммы	-	запрещены 47: Аналоговое	
F4-04	цифрового	неисправности 14:		2
	входа DI5		удержание	
	, ,	Положительное	заданной частоты	
		вращение в	48: Выбор	
		толчковом	управления	
		режиме	скоростью/крутящи	
		15: Обратное	м моментом	
		вращение в	49: Выбор	
		толчковом	многосегментного	
		режиме	ПИД 1	
		16: Аварийные	50: Выбор	
		остановки	многосегментного	
		17: Запрет	ПИД 2	
		работы	51: Выбор	
		1.	многосегментного	
		частоты	ПИД 3	
		18: Бесплатная		
		парковка	обнуления	
		19: Клемма		
		ВВЕРХ/ВНИЗ	53:	
		ПЛЮС	Предварительная	
		20: Клемма	настройка счетчика	
		ВВЕРХ/ВНИЗ	54: Обнуление	
		минус	счетчика	
		21: Клемма	55: Обнуление	
		ВВЕРХ/ВНИЗ	*	
		удаление	счетчика 2	
		22: Управление	56: Маятниковые	
•	•	•		

		24: Сброс режима ожидания ПЛК	осцилляции 58: Обнуление накопленного			
		25: Выбор режима ПЛК 1 26: Выбор	времени работы вентилятора 59: PFI для реверса			
		режима ПЛК 2 27: Выбор	времени подачи позиции			
		режима ПЛК 3 28: Выбор	60: Выбор номинального тока			
		режима ПЛК 4 29: Выбор режима ПЛК 5	двигателя 2 61: Выбор номинального тока			
		30: Выбор режима ПЛК 6	двигателя 3 62: Пауза ПИД			
		31: Выбор режима ПЛК 7 32: Отключение	процесса			
		вспомогательног о заданного				
		канала 33: Перебои в работе				
	5	DI3 десять: DI2				
F4-05	Входная клемма Прямая и обратная логика 1	0: Положительна ди действительна ди мощности, недей потери мощности 1: Инверсная лог	00000	×	93	
		питания шлейфа выключение пита	-			
F4-06	Время затухания на клеммах цифрового входа	0∽2000ms		10ms	0 (0)	93
F4-07	Задержка на вход DI1			0.00s	0 (0)	93
F4-08	Задержка отключения DI1	-0.00∽650.00s		0.00s	0 (0)	93
F4-09	Задержка на вход DI2	0.00 - 050.008		0.00s	0 (0)	93
F4-10	Задержка отключения DI2			0.00s	0 (0)	93
F4-11	Задержка на вход DI3	0.00 650.00		0.00s	0 (0)	93
F4-12	Задержка отключения DI3	0.00 \sim 650.00s		0.00s	0 (0)	93
F4-13	Режимы работы	Разряд десятков FWD2/REV2 (от	:: режим работы 0 до 4)	01	×	94

	FWD1/REV1, FWD2/REV2	Разряд единиц: режим работы FWD1/REV1 (от 0 до 6) 0: Однострочный тип (старт-стоп) 1: 2-проводной 1 (прямой и обратный ход) 2: 2-проводной 2 (старт-стоп, направление) 3: 2-проводной 3 (пуск, стоп) 4: 2-проводной 4 (одноимпульсный жург (этоп)			
		пуск/стоп) 5: 3-проводной 1 (вперед, назад, стоп) 6: 3 провода 2 (бег, направление, стоп)			
F4-14	Метод регулировки ВВЕРХ/ВНИЗ	0: Тип уровня клеммы 1: Тип импульса клеммы 2: Тип уровня панели управления 3: Тип импульса панели управления	0	0 (0)	96
F4-15	Скорость/шаг ВВЕРХ/ВНИЗ	0,01-100,00 в %/с или %	1.00	0 (0)	96
F4-16	Выбор памяти ВВЕРХ/ВНИЗ	0: сохранение питания 1: очистка питания 2: остановка, оба отключения питания очищены	0	0 (0)	96
F4-17	Верхний предел ВВЕРХ/ВНИЗ	0.0~100.0%	100.0%	0 (0)	96
F4-18	Нижний предел ВВЕРХ/ВНИЗ	-100.0 ∽ 0.0%	0.0%	0 (0)	96
F4-19	Метод выбора нескольких скоростей	0: кодированный выбор 1: прямой выбор 2: Метод суммирования 3: Выбор номера	0	×	96
F4-20 F4-67	Многополосна я частота от 1 до 48	0.00 650.00Hz Многодиапазонные частоты 1 многодиапазонные частоты 48 поставляются с соответствующими номерами многодиапазонных частот, например, многодиапазонная частота 3 поставляется с номером 3,00 Гц.	n.00Hz (n=1 ∽ 48)	0 (0)	96
F4-68	РG импульсов на оборот	1∽8192	1024	×	98
F4-69	Тип PG	0: Квадратурный кодер 1: Одноканальный кодер	0	×	98
F4-70	Выбор направления PG	0: положительный 1: отрицательный	0	×	98
F4-71	Действие отключения PG	0: Бездействие 1: Тревога 2: Неисправность, свободное отключение	2	×	98
F4-72	Время обнаружения отключения PG	0.1 ∽ 10.0s	1.0s	×	98
F4-73	Настройка знаменателя передаточного отношения PG	1 ∽ 1000	1	×	98

Selectric

					7
F4-74	Настройка числителя передаточного отношения РG	1 ∽ 1000	1	×	98
F4-75	Время фильтрации скорости PG	0.000 ∽2.000s	0.005s	0 (0)	98
F4-76	Функция клеммы цифрового входа DI6		0	×	99
F4-77	Функция клеммы цифрового входа DI7		0	×	
F4-78	Функция клеммы цифрового входа DI8	То же, что и DI1 - DI5	0	×	
F4-79	Функция клеммы цифрового входа DI9		0	×	
F4-80	Функция клеммы цифрового входа DI10		0	×	
F4-81	Входная клемма Прямая и обратная логика 2	Разряд десятков тысяч: DI10 Разряд тысяч: DI9 Разряд сотен: DI8 Разряд десятков: DI7 Разряд единиц: DI6 0: Положительная логика, схема действительна для усиления мощности, недействительна для потери мощности 1: Инверсная логика, включение питания шлейфа недопустимо, выключение питания допустимо	00000	×	99

Таблица параметров, соответствующих многополосным частотам:

n	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Многополосн	F4-2	F4-3	F4-3	F4-3	F4-3	F4-3	F4-3									
ая частота п	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5
n	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32
Многополосн	F4-3	F4-3	F4-3	F4-3	F4-4	F4-5	F4-5									
ая частота п	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1
n	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48
Многополосн	F4-5	F4-6														
ая частота п	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7

F5 Настройки цифровых и релейных выходов

Парам			Заводское	Изменен	Лис
етры	Наим.	Диапазон настройки и описание	значение	ие	T
F5-00	сигнала цифровой	Разряд единиц: Выбор выхода DO2 0: Цифровой выход 1: Выход частоты импульсов PFO Разряд десятков: тип цифрового	00000	×	99

			•		•		•
		клеммы	выходного сигнала DO1				
			Разряд сотен: тип цифров	вого			
			выходного сигнала DO2				
			Разряд тысяч: тип выход	ного сигнала			
			реле Т1				
			Разряд десятков тысяч: т				
			выходного сигнала реле				
			0: Выход уровня 1 Импулы				
		Функция	0: Готовность к работе	37: DI6			
	F5-01	клеммы	преобразователя частоты	(клемма	1		
		цифрового	1: Преобразователь	расширения)			
		выхода DO1	частоты в работе	38: DI7			
		Функция	2: Достижение заданной	(клемма			
	F5-02	клеммы	частоты	расширения) 39: DI8	2		
		цифрового	3: Сигнал обнаружения				
		выхода DO2	уровня частоты 1	(клемма			
	E5 02	Функция	4: Сигнал обнаружения уровня частоты 2	расширения) 40: DI9	5		
	F5-03	релейного			5		
		выхода Т1	5: Выход неисправности 6: Сигнал удерживающего	(клемма			
			тормоза	41: DI10			
			7: Перегрузка двигателя	(клемма			
			8: Перегрузка двигателя	расширения)			
			9: Недогрузка двигателя	42: Выход			
		10: Блокировка	компаратора	a			
			пониженного напряжения				
			11: Отключение при	43: Выход			
			внешней неисправности	компаратора			
			12: Неисправность	2			
			процесса самосброса	44: Выход			
			13: Мгновенное	компаратора		×	
			отключение и	3			
			перезагрузка в действии	45: Выход			99
			14: Выход сигнализации	компаратора			
			15: Реверсивный ход	4			
			16: Во время выключения	46: Выход			
		Функция	17: Состояние прерывания	логического			
	F5-04	релейного	при выполнении	блока 1	13		
	13-04	выхода Т2	18: В управлении панелью		13		
		выхода 12	управления	логического			
			19: Ограничение	блока 2			
			крутящего момента	48: Выход			
			20: Выполняется	логического			
			ограничение предельной	блока 3			
			частоты	49: Выход			
			21: Нижний предел	логического блока 4			
			частоты в 22: Электрогенерация в	50: Выход			
			работе	логического			
			23: Нулевая скорость в	блока 5			
			работе	51: Выход			
			24: Обнуление	логического			
			сервопривода	блока б			
			25: Цифровая величина	52: Выход			
			хоста 1	таймера 1			
			26: Цифровая величина	53: Выход			
			хоста 2	таймера 2			
				•			•

•		
27: Верхняя и нижняя границы частоты маятника в 28: Установка значения счета для достижения 29: Прибытие заданных отсчетов	56: А (канал	
30: Расчетное число достигает 2 31: Достигнута заданна: длина счетчика 32: DI1 (после прямой и обратной логики)	клеммы PFI 59: Счетный импульс	
33: DI2 (после прямой и обратной логики)34: DI3 (после прямой и обратной логики)35: DI4 (после прямой и обратной логики)36: DI5 (после прямой и обратной логики)	о круга двигателя 60: ПЛК в работе 61: Работа	
обратной логики)	режиме ожидания 62: Индикация завершения работы этапа	
	ПЛК 63: Индикация завершения цикла ПЛК	
	64: индикация режима 0 ПЛК 65: Индикация	
	режима 1 ПЛК 66: индикация режима 2 ПЛК	
	67: Индикация режима 3 ПЛК 68:	
	Индикация режима 4 ПЛК 69: индикация режима 5	
	ПЛК 70: индикация	

					•
		режима 6 ПЛК 71: Индикация режима 7 ПЛК 72: ПИД процесса в спящем режиме 73: Срок службы ветроустано			
		вогроустано вок достигнут			
F5-05	Клеммы DO1, DO2 выводят положительн ую и отрицательну ю логику	Разряд десятков: DO2 Разряд единиц: DO1 О: Положительная логика, действительное подключение, недействительное отключение 1: Антилогика, допустимое разъединение, недопустимое соединение	00	×	102
F5-06	Задержка замыкания		0.00s		
F5-07	клеммы DO1 Задержка отключения		0.00s	0 (0)	
F5-08	клеммы DO1 Задержка замыкания клеммы DO2	0.00 ∽ 650.00s	0.00s		102
F5-09	Задержка отключения клеммы DO2		0.00s		
F5-10	Задержка замыкания клеммы Т1		0.00s		
F5-11	Задержка отключения клеммы Т1	0.00∽650.00s	0.00s	0 (0)	102
F5-12	Задержка замыкания клеммы Т2		0.00s		
F5-13	Задержка отключения клемм Т2		0.00s		
F5-14	Ширина обнаружения при достижении заданной частоты	0.00∽650.00Hz	2.50Hz	0 (0)	102
F5-15	Значение обнаружения уровня частоты 1	0.00∽650.00Hz	50.00Hz	0 (0)	102

Selectric

			•		
	Значение				
	гистерезиса				
F5-16	при	0.00 ∽ 650.00Hz	1.00Hz	0 (0)	102
	определении			- (-)	
	уровня				
	частоты 1				
	Значение				
F5-17	обнаружения	0.00 ∽ 650.00Hz	25.00Hz	0 (0)	102
	уровня			` '	
	частоты2				
	Значение				
	гистерезиса				
	при				
	определении				
F5-18	уровня частоты 2	0.00 ∽ 650.00Hz	1.00Hz	0 (0)	102
F5-19	Функция	0.00 0.001E	5	0 (0)	102
1.3-19	релейного		3		
	выхода ТЗ				
F5-20	Функция		5		
1 3-20	релейного		3		
	выхода Т4				
F5-21	Функция	Аналогично функциям Т1, Т2	5	×	103
15 21	релейного		5		
	выхода Т5				
F5-22	Функция		5		
	релейного				
	выхода Тб				
F5-23	Задержка		0.00s		
	замыкания				
	клеммы ТЗ				
	Задержка				
F5-24	отключения		0.00s		
	клемм ТЗ				
	Задержка				
F5-25	замыкания		0.00s		
	клеммы Т4				
F5-26	Задержка		0.00s		
	отключения				
	клемм Т4	0.00 ∽ 650.00s		0 (0)	103
D5 05	Задержка		0.00	(9)	
F5-27	замыкания		0.00s		
	клеммы Т5				
EF 20	Задержка		0.00		
F5-28	отключения		0.00s		
	клемм Т5				
E5 20	Задержка		0.00s		
F5-29	замыкания клеммы Т6		0.008		
F5-30			0.00s		
1.3-30	Т6 задержка		0.008		
	отключения				
	клемм				

F6 Настройка аналоговых и частотно-импульсных клемм

Параметр	Наим.	Диапазон настройки и	Заводско	Изменен	Лис	
ы	паим.	описание	e	ие	T	

			значение		
	АI1 минимальный		JIM ICITIE		
F6-00	входной аналоговый		20.00%	0 (0)	103
1000	сигнал	-100,00 ~ 100,00% при 10 В или	20.0070	0 (0)	103
	AII Максимальный	20 мА как 100%			
F6-01	входной аналоговый	100.00%	0 (0)	103	
	сигнал			, ,	
	AI1 Минимальный				
	входной аналоговый	-100.00 ∽ 100.00%			
F6-02	сигнал,	Примечание: Если задана	0.00%	0 (0)	103
	соответствующий	частота, то в качестве опорного		()	
	подаче/обратной связи	значения используется			
	АI1 максимальный	наибольшая частота			
	входной аналоговый	ПИД-обратной связи, в качестве			
Tr. 00	сигнал,	опорного значения	100.000/	0 (0)	100
F6-03	соответствующий	используется опорный скаляр	100.00%	0 (0)	103
	подаче/обратной	ПИД			
	связи				
		AI1 Минимальный входной			
F6-04	Порог точки	аналоговый сигнал ~	20.00%	0 (0)	104
	перегиба AI1	Максимальный входной аналоговый сигнал			
	Точка перегиба АИ1				
F6-05	вновь стала плохой	0~10.00%	0.00%	0 (0)	104
	Точка перегиба AI1,				
F6-06	соответствующая	То же, что и F6-02, F6-03	0.00%	0 (0)	104
10-00	Приведенные/обратн	10 MC, 410 M 1 0-02, 1 0-03	0.0070	0 (0)	104
	ые значения				
F6-07	Время фильтрации АП	0.000 ∽ 10.000s	0.100s	0 (0)	104
F6-08	Порог падения AI1	<i>-</i> 20.00 ∽ 20.00%	0.00%	0 (0)	104
	Задержка падения	-20.00 20.00/0	0.0070	0 (0)	101
F6-09	Задержка падения AI1	0∽360.00s	1.00s	0 (0)	104
	AI2 минимальный				
F6-10	входной аналоговый		0.00%	0 (0)	104
	сигнал	-100,00 ~ 100,00% при 10 В или			
	AI2 Максимальный	20 мА как 100%			
F6-11	входной аналоговый		100.00%	0 (0)	104
	сигнал				
	AI2 Минимальный входной аналоговый				
_	сигнал,	-100.00 ~ 100.00%			
F6-12	соответствующий	Примечание: Если задана	0.00%	0 (0)	104
	подаче/обратной	частота, то в качестве опорного			
	связи	значения используется			
	AI2 Максимальный	наибольшая частота			
	входной аналоговый	ПИД-обратной связи, в качестве опорного значения			
F6-13	сигнал,	используется опорный скаляр	100.00%	0 (0)	104
	соответствующий подаче/обратной	ПИД			
	подаче/ооратнои связи				
	ODASH	AI2 Минимальный входной			
E6 14	Порог точки	аналоговый сигнал ~	0.000/	0 (0)	104
F6-14	перегиба AI2	Максимальный входной	0.00%	0 (0)	104
		аналоговый сигнал			

			•		
F6-15	Точка перегиба АИ2 возвращается к бедным	0~10.00%)	0.00%	0 (0)	104
F6-16	Точка перегиба AI2, соответствующая заданному/обратном у значению	То же, что и F6-02, F	66-03 0.00%	0 (0)	104
F6-17	Время фильтрации AI2	0.000 \scale 10.000s	0.100s	0 (0)	104
F6-18	Порог падения AI2	-20.00 ~ 20.00%	0.00%	0 (0)	104
F6-19	Задержка падения AI2	0∽360.00s	1.00s	0 (0)	104
F6-20	Выбор функции АО1	частота арисе 1: Заданная го боли частота 26: І 2: Выходной ток го боли за выходное напряжение фили частота 28: І 5: Выходная мощность 28: І 5: Выходной фили крутящий часто момент 29: А боли выходной крутящий переборатной связи комп ПИД 31: І 3: Значение ПИД момент 7: Значение ПИД момент 30: І 7: Значение ПИД момент 30: І 10: А І 11: А І 2 комп 11:	Выход ьтра низких гот 2 Аналоговые оды гократного еключения Цифровой пал паратора 1 Цифровой пал паратора 3 Цифровой пал паратора 4 Даны числа фметическо иницы 1 Цаны числа фметическо иницы 2 Цаны числа фметическо иницы 3 фметическ иницы 3 фметическ онинцы 3 фметическ онницы 4 па дана	0 (0)	107

			•		•
		обнаружения 39: Дана PG арифметическа			
		19: Отклонение я единица 6			
		счетчика чисел 20: Процентное 40: Аналоговая			
		соотношение величина хоста			
		счетчика СОММ1 1			
		21: Выход 41: Аналоговая			
		арифметическо величина			
		го блока 1 СОММ1 2			
		22: Выход 42: Заводской			
		арифметическо выход 1			
		го блока 2 43: Заводской 23: Выход выход 2			
		арифметическо 44: Аналоговая			
		го блока 3 величина			
		24: Выход COMM2 1			
		арифметическо 45: Аналоговая			
		го блока 4 величина			
		COMM2 2			
		0: 0~10 В или 0~20 мА			
F6-21	Выбор типа АО1	1: 2~10 В или 4~20 мА	1	0 (0)	107
	•	2: Центрирование на 5 В или 10 мА			
F6-22	Прирост АО1	0.0 \sim 1000.0%	100.0%	0 (0)	107
F6-23	АО1 смещение	-100,00 ~ 100,00% при 10 В или	0.00%	0 (0)	107
1.0-23	АОТ СМСЩСНИС	20 мА как 100%	0.00%	0 (0)	107
F6-24	Выбор функции АО2	Аналогично выбору функции AO1 F6-20	2	0 (0)	107
F6-25	Выбор типа АО2	То же, что и опция типа AO1 F6-21	0	0 (0)	107
F6-26	AO2 Gain	0.0 ~ 1000.0%	100.0%	0 (0)	107
F6-27	АО2 смещение	-100,00 ~ 100,00% при 10 В или 20 мА как 100%	0.00%	0 (0)	107
	100%		40000==	6 (5)	1
F6-28	соответствующая	0∽50000Hz	10000Hz	0 (0)	108
	частота PFI Частота PFI,				
F6-29	соответствующая 0%	0∽50000Hz	0Hz	0 (0)	108
	Время фильтрации				+
F6-30	PFI	0.000 \scale 10.000s	0.100s	0 (0)	108
F6-31	Выбор функции PFO	Аналогично выбору функции AO1 F6-20	0	0 (0)	108
	Метод модуляции	0: Частотная модуляция 1:			
F6-32	выходных импульсов	Модуляция скважности	0	0 (0)	108
	PFO				
E6 22	100% от	0~50000 Гц, также используется	1000011-	0 (0)	100
F6-33	соответствующей частоты РГО	как частота модуляции скважности	10000Hz	0 (0)	108
_	Частоты РГО,				
F6-34	соответствующая 0%	0∽50000Hz	0Hz	0 (0)	108
	Скважность РГО,				
F6-35	соответствующая 100%	0.0 ~ 100.0%	100.0%	0 (0)	108
F6-36	Скважность РFО, соответствующая 0%	0.0~100.0%	0.0%	0 (0)	108
	соответствующая 0%				

			•		
F6-37	АІЗ Минимальный входной аналоговый сигнал От 0,00 до 100,00%, 100% при		0.00%	0 (0)	109
F6-38	АІЗ Максимальный входной аналоговый сигнал	10 В или 20 мА	100.00%	0 (0)	109
F6-39	АІЗ Минимальный входной аналоговый сигнал, соответствующий подаче/обратной связи	-100.00 ~ 100.00% Примечание: Если задана частота, то в качестве опорного значения используется	0.00%	0 (0)	109
F6-40	АІЗ Максимальный входной аналоговый сигнал, соответствующий подаче/обратной связи	наибольшая частота ПИД-обратной связи, в качестве опорного значения используется опорный скаляр ПИД	100.00%	0 (0)	109
F6-41	Порог точки перегиба АІЗ	АІЗ Минимальный входной аналоговый сигнал ~ Максимальный входной аналоговый сигнал	0.00%	0 (0)	109
F6-42	Точка перегиба AI3 возвращается к бедным	0~10.00%	0.00%	0 (0)	109
F6-43	Точка перегиба AI3, соответствующая заданному/обратном у значению	То же, что и F6-02, F6-03	0.00%	0 (0)	109
F6-44	Время фильтрации AI3	0.000 \sim 10.000s	0.100s	0 (0)	109
F6-45	Порог падения AI3	0.00 ~ 20.00%	0.00%	0 (0)	109
F6-46	Задержка падения AI3	0∽360.00s	1.00s	0 (0)	109
F6-47	AI4 Минимальный входной аналоговый сигнал	От 0,00 до 100,00%, 100% при	0.00%	0 (0)	109
F6-48	AI4 Максимальный входной аналоговый сигнал	10 В или 20 мА	100.00%	0 (0)	109
F6-49	АІ4 Минимальный входной аналоговый сигнал, соответствующий подаче/обратной связи	-100.00 -100.00 Примечание: Если задана частота, то в качестве опорного значения используется	0.00%	0 (0)	109
F6-50	АІ4 Максимальный входной аналоговый сигнал, соответствующий подаче/обратной связи	наибольшая частота ПИД-обратной связи, в качестве опорного значения используется опорный скаляр ПИД	100.00%	0 (0)	109
F6-51	АІ4 Порог точки перегиба	AI4 Минимальный входной аналоговый сигнал ~ Максимальный входной аналоговый сигнал	0.00%	0 (0)	109

Selectric

	Точка перегиба AI4				
F6-52	возвращается к	0~10.00%)	0.00%	0 (0)	109
	бедным				
	Точка перегиба AI4,				
	соответствующая				
F6-53	заданному	То же, что и F6-02, F6-03	0.00%	0 (0)	109
	значению/значению				
	обратной связи				
F6-54	Время фильтрации	0.000 ∽ 10.000s	0.100s	0 (0)	109
100.	AI4	10.0005	0.1005	0 (0)	107
F6-55	Порог падения AI4	0.00 \sigma 20.00%	0.00%	0 (0)	109
F6-56	Задержка падения	0∽360.00s	1.00s	0 (0)	109
10.50	AI4	300.005	1.005	0 (0)	107
F6-57	Выбор функции АОЗ	Аналогично выбору функции	2	0 (0)	109
1037	Высор функции 7103	AO1 F6-20		0 (0)	107
F6-58	Выбор типа АОЗ	То же, что и опция типа АО1	0	0 (0)	109
1000	Direct immires	F6-21		0 (0)	107
F6-59	AO3 Gain	0.0~1000.0%	100.0%	0 (0)	109
F6-60	AO3 bias	-100,00 ~ 100,00% при 10 В или	0.00%	0 (0)	109
1.0-00	AOJ blas	20 мА как 100%	0.0070	0 (0)	109

F7 Параметры ПИД процесса

Параметры	Наим.	Диапазон настройки и описание	Заводское значение	Изменение	Лист
F7-00	Выбор функции ПИД-регулирования	0: ПИД-регулирование процесса не выбрано 1: Процесс выбора ПИД-регулирования 2: Выбор ПИД-коррекции на заданную частоту перед темпами ускорения и замедления 3: Выбор ПИД-коррекции к заданной частоте после темпов ускорения и замедления 4: Выбор ПИД для коррекции крутящего момента 5: Свободная функция ПИД	0	×	110
F7-01	Заданный выбор канала	0: F7-04 1: AII 2: AI2 3 AI3 4: AI4 5: PFI 6: Значение регулировки ВВЕРХ/ВНИЗ 7: Арифметический модуль 1 8: Арифметический модуль 2 9: Арифметический модуль 3 10: Арифметический модуль 4	0	×	111
F7-02	Выбор канала обратной связи	0: AI1 1: AI2 2: AI3 3: AI4 4: PFI 5: AI1-AI2 6:	0	×	111

AII+AIZ 7: AI3-AI4 8: AI3+AI4 9 AII 10:						
F7-03			АІЗ+АІ4 9 √АП 10: √АІ2 11: √АІІ—АІ2 12: √АІ 1 + √АІ2 12: √АІ 1 + √АІ2 13: Арифметический модуль 1 14: Арифметический модуль 2 15: Арифметический блок 3 16: Арифметический блок 4			
F7-04 ПИД	F7-03		только на меню	1.000	0	111
F7-03	F7-04		-100.0 ~ 100.0%	0.0%	0	111
F7-06 интегрирования 1 0.01 № 100.008 20.008 111 F7-07 Дифференциальное время 1 0.00 ~ 10.008 0.008 0 111 F7-08 Пропорциональное усиление 2 0.00 ~ 100.00 0.20 111 F7-09 Время интегрирования 2 0.01 ~ 100.00s 20.00s 0 111 F7-10 Дифференциальное время 2 0.00 ~ 10.00s 0.00s 0 111 F7-10 Режим перехода параметров ПИД параметра 2" ОК ПЕФровой вход 36 "Выбор ПИД-параметра 2" ОК ПЕФром 111 0 111 F7-11 Режим перехода параметров ПИД параметическая единица 2 (Арифметическая единица 3) 5: Арифметическая единица 3) 5: Арифметическая единица 4 0 0 × 112 F7-12 период отбора проб отклонение отклонение отклонение отклонение отклонение отклонение отклонение отклонения пид доло заданного значения ПИД положения пид доло отклонение отклонения и уменьшения и доло 20.00s отклонения пид доло отклонения пид доло отклонение отклонения пид доло отклонения пи	F7-05		0.00 ~ 100.00	0.20	0	111
F7-07 время 1 0.00 № 10.00 № 0.00 № 111 F7-08 Пропорциональное усиление 2 0.00 № 100.00 № 0.20 111 F7-09 Время динтегрирования 2 0.01 № 100.00 № 20.00 № 111 F7-10 Дифференциальное время 2 0.00 № 10.00 № 0.00 № 0.00 № 111 F7-11 Режим перехода параметров ПИД 0.00 № 10.00 № 0.00 № 0.00 № 111 F7-11 Режим перехода параметров ПИД 11/2 1/2	F7-06	-	0.01 \sim 100.00s	20.00s	0	111
F7-08	F7-07		0.00 \sim 10.00s	0.00s	0	111
F7-10	F7-08		0.00 ~ 100.00	0.20	0	111
F7-10 время 2 О.00 × 10.00 × 10.00 × 10.00 × 10.00 × 10.00 × 10.00 × 10.00 × 10.00 × 10.00 × 10.00 × 10.00 × 10.00 × 112	F7-09	интегрирования 2	0.01 \sim 100.00s	20.00s	0	111
F7-11	F7-10			0.00s	0	111
F7-13 Предельное отклонение заданного значения ПИД 0.0% 0 112 F7-14 Нормирование времени увеличения и уменьшения 0.00 ~ 20.00s 0.00s 0.00s 112 F7-15 Характеристики ПИД-регулирования 0: положительный 1: отрицательный 1: отрицательный 0 × 112 F7-16 Выбор интегральной регулировки 0: отсутствие кредитного эффекта 1: кредитный эффект 1 × 113 F7-17 Верхний предел амплитулы ПИЛ нижнего предела ПИД" ~ 100.0% 113	F7-11		"Выбор ПИД-параметра 2" ОК 1: Переход в соответствии с рабочей частотой 2: Арифметическая единица 1 3: Арифметическая единица 2 4: Арифметическая единица 3 5: Арифметическая	0	×	112
F7-13 отклонение заданного значения ПИД 0.0% 112 Hормирование нормирование 0.00 ~ 20.00s 0.00s 112 F7-14 времени увеличения и уменьшения 0: положительный 1: 0 0.00s 112 F7-15 Характеристики ПИД-регулирования 0: положительный 1: 0 × 112 F7-16 Выбор интегральной регулировки 0: отсутствие кредитного эффекта 1: кредитный эффект 1 × 113 F7-17 Верхний предел амплитулы ПИЛ нижнего предела ПИД" ~ 100.0% 113	F7-12	1 1		0.010s	0	112
F7-14 времени увеличения и уменьшения 0.00 ~ 20.00s 0.00s 112 F7-15 Характеристики ПИД-регулирования 0: положительный 1: отрицательный 0 × 112 F7-16 Выбор интегральной регулировки 0: отсутствие кредитного эффекта 1: кредитный 1 мфект 1 × 113 F7-17 Верхний предел амплитулы ПИЛ нижнего предела ПИД" ~ 100.0% 113	F7-13	отклонение		0.0%	Ο	112
F7-13 ПИД-регулирования отрицательный 0 × 112 F7-16 Выбор интегральной регулировки 0: отсутствие кредитного эффекта 1: кредитный 1 × 113 F7-17 Верхний предел амплитулы ПИЛ F7-18 "Амплитуда нижнего предела ПИД" ✓ 100.0% 113	F7-14	времени увеличения и	0.00 \sim 20.00s	0.00s	Ο	112
F7-16 Выобр интегральной регулировки эффекта 1: кредитный 1 × 113 эффект F7-17 Верхний предел амплитулы ПИЛ нижнего предела ПИД" ✓ 100.0% 113	F7-15		отрицательный	0	×	112
F7-17 Верхний предел нижнего предела ПИД" ∽ 100.0% 113	F7-16		эффекта 1: кредитный эффект	1		113
	F7-17		нижнего предела ПИД" ∽	100.0%	O	113

Selectric

F7-18	Нижний предел амплитуды ПИД	-100,0% ~ F7-17 "Амплитуда верхнего предела ПИД"	0.0%	Ο	113
F7-19	ПИД-ограничение дифференциала	0,0 - 100,0%, верхний и нижний пределы для дифференциальных компонентов	5.0%	0	113
F7-20	Предварительная настройка ПИД	F7-18∽F7-17	0.0%	0	113
F7-21	Время удержания предустановки ПИД	0.0∽3600.0s	0.0s	×	113
F7-22	Многосегментный ПИД, заданный 1		1.0%		
F7-23	Многосегментный ПИД, заданный 2		2.0%		
F7-24	Многосегментный ПИД, заданный 3		3.0%		
F7-25	Многосегментный ПИД, заданный 4	-100.0 ~ 100.0%	4.0%	0	113
F7-26	Многосегментный ПИД задан 5		5.0%		
F7-27	Многосегментный ПИД задан 6		6.0%		
F7-28	Многосегментный ПИД задан 7		7.0%		
F7-29	Частота сна	0.00 ∽ 650.00Hz	40.00Hz	0	113
F7-30	Время ожидания перехода в спящий режим	0.0~3600.0s	60.0s	0	114
F7-31	Перекос в сторону дозревания	0.00 ~ 100.00%	0.00%	0	114
F7-32	Время задержки пробуждения	0.000 ~ 60.000s	0.500s	0	114
F7-33	Отклонение при пробуждении	0,00 ~ 100,00% Примечание: 100,00% без функции сна	100.00%	0	114
F7-34	ПИД-коррекция макс. частота	0.00 ~ 300.00Hz ∘ Примечание: Действует, если F7-00 "Выбор функции ПИД-регулирования" = 2 или 3.	1.00Hz	0	114

F8 Простой ПЛК

Параметры	Наим.	Заводское значение	Изменение	Лист	
F8-00	Настройка работы ПЛК	Разряд единиц: выбор режима работы ПЛК 0: Нет работы ПЛК 1: Остановка после циклической обработки заданного F8-02 количества раз 2: Сохранение конечного значения после циклической обработки заданного F8-02	0000	×	115

			•		
		количества раз 3: Непрерывный цикл			
		Разряд десятков: выбор			
		режима прерывания и			
		перезапуска ПЛК			
		0: Запуск с первого сегмента			
		1: Продолжение работы от			
		частоты фазы в момент			
		прерывания			
		2: Продолжение работы с			
		рабочей частоты в момент			
		прерывания			
		Разряд сотен: выбор			
		сохранения параметров			
		состояния ПЛК при			
		отключении питания			
		0: не хранится 1: хранится			
		Разряд тысяч: выбор единицы			
		фазового времени			
		0: секунды 1: минуты			
		Разряд единиц: режим работы			
		ПЛК и деление на сегменты			
		0: 1 x 48, всего 1 режим, 48			
		сегментов в каждом режиме			
		1: 2 х 24 с двумя режимами, 24			
		сегмента на режим 2: 3 x 16, всего 3 режима, 16			
		_			
		сегментов в каждом режиме			
F8-01	Настройка	3: 4 х 12, всего 4 режима, 12	00		115
F8-01	режима ПЛК	сегментов в каждом режиме	00	×	113
		4: 6 х 8, всего 6 режимов, по 8			
		сегментов в каждом режиме			
		5: 8 х 6, 8 деталей, 6 сегментов на			
		деталь			
		Разряд десятков: выбор			
		режима работы ПЛК			
		0: Выбор кода клеммы 1: Прямой			
		выбор клеммы			
	Количество	2 - 9: Режим 0 - Режим 7			
F8-02	циклов ПЛК	1 ~ 65535	1	×	115
		Разряд единиц: направление			
		деятельности			
		0: вперед 1: назад			
		Разряд десятков: опции			
		времени ускорения и			
		замедления			
		0: Время ускорения и			
F8-03	Этап 1 - 48	замедления 1 1: Время ускорения	00	0 (0)	115
~F8-97		и замедления 2	00	0 (0)	113
		2: Время ускорения и			
		замедления 3 3: Время ускорения			
		и замедления 4			
		4: Время ускорения и			
		замедления 5 5: Время ускорения			
		и замедления 6			
		6: Время ускорения и			
		1 1			

	замедления 7 7: Время ускорения и замедления 8			
F8-04 ~F8-98	От 0,0 до 6500,0 (секунды или минуты) Единица измерения определяется разрядом тысяч F8-00 "Режим работы ПЛК".	0.0	0 (0)	115

Соответствующие таблицы параметров для ПЛК и многоступенчатых частот приведены ниже (разделение режимов и ступеней ПЛК см. на стр. 117):

n	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Сцена n	F8-0	F8-0	F8-0	F8-0	F8-1	F8-1	F8-1	F8-1	F8-1	F8-2	F8-2	F8-2	F8-2	F8-2	F8-3	F8-3
Настройки	3	5	7	9	1	3	5	7	9	1	3	5	7	9	1	3
Форо в время	F8-0	F8-0	F8-0	F8-1	F8-1	F8-1	F8-1	F8-1	F8-2	F8-2	F8-2	F8-2	F8-2	F8-3	F8-3	F8-3
Фаза п время	4	6	8	0	2	4	6	8	0	2	4	6	8	0	2	4
Многополосн	F4-2	F4-3	F4-3	F4-3	F4-3	F4-3	F4-3									
ая частота п	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5
n	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32
Сцена п	F8-3	F8-3	F8-3	F8-4	F8-4	F8-4	F8-4	F8-4	F8-5	F8-5	F8-5	F8-5	F8-5	F8-6	F8-6	F8-6
Настройки	5	7	9	1	3	5	7	9	1	3	5	7	9	1	3	5
Фаза п время	F8-3	F8-3	F8-4	F8-4	F8-4	F8-4	F8-4	F8-5	F8-5	F8-5	F8-5	F8-5	F8-6	F8-6	F8-6	F8-6
Фаза п времи	6	8	0	2	4	6	8	0	2	4	6	8	0	2	4	6
Многополосн	F4-3	F4-3	F4-3	F4-3	F4-4	F4-5	F4-5									
ая частота п	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1
n	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48
Сцена n	F8-6	F8-6	F8-7	F8-7	F8-7	F8-7	F8-7	F8-8	F8-8	F8-8	F8-8	F8-8	F8-9	F8-9	F8-9	F8-9
Настройки	7	9	1	3	5	7	9	1	3	5	7	9	1	3	5	7
Фаза п время	F8-6	F8-7	F8-7	F8-7	F8-7	F8-7	F8-8	F8-8	F8-8	F8-8	F8-8	F8-9	F8-9	F8-9	F8-9	F8-9
жаза п время	8	0	2	4	6	8	0	2	4	6	8	0	2	4	6	8
Многополосн	F4-5	F4-6														
ая частота п	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7

F9 Частота, счетчик, счетчик метража и сервопривод нуля текстильного маятника

Параметры	Наим.	Диапазон настройки и описание	Заводское значение	Изменение	Лист
F9-00	Метод ввода частоты колебаний	0: Недопустимая частота маятника 1: Автоматический ввод 2: Ручной ввод	0	×	119
F9-01	Режим управления поворотом	0: Колебания на 100% от центральной частоты 1: Колебания на 100 % от максимальной частоты	0	×	119
F9-02	Заданная частота колебаний	F0-08 "Нижний предел частоты" ~ F0-07 "Верхний предел частоты"	0.00Hz	0 (0)	119
F9-03	Время ожидания заданной частоты колебаний	0.0∽3600.0s	0.0s	0 (0)	119
F9-04	Амплитуда частоты колебаний	От 0,0 до 50,0% по отношению к центральной или максимальной частоте	0.0%	0 (0)	119
F9-05	Частота скачка	От 0,0 до 50,0%, исходя из фактической амплитуды колебаний частоты как 100%.	0.0%	0 (0)	119
F9-06	Время скачка	0∽50ms	0ms	0 (0)	119

F9-07	Период колебаний	0.1 \scale 1000.0s	10.0s	0 (0)	119
F9-08	Время нарастания	От 0,0 до 100,0%, 100% для F9-07	50.0%	0 (0)	120
F9-09	Случайность колебаний	0,0 - 50,0%, 100% для F9-07	0.0%	0 (0)	120
F9-10	Обработка перезапуска и выключения питания на частоте колебаний	Разряд единиц: Режим перезапуска с остановкой частоты колебаний 0: Нажать на память перед остановкой для запуска 1: Повторный запуск Разряд десятков: Выбор памяти отключения состояния колебательной частоты 0: Выключение питания для сохранения состояния колебаний 1: Выключение питания колебаний 1: Выключение питания без сохранения	00	×	120
F9-11	Выбор метода подсчета	0: Обычный счет 1: Ортогональный счет	0	×	121
F9-12	Выбор команды "плюс" счетчика	Высокоскоростной счет возможен при выборе	56	0 (0)	121
F9-13	Выбор команды "минус" счетчика	цифровых выходов 56-58 с помощью функции F5-01 клеммы цифровых выходов DO1.	57	0 (0)	121
F9-14	Предустановленное значение счетчика	0 ~ 65535	0	0 (0)	121
F9-15	Установка значения счета	F9-16 "Указать значение счета" ~65535	10000	0 (0)	121
F9-16	Заданное значение счета 1	0 - F9-15 "Установка значения счета"	0	0 (0)	121
F9-17	Заданное значение счета 2	0 - F9-15 "Установка значения счета"	0	0 (0)	121
F9-18	Коэффициент перекрещивания счетчика	1 ~ 65535	1	0 (0)	121
F9-19	Выбор команды входа измерительного прибора	Высокоскоростной подсчет метров возможен при выборе цифровых выходов 56-58 с помощью функции F5-01 клеммы цифровых выходов DO1.	0	0 (0)	123
F9-20	Длина комплекта измерительных приборов	0∽65535m	1000m	0 (0)	123
F9-21	Счетчик импульсов на метр	0.1 ~ 6553.5	100.0	0 (0)	123
F9-22	Возможности управления нулевым сервоприводом	0: Недействительный 1: Всегда действительный 2: Выбор цифрового входа 52	0	×	123
F9-23	нулевая скорость	0 ~ 120r/min	30r/min	×	123
F9-24	Нулевая амплитуда конца сервопривода	1~10000 импульсов	10	0 (0)	123

Selectric

F9-25	Нулевой коэффициент усиления сервоуправления	0.00~50.00	1.00	×	123
F9-26	Цифровая настройка управления положением	-32768 ∽ 32767	0	0 (0)	124
F9-27	Настройка числителя электронного редуктора	1 ~ 65535	1	0 (0)	125
F9-28	Настройка знаменателя электронного редуктора	1∽65535	1	0 (0)	125
F9-29 ~F9-38	Сохранить	_	_		

FA Параметры двигателя

Параметры	Наим.	Диапазон настройки и описание	Заводское значение	Изменение	Лист
FA-00	Самонастройка параметров двигателя	11: Стационарная самонастройка2 2: Полная самонастройка холостого хода	00	×	125
FA-01	Номинальная мощность двигателя	0.40 ∽ 500.00kW	Определение модели	×	125
FA-02	Количество полюсов двигателя	2~48	4	×	126
FA-03	Номинальный ток двигателя	0.5∽1200.0A	Определение модели	×	126
FA-04	Номинальная частота двигателя	1.00∽650.00Hz	50.00Hz	×	126
FA-05	Номинальная частота вращения двигателя	125 ∽ 40000r/min	Определение модели	×	126
FA-06	Номинальное напряжение двигателя	150∽500V	380V	×	126
FA-07	Ток холостого хода двигателя	0,1A ~ FA-03 "Номинальный ток двигателя"	Определение модели	×	126
FA-08	Сопротивление статора двигателя	0.00 ~ 50.00%	Определение модели	0 (0)	126
FA-09	Реактивность утечки двигателя	0.00 ~ 50.00%	Определение модели	0 (0)	127
FA-10	Сопротивление ротора двигателя	0.00 ~ 50.00%	Определение модели	0 (0)	127
FA-11	Взаимная индуктивность двигателя Сопротивление	0.0 ~ 2000.0%	Определение модели	0 (0)	127
FA-12	Коэффициент насыщения сердечника двигателя 1	1.000 ~ 1.500	1.300	×	127
FA-13	Коэффициент насыщения	1.000 ~ FA-12 "Коэффициент	1.100	×	127

Selectric

	сердечника	насыщения сердечника			
	двигателя2	двигателя 1"			
	Коэффициент	Коэффициент			
FA-14	насыщения	насыщения сердечника	0.900	×	127
FA-14	сердечника	двигателя "FA-15" 4" ~	0.900	^	12/
	двигателя3	1.000			
	Коэффициент	0.300~1.000			
FA-15	насыщения		0.700	×	127
1'A-13	сердечника		0.700	^	127
	двигателя4				
FA-16	Номинальный ток	0.5∽1200.0A	Определение	×	127
17A-10	двигателя2	0.5 - 1200.0A	модели	^	12/
FA-17	Номинальный ток	0.5∽1200.0A	Определение	×	127
1'A-1/	двигателя3	0.5 - 1200.0A	модели	× ×	127

Fb Функция защиты и расширенные настройки преобразователя частоты

Параметры	Наим.	Диапазон настройки и описание	Заводское значение	Изменение	Лист
Fb-00	Условия теплоотдачи двигателя	0: Обычный двигатель 1: Частотно-регулируемый электродвигатель или с отдельным вентилятором	0	0 (0)	128
Fb-01	Значение защиты двигателя от перегрузки	50,0-150,0% при 100% номинального тока двигателя	100.0%	0 (0)	128
Fb-02	Выбор действия защиты двигателя от перегрузки	0: Бездействие 1: Сигнал тревоги 2: Неисправность и свободное отключение	2	×	128
Fb-03	Возможности защиты двигателя от перегрузки	Разряд единиц: выбор обнаружения перегрузки 0: Обнаружение всегда 1: Обнаружение только при работе с постоянной скоростью Разряд десятков: выбор действия перегрузки 0: Бездействие 1: Сигнал тревоги 2: Неисправность и свободное отключение	00	×	128
Fb-04	Уровень обнаружения перегрузки двигателя	20,0 - 200,0% при 100% номинального тока двигателя	130.0%	×	128
Fb-05	Время обнаружения перегрузки двигателя	0.0~30.0s	5.0s	×	128
Fb-06	Защита двигателя от недогрузки	0: Бездействие 1: Сигнал тревоги 2: Неисправность и свободное отключение	0	×	128
Fb-07	Уровень защиты двигателя от недогрузки	От 0,0 до 100,0% при 100% номинального тока двигателя	30.0%	×	128
Fb-08	Частота обнаружения защиты от	0.00 ~ 50.00Hz	0.00Hz	0 (0)	128

	недогрузки				
Fb-09	Время обнаружения защиты от пониженной нагрузки	0.0∽100.0s	1.0s	×	129
Fb-10	Действие при отключении аналогового входа	0: Бездействие 1: Сигнал тревоги, работает со средней частотой 10 с до отбоя 2: Сигнал тревоги, принудительная работа с частотой при выпадении аналогового входа 3: Отказ и свободная остановка	0	×	129
Fb-11	Частота силы выпадения аналогового входа	0,00 Гц ~ F0-06 "Максимальная частота"	0.00Hz	0 (0)	129
Fb-12	Другие варианты защитных действий	Разряд единиц: защита от обрыва фазы на входе преобразователя частоты 0: Бездействие 1: Сигнал тревоги 2: Неисправность и свободное отключение Разряд десятков: защита от обрыва фазы на выходе преобразователя частоты 0: Бездействие 1: Сигнал тревоги 2: Неисправность и свободное отключение Разряд сотен: обнаружение заземления 0: Нет обнаружения 1: Обнаружения 1: Обнаружение только при включении питания 2: Предпусковое тестирование 3: Пусковое тестирование 3: Пусковое тестирование Разряд тысяч: выбор действия при сбое хранения параметров 0: Сигнал тревоги 1: Неисправность и свободная остановка Разряд десятков тысяч: обработка снижения входной мощности переменного тока 0: Бездействие 1: Напоминание о тревоге	10122	×	129
Fb-13	Опции предотвращения превышения	Разряд единиц: ускоренное предотвращение потерь	011	×	129

	скорости	при превышении скорости Разряд десятков: постоянное предотвращение перегрузки по току 0: Недействительно 1: Действует, ограничение по времени 1 мин 2: Действует, неограниченное время Разряд сотен: выбор режима потери скорости 0: Режим 1 1: Режим 2 2: Режим 3			
Fb-14	Ускорение после потери скорости	50,0 - 200,0% при 100% номинального тока преобразователя	150.0%	×	129
Fb-15	Постоянная скорость через точку потери скорости	50,0 - 200,0% при 100% номинального тока преобразователя	150.0%	×	129
Fb-16	Возможности предотвращения срыва при избыточном давлении	0: недействительно 1: действительно	1	×	130
Fb-17	Точка срыва при избыточном давлении	650∽750V	700V	×	130
Fb-18	Действие при пониженном напряжении на шине постоянного тока	0: Свободный останов и сообщение о неисправности по пониженному напряжению (Er.dcL) 1: Свободный останов, ограниченное по времени восстановление питания и последующий запуск 2: Свободный останов, восстановление питания во время работы ЦПУ и последующий запуск 3: Работа в режиме замедления для поддержания напряжения на шине	0	×	130
Fb-19	Точка пониженного напряжения шины постоянного тока	280∽480V	400V	×	130
Fb-20	Допустимое время мгновенного отключения питания	0.0∽30.0s	0.1s	×	130
Fb-21	Время переходного замедления	От 0,0 до 200,0 с, при установке значения 0,0 используется текущее	5.0s	×	130

		время замедления			
Fb-22	Время автоматического сброса при отказе	От 0 до 10, без функции самосброса для защиты модуля и внешних неисправностей	0	×	131
Fb-23	Интервал автоматического сброса	1.0∽30.0s	5.0s	×	131
Fb-24	Выход неисправности при автоматическом сбросе	0: Нет выхода 1: Выход	0	×	131
Fb-25	Мгновенный останов, самосброс, режим прерывистого перезапуска	0: Запуск в режиме старта 1: Запуск в режиме слежения	1	×	131
Fb-26	Разрешен самозапуск при включении питания	0: Запрещено 1: Разрешено	1	0 (0)	132
Fb-27	Рабочая точка тормозного блока	620~720V	680V	0 (0)	132
Fb-28	метод модуляции	0: Автоматически 1: Непрерывная модуляция	0	0 (0)	132
Fb-29	Несущая частота	15 кВт и ниже: 1,1 кГц ~ 12,0 кГц, заводское значение 4,0 кГц 18,5~30 кВт: 1,1 кГц~10,0 кГц, заводское значение 3,0 кГц 37~160 кВт: 1,1 кГц~8,0 кГц, заводское значение 2,5 кГц 200 кВт и выше: 1,1 кГц ~ 5,0 кГц, заводское значение 2,0 кГц	Определение типа оборудования	0 (0)	132
Fb-30	Настройка случайного PWM	0~30%	0%	0 (0)	132
Fb-31	Выбор автоматической настройки несущей частоты	0: Запрещено 1: Разрешено	1	0 (0)	132
Fb-32	Допускается компенсация мертвой зоны	0: Запрещено 1: Разрешено	1	×	132
Fb-33	Память простоя пространственного вектора угла	0: Нет памяти 1: Память	0	×	132
Fb-34	разрешение перемодуляции	0: Запрещено 1: Разрешено	1	×	132
Fb-35	Управление вентилятором охлаждения	0: Выключается через 3 минуты ожидания 1: Работает постоянно 2: Работает автоматически	0	0 (0)	133
Fb-36	Частота уклонения 1	0.00 ∽ 625.00Hz	0.00Hz	0 (0)	133

Selectric

Fb-37	Частота уклонения 1 ширина	0.00 ∽ 20.00Hz	0.00Hz	0 (0)	133
Fb-38	Частота уклонения 2	0.00 ∽ 625.00Hz	0.00Hz	0 (0)	133
Fb-39	2 ширина	0.00 ° 20.00Hz	0.00Hz	0 (0)	133
Fb-40	Частота уклонения 3	0.00 ∽ 625.00Hz	0.00Hz	0 (0)	133
Fb-41	Частота уклонения 3 ширина	0.00 ∽ 20.00Hz	0.00Hz	0 (0)	133
Fb-42	Установление срока службы ветроустановок	1∽65000h	40000h	0 (0)	133

FC Работа с клавиатурой и настройки дисплея

Параметры	Наим.	Диапазон настройки и	Заводское	Изменение	Лист	
		описание 0: Все 1: Параметры	значение			
FC-00	Выбор параметров	пользователя 2: Отличаются	0	0 (0)	134	
	дисплея	от заводского значения		,		
		Разряд единиц: функция				
		автоматической				
		блокировки клавиш				
		0: Нет блокировки 1: Полная				
		блокировка 2: Все заблокировано, кроме				
		Э. Все заолокировано, кромеЗ: Все заблокировано,				
		kpome ⟨ , ▷				
		4: Все заблокировано, кроме				
		\bigcirc , \triangleleft , \triangleright				
		5: Все заблокировано, кроме				
		□, ○				
		Разряд десятков: Выбор				
		функции 🔾	Ь Т			
		0: действует только в том				
		случае, если панель управления запускает				
	Функции клавиш и	управления запускает командный канал				
FC-01	автоматическая	1: Действует на панели	0000	×	134	
	блокировка	управления, клемме и				
		командном канале				
		коммуникационных				
		операций, отключение в				
		режиме останова				
		2: Выключение по режиму отключения при работе				
		отключения при работе командного канала на				
		рабочей панели, свободное				
		выключение при работе				
		командного канала на				
		нерабочей панели, отчет Er.				
		Разряд сотен: Выбор				
		функции 📙 (только для				
		командных каналов				
		панели)				
		0: Выбор функции работы 1:				

		Выбор функции в толчковом			
		режиме			
		Разряд тысяч: выбор			
		функции комбинации			
		клавиш со стрелками			
		0: Длительное			
		одновременное нажатие			
		комбинации клавиш \triangleleft , \triangle или \triangleright , ∇ для			
		, ,			
		переключения между каналом основной частоты и			
		каналом основной частоты и каналом команд запуска			
		недопустимо.			
		1: Длительное нажатие			
		комбинации клавиш (,)			
		или , Позволяет			
		одновременно переключить			
		канал основной частоты и			
		канал командной работы.			
FG 02	Выбор параметров	•	1	0 (0)	125
FC-02	мониторинга 1	-1~56	1	0 (0)	135
EC 02	Выбор параметров	Выбор параметров	1	0 (0)	125
FC-03	мониторинга 2	мониторинга, которые будут отображаться в рабочем и	-1	0 (0)	135
EC 04	Выбор параметров	1	1	0 (0)	125
FC-04	мониторинга3	резервном состояниях мониторинга	-1	0 (0)	135
EC 05	Выбор параметров	мониторинта Примечание: -1 означает	1	0 (0)	125
FC-05	мониторинга4	ноль, от 0 до 56 - от FU-00 до	-1	0 (0)	135
FC-06	Выбор параметров	FU-56FC-02 минимальное	-1	0 (0)	135
1.C-00	мониторинга5	значение равно 0.	-1	0 (0)	133
FC-07	Выбор параметров	sita terme pagne o.	-1	0 (0)	135
1'C-07	мониторинга 6		-1	0 (0)	133
FC-08	Выбор параметров		-1	0 (0)	135
1.C-00	мониторинга7		-1	0 (0)	133
FC-09	Параметр контроля	-1∽56	0	0 (0)	135
10 0)	работы 1	Используется для выбора	<u> </u>	0 (0)	133
FC-10	Параметр контроля	параметров мониторинга,	2	0 (0)	135
1 0 10	работы 2	которые будут отображаться		0 (0)	133
FC-11	Параметр контроля	только в состоянии	4	0 (0)	135
1011	работы 3	работающего мониторинга.	•	0 (0)	155
	Параметр контроля	Примечание: -1 означает			
FC-12	работы 4	"пусто", от 0 до 56 - от FU-00	-1	0 (0)	135
	раооты т	до FU-56.			
	Коэффициент				
FC-13	отображения	$0.001 \sim 10.000$	1.000	0 (0)	135
	скорости вращения				
	Коэффициент				
FC-14	отображения	0.01 ~ 100.00	0.01	0 (0)	135
	линейной скорости				
		-00.01 - FU.56, за			
		исключением параметра			
FC-15	Пользовательские	производителя Fn			
~FC-44	параметры 1 - 30	-00.01 - пусто, остальные -	-00.01	0 (0)	135
	параметры 1 30	номера параметров,			
		например, F0.01 означает			
FC 15	п	F0-01	EC 00		107
FC-45	Пользовательский	Исправлено в FC-00 "Выбор	FC.00	Δ	135

	параметр 31	параметров дисплея"			
FC-46	πanamern 4/	Исправлено на F0-16 "Защита от записи параметров"	-0.40	Δ	136
FC-47	• •	Исправлена ошибка F0-17 "Пароль администратора".	F0.17	Δ	136

Таблица соответствия параметров пользователя:

n	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Параметры пользователя n	FC-15	FC-16	FC-17	FC-18	FC-19	FC-20	FC-21	FC-22	FC-23	FC-24	FC-25	FC-26	FC-27	FC-28	FC-29	FC-30
n	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32
Параметры пользователя п	FC-31	FC-32	FC-33	FC-34	FC-35	FC-36	FC-37	FC-38	FC-39	FC-40	FC-41	FC-42	FC-43	FC-44	FC-45	FC-46

Fd Резервирование производителя

Программируемый блок FE

Параметры	Наим.	Диапазон настройки и описание	Заводское значение	Изменение	Лист
FE-00	Выбор синфазного входа компаратора 1	Опции те же, что и у AO1 Выбор функции F6-20	0	0 (0)	137
FE-01	Выбор инвертирующего входа компаратора 1	Опции те же, что и у AO1 Выбор функции F6-20	0	0 (0)	137
FE-02	Конфигурация компаратора 1	Разряд единиц: настройка функции 0: > 1: < 2: = 3: ≠ 4: Выходная константа 1 5: Выходная константа 0 Разряд десятков: принимает ли вход абсолютное значение или нет 0: не принимает абсолютное значение 1: принимает абсолютное значение Разряд сотен: Выбор функции защиты для выходного соединения компаратора 0: Бездействие 1: Сигнал тревоги 2: Сообщение о неисправности и свободное отключение	005	0 (0)	137
FE-03	Цифровая настройка компаратора 1	-100.0 ~ 100.0%	50.0%	0 (0)	137
FE-04	Полоса ошибок компаратора 1	0.0~100.0%	5.0%	0 (0)	137
FE-05	Выбор выхода компаратора 1	Опция аналогична функции клеммы цифрового входа DI1 F4-00	0	0 (0)	137
FE-06	Выбор синфазного входа компаратора 2	Опции те же, что и у AO1 Выбор функции F6-20	0	0 (0)	137
FE-07	Выбор инвертирующего входа компаратора 2	Опции те же, что и у AO1 Выбор функции F6-20	0	0 (0)	137
FE-08	Конфигурация	Опция аналогична	005	0 (0)	137

	компаратора 2	конфигурации компаратора 1 FE-02			
FE-09	Цифровая настройка компаратора 2	-100.0 ~ 100.0%	50.0%	0 (0)	137
FE-10	Полоса ошибок компаратора 2	0.0 ~ 100.0%	5.0%	0 (0)	137
FE-11	Выбор выхода компаратора 2	Опция аналогична функции клеммы цифрового входа DI1 F4-00	0	0 (0)	137
FE-12	Выбор синфазного входа компаратора 3	Опции те же, что и у AO1 Выбор функции F6-20	0	0 (0)	137
FE-13	Выбор инвертирующего входа компаратора 3	Опции те же, что и у АО1 Выбор функции F6-20	0	0 (0)	137
FE-14	Конфигурация компаратора 3	Опция аналогична конфигурации компаратора 1 FE-02	005	0 (0)	137
FE-15	Цифровая настройка компаратора 3	-100.0 ~ 100.0%	50.0%	0 (0)	137
FE-16	Полоса ошибок компаратора 3	0.0 ~ 100.0%	5.0%	0 (0)	137
FE-17	Выбор выхода компаратора 3	Опция аналогична функции клеммы цифрового входа DI1 F4-00	0	0 (0)	137
FE-18	Выбор синфазного входа компаратора 4	Опции те же, что и у АО1 Выбор функции F6-20	0	0 (0)	137
FE-19	Выбор инвертирующего входа компаратора 4	Опции те же, что и у АО1 Выбор функции F6-20	0	0 (0)	137
FE-20	Конфигурация компаратора 4	Опция аналогична конфигурации компаратора 1 FE-02	005	0 (0)	137
FE-21	Цифровая настройка компаратора 4	-100.0 ~ 100.0%	50.0%	0 (0)	138
FE-22	Полоса ошибок компаратора 4	0.0~100.0%	5.0%	0 (0)	138
FE-23	Выбор выхода компаратора 4	Опция аналогична функции клеммы цифрового входа DI1 F4-00	0	0 (0)	138
FE-24	Выбор логического блока 1 Вход 1	Опция аналогична функции клеммы	0	0 (0)	138
FE-25	Выбор входа 2 логического блока 1	цифрового выхода DO1 F5-01	0	0 (0)	138
FE-26	Конфигурация логического блока 1	0: с 1: или 2: с не 3: или нет 4: разные или (≠) 5: разные или нет (=) 6: Прямой выход входа 1 7: Инвертированный выход входа 1 8: Выходная константа 1 9: Выходная константа 0 10: Тригтер R-S	9	0 (0)	138
FE-27	Выбор выхода логического блока 1	Опция аналогична функции клеммы цифрового входа DI1	0	0 (0)	139

_					_
		F4-00			
FE-28	Выбор входа 1 логического блока 2	Опция аналогична функции клеммы	0	0 (0)	139
FE-29	Выбор входа 2 логического блока 2	цифрового выхода DO1 F5-01	0	0 (0)	139
FE-30	Конфигурация логического блока 2	Опции те же, что и в конфигурации логического блока 1 FE-26	9	0 (0)	139
FE-31	Выбор выхода логического блока 2	Опция аналогична функции клеммы цифрового входа DI1 F4-00	0	0 (0)	139
FE-32	Выбор входа 1 логического блока 3	Опция аналогична функции клеммы	0	0 (0)	139
FE-33	Выбор входа 2 логического блока 3	цифрового выхода DO1 F5-01	0	0 (0)	139
FE-34	Конфигурация логического блока 3	Опции те же, что и в конфигурации логического блока 1 FE-26	9	0 (0)	139
FE-35	Выбор выхода логического блока 3	Опция аналогична функции клеммы цифрового входа DI1 F4-00	0	0 (0)	139
FE-36	Выбор входа 1 логического блока 4	Опция аналогична функции клеммы	0	0 (0)	139
FE-37	Выбор входа 2 логического блока 4	цифрового выхода DO1 F5-01	0	0 (0)	139
FE-38	Конфигурация логического блока 4	Опции те же, что и в конфигурации логического блока 1 FE-26	9	0 (0)	139
FE-39	Выбор выхода логического блока 4	Опция аналогична функции клеммы цифрового входа DI1 F4-00	0	0 (0)	139
FE-40	Выбор входа 1 логического блока 5	Опция аналогична функции клеммы	0	0 (0)	139
FE-41	Выбор входа 2 логического блока 5	цифрового выхода DO1 F5-01	0	0 (0)	139
FE-42	Конфигурация логического блока 5	Опции те же, что и в конфигурации логического блока 1 FE-26	9	0 (0)	139
FE-43	Выбор выхода логического блока 5	Опция аналогична функции клеммы цифрового входа DI1 F4-00	0	0 (0)	139
FE-44	Выбор входа 1 логического блока 6	Опция аналогична функции клеммы	0	0 (0)	139
FE-45	Выбор входа 2 логического блока 6	цифрового выхода DO1 F5-01	0	0 (0)	139
FE-46	Конфигурация логического блока б	Опции те же, что и в конфигурации логического блока 1	9	0 (0)	139

		EE 26			
FE-47	Выбор выхода логического блока 6	FE-26 Опция аналогична функции клеммы цифрового входа DI1 F4-00	0	0 (0)	139
FE-48	Выбор входа таймера 1	Опция аналогична функции клеммы цифрового выхода DO1 F5-01	0	0 (0)	140
FE-49	Конфигурация таймера 1	0:1х 1:10х 2:100х 3: 1000х 4: 10000х 5: 100000х Разряд сотен: настройка выходного сигнала 0: нет инверсии 1: инверсия 2: выходная константа 1 3: выходная константа 0 4: с 5: инвертированный с 6: или 7: инвертированный или	300	0 (0)	140
FE-50	Время установки таймера 1	0~40000 мс, время задержки=время установки×коэффициент умножения	Oms	0 (0)	140
FE-51	Выбор выхода таймера 1	Опция аналогична функции клеммы цифрового входа DI1 F4-00	0	0 (0)	140
FE-52	Выбор входа таймера 2	Опция аналогична функции клеммы цифрового выхода DO1 F5-01	0	0 (0)	140
FE-53	Конфигурация таймера 2	Опции такие же, как и для конфигурации таймера 1 FE-49	300	0 (0)	140
FE-54	Время установки таймера 2	0~40000 мс, время задержки=время установки×коэффициент умножения	0ms	0 (0)	140
FE-55	Выбор выхода таймера 2	Опция аналогична функции клеммы цифрового входа DI1 F4-00	0	0 (0)	140

FE-56	Выбор входа таймера 3	Опция аналогична функции клеммы цифрового выхода DO1 F5-01	0	0 (0)	140
FE-57	Конфигурация таймера 3	Опции такие же, как и для конфигурации таймера 1 FE-49	300	0 (0)	140
FE-58	Время установки таймера 3	0~40000 мс, время задержки=время установки×коэффициент умножения	0ms	0 (0)	140
FE-59	Выбор выхода таймера 3	Опция аналогична функции клеммы цифрового входа DI1 F4-00	0	0 (0)	140
FE-60	Выбор входа таймера 4	Опция аналогична функции клеммы цифрового выхода DO1 F5-01	0	0 (0)	140
FE-61	Конфигурация таймера 4	Опции такие же, как и для конфигурации таймера 1 FE-49	300	0 (0)	140
FE-62	Время установки таймера 4	0~40000 мс, время задержки=время установки×коэффициент умножения	0ms	0 (0)	140
FE-63	Выбор выхода таймера 4	Опция аналогична функции клеммы цифрового входа DI1 F4-00	0	0 (0)	140
FE-64	Выбор входа 1 арифметического устройства	Опции те же, что и у АО1	0	0 (0)	141
FE-65	Выбор входа 2 арифметического устройства 1	Выбор функции F6-20	0	0 (0)	141
FE-66	Конфигурация арифметического устройства 1	0: Вход 1 + Вход 2 1: Вход 1 - Вход 2 2: Вход 1 × Вход 2 3: Вход 1 ÷ Вход 2 4: Принять меньшее значение 5: Принять большее значение 6: input1 ×input2 7: input1 ÷input2 8: Прямой выход входа 1 (выполняет функцию подключения) 9: Старшее слово положения кодера 10: Младшее слово положения кодера	0	0 (0)	141
FE-67	Установка числа арифметического блока 1	-100.0 \sim 100.0%	0.0%	0 (0)	141
FE-68	Выбор входа 1 арифметического блока 2	Опции те же, что и у АО1 Выбор функции F6-20	0	0 (0)	141
FE-69	Выбор входа 2	Быоор функции 1.0-20	0	0 (0)	141

	арифметического устройства				
FE-70	Конфигурация арифметического блока 2	Опция аналогична конфигурации арифметического блока 1 FE-66	0	0 (0)	141
FE-71	Арифметический блок 2 Установка чисел	-100.0 \scale 100.0%	0.0%	0 (0)	141
FE-72	Выбор входа 1 арифметического блока 3	Опции те же, что и у АО1	0	0 (0)	141
FE-73	Выбор входа 2 арифметического блока 3	Выбор функции F6-20	0	0 (0)	141
FE-74	Конфигурация арифметического устройства 3	Опция аналогична конфигурации арифметического блока 1 FE-66	0	0 (0)	141
FE-75	Арифметический блок 3 Установка чисел	-100.0 ~ 100.0%	0.0%	0 (0)	141
FE-76	Выбор входа 1 арифметического устройства 4	Опции те же, что и у АО1	0	0 (0)	141
FE-77	Выбор входа 2 арифметического блока 4	Выбор функции F6-20	0	0 (0)	141
FE-78	Конфигурация арифметического блока 4	Опция аналогична конфигурации арифметического блока 1 FE-66	0	0 (0)	141
FE-79	Арифметический блок 4 Установка чисел	-100.0 ~ 100.0%	0.0%	0 (0)	141
FE-80	Выбор входа 1 арифметического устройства 5	Опции те же, что и у АО1	0	0 (0)	141
FE-81	Выбор входа 2 арифметического устройства 5	Выбор функции F6-20	0	0 (0)	141
FE-82	Конфигурация арифметического устройства 5	Опция аналогична конфигурации арифметического блока 1 FE-66	0	0 (0)	142
FE-83	Арифметический блок 5 Установка чисел	-100.0 ~ 100.0%	0.0%	0 (0)	142
FE-84	Выбор входа 1 арифметического устройства 6	Опции те же, что и у АО1 Выбор функции F6-20	0	0 (0)	142
FE-85	Выбор входа 2 арифметического устройства 6		0	0 (0)	142
FE-86	Конфигурация арифметического блока 6	Опция аналогична конфигурации арифметического блока 1 FE-66	0	0 (0)	142
FE-87	Арифметический блок 6 Установка чисел	-100.0 ~ 100.0%	0.0%	0 (0)	142
FE-88	Выбор входа фильтра низких частот 1	Опции те же, что и у АО1 Выбор функции F6-20	0	0 (0)	142
FE-89	Время фильтрации	0.000 ~ 10.000s	0.010s	0 (0)	142

Selectric

	фильтра низких частот 1				
FE-90	Выбор входа фильтра низких частот 2	Опции те же, что и у АО1 Выбор функции F6-20	0	0 (0)	142
FE-91	Время фильтрации фильтра низких частот 2	0.000 ~ 10.000s	0.010s	0 (0)	142
FE-92	Аналоговый мультикоммутационный вход 1	Опции те же, что и у АО1 Выбор функции F6-20	0	0 (0)	143
FE-93	Аналоговый мультикоммутационный вход 2	Опции те же, что и у АО1 Выбор функции F6-20	0	0 (0)	143
FE-94	Аналоговые сигналы управления мультипереключателями	Опция аналогична функции клеммы цифрового выхода DO1 F5-01	0	0 (0)	143

FF Параметры связи

Параметры	Наим.	Диапазон настройки и описание	Заводское значение	Изменение	Лист
FF-00	Выбор протокола связи СОММ2	0: Modbus 1: USS-команда 2: CAN Примечание: COMM1 поддерживает только связь по протоколу Modbus.	0	×	144
FF-01	Формат коммуникационных данных	Разряд единиц: формат данных СОММ1 Разряд десятков: формат данных СОММ2 0: 8,N,1 1: 8,E,1 2: 8,O,1 3: 8,N,2 4: 8,E,2 5: 8,O,2	00	×	144
FF-02	Выбор скорости передачи в бодах	Разрядединиц: передачиданных СОММ1Разряддесятков: передачиданных СОММ2 0:1200bps 1: 2400bps 2 : 4800bps:3: 9600bps 4: 19200bps 5: 38400bps:115200bps6: 57600bps 7: 115200bps:250000bps9: 500000bps::	34	×	144
FF-03	Локальный адрес СОММ1	0~247	1	×	144
FF-04	Локальный адрес СОММ2	0~247	1	×	144
FF-05	Время обнаружения таймаута связи	0.1 ∽600.0s	10.0s	0	144
FF-06	Задержка местного ответа СОММ1	0 ∽ 1000ms	5ms	Ο	144
FF-07	Задержка локального	0∽1000ms	5ms	0	144

Selectric

	ответа СОММ2				
FF-08	Действие по таймауту связи	Разряд единиц: действие тайм-аута связи СОММ1 Разряд десятков: действие тайм-аута связи СОММ2 0: Бездействие 1: Сигнал тревоги 2: Неисправность и свободное отключение 3: Сигнал тревоги Нажмите F0-00 для запуска 4: Сигнал тревоги Нажмите F0-07 для запуска 5: Сигнал тревоги Нажмите F0-08 для запуска	00	×	144
FF-09	COMM2USS сообщение PZD количество слов	0~4	2	×	144
FF-10	Связь СОММ1 устанавливает соотношение частот	0.001 ~ 30.000	1.000	0	144
FF-11	Связь СОММ2 устанавливает соотношение частот	0.001 ~ 30.000	1.000	0	144

Fn Параметры производителя

Параметры	Наим.	Диапазон настройки и описание	Заводское значение	Изменение
-	-	-	-	-

FP Запись неисправностей

Параметры	Наим.	Содержание и описание	Лист
	ип последнего отказа	О: Нет неисправностей 19.Co1: Сигнал защиты 1.ocb: Пусковая выхода компаратора 1 кратковременная 20.Co2: Сигнал защиты перегрузка по току выхода компаратора 2 2. осА: перегрузка по 21.Co3: Сигнал защиты току при ускоренном выхода компаратора 3 режиме работы 22.Co4: Сигнал защиты 3.ocd: перегрузка по току выхода компаратора 4 в режиме замедления 23.EEP: Сбой хранения 4.ocn: перегрузка по току параметров в режиме постоянной 24.C1E: Нарушение скорости связи СОММ1 5. оиА: избыточное 25.C2E: Исключение давление при связи СОММ2 ускоренной 26. ссF: Ошибки эксплуатации обнаружения тока 6. оиd: избыточное 27.ArF: Плохая давление в режиме самонастройка замедления 28. Асо: выпадение 7.oun: избыточное аналогового входа давление в режиме 29.PGo: отключение PG постоянной скорости 30. rHo: обрыв	149

		о В П		
		8. ouE: Перенапряжение термистора		
		в режиме ожидания 31. Abb: Неисправности		
		9. dcL: рабочее при аварийном простое		
		пониженное напряжение 32.cno: неисправность		
		10. PLI: Вход не в фазе контактора зарядки		
		11. PLo: выход вне фазы 33.GFF: Неисправность		
		12. FoP: Защита силовых заземления выхода		
		устройств 34.Іо1: Бронирование		
		13. оНІ: Перегрев 35.Іо2: Бронирование		
		преобразователя 36. PnL: Бронирование		
		частоты 37. dcE: Ненормальное		
		14. oLI: Перегрузка напряжение шины		
		преобразователя постоянного тока		
		частоты		
		15. oLL: Перегрузка		
		двигателя		
		16. EEF: Внешний отказ		
		17. oLP: Двигатель		
		перегружен		
		18. ULd: Недогрузка		
	***	двигателя		
	Накопленное время			
FP-01	работы на момент	Минимальная единица измерения: 1 ч	149	
	последней			
	неисправности			
FP-02	Частота работы при	Минимальная единица измерения: 0,01 Гц	149	
	последнем отказе	-		
FP-03	Заданная частота на момент последнего сбоя	Минимальная единица измерения: 0,01 Гц	149	
	Выходной ток при			
FP-04	последней	Минимальная единица измерения: 0,1 А		
11 04	неисправности	типимальная единица измерения. 0,1 71	149	
	Выходное напряжение			
FP-05	при последней	Минимальная единица измерения: 0,1 В	149	
	неисправности		,	
TD 0.5	Выходная мощность при	0.4. 5	149	
FP-06	последнем отказе	Линимальная мощность: 0,1 кВт		
	Напряжение на шине при			
FP-07	последней	Минимальная единица измерения: 0,1 В	149	
	неисправности	•		
	Температура моста			
FP-08	инвертора при последней	Минимальная единица измерения: 0,1 C°	149	
	неисправности			
	Состояние клеммного	Десять тысяч: DI5 Тысяча: DI4 Сотня: DI3		
FP-09	входа при последней	десять тысяч: DIS тысяча: DI4 Сотня: DI3 Десять: DI2 Индивидуум: DI1	149	
	неисправности 1	деелть. D12 ипдивидуум. D11		
	Состояние клеммного	Десять тысяч: DI10 Тысяча: DI9 Сотня: DI8		
FP-10	входа при последней	Десять: DI7 Отдельный: DI6	149	
	неисправности 2	7		
FP-11	Тип предпоследней	То же значение, что и FP-00	149	
	неисправности	,		
	Накопленное время			
FP-12	работы при	Минимальная единица измерения: 1 ч	149	
	предпоследней	•		
	неисправности Тип третьей			
FP-13	неисправности с конца	То же значение, что и FP-00	149	
I	полоправности с конца			

Selectric

FP-14	Накопленное время работы при третьей неисправности с конца	Минимальная единица измерения: 1 ч	149
FP-15	Тип четвертой неисправности с конца	То же значение, что и FP-00	149
FP-16	Накопленное время работы при четвертой неисправности с конца	Минимальная единица измерения: 1 ч	
FP-17	Тип пятой неисправности с конца	То же значение, что и FP-00	
FP-18	Накопленное время работы при пятой неисправности с конца	Минимальная единица измерения: 1 ч	
FP-19	Однократное время работы в случае отказа	Минимальная единица измерения: 0,1 ч	
FP-20	Очистка записи неисправностей	11: Очистить параметры этого меню, после работы оно автоматически изменится на 00.	150

FU Мониторинг данных

Параметры	Наим.	Содержание и описание	Лист		
FU-00	Рабочая частота	Частота, отражающая скорость вращения двигателя, минимальная единица измерения: 0,01 Гц	150		
FU-01	заданная частота	Мигающая индикация единиц измерения, минимальная единица измерения: 0,01 Гц	150		
FU-02	Выходной ток	Минимальная единица измерения: 0,1 А	150		
FU-03	Процент от тока нагрузки	минимальная единица: 0,1%			
FU-04	Выходное напряжение	Минимальная единица измерения: 0,1 В			
FU-05	Скорость бега	Минимальная единица измерения: 1 об/мин			
FU-06	заданная скорость	Мигающая индикация единиц измерения, минимальная единица измерения: 1 об/мин			
FU-07	Напряжение шины постоянного тока	Минимальная единица измерения: 0,1 В			
FU-08	выходная мощность	Минимальная мощность: 0,1 кВт	150		
FU-09	Выходной крутящий момент	иомент минимальная единица измерения: 0,1 %			
FU-10	Заданный крутящий момент	При номинальном моменте, равном 100%,			
FU-11	скорость бегущей строки	Минимальная единица измерения: 1 м/с	151		
FU-12	Заданная линейная скорость	Мигающая индикация единиц измерения, минимальная единица измерения: 1 м/с	151		
FU-13	Значение обратной связи ПИД	Минимальная единица: 0,1%	151		
FU-14	Заданное значение ПИД	Мигающая индикация единиц измерения, минимальная единица измерения: 0,1%	151		
FU-15	Выходное значение ПИД-регулятора	Минимальная единица: 0,1%	151		
FU-16	Значение счетчика	Минимальная единица: 1	151		
FU-17	Фактическая длина метража	Минимальная единица измерения: 1 м	151		
FU-18	AI1	Минимальная единица: 0,1%	151		
FU-19	AI2	Минимальная единица: 0,1%	151		
FU-20	AI3	Минимальная единица: 0,1%	151		
FU-21	AI4	Минимальная единица: 0,1%	151		
FU-22	PFI	Минимальная единица: 0,1%	151		

FU-24 Режим и фаза тока ПЛК минимальная единица измерения: 0,1 °с 15 FU-25 Количество циклов работы ПЛК Минимальная единица: 1 15 FU-26 Время, оставшееся в текуптей фазе ПЛК Минимальная единица измерения: 0,1 °с или 0,1 мин, как определено разрядом тысяч F8-00 15 FU-27 Выход арифметического устройства 1 Минимальная единица: 0,1 °к 15 FU-28 Выход арифметического устройства 2 Минимальная единица: 0,1 °к 15 FU-30 Выход арифметического устройства 3 Минимальная единица: 0,1 °к 15 FU-31 Выход арифметического устройства 4 Минимальная единица: 0,1 °к 15 FU-31 Выход арифметического устройства 5 Минимальная единица: 0,1 °к 15 FU-32 Выход арифметического устройства 6 Минимальная единица: 0,1 °к 15 FU-33 Выход арифметического устройства 6 Минимальная единица: 0,1 °к 15 FU-34 Выход арифметического устройства 6 Минимальная единица: 0,1 °к 15 FU-33 Выход арифметического устройства 5 Минимальная единица: 0,1 °к 15 FU-34 Выход арифметического устройства 5	FU-23	Значение регулировки	Мигающая индикация единиц измерения,	151	
FU-24 Режим и фаза тока ПЛК режима 2 15 FU-25 Количество пиклов работы ПЛК Минимальная единица: 1 15 FU-26 Текупісі фазе ПЛК Минимальная единица измерения: 0,1 с или 15 15 FU-27 Выход арифметического устройства 1 Минимальная единица: 0,1% 15 FU-28 Выход арифметического устройства 2 Минимальная единица: 0,1% 15 FU-30 Выход арифметического устройства 3 Минимальная единица: 0,1% 15 FU-31 Выход арифметического устройства 4 Минимальная единица: 0,1% 15 FU-32 Выход арифметического устройства 5 Минимальная единица: 0,1% 15 FU-33 Выход арифметического устройства 6 Минимальная единица: 0,1% 15 FU-34 Выход фильтра низких частот 1 Минимальная единица: 0,1% 15 FU-34 Выход фильтра низких частот 2 Минимальная единица: 0,1% 15 FU-35 Аналоговые многократные коммутационные выходы Минимальная единица: 0,1% 15 FU-36 Температура радиатора Минимальная единица: 0,1% 15 FU-37 Отклоне		ВВЕРХ/ВНИЗ	минимальная единица измерения: 0,1% Пример: 2.03 представляет собой стадию 3		
FU-26 Время, оставшееся в текущей фазе ПЛК Минимальная единица: 0,1 с или 0,1 мин. как определено разрядом тысяч F8-00 15 FU-27 Выход арифметического устройства 1 Минимальная единица: 0,1% 15 FU-28 Выход арифметического устройства 2 Минимальная единица: 0,1% 15 FU-29 Выход арифметического устройства 3 Минимальная единица: 0,1% 15 FU-30 Выход арифметического устройства 4 Минимальная единица: 0,1% 15 FU-31 Выход арифметического устройства 5 Минимальная единица: 0,1% 15 FU-32 Выход фильтра низких частот 1 Минимальная единица: 0,1% 15 FU-33 Выход фильтра низких частот 2 Минимальная единица: 0,1% 15 FU-34 Выход фильтра низких частот 2 Минимальная единица: 0,1% 15 FU-35 Аналоговые многократные коммутационные выходы Минимальная единица: 0,1% 15 FU-38 Частота обнаружения РС Минимальная единица: 0,1% 15 FU-38 Частота обнаружения РС Минимальная единица измерения: 0,1 Гц 15 FU-40 Счетчик кВт-ч Минимальная единица измерения: 0,1 Гц	FU-24	•		151	
FU-26 текущей фазе ПЛК 0,1 мин, как определено разрядом тысяч F8-00 15 FU-27 Выход арифментческого устройства 2 Минимальная единица: 0,1% 15 FU-28 Выход арифментческого устройства 2 Минимальная единица: 0,1% 15 FU-29 Выход арифментческого устройства 3 Минимальная единица: 0,1% 15 FU-30 Выход арифментческого устройства 5 Минимальная единица: 0,1% 15 FU-31 Выход арифментческого устройства 6 Минимальная единица: 0,1% 15 FU-32 Выход фильтра низких частот 1 Минимальная единица: 0,1% 15 FU-33 Выход фильтра низких частот 2 Минимальная единица: 0,1% 15 FU-34 Выход фильтра низких частот 2 Минимальная единица: 0,1% 15 FU-35 Апалоговые многократные коммутационные выходы Минимальная единица: 0,1% 15 FU-36 Температура радиатора Минимальная единица: 0,1% 15 FU-37 Отклонение счетчика Минимальная единица: 0,1% 15 FU-38 Частота обнаружения Рб Минимальная единица измерения: 0,1°С 15 FU-39	FU-25	ПЛК		151	
FU-27 Выход арифметического устройства 1 Минимальная единица: 0,1% 15 FU-28 Выход арифметического устройства 2 Минимальная единица: 0,1% 15 FU-29 Выход арифметического устройства 3 Минимальная единица: 0,1% 15 FU-30 Выход арифметического устройства 4 Минимальная единица: 0,1% 15 FU-31 Выход арифметического устройства 6 Минимальная единица: 0,1% 15 FU-32 Выход фильтра низких частот 1 Минимальная единица: 0,1% 15 FU-33 Выход фильтра низких частот 1 Минимальная единица: 0,1% 15 FU-34 Выход фильтра низких частот 2 Минимальная единица: 0,1% 15 FU-35 Аналоговые многократные коммутационные выходы Минимальная единица измерения: 0,1°C 15 FU-36 Температура радиатора Минимальная единица измерения: 0,0% 15 FU-38 Частота обнаружения РG Минимальная единица измерения: 0,01°M. 15 FU-39 Выходной коэффициент мощности Минимальная единица измерения: 0,1°Г 15 FU-40 Счетчик кВт-ч Минимальная единица измерения: 0,1°Г 15	FU-26	•		151	
FU-28 устройства 2 Минимальная единица: 0,1% 15 FU-29 Выход арифметического устройства 3 Минимальная единица: 0,1% 15 FU-30 Выход арифметического устройства 5 Минимальная единица: 0,1% 15 FU-31 Выход арифметического устройства 6 Минимальная единица: 0,1% 15 FU-32 Выход фильтра низких частот 1 Минимальная единица: 0,1% 15 FU-33 Выход фильтра низких частот 2 Минимальная единица: 0,1% 15 FU-34 Выход фильтра низких частот 2 Минимальная единица: 0,1% 15 FU-35 Апалоговые многократные коммутационшье выходы Минимальная единица: 0,1% 15 FU-36 Температура радиатора Минимальная единица: 0,1% 15 FU-37 Отклонение счетчика Минимальная единица: 0,1% 15 FU-38 Частота обнаружения РС Минимальная единица измерения: 0,01% 15 FU-39 Выходной коэффициент мощности Минимальная единица измерения: 0,1 Гц 15 FU-40 Счетчик кВт-ч Минимальная единица измерения: 0,01 15 FU-41 Таймер счетчика<	FU-27	Выход арифметического		151	
FU-29 устройства 3 Минимальная единица: 0,1% 15 FU-30 Выход арифметического устройства 4 Минимальная единица: 0,1% 15 FU-31 Выход арифметического устройства 5 Минимальная единица: 0,1% 15 FU-32 Выход фильтра низких частот 1 Минимальная единица: 0,1% 15 FU-33 Выход фильтра низких частот 2 Минимальная единица: 0,1% 15 FU-34 Выход фильтра низких частот 2 Минимальная единица: 0,1% 15 FU-35 Аналоговые многократные коммутационные выходы Минимальная единица: 0,1% 15 FU-36 Температура радиатора Минимальная единица измерения: 0,1°C 15 FU-37 Отклонение счетчика Минимальная единица измерения: 0,1°C 15 FU-38 Частота обнаружения РG Минимальная единица измерения: 0,1°C 15 FU-39 Выходной коэффициент мощности Минимальная единица измерения: 0,1°C 15 FU-40 Счетчик кВт-ч Минимальная единица измерения: 0,1°C 15 FU-41 Таймер счетчика 0,0~6553,5 кВт-ч, нажмите и удерживайте одновременно. ¬, ¬, этот параметр и кВт-ч счетчика будут очищены одновременно.	FU-28	устройства 2	Минимальная единица: 0,1%	151	
FU-30 устройства 4 Минимальная единица: 0,1% 15 FU-31 Выход арифметического устройства 5 Минимальная единица: 0,1% 15 FU-32 Выход фильтра низких частот 1 Минимальная единица: 0,1% 15 FU-33 Выход фильтра низких частот 2 Минимальная единица: 0,1% 15 FU-34 Выход фильтра низких частот 2 Минимальная единица: 0,1% 15 FU-35 Аналоговые многократные коммутационные выходы Коммутационные выходы Коммутационные выходы Коммутационные выходы Коммутационные выходы Коммутационные счетчика Минимальная единица: 0,1% 15 FU-36 Температура радиатора Коммутационные выходы Коммутационные счетчика Минимальная единица измерения: 0,1°C 15 FU-37 Отклонение счетчика Минимальная единица измерения: 0,1°C 15 FU-38 Частота обнаружения РО Минимальная единица измерения: 0,1°C 15 FU-39 Выходной коэфициент мощности Минимальная единица измерения: 0,1°C 15 FU-40 Счетчик кВт-ч Минимальная единица измерения: 0,1°C 15 FU-41 Таймер счетчика О,0~6553,35 кВт-ч, нажмите и удерживайте одновременно одновременно одновременно одновременно одновременно одновременно	FU-29		Минимальная единица: 0,1%	151	
FU-31 устройства 5 Минимальная единица: 0,1% 15 FU-32 Выход арифметического устройства 6 Минимальная единица: 0,1% 15 FU-33 Выход фильтра низких частот 1 Минимальная единица: 0,1% 15 FU-34 Выход фильтра низких частот 2 Минимальная единица: 0,1% 15 FU-35 Аналоговые многократные коммутационные выходы Минимальная единица измерения: 0,1°C 15 FU-36 Температура радиатора Минимальная единица измерения: 0,1°C 15 FU-37 Отклонение счетчика Минимальная единица измерения: 0,1°C 15 FU-38 Частота обнаружения РО Минимальная единица измерения: 0,1°C 15 FU-39 Выходной коэффициент мощности Минимальная единица измерения: 0,1°C 15 FU-40 Счетчик кВт-ч Минимальная единица измерения: 0,1°C 15 FU-40 Счетчик кВт-ч Минимальная единица: 0,1% 15 Muнимальная единица: 0,1% 15 15 FU-40 Счетчика Минимальная единица: 0,1% 15 Muнимальная единица: 0,1% 15 15 Muнимальная единиц	FU-30		Минимальная единица: 0,1%	151	
FU-32 устройства 6 Минимальная единица: 0,1% 15 FU-33 Выход фильтра низких частот 1 Минимальная единица: 0,1% 15 FU-34 Выход фильтра низких частот 2 Минимальная единица: 0,1% 15 FU-35 Аналоговые многократные коммутационные выходы Минимальная единица измерения: 0,1°C 15 FU-36 Температура радиатора Минимальная единица измерения: 0,1°C 15 FU-37 Отклонение счетчика Минимальная единица измерения: 0,01%, минимальная единица измерения: 0,01%, минимальная единица измерения: 0,01%, минимальная единица измерения: 0,01 15 FU-38 Частота обнаружения РО Минимальная единица измерения: 0,01%, минимал	FU-31	устройства 5	Минимальная единица: 0,1%	151	
FU-35 частот 1 Минимальная единица: 0,1% 15 FU-34 Выход фильтра низких частот 2 Минимальная единица: 0,1% 15 FU-35 Аналоговые многократные коммутационные выходы Минимальная единица: 0,1% 15 FU-36 Температура радиатора Минимальная единица измерения: 0,1°C 15 FU-37 Отклонение счетчика Р9-15 "Установить значение счета" как 100%, минимальная единица измерения: 0,01%. 15 FU-38 Частота обнаружения РО Минимальная единица измерения: 0,1°C 15 FU-39 Выходной коэффициент мощности Минимальная единица измерения: 0,1°C 15 FU-39 Выходной коэффициент мощности Минимальная единица измерения: 0,1°C 15 FU-39 Выходной коэффициент мощности Минимальная единица измерения: 0,1°C 15 FU-40 Счетчик кВт-ч Минимальная единица измерения: 0,1°C 15 Mинимальная единица измерения: 0,01% 15 Mинимальная единица измерения: 0,01% 15 FU-39 Выходной коэффициент мощности 0,0°<-6553,5 кВт-ч, нажмите и удерживайте одновременно Десять свяч: Обрукт очищены будут очищены одновременно Десять свяч: Обрукт очищены одновременно Десять тысяч: Обру	FU-32		Минимальная единица: 0,1%	151	
FU-35 Аналоговые многократные коммутационные выходы Минимальная единица: 0,1% 15 FU-36 Температура радиатора Минимальная единица измерения: 0,1°C 15 FU-37 Отклонение счетчика Минимальная единица измерения: 0,01%. 15 FU-38 Частота обнаружения PG Минимальная единица измерения: 0,01%. 15 FU-39 Выходной коэффициент мощности Минимальная единица измерения: 0,01%. 15 FU-40 Счетчик кВт-ч 0,0~6553,5 кВт-ч, нажмите и удерживайте одновременно	FU-33		Минимальная единица: 0,1%	151	
FU-35 коммутационные выходы Минимальная единица измерения: 0,1°C 15 FU-36 Температура радиатора Минимальная единица измерения: 0,1°C 15 FU-37 Отклонение счетчика БР-15 "Установить значение счета" как 100%, минимальная единица измерения: 0,01%. 15 FU-38 Частота обнаружения PG Минимальная единица измерения: 0,01%. 15 FU-39 Выходной коэффициент мощности Минимальная единица измерения: 0,01%. 15 БРИ-39 Минимальная единица измерения: 0,01%. 15 5 2 2 3 3 15 5 2 3 3 15 6 2 <td c<="" td=""><td>FU-34</td><td>частот 2</td><td>Минимальная единица: 0,1%</td><td>151</td></td>	<td>FU-34</td> <td>частот 2</td> <td>Минимальная единица: 0,1%</td> <td>151</td>	FU-34	частот 2	Минимальная единица: 0,1%	151
FU-36 Температура радиатора Минимальная единица измерения: 0,1°C 15 FU-37 Отклонение счетчика F9-15 "Установить значение счета" как 100%, минимальная единица измерения: 0,01%. 15 FU-38 Частота обнаружения PG Минимальная единица измерения: 0,01 Гц 15 FU-39 Выходной коэффициент мощности Минимальная единица измерения: 0,01 15 FU-40 Счетчик кВт-ч одновременно одновременно одновременно одновременно. , этот параметр и даймер счетчика будут очищены одновременно. 15 FU-41 Таймер счетчика 0.00~655.35h, нажмите и удерживайте одновременно. 15 FU-42 Состояние клемм цифрового входа Десять тысяч: DI5 Тысяча: DI4 Сотня: DI3 Десять: DI2 Индивидуум: DI1 С: недействительно 1: действительно 15 FU-43 Состояние клемм цифрового входа Десять тысяч: DI10 Тысяча: DI9 Сотня: DI8 Десять: DI7 Отдельный: DI6 С: недействительно 1: действительно 15 FU-44 Состояние клемм цифрового выхода Тысяча: T2 Сотня: T1 Десять: ДО2 Единица: ДО1 С: недействительно 1: действительно 15 FU-45 Состояние клемм дифрового выхода Тысяча: T6 Сотня: T5 Десять: T4 Индивидуум: Такача: T6 Сотня: T5 Десять: T4 Инд	FU-35	_	Минимальная единица: 0,1%	151	
FU-37 Отклонение счетчика минимальная единица измерения: 0,01%. 15 FU-38 Частота обнаружения PG Минимальная единица измерения: 0,1 Гц 15 FU-39 Выходной коэффициент мощности Минимальная единица измерения: 0,01 15 FU-40 Счетчик кВт-ч 0,0~6553,5 кВт-ч, нажмите и удерживайте одновременно ∴ , этот параметр и таймер счетчика будут очищены одновременно. 15 FU-41 Таймер счетчика 0.00~655,35h, нажмите и удерживайте одновременно. 15 FU-42 Состояние клемм цифрового входа Десять: ОІЗ Тысяча: DІ4 Сотня: DІЗ Десять: DІ2 Индивидуум: DІ1 О: недействительно 15 FU-43 Состояние клемм расширенного цифрового входа Десять: DІ7 Отдельный: DІ6 О: недействительно 15 FU-44 Состояние клемм цифрового выхода Тысяча: T2 Сотня: T1 Десять: ДО2 Единица: ДО1 О: недействительно 1: действительно 15 FU-45 Состояние клемм дифрового цифрового Тысяча: T6 Сотня: T5 Десять: T4 Индивидуум: Тысяча: T6 Сотня: T5 Десять: T4 Индивидуум: Тысяча: T6 Сотня: T5 Десять: T4 Индивидуум: Такура: T3	FU-36	1	Минимальная единица измерения: 0,1°C	151	
FU-38 Частота обнаружения PG Минимальная единица измерения: 0,1 Гц 15 FU-39 Выходной коэффициент мощности Минимальная единица измерения: 0,01 15 FU-40 Счетчик кВт-ч 0,0~6553,5 кВт-ч, нажмите и удерживайте одновременно одновременно одновременно. 15 FU-41 Таймер счетчика будут очищены одновременно. 0.00~655.35h, нажмите и удерживайте одновременно. 15 FU-42 Состояние клемм цифрового входа Десять тысяч: DI5 Тысяча: DI4 Сотня: DI3 Десять: DI2 Индивидуум: DI1 0: недействительно 1: действительно 15 FU-43 Состояние клемм расширенного цифрового входа Десять тысяч: DI10 Тысяча: DI9 Сотня: DI8 Десять: DI7 Отдельный: DI6 0: недействительно 1: действительно 15 FU-44 Состояние клемм цифрового выхода Тысяча: T2 Сотня: T1 Десять: ДО2 Единица: ДО1 0: недействительно 1: действительно 15 FU-45 Состояние клемм расширенного цифрового Тысяча: T6 Сотня: T5 Десять: T4 Индивидуум: Т3 15	FU-37	Отклонение счетчика		151	
FU-39 Выходной коэффициент мощности Минимальная единица измерения: 0,01 152 FU-40 Счетчик кВт-ч 0,0~6553,5 кВт-ч, нажмите и удерживайте одновременно одновременно одновременно. 152 FU-41 Таймер счетчика 0.00~655.35h, нажмите и удерживайте одновременно. 152 FU-42 Состояние клемм цифрового входа Десять тысяч: DI5 тысяча: DI4 Сотня: DI3 Десять: DI2 Индивидуум: DI1 0: недействительно 1: действительно 152 FU-43 Состояние клемм расширенного цифрового входа Десять тысяч: DI10 Тысяча: DI9 Сотня: DI8 Десять: DI7 Отдельный: DI6 0: недействительно 1: действительно 152 FU-44 Состояние клемм цифрового выхода Тысяча: T2 Сотня: T1 Десять: ДО2 Единица: ДО1 0: недействительно 1: действительно 152 FU-45 Состояние клемм расширенного цифрового трасшительно тысяча: T6 Сотня: T5 Десять: T4 Индивидуум: Т3 152	FU-38	Частота обнаружения PG		151	
FU-40 Счетчик кВт-ч 0,0~6553,5 кВт-ч, нажмите и удерживайте одновременно , , , этот параметр и таймер счетчика будут очищены одновременно. 15.2 FU-41 Таймер счетчика одновременно. 0.00~655.35h, нажмите и удерживайте одновременно. кВт-ч счетчика будут очищены одновременно. КВт-ч счетчика будут очищены одновременно. Десять тысяч: DI5 Тысяча: DI4 Сотня: DI3 Десять: DI2 Индивидуум: DI1 0: недействительно 1: действительно 15.2 FU-43 Состояние клемм расширенного цифрового входа Десять тысяч: DI10 Тысяча: DI9 Сотня: DI8 Десять: DI7 Отдельный: DI6 0: недействительно 1: действительно 15.2 FU-44 Состояние клемм цифрового выхода Тысяча: Т2 Сотня: Т1 Десять: ДО2 Единица: ДО1 0: недействительно 1: действительно 15.2 FU-45 Состояние клемм расширенного цифрового Тысяча: Т6 Сотня: Т5 Десять: Т4 Индивидуум: Т3 15.2		Выходной коэффициент	_	152	
FU-41 Таймер счетчика одновременно	FU-40		одновременно \triangle , ∇ , этот параметр и таймер счетчика будут очищены	152	
FU-42 Состояние клемм цифрового входа Десять: DI2 Индивидуум: DI1 0: недействительно 1: действительно 152 FU-43 Состояние клемм расширенного цифрового входа Десять тысяч: DI10 Тысяча: DI9 Сотня: DI8 Десять: DI7 Отдельный: DI6 0: недействительно 1: действительно 152 FU-44 Состояние клемм цифрового выхода Тысяча: T2 Сотня: T1 Десять: ДО2 Единица: ДО1 0: недействительно 1: действительно 152 FU-45 Состояние клемм расширенного цифрового Тысяча: T6 Сотня: T5 Десять: T4 Индивидуум: Т3 152	FU-41	Таймер счетчика	одновременно \triangle , ∇ , этот параметр и кВт-ч счетчика будут очищены одновременно.		
FU-43 расширенного цифрового входа Десять: DI7 Отдельный: DI6 152 FU-44 Состояние клемм цифрового выхода Тысяча: T2 Сотня: T1 Десять: ДО2 Единица: ДО1 152 FU-45 Состояние клемм расширенного цифрового Тысяча: T6 Сотня: T5 Десять: T4 Индивидуум: Т3 152 FU-45 Тысяча: T6 Сотня: T5 Десять: T4 Индивидуум: Т3 152	FU-42		Десять: DI2 Индивидуум: DI1	152	
FU-44 Состояние клемм цифрового выхода ДО1 0: недействительно 1: действительно 15% FU-45 Состояние клемм расширенного цифрового Тысяча: Т6 Сотня: Т5 Десять: Т4 Индивидуум: Т3 15%	FU-43	расширенного цифрового	Десять: DI7 Отдельный: DI6 0: недействительно 1: действительно	152	
FU-45 расширенного цифрового ТЗ 152	FU-44		ДО1	152	
	FU-45			152	
Тысяча: компаратор 4 Сотня: компаратор 3	FU-46	Состояние выхода	Тысяча: компаратор 4 Сотня: компаратор 3 Десять: компаратор 2 Индивидуум: компаратор 1	152	
FU-47 Ошибки связи СОММ1 0 ~ 65000 152	FU-47	Ошибки связи СОММ1	0~65000	152	

FU-48	Количество ошибок связи с СОММ2	0~65000	152
FU-49	Время опроса канала связи СОММ1	Минимальная единица измерения: 0,001 с	152
FU-50	Время опроса канала связи СОММ2	Минимальная единица измерения: 0,001 с	152
FU-51	Приведенная частота после темпов ускорения и замедления	Минимальная единица измерения: 0,01 Гц	152
FU-52	Старшее слово положения PG	Двоичное представление положения обратной связи кодера старший 16 бит	152
FU-53	Младшее слово положения PG	Двоичное представление положения обратной связи кодера 16 бит младшего разряда	152
FU-54	Старшее слово значения счета счетчика 2	Старшие 16 разрядов значения счета в двоичном представлении	152
FU-55	Младшее слово значения счета счетчика 2	Двоичное представление значения счета в младших 16 битах	152
FU-56	Накопленное время работы вентилятора	Минимальная единица измерения: 1 ч	152
FU-57	Дата производства	Минимальная единица измерения: 00,00	152
FU-58	Номер преобразователя.	Минимальная единица измерения: 0001	152
Прочие	Сохранить	-	-




б Описание функциональных параметров

6.1 F0 Основные параметры

		Заводское			0
F0-00	Цифровая частота подачи	значение	50.00Hz	Изменение	(0)
Диапазон	0,00 Гц ~ F0-06 "Максимальная	частота"			
настройки					
	Нормальная работа основного	Заводское			0
F0-01	канала подачи	значение	0300	Изменение	(0)
Диапазон настройки	Разряд тысяч, разряд сотен: заданный канал 2 Разряд десятков, разряд единиц заданный канал 1 0: подается цифровое сообщение F0-00, панель управления △ , ∨ настраивается 1: подается сообщение COMM1, F0-00 для начального значени 2: Задана связь COMM2, F0-00 для начального значения 3: AI1 4: AI2 5: AI3 [©] 6: AI 4(1) 7: Значение регулировки ВВЕРХ/ВНИЗ 8: PFI 9: Арифметический блок 1 10: Арифметический блок 2 11: Арифметический блок 3 12: Арифметический блок 4 13: Потенциометр панели				

Заданный частотный канал показан ниже:



Преобразователь частоты имеет пять режимов работы с приоритетами от высокого к низкому: толчковый, ПИД процесса, ПЛК, многосекционный скоростной и нормальный. Например, в нормальном режиме работы, если многодиапазонная скорость действительна, основная частота подачи определяется многодиапазонной частотой.

Для выбора канала основной подачи в обычном режиме работы используется F0-01 "Канал основной подачи в обычном режиме работы", для переключения цифровой вход 44 "Переключение канала частоты основной подачи", цифровой вход 45 "Канал частоты основной подачи и канал управления работой", а для одновременного переключения основной подачи - длинное нажатие клавиш " , \triangle " или длинное нажатие клавиш " , \triangle ". Одновременное переключение" и длительное нажатие " , \triangle " или длительное нажатие " , \triangle " или длительное нажатие " канала заданной частоты и канала управления работой функция принудительного переключения, цифровой

 $^{\odot}$ AI3 и AI4 - расширенные аналоговые клеммные входы, необходимо сконфигурировать плату расширения и задать параметры F0-15

102

вход 44 и 45 подробнее см. стр. 90, цифровой вход 44 и 45. Страница 90, а функция переключения каналов комбинацией клавиш подробно описана на странице 134. При принудительном переключении основного заданного канала нормальной работы на заданный канал 2 по цифровому входу 45 "Одновременное переключение основного заданного частотного канала и командного канала работы" или комбинации клавиш " , \triangle " пульта, частота с более высоким приоритетом, чем основной заданный канал нормальной работы, будет недействительна. Заданный приоритет (например, толчковый режим, многоступенчатая скорость) недействителен.

- Панал вспомогательной подачи определяется параметром F0-04 "Выбор канала вспомогательной подачи" и может быть отключен цифровым входом 32 "Отключение канала вспомогательной подачи".
- □ F7-00 "Выбор функции ПИД-регулирования" = 2 позволяет корректировать заданную частоту перед темпом.
- □ Команда перемещения толчками действительна для управления клеммой с помощью дискретного входа 14 "Положительное вращение в толчковом режиме" или 15 "Обратное вращение в толчковом режиме".
- Окончательное использование данной частоты также ограничивается параметрами F0-07 "Upper Limit Frequency" и F0-08 "Lower Limit Frequency".

F0-02	Выбор канала команды	Заводское	10	Изменение	×
	выполнения	значение			
Пиапазон	Разряд десятков: выбор командного канала 2 Разряд единиц: выбор командного канала 1				
настроики	0: панель управления 1: виртуальная клемма 1 (FWD1/REV1) 2: виртуальная клемма 2 (FWD2/REV2) 3: Управление COMM1 4: Управление COMM2				

- Ш Цифровой вход 42 "Run command channel 1/2 switching" Когда вход недействителен, действует источник команд, выбранный для канала команд 1, а когда вход действителен, действует источник команд, выбранный для канала команд 2. Подробности см. на стр. 90.
- Выбор канала запуска также может быть использован для длительного нажатия клавиш " , " или длительного нажатия клавиш " ▷ , ▽ " для одновременного переключения канала основной заданной частоты и канала запуска для переключения функции обязательного переключения, комбинация клавиш для отключения канала запуска для изменения функции канала подробнее см. Страница 134.
- СОММ2 это дополнительный коммуникационный порт, см. раздел "Коммуникационные компоненты" в главе 9.

F0-03	Заданный режим удержания частоты	Заводское значение	000	Изменение	0 (0)
Диапазон настройки	Разряд единиц: выбор о хранения данных при ве отключении питания		сохр дифиц й ча	ранением частот цированный по	ы на связи

Разряд десятков:	остановка 0: 🛆 ,	$\overline{}$	Модифици	ированное	удержание
и сохранение	общего _{основно}	ой задал	нной частот	ы при выкл	іючении
выбора	1: 🛆	∇	Измененна	я частота	основного
	питания F0-00.	и при в	ыключении	восстанавл	пивается до
	0: Выбо	р обяза	ательного уд	цержания в	ыключения
Разряд	сотен: недейст	вителе	Н		
принудительный	выбор при 1: При	і вык.	лючении с	охраняется	действие
остановке	обязате	льного	выбора		

- □Разряд единиц этого параметра, "Выбор накопителя при отключении питания", действительны только для F0-01 "Нормальный режим работы основного заданного канала", если заданный канал 1 (разряд десятков, разряд единиц) или заданный канал 2 (разряд тысяч, разряд сотен) = 00, 01, 02.
- Пазряд десятков "Остановка и сохранение общего выбора" и разряд сотен "Остановка и сохранение принудительного выбора" этого параметра действительны только тогда, когда заданный канал 1 (разряд десятков, разряд единиц) или заданный канал 2 (разряд тысяч, разряд сотен) параметра F0-01 "Основной заданный канал для нормальной работы" = 00.
- \square Разряд десятков этого параметра "Остановка и сохранение общего выбора" = 0, а \triangle , ∇ После изменения основной заданной частоты эта функция удержания действует только в том случае, если до остановки преобразователя частоты не действует режим работы с более высоким приоритетом (например, многосекционная скорость, перемещение толчками). На эту позицию также влияет "выбор принудительного удержания стоп" в разряде сотен.
- ШЕсли разряд сотен этого параметра "Остановка и сохранение принудительного выбора" = 0, то удержание остановки определяется значением установки разряда десятков "Остановка и сохранение общего выбора"; если "Остановка и сохранение принудительного выбора" = 1, то удержание остановки действует в обязательном порядке \triangle , ∇ модифицированной основной заданной частоты, независимо от того, действует ли перед остановкой более приоритетный режим работы, и независимо от недействительности удержание остановки "Остановка и сохранение общего выбора" в разряде десятков.

F0-04	Выбор канала вспомогательной	Заводское	0	Изменение 0		
10-04	подачи	значение	U	(0)		
	0: Нет 1: F0-00 "Цифровая установка частоты" 2: Значение регулирования ВВЕРХ/ВНИЗ					
Диапазон настройки	3: AI1 4: AI2 5: AI3 6: AI4 7: PFI					
•	8: Арифметический блок 1 9: Арифметический блок 2 10: Арифметический					
	блок 3 11: Арифметический блок 4 1	12: Потенциометр	панели	I		
F0-05	Коэффициент усиления	Заводское	1.000	Изменение 0		
FU-03	вспомогательного канала	значение	1.000	изменение (0)		
Диапазон	-1.000 ~ 1.000					
настройки	1.000 1.000					

Подробнее см. описание F0-00 и F0-01 на стр. 74.

F0-06	Максимальная частота	Заводское значение	50.00Hz	Изменение	×
Диапазон	V/F-регулирование: F0-07 "Верхний предел частоты" - 650,00 Гц Векторное				
настройки	управление: F0-07 "Верхний предел частоты" - 200,00 Гц				
F0-07	Верхняя частота	Заводское значение	50.00Hz	Изменение	×

Диапазон настройки	F0-08 "Нижний предел частоты" ~ F0-06 "Максимальная частота"				
F0-08	низкая частота	Заводское значение	0.00Hz	Изменение	×
Диапазон настройки	0,00 Гц ~ F0-07 "Верхняя	граничная частота"			

- □ F0-06 "Максимальная частота" это частота, которая соответствует 100% установки частоты, и используется для аналоговых входов и PFI для калибровки времени установки частоты.
- □ F0-07 "Upper Limit Frequency" и F0-08 "Lower Limit Frequency" ограничивают конечную заданную частоту.

F0-09	блокировка направления	Заводское значение	0	Изменение	0(0)
Диапазон настройки	0: И вперед, и назад 1: Блон	И вперед, и назад 1: Блокировка вперед 2: Блокировка назад			

Рекомендуется блокировать направление вращения, если требуется только одностороннее вращение.

F0-10	Защита от записи параметров	Заводское значение	0	Изменение	0 (0)	
	0: защиты нет, разрешена перезапись всех параметров (кроме параметров, доступных только для чтения)					
Диапазон настройки	1: Запрещается переписывать установка частоты", F7-04 "Ци 2: Перезапись запрещена, за и	другие параметры, к ифровая установка ПИД	Д''	и данного параме		

🕮 Эта функция предотвращает ошибочное изменение параметров.

F0-11	Инициализация параметров	Заводское значение	00	Изменение	×
Диапазон	11: Инициализация 22: Инициализация, кроме параметров связи Примечание:				
настройки	Автоматически изменяется на (00 после завершения ин	ициа	ализации	

При инициализации параметров восстанавливаются их заводские значения; регистрация неисправностей не восстанавливается (запись неисправностей может быть очищена с помощью FP-20).

F0-12	Режим управления двигателем Заводское значение 0 Изменение >
	0: Без управления PGV/F 1: С управлением PGV/F 2: Без управления
Диапазон	вектором PG
настройки	3: С векторным управлением PG 4: Раздельное управление V/F 5: С
	векторным управлением PG 2

Режим управления двигателем:

- **F0-12=0 "Отсутствие управления PGV/F":** разомкнутый контур регулирования скорости, метод согласованного регулирования напряжения и частоты, позволяет повысить выходную мощность крутящего момента за счет форсирования крутящего момента, улучшить механические характеристики и точность регулирования скорости за счет компенсации скольжения.
- **F0-12=1** "C управлением PGV/F": управление V/F с обратной связью по скорости через кодер, с высокой точностью установившейся скорости. Особенно удобен в тех случаях, когда кодер не устанавливается непосредственно на вал двигателя и требуется точное управление скоростью.
- **F0-12 = 2 "Без векторного управления РС":** т.е. векторное управление без датчика скорости. Он обеспечивает развязанное управление магнитной цепью и крутящим моментом за счет ориентации магнитного поля ротора; замкнутое

управление частотой вращения на основе распознанной частоты вращения, и поэтому обладает хорошими механическими характеристиками. Он может использоваться там, где требуется высокая производительность привода и неудобно устанавливать кодер. В этом режиме управления доступно регулирование крутящего момента.

- **F0-12 = 3 "С векторным управлением PG":** т.е. с векторным управлением по датчику скорости. Развязанное управление магнитной цепью и моментом по ориентации магнитного поля ротора; замкнутое управление скоростью вращения на основе обнаруженной скорости вращения с высочайшими динамическими характеристиками и точностью в установившемся режиме. В основном используются для высокопроизводительных систем управления, таких как высокоточное регулирование скорости и простое сервоуправление. Этот режим управления позволяет управлять моментом с высокой точностью при низких скоростях и состояниях генерации.
- **F0-12=4** "V/F **Separate Control**": позволяет осуществлять независимое регулирование напряжения и частоты.
- **F0-12=5** "С векторным управлением PG 2": аналогично F0-12=3 "с векторным управлением PG", но с более высокой точностью управления скоростью и моментом, этот метод управления может быть использован, когда требуется высокоточное управление моментом.
- ДУказания по применению векторного управления:
- 1. Обычно используется в тех случаях, когда один преобразователь управляет одним двигателем. Векторное управление может быть применено и к нескольким коаксиально соединенным двигателям одного типа и параметров, однако при совместном подключении нескольких двигателей необходимо проводить самонастройку параметров, либо вручную вводить эквивалентные параметры нескольких параллельно включенных двигателей;
- 2. Для использования в алгоритмах внутреннего динамического моделирования двигателя и ориентации магнитного поля требуется самонастройка параметров двигателя или точный ввод параметров двигателя;
- 3. Уровень мощности двигателя и преобразователя частоты должен быть согласован, слишком малый номинальный ток двигателя приведет к снижению эффективности управления, номинальный ток двигателя не может быть меньше 1/4 номинального тока преобразователя частоты;
- 4. Параметры АСР должны быть правильно заданы, чтобы обеспечить устойчивое состояние и динамические характеристики регулирования скорости;
- 5. Число полюсов двигателя не должно превышать 8. Векторное управление не подходит для двигателей с двойной клеткой, двигателей с глубокими пазами и моментных двигателей;
- 6. Установите значение параметра F2-12 "Базовая частота" равным номинальной частоте двигателя для облегчения высокоскоростного слабомагнитного управления.

- 1. Один преобразователь частоты одновременно управляет несколькими двигателями: нагрузка каждого из них не является сбалансированным выходом, либо параметры двигателей имеют разную мощность;
- 2. Ток нагрузки составляет менее 1/4 от номинального тока преобразователя;
- 3. Преобразователь не подключен к нагрузке (например, при выполнении теста);
- 4. При подключении выхода преобразователя к трансформатору.

⚠ Опасность: Для управления с PG требуется правильная настройка параметров PG (описание параметров кодера см. на стр. 98) При неправильной настройке возможны травмы и материальный ущерб: После переподключения кабелей двигателя необходимо перепроверить настройку направления кодера.

F0-13	Номинальная мощность	Заводское	Определение	Изменение	_
FU-13	преобразователя частоты	значение	модели	изменение	Δ

□ Номинальную мощность преобразователя можно посмотреть в наименьших единицах: 0,01 кВт.

F0-14	номер версии программного		Версионирование	Изменение	Δ
	обеспечения	значение			

Версия программного обеспечения может быть просмотрена в диапазоне от 0,00 до 99,99.

F0-15	Выбор принадлежностей Ю	Заводское значение	000	Изменение	×
Пиотовог	Разряд единиц: модуль ввода-вывода 0: Нет аксессуаров 1: Плата расширения цифрового входа/вывода 1 2: Плата расширения цифрового входа/вывода 2 3: Плата расширения цифровых входов/выходов 3 4: Плата расширения аналоговых входов/выходов 1				
Диапазон настройки	Разряд десятков: модуль связи 0: Нет принадлежностей 1: Изо. 2: Плата расширения изолиров связи Profibus-DP или PROFINI Разряд сотен: карта PG 0: Нет принадлежностей 1: Пла	пированная плата раст ванной связи RS485 2 ET	-		

- Модели плат расширения цифровых входов/выходов 1 SL510-DIO1, SL530-DIO1; модели плат расширения цифровых входов/выходов 2 SL510-DIO2, SL530-DIO2; модели платрасширения цифровых входов/выходов 3 SL510-DIO3; модели плат расширения аналоговых входов/выходов 1 SL510-AIO1, SL530-AIO1.
- Модели плат расширения изолированной связи RS485 1 включают SL510-COMM1, SL530-COMM1; модели плат расширения изолированной связи RS485 2 (с поддержкой TCP) включают SL510-COMM2, SL530-COMM2; модели плат расширения связи Profibus-DP или PROFINET включают SL510-DP, SL510-PN, SL530-PN.
- Ш Модели плат расширения кодера включают SL510-PG0, SL530-PG0, SL530-PG1.

Подробнее о выборе принадлежностей для ИО см. в главе 9.

F0-16	Установка пароля пользователя	Заводское значение	0000	Изменение	0 (0)
Диапазон настройки	0000~9999, 0000 означает неде		ПЬ.		` /

После установки пароля он вступит в силу, если в течение 2 минут не будет нажата ни одна клавиша; в состоянии контроля одновременно нажмите + Пароль вступит в силу немедленно.

F0-17	Установка пароля	Заводское	0000	Изменение	0
10-17	администратора	значение	0000	FISMCHCHINC	(0)
Диапазон	0000~9999, 0000 означает недей	0~9999, 0000 означает недействительный пароль.			
настройки					


После установки пароля он вступит в силу, если в течение 2 минут не будет нажата ни одна клавиша; в состоянии контроля одновременно нажмите + Пароль вступит в силу немедленно.

6.2 F1 Параметры ускорения/замедления, пуска, остановки и перемещения толчками

Время ускорения 1 Время замедления 1 Время ускорения 2	значение Заводское значение Заводское	модели Определение модели	Изменение Изменение	0
•	значение Заводское	модели	Изменение	_
•	Заводское		Изменение	
Время ускорения 2		0	Hismelienie	(0)
Время ускорения 2		Определение		0
	значение	модели	Изменение	(0)
	Заводское	Определение		0
Время замедления 2	значение	модели	Изменение	(0
Время ускорения 3	Заводское	Определение	Изменение	0
	значение	модели		(0)
Время замедления 3	Заводское	Определение	Изменение	0
	значение	модели		(0)
	Заводское	Определение		0
Время ускорения 4	значение	модели	Изменение	(0)
	Заводское	Определение		0
Время замедления 4	значение	модели	Изменение	_ `
	Заводское	Определение		0
	значение	модели		(0)
Время замедления 5	Заводское	Определение	Изменение	0
	значение			(0)
_	Заводское	Определение		0
Время ускорения 6	значение	модели	Изменение	(0)
	Заводское	Определение		0
Время замедления 6	значение	модели	Изменение	` .
	Заводское	Определение		0
	значение	модели		`
Время замедления 7	Заводское	Определение	Изменение	0
	значение	модели		(0
_	Заводское	Определение		0
Время ускорения 8	значение	модели	Изменение	`
	Заводское	-		0
	значение	модели		`
	Время замедления 3 Время ускорения 4 Время замедления 4 Время ускорения 5 Время замедления 5 Время замедления 6 Время ускорения 6 Время замедления 7 Время замедления 7 Время замедления 8 Время замедления 8	Время замедления 2 Время ускорения 3 Время замедления 3 Время замедления 3 Время замедления 3 Время ускорения 4 Время ускорения 4 Время замедления 4 Время ускорения 5 Время замедления 5 Время замедления 5 Время замедления 6 Время ускорения 6 Время ускорения 6 Время замедления 7 Время замедления 7 Время замедления 7 Время замедления 7 Время замедления 8 Время ускорения 8 Время ускорения 8 Время замедления 8 Время замедления 8 Время замедления 8	Время замедления 2 Время ускорения 3 Время ускорения 3 Время замедления 3 Время замедления 3 Время замедления 3 Время ускорения 4 Время замедления 4 Время замедления 4 Время ускорения 5 Время замедления 5 Время замедления 5 Время замедления 6 Время замедления 6 Время замедления 6 Время замедления 7 Время замедления 7 Время замедления 7 Время ускорения 8 Время ускорения 8 Время ускорения 8 Время замедления Время за	Время замедления 2 Время ускорения 3 Заводское значение модели Время замедления 3 Заводское значение модели Время ускорения 4 Время ускорения 4 Время замедления 4 Время замедления 4 Время замедления 5 Время ускорения 5 Время ускорения 5 Время замедления 5 Время замедления 5 Время замедления 6 Время ускорения 6 Время замедления 6 Время замедления 7 Время замедления 7 Время замедления 7 Время замедления 8 Время ускорения 8 Время ускорения 8 Время ускорения 8 Время замедления 7 Время замедления 8 Время ускорения 8 Время ускорения 8 Время замедления Время замедление Время замедл

настройки	"Минимальная единица времени разгона/торможения".					
	Время разгона: время, необходимое для увеличения частоты на 50 Гц; Время					
	замедления: время, необходимое	е для уменьше	ния частоты на 5	50 Гц.		
	Примечание: для моделей мощ	ностью 22 кВ	Вт и ниже завод	ская настрой	і́ка	
	составляет 6,0 с, для моделей мо	щностью 30 к	Вт и выше - 20,0) c		
F1-16	Минимальная единица времени	Заводское	1	Изменение	0	
F 1-10	ускорения и замедления	значение	1	изменение	(0)	
Диапазон	0: 0.01s 1: 0.1s					
настройки	0: 0.018 1: 0.18					
	Автоматическая точка					
	переключения времени	Заводское				
F1-17	ускорения и замедления	значение	0.00Hz	Изменение	\times	
Диапазон	0,00650,00 Гц, время ускорени	ия и замедлен	ия 8 принудите.	льно ниже э	той	
настройки	точки (F1-14, F1-15)					
	Время замедления аварийного	Заводское			0	
F1-18	останова	значение	10.0s	Изменение	(0)	
Диапазон	От 0,01 до 3600,0 с, минимальна	я единица опр	еделяется по F1-	-16		
настройки						

- □ F1-00 ~ F1-15 обеспечивают 8 наборов времен ускорения и замедления. Выбирается через цифровые входы 9, 10 и 11, подробнее см. стр. 91.
- Ниже показана функция F1-17 "Точка автоматического переключения времени ускорения/замедления". Если функция автоматического сегментированного ускорения и замедления не требуется, этот параметр можно установить равным нулю. Автоматическое переключение времени ускорения и замедления не действует при перемещении толчками, аварийной остановке и предотвращении срыва.



□ F1-18 "Время замедления аварийного о станова": Когда на цифровой вход 16 "Аварийный останов" или по связи подается команда аварийного останова, преобразователь частоты останавливается в соответствии с "Временем замедления аварийного останова". Когда с цифрового входа 16 "Аварийный останов" или по связи подается команда аварийного останова, преобразователь частоты останавливается в соответствии с "Временем замедления аварийного останова".

		Заводское				
F1-19	Режим пуска	значение	0	Изменение	×	
Диапазон	0: Пуск от начальной частоты 1: Торможение постоянным током, затем пуск от					
настройки	начальной частоты 2: Пуск по ото	слеживанию скоро	ости			
		Заводское			0	
F1-20	начальная частота	значение	0.50Hz	Изменение	(0)	

Диапазон настройки	0.00 ~ 60.00Hz					
F1-21	Время удержания начальной частоты	Заводское значение	0.0s	Изменение	0 (0)	
Диапазон настройки	От 0,0 до 60,0 с, действительно то	олько при отсутст	вии упра	вления PGV/F		
F1-22	Плавный пуск по напряжению	Заводское значение	1	Изменение	×	
Диапазон настройки	частоте	0: недействительно, прямой пуск от напряжения, соответствующего пусковой частоте 1: Действует для плавного нарастания напряжения в течение F1-21 "Время				
F1-23	Время торможения постоянным током при пуске	Заводское значение	0.0s	Изменение	0 (0)	
Диапазон настройки	0.0 \scale=60.0s					
F1-24	Пусковой тормозной ток постоянного тока	Заводское значение	0.0%	Изменение	0 (0)	
Диапазон настройки	От 0,0 до 100,0% при 100% номин	нального тока пре	образова	теля		

ШМетод запуска преобразователя частоты:


F1-19=0 "Запуск с начальной частоты": при запуске сначала работает на F1-20 "Начальная частота", выдерживает время, установленное F1-21 "Время удержания начальной частоты", а затем ускоряется. Это позволяет уменьшить ударный ток при запуске.

F1-19=1 "Торможение постоянным током перед запуском от начальной частоты": иногда перед запуском двигатель находится во вращающемся состоянии (например, вентилятор может реверсироваться из-за встречного ветра перед запуском), торможение постоянным током перед запуском может быть предпринято для остановки двигателя перед запуском с целью предотвращения пусковой ударной перегрузки по току. Соответствующие параметры можно задать через F1-23 "Время торможения постоянным током при запуске" и F1-24 "Ток торможения постоянным током при запуске".

F1-19=2 "Speed tracking start": автоматически распознает скорость и направление вращения двигателя перед его запуском, а затем плавно и без толчков запускается на соответствующей частоте. Для вращающихся двигателей не нужно ждать полной остановки перед запуском, что позволяет сократить время запуска и уменьшить пусковой удар.

В случае мгновенного останова, самосброса или повторного запуска после прерывания работы Fb-25 "Мгновенный останов, самосброс и повторный запуск после прерывания работы" может быть принудительно переведен в режим следящего запуска. При выборе PGV/F или PG-вектора нет необходимости выбирать запуск слежения.

Ш Ниже показаны пусковой и остановочный тормоза постоянного тока:



⚠ Внимание: Для высокоскоростных или больших инерционных нагрузок нецелесообразно длительное торможение постоянным током перед запуском, рекомендуется использовать метод следящего запуска.

Прековой частоты" и F1-21 "Время удержания пусковой частоты" не равно нулю, то, если F1-22=1, выходное напряжение постепенно переходит от 0 к напряжению, соответствующему пусковой частоте, в течение времени удержания пусковой частоты. Если F1-22=1, то выходное напряжение постепенно переходит от 0 к напряжению, соответствующему частоте запуска, в течение времени удержания от 0 к напряжению, соответствующему частоте запуска, в течение времени удержания частоты запуска, что позволяет уменьшить ударную нагрузку при запуске и избежать ненаправленного вращения двигателя, вызванного резким повышением напряжения. Действителен только в случае отсутствия управления PGV/F.

F1-25	Режим отключения	Заводское значение	0	Изменение	0 (0)
Диапазон	0: остановка замедления 1: свободны	й останов 2:	остановн	са замедлени	+ к
настройки	тормоз постоянного тока 3: остановка з	амедления + за	держка	удерживающ	его
	тормоза				
	Частота выключения/торможения	Заводское			0
F1-26	постоянным током	значение	0.50Hz	Изменение	(0)
Диапазон	0.00 ∽ 60.00Hz				
настройки	0.00 00.00112				
	Время ожидания торможения	Заводское			0
F1-27	постоянным током при выключении	значение	0.00s	Изменение	(0)
Диапазон настройки	0.00 \sim 10.00s				
		Заводское			0
F1-28	Время торможения постоянным током	значение	0.0s	Изменение	(0)
Диапазон	От 0,0 до 60,0 с, также используется как	время задержк	и при ос	тановке торм	оза
настройки	с удержанием				
F1-29	Тормозной ток постоянного тока	Заводское	0.0%	Изменение	0
F 1-29	тормозной ток постоянного тока	значение	0.0%	изменение	(0)
Диапазон					
настройки	От 0,0 до 100,0% при 100% номинально	ого тока преобр	азовател	R	

[☐] Режим отключения преобразователя частоты:

☐ Предоставления преобразователя частоты:

☐ Предоставления преобразователя частоты:

☐ Предоставления преобразователя частоты:

☐ Предоставления преобразователя частоты:

☐ Прео

F1-25=0 "Остановка замедления": преобразователь частоты снижает рабочую частоту и переходит в состояние ожидания при достижении F1-26 "Частота остановки/торможения постоянного тока".


F1-25=1 "свободный останов": преобразователь частоты блокирует выход, и двигатель свободно скользит; однако при остановке в толчковом режиме или аварийной остановке все равно происходит остановка замедления. Для остановки насоса, как правило, не используется свободная остановка, поскольку время остановки насоса невелико, при внезапной остановке возникнет эффект гидроудара.

F1-25=2 "Стоп замедление +торможение постоянным преобразователь частоты получает команду "Стоп", затем замедляется, блокирует выход при достижении F1-26 "Частота стоп/торможение постоянным током", а затем подает в двигатель постоянный ток, заданный в F1-29 "Ток торможения постоянным током", после F1-28 "Время торможения постоянным током". После F1-27 "Время ожидания торможения постоянным током" в двигатель подается постоянный ток, заданный в F1-29 "Ток торможения постоянным током", и двигатель останавливается после установленного значения F1-28 "Время торможения постоянным током", подробнее о схеме пуска и остановки торможения постоянным током см. стр. 79. Подробнее см. диаграмму "Пуск и останов торможения постоянным током" на стр. 79. Состояние торможения постоянным током может быть принудительно отключено с помощью дискретного входа 34 "Остановка торможения постоянным током", подробнее см. стр. 91.

Внимание: Торможение постоянным током рекомендуется использовать только на низких скоростях (как правило, ниже 10 Гц) или с небольшими двигателями.

⚠ Внимание: Торможение постоянным током расходует механическую энергию нагрузки на ротор двигателя, поэтому длительное или частое торможение постоянным током может привести к перегреву двигателя.

F1-25=3 "остановка + задержка торможения": преобразователь частоты замедляется при получении команды остановки, сохраняет работу на частоте после F1-26 "остановка/частота торможения постоянного тока", а затем переходит в состояние ожидания по истечении заданного времени F1-28. Управление электромагнитным тормозом может осуществляться с помощью цифрового выхода 6 "Сигнал торможения", как показано на приведенной ниже временной диаграмме задержки торможения.



Временная диаграмма задержки удерживающего тормоза

🔲 При любом канале управления (кроме управления по связи) нажатие и

удержание кнопки и двойное нажатие кнопки может свободно остановить преобразователь частоты, но при этом панель управления должна находиться в разблокированном состоянии.

F1-30	Время задержки при нулевой скорости	Заводское значение	0.0s	Изменение	0 (0)
Диапазон настройки	0.0 ~ 60.0s				

"Отключение замедления" и двигатель замедляется до значения F1-26 "Частота отключения/торможения постоянного тока", то двигатель продолжает замедляться до нуля и поддерживает работу на нулевой частоте в течение времени, установленного в F1-30. Если режим останова - "Остановка замедления" и двигатель замедляется до F1-26 "Остановка/частота торможения постоянным током", то двигатель продолжает замедляться до нуля в течение времени, установленного в F1-30, и сохраняет работу на нулевой частоте. Если параметр изменения установлен на 0, то задержка нулевой скорости недействительна. Ниже показан процесс отложенного отключения с нулевой скоростью:




Временная диаграмма задержки нулевой скорости

	Метод выбора ускорения и	Заводское		
F1-31	замедления	значение	0	Изменение ×
Диапазон	0: Линейное ускорение и замедле	ние 1: Ускорение	и зам	едление по
настройки	S-образной кривой			
F1-32	Время начала ускорения S-кривой	Заводское	0.20s	Изменение ×
		значение		
	Время окончания разгона	Заводское		
F1-33	S-кривой	значение	0.20s	Изменение ×
	Время начала замедления	Заводское		
F1-34	S-кривой	значение	0.20s	Изменение ×
	Время окончания замедления	Заводское		
F1-35	S-кривой	значение	0.20s	Изменение ×
Диапазон				·
настройки	0.01 ~ 10.00s			

- Функция ускорения и замедления по S-образной кривой: в процессе ускорения и замедления ускорение происходит постепенно, а изменение скорости плавно, что позволяет повысить комфорт при эксплуатации подъемника, предотвратить опрокидывание предметов на конвейере и снизить воздействие на оборудование при запуске и остановке.
- После установки времени S-кривой общее время ускорения и замедления

увеличивается, как показано ниже:



Общее время ускорения и замедления рассчитывается как:

Общее время разгона/торможения = Время разгона/торможения без S-кривой + (время начала + время окончания) ÷ 2

Но если общее время ускорения и замедления, рассчитанное по приведенному выше уравнению, меньше суммы времени начала и времени окончания:

Общее время разгона/торможения = время начала + время окончания

Если функция автоматического переключения времени ускорения/замедления действительна (F1-17 "Точка автоматического переключения времени ускорения/замедления" \neq 0), то функция S-кривой автоматически аннулируется.

F1-36	Мертвое время при прямом и обратном ходе	Заводское значение	0.0s	Изменение	\times
Диапазон настройки	0.0~3600.0s				

□ F1-36 "Forward and Reverse Dead Time" Время ожидания при чередовании прямого и обратного вращения, используется для снижения воздействия на оборудование при чередовании прямого и обратного вращения.


F1-37	Рабочая частота в толчковом режиме	Заводское значение	5.00Hz	Изменение	0 (0)	
Диапазон настройки	0.10∽50.00Hz					
F1-38	Время ускорения в толчковом режиме	Заводское значение	Определение модели	Изменение	0 (0)	
F1-39	Время замедления в толчковом режиме	Заводское значение	Определение модели	Изменение	0 (0)	
Диапазон настройки	толчковом режиме значение модели (0) 0.1 ∽ 60.0s Диапазон Примечание: Заводская установка времени разгона и замедления в толчковом					

- ■Вспомогательная подача и ПИД-коррекция частоты не действуют в толчковом режиме.
- Режим запуска и остановки в толчковом режиме фиксируется следующим образом: запуск на частоте запуска и остановка на режиме остановки замедления.
- □ Если разряд сотен FC-01 "Функция клавиш и автоблокировка" равен 1, а текущим каналом управления является панель управления, то панель управления может использоваться для управления перемещением толчками, но при этом панель управления может осуществлять перемещение толчками только в одном направлении.

6.3 F2 Параметры управления V/F

F2-00	Настройка кривой V/F	Заводское значение	1	Изменение	×
Диапазон настройки	0: Пользовательский (подрокривая V/F (мощность 1,0) 2: Кривая V/F с уменьшен Кривая V/F с уменьшенным 4: Кривая V/F с уменьшен Кривая V/F с уменьшенным 6: Кривая V/F с пониженным 6: Кривая V/F с пониженным	иным крутящим моментом и крутящим моментом 2 (миным крутящим моментом и крутящим моментом 4 (миротящим моментом 4 (миротам момент	м 1 1011 м 3 1011	(мощность 1,2) (цность 1,5) 3 (мощность 1,7) : цность 2,0)	3:

- Привые V/F могут быть настроены на индивидуальные многосегментные складывающиеся, линейные и многократно уменьшающиеся типы моментов.
- При работе вентиляторного насоса с уменьшенным моментом в режиме малой нагрузки. Для таких нагрузок можно также повысить КПД двигателя, используя автоматический режим энергосбережения (подробнее см. описание F2-11 на стр. 84).
- Привая V/F с пониженным крутящим моментом и функция автоматического энергосбережения повышают эффективность работы при одновременном снижении уровня шума. Ниже приведены кривые V/F линейного и падающего крутящего момента:




F2-01	Выбор увеличения крутящего момента	Заводское значение	1	Изменение	×
Диапазон	0: Без увеличения крутящего м крутящего момента	иомента 1: Разр	решено только ру	чное увеличе	ние
настройки	2: Допускается только автом Ручное увеличение крутяще	•	еличение крутяц + автоматичес		

	крутящего момента			
F2-02	Амплитуда увеличения	Заводское	Определение	Изменение 0
12-02	крутящего момента вручную	значение	модели	(0)
Диапазон	15 кВт и ниже: от 0,0 до 15,0%	, 18,5 кВт и вы	ше: от 0,0 до 10,0	%.
настройки	F2-13 "Максимальное выходно	е напряжение	' равно 100%.	
	Точка отключения ручного	Заводское		0
F2-03	увеличения крутящего	, ,	значение 50.0%	Изменение (0)
	момента			
Диапазон	От $0,0$ до $100,0\%$, при этом зна	чение парамет	ра F2-12 "Базовая	частота" равно
настройки	100%.			
F2-04	Автоматическое увеличение	Заводское	80.0%	Изменение ×
F 2-04	крутящего момента	значение	80.070	изменение
Диапазон	0.0 ~ 100.0%			
настройки	0.0 - 100.0%			

□Ручное увеличение крутящего момента повышает крутящий момент на низких оборотах и пусковой момент двигателя. Отрегулируйте параметр F2-02 "Амплитуда ручного увеличения крутящего момента" от малого до большого, пока он не будет соответствовать требованиям запуска, не устанавливайте его слишком большим, иначе двигатель будет перегреваться или перегружаться по току.

Привая зависимости между выходным напряжением V и частотой F состоит из заданной кривой V/F, ручной форсировки крутящего момента и автоматической форсировки крутящего момента. F2-02 "Амплитуда увеличения крутящего момента вручную" F2-03 "Точка отсечки увеличения крутящего момента вручную" F2-12 "Базовая частота" F2-13 "Максимальное выходное напряжение" и т.д. Взаимосвязь между параметрами "Максимальное выходное напряжение" и т.д. показана ниже:



Автоматическое увеличение крутящего момента позволяет в реальном времени изменять значение напряжения в зависимости от величины тока нагрузки, компенсировать потери напряжения на сопротивлении статора, автоматически адаптироваться к различным условиям нагрузки и выдавать соответствующее напряжение для достижения большего крутящего момента при большой нагрузке и меньшего выходного тока при отсутствии нагрузки.

При следящем пуске, автоматическом увеличении момента и компенсации скольжения в системе V/F-регулирования используются некоторые параметры двигателя, поэтому перед использованием рекомендуется провести статическую самонастройку двигателя, чтобы добиться лучших характеристик управления.

F2-05	Усиление компенсации скольжения	Заводское	0.0%	Изменение	0
12-03	у силение компенсации скольжения	значение	0.070	изменение	(0)

Диапазон настройки	0.0~300.0%				
F2-06	Время фильтрации компенсации скольжения	Заводское значение	1.0s	Изменение	×
Диапазон настройки	0.1 \sigma 25.0s				
F2-07	Предел компенсации скольжения с электроприводом	Заводское значение	200%	Изменение	×
F2-08	Предел компенсации рекуперативного скольжения	Заводское значение	200%	Изменение	×
Диапазон настройки	От 0 до 250% при 100% от номинальн	ной частоты ско	льжени	ия двигателя	

- Функция компенсации скольжения: если выходная частота неизменна, изменение нагрузки вызывает изменение скольжения, и скорость будет иметь посадку, функция компенсации скольжения может регулировать выходную частоту преобразователя частоты в режиме онлайн в соответствии с моментом нагрузки, уменьшить изменение скорости при изменении нагрузки и повысить точность регулирования скорости.
- Ш Величина компенсации скольжения регулируется параметром F2-05 "Slip Compensation Gain", который должен быть настроен в соответствии с посадкой по скорости при условии, что температура двигателя в основном стабильна в режиме нагрузки. Коэффициент компенсации скольжения, равный 100%, означает, что значение компенсации при номинальном моменте равно номинальной частоте скольжения. Формула для расчета номинальной частоты скольжения: номинальная частота скольжения = номинальная частота а (номинальная частота вращения х количество полюсов ÷ 120)

F2-09	антивибрационное демпфирование	Заводское значение	Определение модели	Изменение $\begin{pmatrix} 0 \\ (0) \end{pmatrix}$
Диапазон настройки	0~200			

Регулировка антивибрационного демпфирования позволяет подавить колебания двигателя без нагрузки или под небольшой нагрузкой, причем для устранения колебаний достаточно регулировки от малого до большого значения.

F2-10	Настройка функции AYR	Заводское значение	1 Изменение	\times	
Диапазон настройки	0: Неверно 1: Всегда верно 2:	: Неверно 1: Всегда верно 2: Неверно только при замедлении			


- Функция AVR это функция автоматического регулирования напряжения. При изменении входного напряжения или напряжения шины постоянного тока функция AVR может поддерживать выходное напряжение без изменений, обеспечивая стабильность производственного процесса и качества изделия.
- Функция AVR должна включаться, когда входное напряжение превышает номинальное значение, чтобы двигатель не работал при слишком высоком напряжении.

Ш Метод AVR "недействителен только при замедлении" обеспечивает более быстрое замедление, чем метод "всегда действителен", но при этом ток замедления несколько выше. Это объясняется тем, что при замедлении напряжение на шине постоянного тока повышается, и если регулятор не работает, то выходное напряжение также повышается, поэтому потери в двигателе увеличиваются, а отдача механической энергии двигателя становится меньше, поэтому время замедления можно установить короче.

⚠ Внимание: Если нагрузка имеет большой момент инерции, то для предотвращения нагрева двигателя из-за высокого напряжения при замедлении AVR должен быть установлен в режим "всегда активен".

F2-11	Опции автоматического энергосберегающего режима работы	Заводское значение	0 Изменение $\begin{pmatrix} 0 \\ (0) \end{pmatrix}$
Диапазон настройки	0: недействительно 1: действительно		

Автоматический режим энергосбережения: автоматически регулирует выходное напряжение для минимизации тока нагрузки при той же скорости вращения двигателя, снижая его потери. Эта функция особенно эффективна для нагрузок вентиляторов и насосов с пониженными характеристиками крутящего момента, как показано ниже:




- Да Автоматический режим энергосбережения действителен только для метода управления V/F и только при плавной нагрузке.
- Для автоматического энергосбережения при V/F-регулировании необходимо одновременно использовать функции автоматического увеличения крутящего момента и компенсации скольжения.

F2-12	основная частота	Заводское значение	50.00Hz	Изменение	
Диапазон настройки	1.00∽650.00Hz				
F2-13	Максимальное выходное напряжение	Заводское значение	380V	Изменение	
Диапазон настройки	150~500 B, заводское значение 380 B				
F2-14	Y/F значение частоты F4	Заводское значение	0.00Hz	Изменение	
		Jim Tellife			
Диапазон настройки	F2-16 "V/F Значение частоты F.		частота"		
	F2-16 "V/F Значение частоты F. Значение напряжения V/F V4		частота"	Изменение >	

F2-16	Y/F значение частоты F3	Заводское значение	0.00Hz	Изменение	×
Диапазон настройки	F2-18 "Значение частоты B/Ч F2" ~ F2-14 "Значение частоты B/Ч F4"				
F2-17	Значение напряжения V/F V3	Заводское значение	0.0%	Изменение	×
Диапазон настройки	•				
F2-18	Значение частоты V/F F2	Заводское значение	0.00Hz	Изменение	×
Диапазон настройки	F2-20 "Значение частоты В/Ч F	1" ~ F2-16 "Значени	е частоты	В/Ч F3"	
F2-19	Значение напряжения V/F V2	Заводское значение	0.0%	Изменение	×
Диапазон настройки	F2-21 "Значение напряжения V при этом F2-13 "Максимальное		-		}",
F2-20	Значение частоты V/F F1	Заводское значение	0.00Hz	Изменение	×
Диапазон настройки	0,00Гц ~ F2-18" Значение часто	ты В/Ф F2"			
F2-21	Значение напряжения V/F V1	Заводское значение	0.0%	Изменение	×
Диапазон настройки	0,0% ~ F2-19 "Значение напряж выходное напряжение".	кения V/F V2", 100%	6 от F2-13	"Максимальное	9

□ F2-12 "Базовая частота" действительна не только для V/F-управления, но и для векторного управления, при этом базовая частота должна быть установлена равной FA-04 "Номинальная частота двигателя".

Пользовательские настройки кривой V/F показаны ниже:



F2-22	Выбор входа раздельного напряжения V/F	Заводское значение	0	Изменение	×	
Диапазон настройки	0: цифровое заданное напряжение, величина определяется F2-23 1: AI1 2: AI2 3: A I3 4: A I4 5: Значение регулировки RREPX/RHИЗ 6: PEI					
F2-23	Цифровая настройка напряжения разделения V/F	Заводское значение	100.0%	Изменение	0 (0)	
Диапазон	От 0,0 до 100,0%, при этом значение параметра F2-13 "Максимальное					
настройки	выходное напряжение" равно 100	¹ / ₀ .				
F2-24	Коэффициент напряжения V/F	Заводское	0	Изменение	×	

		значение			
	0: 100.0% 1: AI1 2: AI2				
Диапазон	3: АІЗ 4: АІ4 5: Значение регулир	3: AI3 4: AI4 5: Значение регулировки ВВЕРХ/ВНИЗ 6: PFI			
настройки	7: Арифметическая единица	1 8: Арифме	тическая	единица	2
	9: Арифметическая единица 3 10: Арифметическая единица 4				

- Функция раздельного управления V/F позволяет независимо регулировать выходное напряжение и частоту преобразователя частоты, что может быть использовано в особых случаях, например, для моментных и линейных двигателей, а также в качестве программируемого источника питания.
- Функции увеличения крутящего момента, компенсации скольжения и антивибрационного демпфирования не работают при раздельном управлении V/F.
- Плавный пуск по напряжению с раздельным управлением V/F зависит от частоты пуска и времени удержания частоты пуска, подробнее см. стр. 80.
- □ F2-24 "Коэффициент напряжения V/F" позволяет корректировать максимальное выходное напряжение различными способами, используется для оборудования для тестирования двигателей, обычным пользователям настройка не требуется. Только для управления V/F.


6.4 F3 Параметры управления скоростью, моментом и магнитным потоком


F3-00	Высокоскоростной пропорциональный коэффициент усиления ASR	Заводское значение	5.00	Изменение >
Диапазон настройки	0.00~200.00			
F3-01	Время высокоскоростного интегрирования ASR	Заводское значение	1.000s	Изменение >
Диапазон настройки	0.010 ∽30.000s			
F3-02	Пропорциональный коэффициент усиления ASR на низкой скорости	Заводское значение	10.00	Изменение >
Диапазон настройки	0.00~200.00			
F3-03	Время низкоскоростного интегрирования ASR	Заводское значение	0.500s	Изменение >
Диапазон настройки	0.010 ∽30.000s			
F3-04	Точка переключения параметров ASR	Заводское значение	5.00Hz	Изменение >
Диапазон настройки	0.00 ~ 650.00Hz			
F3-05	Время фильтрации ASR	Заводское значение	0.010s	Изменение >
Диапазон настройки	0.000 ∽2.000s			
F3-06	Дифференциальное время компенсации ускорения	Заводское значение	0.000s	Изменение >
Диапазон настройки	0.000 ∽20.000s			
F3-07	Выбор предельного крутящего момента	Заводское значение	0	Изменение >
Диапазон	0: Определяется параметрами F3-08 "Огр	аничение элек	трическо	ого момента" и

настройки	F3-09 "Ограничение рекуперативного момента". 1:				
	AI1 ×2.5 2: AI2 ×2.5 3: AI3 ×2.5 4: AI4 ×2.5				
	5: арифметическая единица $1 \times 2,5$ 6: арифметическая единица $2 \times 2,5$ 7: арифметическая единица $3 \times 2,5$ 8: арифметическая единица $4 \times 2,5$				
F3-08	Электрический ограничитель крутящего момента	Заводское значение	180.0%	Изменение	×
F3-09	Ограничение рекуперативного момента	Заводское значение	180.0%	Изменение	X
Диапазон настройки	0,0 - 290,0%. (100% номинального момен управления)	нта двигателя, т	голько дл	ія векторного)
F3-10	Ограничение выходной частоты АСР	Заводское значение	10.0%	Изменение	×
Диапазон настройки	0,0-20,0% при $100%$ от максимальной регулятором PGV/F	частоты, только	о для ис	пользования	c

□ ASR: автоматический регулятор скорости, при векторном управлении ASR выдает заданный крутящий момент, который ограничивается F3-07 - F3-09; при управлении PGV/F ASR выдает коррекцию частоты, которая ограничивается F3-10 "Ограничение выходной частоты ACP".

Структура АСР для векторного управления приведена ниже:






Примечание: При управлении PGV/F, F3-07 = 0, ASR ограничивается F3-10; когда F3-07 \neq 0, ограничение равно F3-10 \times F3-07 опция \div 25

□ F3-04 "Точка переключения параметров ASR" Если для работы на высокой и низкой скорости требуются разные параметры ASR, можно использовать функцию переключения параметров ASR. Низкоскоростные параметры F3-02 и F3-03 используются на нулевой скорости, а высокоскоростные F3-00 и F3-01 - на рабочих частотах выше точки переключения параметров ASR, при этом между нулевой скоростью и точкой переключения параметров ASR происходит плавный переход высоко- и низкоскоростных параметров, как показано на следующем рисунке. Если требуется только один набор параметров ASR, можно установить значение F3-04 "ASR Parameter Switching Point" равным 0, т.е. будут использоваться только высокоскоростные параметры ASR.

selectric.ru

Selectric




- □ F3-06 "ASR Acceleration Compensation Differential Time" Этот параметр дифференцирует заданную частоту после обработки времени разгона и замедления для получения заданного момента, который добавляется к заданному моменту, чтобы рабочая частота при разгоне и замедлении лучше отслеживала заданную частоту и уменьшала перерегулирование.
- Метод настройки АСР: сначала стараются увеличить пропорциональный коэффициент усиления, исходя из того, чтобы система не колебалась; затем регулируют время интегрирования так, чтобы система реагировала быстро и имела небольшой перерегулирующий момент.
- □ Если превышение скорости слишком велико из-за несоответствующих параметров ASR, то существует риск перенапряжения из-за обратной связи по энергии при замедлении для восстановления скорости.

		Заводское			0
F3-11	саг	значение	0.00Hz	Изменение	(0)
Диапазон настройки	0.00 ~ 50.00Hz				
F3-12	Провисание пускового момента	Заводское значение	0.0%	Изменение	0 (0)
Диапазон настройки	0,0 - 100,0%, 100% от номина	ильного момента дви	ігателя		

- Контроль механических характеристик: Если несколько двигателей приводят в движение одну и ту же механическую нагрузку и каждый двигатель управляется отдельным преобразователем, то разная номинальная скорость двигателей или различия в механических характеристиках приводят к разной нагрузке на двигатели и преобразователи. Функция провисания балансирует нагрузку каждого двигателя, регулируя мягкость или жесткость механических характеристик двигателя.
- ☐ F3-11 "Sag" задает величину изменения рабочей частоты, когда момент двигателя составляет "момент начала провисания + номинальный момент".

Частота после устранения провисания = исходная заданная частота - (текущий момент - момент начала провисания) х степень провисания

Механические характеристики провисания приведены ниже:



F3-13	Возможности управления крутящим моментом	Заводское значение	0	Изменение	×
Диапазон настройки	0: Условно действителен, выбирается через цифровой вход 48 "Выбор управления скоростью/моментом" 1: Всегда действителен				
F3-14	Выбор установки крутящего момента	Заводское значение	0	Изменение	×
Диапазон настройки	0: задано F3-15 1: AI1×2,5 2: AI2×2,5 3: AI3×2.54: AI 4×2.5 5: PFI×2.5 6: Значение регулировки ВВЕРХ/ВНИЗ × 2,5 7: Арифметическая единица 1×2,5 8: Арифметическая единица 2×2,5 9: Арифметическая единица 3 х 2,5 10: Арифметическая единица 4 х 2,5 Примечание: Все приведенные выше значения основаны на 100% номинального крутящего момента двигателя. Номинальный крутящий момент двигателя = номинальная мощность двигателя				
F3-15	Цифровая установка крутящего момента	Заводское значение	0.0%	Изменение	0 (0)
Диапазон настройки	-290,0290,0%, при 100% номинального м	момента двига	теля		
F3-16	Выбор входа ограничения скорости управления крутящим моментом	Заводское значение	0	Изменение	0 (0)
Диапазон настройки	0: определение заданной частоты 1: опред	еление F3-17	и F3-18		
F3-17	Положительное граничное значение скорости регулирования крутящего момента	Заводское значение	5.00Hz	Изменение	0 (0)
Диапазон настройки	0,00 Гц ~ F0-07 "Верхняя граничная часто	та"			
F3-18	Предельное значение реверса скорости при регулировании крутящего момента	Заводское значение	5.00Hz	Изменение	0 (0)
Диапазон настройки	0,00 Гц ~ F0-07 "Верхняя граничная часто	та"			
F3-19	Увеличение/уменьшение времени установки крутящего момента	Заводское значение	0.020s	Изменение	×
Диапазон настройки	0,000 - 10,000 с, время увеличения от Одвигателя) до 290% но	миналы	ного момент	ra
F3-20	Время задержки переключения управления скоростью/моментом	Заводское значение	0.050s	Изменение	×
Диапазон настройки	0.001 ~ 1.000s	•	•		

Управление моментом может непосредственно управлять моментом двигателя в соответствии с заданным моментом, что может быть использовано для управления обмоткой напряжения в разомкнутом контуре, управления балансом нагрузки и т.д. При вводе команды останова в режиме управления

моментом преобразователь переключится в режим управления скоростью для остановки.

- Функция управления моментом доступна только для векторного управления. Если требуется управление моментом на низких скоростях или в состоянии генерации, то рекомендуется использовать векторное управление с PG.
- □ F3-13 "Выбор управления крутящим моментом" может быть установлен на всегда активный или условно активный режим. "Условие действительно" означает переключение на управление моментом с дискретного входа 48 "Выбор управления скоростью/моментом", подробнее см. стр. 88.
- Регулятор крутящего момента может ограничивать скорость в соответствии с источником ограничения, определенным в F3-16 "Выбор ограничения скорости регулятора крутящего момента".
- □ F3-19 "Время увеличения/уменьшения крутящего момента" уменьшает резкое изменение команды крутящего момента. При возникновении вибрации в двигателе, управляемом моментом, следует увеличить значение этого параметра.
- При регулировании крутящего момента индикатор FWD и индикатор REV на панели управления указывают направление движения вперед и назад соответственно.

F3-21	Время предварительного возбуждения	Заводское значение	Определение модели	Изменение		
Диапазон настройки	От 0,10 до 5,00 с, действительно	0 до 5,00 с, действительно только для векторного управле				
F3-22	Интенсивность магнитного потока	Изменение				
Диапазон настройки	50,0-150,0%, действителен тольк	50,0-150,0%, действителен только для векторного контроля				
F3-23	Низкоскоростной подъем потока	- 0% измене				
Диапазон настройки	От 0 до 50%, действительно только для векторного управления					
F3-24	Время интегрирования слабого магнитного регулятора Заводское 3начение 0.150s Изменение					
Диапазон настройки	От 0,100 до 3,000 с, действительно только для векторного управления					

- □ F3-21 "Время предварительного возбуждения" обеспечивает полное возбуждение двигателя перед пуском, чтобы во время пуска был достаточный пусковой момент, который обычно составляет 0,1~2,0 с, причем чем больше мощность двигателя, тем больше время предварительного возбуждения.
- □ F3-22 "Интенсивность магнитного потока" это уровень флюса под слабой магнитной точкой, и установка слишком высокого или слишком низкого значения приведет к снижению выходного крутящего момента и эффективности.
- □ F3-23 "Низкоскоростной подъем потока" усиливает силу потока на 10% базовой частоты или менее для увеличения выходного кругящего момента на низких скоростях при векторном управлении.
- □ F3-24 "Время интегрирования регулятора слабого намагничивания" при основной частоте выше рабочей или низком напряжении на шине в случаях

автоматического управления слабым намагничиванием двигателя, F3-24 определяет быстрое или медленное срабатывание регулятора слабого намагничивания, в динамических требованиях к производительности в случае необходимости необходимо уменьшить F3-24.

F3-25	Ограничение электрической Заводс мощности значен		120.0%	Изменение	×
F3-26	Ограничение мощности рекуперации	Заводское значение	Ваводское 120.0% Изменен		×
	0,0250,0%, 100% от номинальной мощности преобразователя частоты, голько для векторного управления для ограничения выходной мощности				

6.5 F4 Клемма цифрового входа и многоскоростной режим

F4-00	Функция клеммы цифрового входа DI1	Заводское значение	38	Изменение >	\times
F4-01	Функция клеммы цифрового входа DI2	Заводское значение	39	Изменение >	×
F4-02	Функция клеммы цифрового входа DI3	Заводское значение	13	Изменение >	\times
F4-03	Функция клеммы цифрового входа DI4	Заводское значение	1	Изменение	\times
F4-04	Функция клеммы цифрового входа DI5	Заводское значение	2	Изменение >	\times
Диапазон настройки	См. следующую таблицу (Таблица входа)	определения функ	циі	й цифрового	

Паблица определения функций цифрового входа (одна и та же функция цифрового входа не может быть выбрана одновременно для двух клемм цифрового входа):

0 не связан со	21: Клемма ВВЕРХ/ВНИЗ	3 42: Переключатель командного канала
следующими сигналами	удаление	1/2
1 Выбор	22: Управление ПЛК	43: Переключение команды клеммы
многодиапазонной	запрещено	FWD1/REV1 на 3-продводный 1
частоты1		
2: Выбор	23: ПЛК приостановлен	44: Переключение каналов основной
многодиапазонной		питающей частоты
частоты2		
3: Выбор	24: Сброс режима	45: Одновременное переключение
многодиапазонной	ожидания ПЛК	канала основной частоты питания и
частоты3		канала команды запуска
4: Выбор	25: Выбор режима ПЛК 1	46: Разгон и торможение запрещены
многодиапазонной		
частоты4		
5: Выбор	26: Выбор режима ПЛК 2	47: Аналоговое удержание заданной
многодиапазонной		частоты
частоты5		
6: Выбор	27: Выбор режима ПЛК 3	48: Выбор управления
многодиапазонной		скоростью/крутящим моментом
частоты6		
7: Выбор	28: Выбор режима ПЛК 4	49: Выбор многосегментного ПИД 1
многодиапазонной		
частоты7		
8: Выбор	29: Выбор режима ПЛК 5	50: Выбор многосегментного ПИД 2
многодиапазонной		
частоты8		
		·

9: Время ускорения и	30: Выбор режима ПЛК 6	51: Выбор многосегментного ПИД 3
замедления опция 1		
10: Время ускорения и	31: Выбор режима ПЛК 7	52: Команда обнуления сервопривода
замедления опция 2		
11: Время ускорения и	32: Отключение	53: Предварительная настройка
замедления опция 3	вспомогательного	счетчика
	заданного канала	
12: Вход внешней	33: Перебои в работе	54: Обнуление счетчика
неисправности		
13: Сброс неисправности	34: Выключение	55: Обнуление счетчика метража и
	торможения постоянным	счетчика 2
	током	
14: Положительное	35: Process PID Disable	56: Маятниковые входы
вращение в толчковом		
режиме		
15: Обратное вращение в	36: Выбор	57: Сброс состояния осцилляции
толчковом режиме	ПИД-параметра 2	
16: Аварийные остановки		58: Обнуление накопленного времени
	остановки	работы вентилятора
17: Запрет работы	38: Внутренняя	59: PFI для реверса времени подачи
преобразователя частоты	виртуальная клемма	позиции
	FWD1	
18: Бесплатная парковка	39: Внутренняя	60: Выбор номинального тока
	виртуальная клемма	двигателя 2
	REV1	
19: Клемма ВВЕРХ/ВНИЗ		61: Выбор номинального тока
плюс	виртуальная клемма	двигателя 3
DDDD1/25	FWD2	
20: Клемма ВВЕРХ/ВНИЗ	· 1	62: Пауза ПИД процесса
минус	виртуальная клемма	
	REV2	

- □ SDB301 имеет пять встроенных многофункциональных программируемых цифровых входных клемм DI1 DI5, также имеется пять входных клемм расширения. F4-04 должен быть установлен в 0, если DI5 используется в качестве входной клеммы частоты импульсов PFI.
- Помимо клемм цифрового входа, которые можно выбрать из таблицы определений функций цифрового входа на странице 90, выходы компараторов, логических блоков и таймеров также могут быть подключены к функциям цифрового входа, указанным в таблице, как описано в разделе FE-.
- □ Соответствующий параметр контроля: FU-42 "Состояние клемм цифрового входа"
- ДФункция цифрового входа подробно описана ниже:
- **От 1 до 8: выбор многодиапазонной частоты**. Подробнее см. стр. 96, F4-19, "Метод выбора нескольких скоростей".
- **9~11: Выбор времени ускорения и замедления**. Выберите время ускорения и замедления от 1 до 8, как показано в таблице ниже, где "0" недействительно, а "1" действительно:

Время ускорения и замедления опция 3	Время ускорения и замедления опция 2	Выбор времени ускорения и	Выбранное время ускорения и
		замедления 1	замедления

0	0	0	Время ускорения и замедления 1 (F1-00, F1-01)
0	0	1	Время ускорения и замедления 2 (F1-02, F1-03)
0	1	0	Время ускорения и замедления 3 (F1-04, F1-05)
0	1	1	Время ускорения и замедления 4 (F1-06, F1-07)
1	0	0	Время ускорения и замедления 5 (F1-08, F1-09)
1	0	1	Время ускорения и замедления 6 (F1-10, F1-11)
1	1	0	Время ускорения и замедления 7 (F1-12, F1-13)
1	1	1	Время ускорения и замедления 8 (F1-14, F1-15)

Примечание: Выбор времени ускорения и замедления не действует для простого ПЛК, толчкового режима и аварийного останова.


- 12: Вход внешней неисправности. Через этот сигнал на преобразователь поступает информация о нештатных ситуациях или неисправностях периферийного оборудования преобразователя, что позволяет остановить преобразователь и сообщить о внешних неисправностях. Эта неисправность не может быть сброшена автоматически и должна быть сброшена вручную. Если требуется нормально замкнутый вход, это можно сделать, поменяв местами клеммы цифровых входов с помощью F4-05. Внешние неисправности могут сигнализироваться цифровым выходом 11 "Остановка по внешней неисправности".
- **13: Сброс неисправности.** Нарастающий фронт этого сигнала сбрасывает неисправность и выполняет функцию сброса панели оператора .
- **14 15:** Положительное и обратное вращение в толчковом режиме. Подробнее см. описание функции перемещения толчками на стр. 82.
- **16: Аварийное отключение.** Если сигнал действителен, то преобразователь останавливается в соответствии с параметром F1-18 "Время замедления аварийного останова".
- **17: Работа преобразователя частоты запрещена.** Этот сигнал запрещает работу преобразователя частоты, если он активен, если он работает, то преобразователь частоты свободно останавливается.
- **18:** Свободное время простоя. Если во время работы этот сигнал действителен, то преобразователь частоты немедленно блокирует выход, и двигатель по инерции останавливается.
- 19 21: ВВЕРХ/ВНИЗ плюс, минус, удаление. Подробнее см. описание

функций ВВЕРХ/ВНИЗ на стр. 96.

- 22 24: запрет, пауза, сброс ПЛК. Подробнее см. раздел F8 на стр. 115.
- **25 31: Выбор режима ПЛК 1 7**. Подробнее см. раздел F8 на стр. 115.
- **32:** Вспомогательный заданный канал отключен. Если этот сигнал действителен, то вспомогательный сигнал недействителен.
- **33: Перерывы в работе.** Когда преобразователь находится в работе и этот сигнал действителен, он блокирует выход, а при снятии команды прерывания запуска преобразователь запускается, как установлено в Fb-25. Состояние "прерывания работы" может индицироваться через цифровой выход 17.
- **34:** Выключение торможения постоянным током. При выключении, когда рабочая частота меньше F1-26 "Частота выключения/торможения постоянным током" и F1-25-2, если этот сигнал действителен, происходит торможение постоянным током при выключении, причем торможение постоянным током заканчивается только тогда, когда время торможения превысит F1-28 и команда будет отпущена.
- **35: ПИД процесса отключен.** При действии этого сигнала работа ПИД-регулятора будет отключена, а работа ПИД-регулятора начнется только в том случае, если этот сигнал недействителен и нет режима работы с более высоким приоритетом.
- **36:** Выбор ПИД-параметра **2**. Если F7-11 "PID Parameter Transition Mode" = 0 и сигнал действителен, выберите PID-параметр 2 (F7-08 F7-10); если нет, выберите PID-параметр 1 (F7-05 F7-07).
- **37 39: 3-проводная команда останова, внутренние виртуальные клеммы FWD1, REV1.** См. описание режимов работы FWD1/REV1 и FWD2/REV2 на стр. 94.
- **40, 41: Внутренние виртуальные клеммы FWD2, REV2.** См. описание режимов работы FWD1/REV1 и FWD2/REV2 на стр. 94.
- **42:** Запуск переключателя командного канала 1/2. Этот сигнал обеспечивает произвольное переключение между каналом управления 1 и каналом управления 2, задаваемым параметром F0-02. Например: F0-02=30, вы можете переключаться между панелью управления и COMM1, когда этот клеммный вход действителен, выбирается COMM1; когда клеммный вход недействителен, выбирается управление панелью управления. На переключение канала команды запуска также влияет функция цифрового входа 45, подробнее см. в разделе "Функция цифрового входа 45". на переключение канала команды запуска также влияют комбинации клавиш в разряде тысяч FC-01, подробнее см. в разделе FC-01 "Функции клавиш и автоматическая блокировка".
- **43:** Переключение команды клеммы FWD1/REV1 на 3-проводной режим 1. Когда канал FWD1/REV1 активен и этот сигнал действителен, он принудительно переключается в 3-проводной режим 1, логику и схемы различных режимов работы FWD1/REV1 см. на стр. 94.
- **44: Переключение каналов основной заданной частоты.** Этот сигнал обеспечивает произвольное переключение между заданным каналом 1 и

заданным каналом 2, установленным F0-01. Например, F0-01=1201, можно переключаться между арифметическим блоком 4 и COMM1. Если вход клеммы действителен, выбирается управление арифметическим блоком 4; если вход клеммы недействителен, выбирается COMM1. На переключение основного заданного частотного канала также влияет функция цифрового входа 45, подробнее см. раздел "Функция цифрового входа 45". на переключение основного заданного частотного канала также влияют комбинации клавиш в разряде тысяч FC-01, подробнее см. раздел "Ключевые функции и автоблокировка" FC-01.

- **45:** Основной канал заданной частоты переключается одновременно с каналом команды запуска. Этот сигнал одновременно обеспечивает произвольное переключение между каналами управления 1 и 2, задаваемыми параметром F0-02, и произвольное переключение между заданными каналами 1 и 2, задаваемыми параметром F0-01. Если вход клеммы действителен, то основной заданный частотный канал принудительно выбирается заданным каналом 2, а канал команды запуска принудительно выбирается каналом команды запуска 2; если этот вход клеммы 45, вход переключения канала запуска 1/2 клеммы 42 и длительное нажатие комбинации клавиш " ☐ , ☐" для переключения функции команды и частотного канала недействительны, то выбирается команда запуска канал 1, в противном случае выбирается канал 2; когда этот вход клеммы 45, вход клеммы 44 переключения основного заданного частотного канала и длительное нажатие комбинации клавиш " ☐ , ☐ " переключения функции команды и частотного канала недействительны, выбирается канал 1 запуска, в противном случае выбирается канал 2.
- **46:** Ускорение и замедление запрещены. Когда этот сигнал действителен, процесс ускорения и замедления преобразователя частоты прекращается, когда же он недействителен, возобновляется нормальное действие ускорения и замедления.
- **47: Аналоговое удержание заданной частоты.** Если заданная частота получена с аналогового входа, то этот сигнал, если он действителен, не изменяет заданную частоту с аналоговым входом. Если сигнал недействителен, то заданная частота изменяется в зависимости от аналогового входа. Эта функция полезна в ситуациях, когда команды аналогового входа могут быть очень легко изменены из-за электромагнитных помех, как показано ниже:



48: Выбор квазимоментного управления скоростью. Этот сигнал позволяет преобразователю переключаться между управлением моментом и управлением скоростью, если условие выбора управления моментом действительно; если оно недействительно, то преобразователь управляет скоростью, а если действительно, то управляет моментом.

49 - 51: Выбор многосегментного ПИД-регулятора **1 - 3.** Эти 3 клеммы выбирают заданное значение текущего ПИД-регулятора путем кодирования.

Выбор многосегментного ПИД-регулятора3	Выбор многосегментного ПИД-регулятора 2	Выбор многосегментного ПИД-регулятора 1	Выбранный заданный ПИД
0	0	0	Определяется параметром F7-01 "Выбор заданного канала".
0	0	1	F7-22 "Настройка многосегментного ПИД-регулятора 1"
0	1	0	F7-23 "Многосегментный ПИД-регулятор 2"
0	1	1	F7-24 "Многодиапазонная подача ПИД 3"
1	0	0	F7-25 "Многосегментный ПИД-регулятор подачи 4"
1	0	1	F7-26 "Многодиапазонный ПИД-регулятор подачи 5"
1	1	0	F7-27 "Многодиапазонная подача ПИД 6"
1	1	1	F7-28 "Многодиапазонный ПИД-регулятор подачи 7"

- **52: Команда обнуления сервопривода.** Описание функции сервопривода нуля см. на стр. 123.
- **53, 54: предварительная установка и сброс счетчика.** Описание функции счетчика см. на стр. 121.
- **55:** Счетчик и счетчик **2** очищены. Описание функции счетчика см. на стр. 123, а описание счетчика 2 на стр. 124.
- **56, 57: вход частоты маятника, сброс состояния частоты маятника.** Подробное описание функции текстильного маятника см. на стр. 119.
- **58:** Обнуление накопленного времени работы вентилятора. Описание ожидаемого срока службы турбины см. на стр. 133.
- **59: PFI** для реверса времени подачи позиции. PFI используется как время подачи позиции, этот сигнал действителен для того, чтобы сделать подачу позиции отрицательной, подробнее см. стр. 124.
- **60, 61: Выбор номинального тока двигателя 2, 3**. Для защиты от перегрузки нескольких двигателей см. стр. 127.
- 62: ПИД процесса приостановлен. Когда сигнал действителен, выходное

значение ПИД всегда постоянно; когда сигнал недействителен, выходное значение ПИД будет продолжать регулироваться в соответствии со значением обратной связи ПИД и заданным значением ПИД.

F4-05	Входная клемма Прямая и обратная логика 1	Заводское значение	00000	Изменение	×	
Диапазон	Разряд десятков тысяч: DI5 Разряд тысяч: DI4 Разряд сотен: DI3 Разряд десятков: DI2 Разряд единиц: DI1 0: Положительная логика, действительна при подаче питания, недействительна при отключении 1: Обратная логика, недействительна при подаче питания, действительна при отключении					
F4-06	Время затухания на клеммах цифрового входа Заводское значение 10ms Изменение 0 (0					
Диапазон настройки	0 ∽ 2000ms					

Время дизеринга цифрового входного сигнала: определяет время дизеринга цифрового входного сигнала; сигнал, длительность которого меньше времени дизеринга, будет игнорироваться.

F4-07	Задержка на вход DI1	Заводское значение	0.00s	Изменение	0(0)
F4-08	Задержка отключения DI1	Заводское значение	0.00s	Изменение	0(0)
F4-09	Задержка на вход DI2	Заводское значение	0.00s	Изменение	0(0)
F4-10	Задержка отключения DI2	Заводское значение	0.00s	Изменение	0(0)
F4-11	Задержка на вход DI3	Заводское значение	0.00s	Изменение	0(0)
F4-12	Задержка отключения DI3	Заводское значение	0.00s	Изменение	0(0)
Диапазон настройки	0.00 \sigma 650.00s				

🚨 Задержка цифрового входа, как показано ниже:



	Режимы работы FWD1/REV1,	Заводское	
F4-13	FWD2/REV2	значение	01 Изменение ×
	Разряд десятков: режим работы	Разряд единиц:	режим работы
	FWD2/REV2 (от 0 до 4)	FWD1/REV1 (ot 0)	цо 6)
	0: Однострочный тип (старт-стоп)	1: 2-проводной 1 (прямой и обратный
Пионором	2: 2-проводной 2 (старт-стоп,	ход)	
Диапазон	направление)	3: 2-проводной 3 (пу	уск, стоп)
настройки	4: 2-проводной 4 (одноимпульсный	5: 3-проводной 1 (вг	перед, назад, стоп)
	пуск/стоп)		
	6: 3 провода 2 (бег, направление,		
	стоп)		

- □ Связанные цифровые входы 37 "3-проводная команда отключения", 38 "Внутренняя виртуальная клемма FWD1", 39 "Внутренняя виртуальная клемма REV1", 40 "Внутренняя виртуальная клемма FWD2", 41 "Внутренняя виртуальная клемма REV2"
- В следующей таблице приведены логические схемы и диаграммы для различных режимов работы FWD1/REV1. В таблице S активный уровень, В -

selectric.ru

Selectric

активный фронт:

Разря д едини ц F4-13	Название модели	логика работы			Схема
0	Однолинейный тип (старт-стоп)	S: Выключато действует Примечание: определяется частоты	Направлен	24V 0Р Внутренняя виртуальная клемма FWD1	
1	Двухпроводная 1 (прямой, обратный)	S2 (реверс) Неэфф. Неэфф. Эффект.	S1 (вращени е вперед) Неэфф. Эффект. Неэфф.	значение ОСТАНОВЛЕН А Прямое вращение Реверсивное вращение ОСТАНОВЛЕН А	24V 0Р Внутренняя виртуальная клемма FWD1 S2 Внутренняя виртуальная клемма REV1
2	Двухпроводная 2 (начало, остановка, направление)	S2 (направлени е) Неэфф. Неэфф. Эффект.	S1 (пуск и остановк а) Неэфф. Эффект. Неэфф.	значение ОСТАНОВЛЕН А Прямое вращение ОСТАНОВЛЕН А Реверсивное вращение	24V 0P 81 Внутренняя виртуальная клемма FWDI Внутренняя виртуальная клемма REV1
3	Двухпроводная 3 (запуск, остановка)	В1: Кнопка запуска (нормально разомкнутая) В2: Кнопка "Стоп" (нормально вамкнутая) Примечание: Направление рпределяется направлением заданной настоты			24V 0P Внутренняя виртуальная клемма FWDI Внутренняя виртуальная клемма REVI
4	2-проводной 4 (одноимпульсн ый пуск/останов)		(нормальн старт-стоп	24V 0P Внутренняя виртуальная клемма FWD1 Внутренняя виртуальнай клемма REV1 COM	

5	Трехлинейный 1 (Вперед, назад, стоп) Требуются дополнительны е цифровые входы 37 "3-проводных команд останова".	В1: Кнопка "Стоп" (нормально замкнутая) В2: Положительная кнопка (нормально разомкнутая) В3: Кнопка реверса (нормально разомкнутая)	24V 0Р В1 Трехпроводная команда останова Внутренняя виртуальная клемма FWD1 Внутренняя виртуальная клемма REV1 COM
6	Stop) должен	В1: Кнопка "Стоп" (нормально замкнутая) В2: Кнопка запуска (нормально разомкнутая) S: Переключатель направления, реверс в активном состоянии	24V 0P В1 Трехпроводная команда останова Внутренняя виртуальная клемма FWD1 Внутренняя виртуальная клемма REV1 СОМ

 \square В следующей таблице приведены логические схемы и диаграммы для различных режимов работы FWD2/REV2. В таблице S - активный уровень, В - активный фронт:

Разряд десятко в F4-13	Название модели	J	погика раб	ОТЫ	Схема
0	Однолинейный тип (старт-стоп)	Примечание:	:	аботает, когда Направление ением заданной	S RINVINGUISS BUILTVAILLIAS KIEMMA
1	Двухпроводная 1 (прямой, обратный)	S2 (реверс) Неэфф. Неэфф. Эффект.	S1 (вращени е вперед) Неэфф. Эффект. Неэфф.	Значение ОСТАНОВЛЕ НА Прямое вращение Реверсивное вращение ОСТАНОВЛЕ НА	24V ОР 81 Внутренняя виртуальная клемма FWD2 Внутренняя виртуальная клемма REV2 COM
2	Двухпроводная 2 (начало, остановка, направление)	S2 (направлени е) Неэфф. Неэфф.	S1 (пуск и остановк а) Неэфф. Эффект.	значение ОСТАНОВЛЕ НА Прямое вращение ОСТАНОВЛЕ НА	24V 0P 81 Внутренняя виртуальная клемма FWD2 Внутренняя виртуальная клемма REV2 COM

		Эффект.	Эффект.	Реверсивное		
				вращение		
3	Двухпроводная 3 (запуск, остановка)	замкнутая) Примечание: определяется	а "Стоп	ка (нормально " (нормально Направление ением заданной	B1 T	24V 0P Внутренняя виртуальная клемма FWD2 Внутренняя виртуальная клемма REV2
4	(одноимпульсн ый	(нормально	разомкнут аднего хо	переднего хода гая) В2: кнопка ода (нормально	B1 🗍	24V OP Bнутренняя виртуальная клемма FWD2 Bнутренняя виртуальная клемма

- В режиме управления клеммой для однопроводных или двухпроводных режимов работы 1 и 2, несмотря на то, что оба уровня активны, если команда останова генерируется другим источником и останавливает преобразователь, для повторного запуска требуется сигнал останова, за которым следует сигнал запуска.
- Для двухпроводного 3 и трехпроводного режимов работы кнопка запуска не действует, если отключена нормально замкнутая кнопка останова.
- ШНесмотря на то, что режим работы определяет направление работы, на него распространяются ограничения, связанные с блокировкой направления.
- Если команда клеммы не содержит информации о направлении, то направление работы определяется положительным или отрицательным значением данного частотного канала.

УОпасность: Преобразователь частоты самостоятельно запускается при включении питания, если присутствует сигнал запуска и Fb-26 "Самозапуск при включении питания разрешен (заводское значение)".

F4-14	Метод регулировки ВВЕРХ/ВНИЗ	Заводское значение	0	Изменение	0 (0)			
Диапазон настройки		9: Тип уровня клеммы 1: Тип импульса клеммы 2: Тип уровня панели правления 3: Тип импульса панели управления						
F4-15	Скорость/шаг ВВЕРХ/ВНИЗ	Изменение	0 (0)					
Диапазон настройки	От 0,01 до 100,00, минимальная единица измерения: 0,01%/с для уровня, 0,01% для импульса							
F4-16	Выбор памяти ВВЕРХ/ВНИЗ	Заводское значение	0	Изменение	0 (0)			
Диапазон настройки	0: сохранение питания 1: оч питания очищены	истка питания 2: о	остановка	, оба отключе	ния			
F4-17	Верхний предел ВВЕРХ/ВНИЗ	Заводское значение	100.0%	Изменение	0 (0)			
Диапазон настройки	0.0~100.0%							
F4-18	Нижний предел	Заводское	0.0%	Изменение	0(0)			

	ВВЕРХ/ВНИЗ	значение		
Диапазон настройки	-100.0 \sigma 0.0%			


Функция ВВЕРХ/ВНИЗ реализует непрерывную настройку режима переключения, и ее настроенное значение может быть использовано в качестве частотного фидера, ПИД-фидера и т.д.

□Если F4-14 = 0 "Тип уровня клеммы", то при действии цифрового входа 19 "Клемма ВВЕРХ/ВНИЗ плюс" или 20 "Клемма ВВЕРХ/ВНИЗ минус", FU-23 "Значение регулировки ВВЕРХ/ВНИЗ" увеличивается или уменьшается со скоростью, установленной F4-15. Значение FU-23 остается неизменным, если цифровые входы 19 и 20 являются как действительными, так и недействительными.

Если F4-14=1 "Тип импульса клеммы", то для каждого действительного импульса с цифрового входа 19 "Клемма BBEPX/BHИЗ плюс" или 20 "Клемма BBEPX/BHИЗ минус", FU-23 "Значение регулировки BBEPX/BHИЗ" увеличивается или уменьшается на величину шага, установленную F4-15. Если на цифровой вход 19 "Увеличение клеммы UP/DOWN" или 20 "Уменьшение клеммы UP/DOWN" поступает каждый действительный импульс, то FU-23 "Значение регулировки UP/DOWN" увеличивается или уменьшается на величину шага, установленную F4-15.

Случай **F4-14=2 и 3** аналогичен случаю 0 и 1. Разница в том, что цифровые входы 19 и 20 заменяются на \triangle и ∇ панели управления, а \triangle и ∇ можно регулировать только тогда, когда текущее значение на дисплее равно значению FU-23 "Значение регулировки ВВЕРХ/ВНИЗ".

—Ниже показаны два типа управления ВВЕРХ/ВНИЗ:



□Цифровой вход 21 "Клемма ВВЕРХ/ВНИЗ удаление". Восходящий фронт этого сигнала очищает FU-23 "Значение регулировки ВВЕРХ/ВНИЗ".

F4-19	Метод выбора нескольких скоростей	Заводское значение	0	Изменение	×				
настроики): выбор кода 1: прямой выбор 2: метод штабелирования 3: выбор номера							
F4-20~ F4-67	Многополосная частота от 1 до 48	осная частота от 1 Заводское п.0 до 48 значение п.0		Изменение	0 (0)				
Диапазон настройки	От 0,00 до 650,00 Гц, Примечание: Многодиапазонная частота от 32 до 48 предназначена только для простого управления ПЛК. Многополосные частоты с 1 по 48 поставляются с соответствующими номерами, например, многополосная частота 3 поставляется со значением 3,00								

selectric.ru

Selectric

Гц.

F4-19=0 "Выбор кода": выбор многополосной частоты от 1 до 31 с помощью двоичного кода выбора многополосной частоты от 1 до 5. Например, если DI1 - DI5 установлены как "Выбор многополосной частоты от 1 до 5", то соответствующие отношения выбора кода показаны в таблице ниже. В таблице "0" - недействительный, а "1" - действительный:

DI5	DI4	DI3	DI2	DI1	Результат выбора	DI5	DI4	DI3	DI2	DI1	Результат выбора
0	0	0	0	0	Нормальная работа при	1	0	0	0	0	F4-35 многополосная
	Ů	Ŭ	Ŭ		заданной частоте		Ŭ	Ů	Ů	Ů	частота 16
0	0	0	0	1	F4-20 Многополосная	1	0	0	0	1	F4-36 Многополосная
	Ů	Ü	Ů	•	частота1	•	Ŭ	Ů	Ů	•	частота 17
0	0	0	1	0	F4-21 Многополосная	1	0	0	1	0	F4-37 Многополосная
		Ŭ	•		частота 2						частота 18
0	0	0	1	1	F4-22 многополосная частота 3	1	0	0	1	1	F4-38 Многополосная частота 19
0	0	1	0	0	F4-23 Многополосная	1	0	1	0	0	F4-39 Многополосная
U	U	1	U	O	частота 4	1	U	1	0	U	частота 20
0	0	1	0	1	F4-24 Многополосная	1	0	1	0	1	F4-40 многополосная
U	U	1	U	1	частота 5	1	U	1	U	1	частота 21
0	0	1	1	0	F4-25 многополосная	1	0	1	1	0	F4-41 многополосная
0	U	1	1	U	частота 6	1	U	1	1	U	частота 22
0	0	1	1	1	F4-26 Многополосная	1	0	1	1	1	F4-42 Многополосная
U	U	1	1	1	частота 7	1	Ü	1	1	1	частота 23
0	1	0	0	0	F4-27 Многополосная	1	1	0	0	0	F4-43 Многополосная
	_	Ů	Ů		частота 8	•	-				частота 24
0	1	0	0	1	F4-28 Многополосная	1	1	0	0	1	F4-44 Многополосная
	_	Ŭ	Ů		частота 9		_			_	частота 25
0	1	0	1	0	F4-29 Многополосная	1	1	0	1	0	F4-45 многополосная
					частота 10					_	частота 26
0	1	0	1	1	F4-30 многополосная	1	1	0	1	1	F4-46 Многополосная
					частота 11						частота 27
0	1	1	0	0	F4-31 Многополосная	1	1	1	0	0	F4-47 Многополосная
					частота 12						частота 28
0	1	1	0	1	F4-32 Многополосная	1	1	1	0	1	F4-48 Многополосная
					частота 13						частота 29
	1	1	1	0	F4-33 многополосная	1	1	1	1	0	F4-49
0	1	1	1	U	частота 14	1	1	1	1	0	Многодиапазонная
					E4.24 Myzar						частота 30
0	1	1	1	1	F4-34 Многополосная	1	1	1	1	1	F4-50 многополосная
					частота 15						частота 31

F4-19=1 "Прямой выбор": "Выбор многополосной частоты 1" \sim "Выбор многополосной частоты 8" соответствует непосредственно "Выбор многополосной частоты 1" \sim "Выбор многополосной частоты 8". "Выбор многополосной частоты 8" соответствует непосредственно "Выбор многополосной частоты 1" \sim "Выбор многополосной частоты 8", и при наличии более одного сигнала выбора действует тот, который имеет меньший номер. Например, если DI1 \sim DI8 $^{\odot}$ установлены как "Выбор многодиапазонной частоты 8", то соответствующие соотношения выглядят следующим образом: "0" -

_

[®] DI6 - DI10 - расширенные цифровые клеммные входы, необходимо сконфигурировать плату расширения и задать параметры F0-15

недействительно, "1" - действительно, "-" - произвольно. В таблице "0" - недействительный, "1" - действительный, а "-" - произвольный:

DI8	DI7	DI6	DI5	DI4	DI3	DI2	DI1	Результат выбора			
0	0	0	0	0	0	0	0	Нормальная работа при заданной частоте			
							1	F4-20 Многополосная частота 1			
-	-	-	-	-	-	1	0	F4-21 Многополосная частота 2			
-	-	-	-	-	1	0	0	F4-22 многополосная частота 3			
-	-	-	ı	1	0	0	0	F4-22 многополосная частота 3 F4-23 Многополосная частота 4			
-	-	1	1	0	0	0	0	F4-22 многополосная частота 3 F4-23 Многополосная частота 4 F4-24 Многополосная частота 5			
-	-	1	0	0	0	0	0	F4-25 многополосная частота 6			
-	1	0	0	0	0	0	0	F4-26 Многополосная частота 7			
1	0	0	0	0	0	0	0	F4-27 Многополосная частота 8			

F4-19=2 "Superimposed selection": заданная частота является суммой всех выбранных многополосных частот (с учетом ограничений по верхней и нижней частоте).

Например, если действительны только "Выбор многодиапазонной частоты 1", "Выбор многодиапазонной частоты 3" и "Выбор многодиапазонной частоты 4", то:

Заданная частота = многополосная частота 1 + многополосная частота 3 + многополосная частота 4

F4-19=3 Количество допустимых сигналов в "Number selection", "Multi-band frequency selection 1" ~ "Multi-band frequency selection 8" определяет выбор многодиапазонной частоты как заданной. Например, если есть любые 3 действительных, то: заданная частота = многополосная частота 3.

F4-68	PG импульсов на оборот	1024	Изменение	×					
Диапазон настройки	1∽8192	1∽8192							
F4-69	Тип PG	Заводское значение	0	Изменение	×				
Диапазон настройки	0: Квадратурный кодер 1: Однокана	альный кодер							
F4-70	Выбор направления PG	0	Изменение	×					
Диапазон настройки	0: Положительно (фаза А квадр. Отрицательно (фаза В квадратурно				1:				
F4-71	Действие отключения PG	Заводское значение	2	Изменение	×				
Диапазон настройки	0: Бездействие 1: Сигнал тревоги свободный останов (сообщение о н			Неисправност	ъи				
F4-72	Время обнаружения отключения PG	Заводское значение	1.0s	Изменение	×				
Диапазон настройки	0.1 \sim 10.0s								
F4-73	Настройка знаменателя передаточного отношения PG	Заводское значение	1	Изменение	×				
F4-74	Настройка числителя Заводское передаточного отношения PG значение		1	Изменение	×				
Диапазон настройки	1 ~ 1000								

F4-75	Время фильтрации скорости РС	Заводское значение	0.005s	Изменение	0 (0)
Диапазон настройки	0.000 ∽2.000s				

- Для использования кодера требуется интерфейсная плата кодера, например SL510-PG0, подробности подключения см. в разделе Интерфейсная плата кодера в главе 9.
- □ F4-69 "Тип РG": при выборе одноканального кодера сигнал должен поступать с канала А; одноканальный кодер не подходит для низких скоростей и работы в прямом/обратном направлении.
- □ F4-70 "Выбор направления РG": Для одноканального кодера, если выбрано положительное направление, значение скорости кодера (FU-38 "Частота обнаружения РG") всегда положительное, и наоборот.
- □Обработка обнаружения разъединения PG: Если заданная частота регулятора скорости превышает 0,5 Гц, а кодер не генерирует импульсы в течение F4-72 "Время обнаружения разъединения PG", то считается, что PG разъединен, и действие по разъединению будет обработано в соответствии с настройкой F4-71 "Действие отключения PG". Действие отключения выполняется в соответствии с настройкой F4-71 "Действие отключения PG". Обнаружение отключения PG осуществляется только при управлении PGV/F и при векторном управлении PG.
- □Если кодер соединен с валом двигателя через редуктор или другое устройство с регулируемой скоростью, необходимо правильно установить F4-73 и F4-74, и зависимость между скоростью кодера и скоростью двигателя будет следующей:

Частота вращения двигателя = Частота вращения кодера \times F4-74 "Настройка числителя передаточного отношения PG" \div F4-73 "Настройка знаменателя передаточного отношения PG"

- □ F4-75 "Время фильтрации скорости PG": скорость кодера фильтруется F4-75, и F4-75 нельзя устанавливать слишком большой, если требуются высокие динамические характеристики.
- □Соответствующий параметр контроля: FU-38 "Частота обнаружения РG".
- **Метод проверки настройки кодера:** используйте режим управления без PGV/F, работайте в соответствии с направлением и частотой, разрешенными нагрузкой, и наблюдайте, совпадает ли направление FU-38 "Частота обнаружения PG" с направлением, показанным на панели управления, и близка ли величина к заданной частоте.
- ⚠Опасность: Устройства управления с PG требуют правильной настройки параметров PG, неправильная настройка которых может привести к травмам и материальному ущербу; после переподключения кабеля двигателя необходимо перепроверить настройку направления вращения кодера.

F4-76	Функция клеммы цифрового входа DI6	Заводское значение	0	Изменение
F4-77	Функция клеммы цифрового входа DI7	Заводское значение	0	Изменение
F4-78	Функция клеммы цифрового входа	Заводское	0	Изменение ×

	DI8	значение				
F4-79	Функция клеммы цифрового входа	Заводское		Изменение	X	
1177	DI9	значение		115wellenne		
F4-80	Функция клеммы цифрового входа	Заводское		Изможения		
F4-00	DI10	значение	U	Изменение	×	
Диапазон настройки	Таблицу определения функций цифро	блицу определения функций цифровых входов см. на стр. 90				

- □ Клеммы цифровых входов DI6 DI10 расположены на плате расширения, подробнее см. раздел Плата расширения цифровых входов/выходов в главе 9.
- Прасширения не подключена, на вход DI расширения подаетсяпостоянный 0 или постоянная 1.
- □ Клеммы цифрового входа DI6 DI10 также подвергаются дизерингу в соответствии с параметром F4-06 "Время дизеринга клемм цифрового входа".
- Соответствующий параметр контроля: FU-43 "Extended Digital Input Terminal Status".

F4-81	Входная клемма Прямая и	Заводское	00000	Изменение	×
F4-01	обратная логика 2	значение	00000	Пэменение	^
Диапазон	Разряд десятков тысяч: DI10 десятков: DI7 Разряд единиц: DI 0: Положительная логика, дей недействительна при отключен подаче напряжения на цепь, дей	16 ствительна при под ии 1: Обратная лог	цаче нап чка, нед	ряжения на цеп	ъ,

6.6 F5 Настройки цифровых и релейных выходов

F5-00	Выбор типа сигнала цифровой выходной клеммы	Заводское значение	00000 Изменение ×
	Разряд единиц: Выбор выхода DO2	0: Цифровой выз	ход ы импульсов РГО
Диапазон настройки		0: Выход уровня 1: Импульсный і	

- Празряд единиц F5-00 = 0, выходной сигнал DO2 сигнал уровня, см. F5-02 для функции выхода; разряд единиц F5-00 = 1, DO2 выдает импульсный сигнал определенной частоты, см. стр. 108 для параметров функции PFO.
- Тип выходного сигнала соответствующей клеммы F5-00 (разряд десятков тысяч, разряд тысяч, разряд сотен и разряд десятков F5-00) = 0, а тип выходного сигнала соответствующей клеммы (T2, T1, DO2, DO1) сигнал уровня; тип выходного сигнала соответствующей клеммы F5-00 (разряд десятков тысяч, разряд тысяч, разряд сотен и разряд десятков F5-00) = 1, а тип выходного сигнала соответствующей клеммы (T2, T1, DO2, DO1) одиночный импульсный сигнал, причем ширина одиночного импульса = времени задержки отключения соответствующей клеммы (F5-13, F5-11, F5-09, F5-07) + 10 мс, причем одиночный импульс выдается только один раз при переключении функции клемм из неэффективной в эффективную, а в остальное время не выдается. Для

цифрового выхода выбор конкретной функции выхода см. в соответствующих параметрах выбора функций клеммы (F5-04, F5-03, F5-02, F5-01).

F5-01	Функция клеммы цифрового выхода DO1	Заводское значение	1	Изменение
F5-02	Функция клеммы цифрового выхода DO2	Заводское значение	2	Изменение
F5-03	Функция релейного выхода T1	Заводское значение	5	Изменение
F5-04	Функция релейного выхода T2	Заводское значение	13	Изменение
Диапазон настройки	От 0 до 73, см. таблицу определения	функций цифрового) BE	ыхода ниже

- выхода"
- ШЕсли DO2 используется в качестве выходного модуля частоты импульсов PFO, то разряд единиц F5-00 должен быть установлен в 1.

Паблица определения фун	нкций цифрового выхода	
0: Готовность к работе	25: Цифровая величина	50: Выход логического блока
преобразователя частоты	хоста 1	5
1: Преобразователь частоты в	26: Цифровая величина	51: Выход логического блока
работе	хоста 2	6
	27: Верхняя и нижняя	
2: Достижение заданной частоты		52: Выход таймера 1
	В	-
3: Сигнал обнаружения уровня	28: Установка значения	53: Выход таймера 2
частоты 1	счета для достижения	33. Быход таимера 2
4: Сигнал обнаружения уровня	29: Прибытие заданных	54: Выход таймера 3
частоты 2	отсчетов	34. Выход таимера 3
5: Выход неисправности	30: Расчетное число	55: Выход таймера 4
•	достигает 2	33. Выход таимера 4
6: Сигнал удерживающего	31: Достигнута заданная	56: А (канал кодера А)
тормоза	длина счетчика	30.71 (капал кодера 11)
7: Перегрузка двигателя	32: DI1 (после прямой и	57: В (канал кодера В)
	обратной логики) 33: DI2 (после прямой и	з (папал кодера В)
8: Перегрузка двигателя	·	58: Состояние клеммы PFI
	обратной логики) 34: DI3 (после прямой и	
9: Недогрузка двигателя	·	59: Счетный импульс
10. 5	обратной логики)	виртуального круга двигателя
10: Блокировка пониженного	35: DI4 (после прямой и	60: ПЛК в работе
напряжения	обратной логики)	С1. В. б ПШС - и и и и
11: Отключение при внешней	36: DI5 (после прямой и	61: Работа ПЛК в режиме
неисправности	обратной логики)	ожидания
12: Неисправность процесса	37: DI6 (клемма расширения)	62: Индикация завершения работы этапа ПЛК
самосброса 13: Мгновенное отключение и	расширения) 38: DI7 (клемма	63: Индикация завершения
перезагрузка в действии	расширения)	цикла ПЛК
	39: DI8 (клемма	цикла ПЛК
14: Выход сигнализации	`	64: индикация режима 0 ПЛК
	расширения) 40: DI9 (клемма	
15: Реверсивный ход	расширения)	65: Индикация режима 1 ПЛК
16. D	41: DI10 (клемма	
16: Во время выключения	расширения)	66: индикация режима 2 ПЛК
17: Состояние прерывания при	42: Выход компаратора 1	67: Индикация режима 3 ПЛК
-P-P-D		positive principle

выполнении		
18: В управлении панелью управления	43: Выход компаратора 2	68: Индикация режима 4 ПЛК
19: Ограничение крутящего момента	44: Выход компаратора 3	69: индикация режима 5 ПЛК
20: Выполняется ограничение предельной частоты	45: Выход компаратора 4	70: индикация режима 6 ПЛК
21: Нижний предел частоты в	46: Выход логического блока 1	71: Индикация режима 7 ПЛК
22: Электрогенерация в работе	47: Выход логического блока 2	72: ПИД процесса в спящем режиме
23: Нулевая скорость в работе	48: Выход логического блока 3	73: Срок службы ветроустановок достигнут
24: Обнуление сервопривода	49: Выход логического блока 4	-

ДФункция цифрового выхода подробно описана ниже:

- **0:** Преобразователь готов к работе. Зарядный контактор включен и находится в исправном состоянии.
- 1: Преобразователь частоты работает. Когда преобразователь частоты находится в рабочем состоянии.
- 2: Достижение заданной частоты. Действителен, если рабочая частота преобразователя находится в пределах положительной и отрицательной ширины отсчета заданной частоты. Подробнее см. стр. 102, F5-14.
- **3 4: сигналы обнаружения уровня частоты 1 и 2.** Подробности см. на стр. 102, F5-15 F5-18.
- **5: Выход неисправности.** Если преобразователь находится в состоянии неисправности, то на выходе выдается допустимый сигнал.
- **6: Сигнал удержания тормоза.** Подробнее см. стр. 80, F1-25, "Методы выключения".
- **7:** Двигатель перегружен. Этот сигнал действует, когда преобразователь частоты обнаруживает перегрузку двигателя, подробнее см. стр. 128.
- **8: Перегрузка двигателя.** Этот сигнал действует при перегрузке двигателя, подробнее см. стр. 128.
- **9: Недогрузка двигателя.** Этот сигнал действует, когда двигатель недогружен, подробнее см. стр. 128.
- 10: Блокировка пониженного напряжения. Этот сигнал действителен, когда пониженное напряжение на шине постоянного тока вызывает отключение.
- 11: Отключение при внешней неисправности. Этот сигнал становится активным, когда отключение вызвано внешней неисправностью, и становится неактивным, когда внешняя неисправность сброшена.
- **12: Процесс самосброса неисправности.** Этот сигнал активен при возникновении неисправности и ожидании самостоятельного сброса преобразователя, подробнее см. стр. 131.
- 13: Мгновенное отключение и повторное включение питания в действии.

selectric.ru

Selectric

Этот сигнал действует после понижения напряжения в основной цепи и в ожидании перезапуска, подробнее см. стр. 130.

- **14: Выход сигнала тревоги.** Этот сигнал действует, когда преобразователь подает сигнал тревоги.
- **15: Реверсивный запуск.** Этот сигнал действует, когда преобразователь работает в обратном направлении.
- **16: Во время простоя.** Этот сигнал действует при замедлении и остановке преобразователя частоты.
- **17:** Состояние прерывания при выполнении. Преобразователь частоты находится в состоянии прерывания работы Этот сигнал действителен.
- **18:** Управление панелью управления в. Этот сигнал действителен, если каналом управления является панель управления.
- **19:** Ограничение крутящего момента в. Этот сигнал действует, когда крутящий момент достигает предельного значения.
- **20:** Выполняется ограничение предельной частоты. Сигнал действителен, если заданная частота ≥ верхний предел частоты и рабочая частота достигает верхнего предела частоты.
- **21: Нижний предел частоты в пределе.** Сигнал действителен, если заданная частота ≤ нижний предел частоты и рабочая частота достигает нижнего предела частоты.
- 22: Электрогенерация в работе. Преобразователь частоты находится в режиме генерации электроэнергии.
- **23: Нулевая скорость в рабочем режиме.** Этот сигнал действителен, если частота вращения двигателя ниже значения F9-23 "Уровень нулевой частоты вращения".
- **24: Обнуление сервопривода**. Этот сигнал действителен, если отклонение положения нулевого сервопривода меньше амплитуды конца нулевого сервопривода, в противном случае он недействителен.
- **25 26: Цифровая величина хоста 1 и 2.** Возможны варианты программируемых блоков, подробнее см. стр. 145.
- **27:** Верхняя и нижняя границы частоты маятника в пределе. Описание частоты текстильного маятника F9 см. на стр. 119.
- **28 30:** Установленное значение счета достигнуто, заданное значение счета достигнуто, заданное значение счета достигнуто **2**. См. описание счетчика F9 на стр. 121.
- **31:** Достигнута заданная длина счетчика. Подробности см. в описании счетчика F9 на стр. 123.
- **32 36: DI1 DI5 (после положительной и отрицательной логики)**. Цифровые входные сигналы после обработки положительной и отрицательной логики и дизеринга доступны для выбора программируемым блоком.

- **37 41: DI6 DI10 (клемма расширения)**. Расширенные цифровые входные сигналы после дизеринга доступны для выбора блоком программирования.
- **42 45: выходы компараторов 1 4.** В качестве опции для программируемых блоков.
- **46 51: выходы логического блока 1 6.** В качестве опции для программируемых блоков.
- 52 55: выходы таймера 1 4. В качестве опции для программируемых блоков.
- **56, 57: каналы кодера А и В.** Входные состояния каналов кодера А и В могут быть использованы в качестве высокоскоростных входов для счетчиков и счетчиков счетчиков.
- **58:** Состояние клеммы PFI. Может использоваться в качестве высокоскоростного входа для счетчиков и измерительных приборов.
- **59:** Счетный импульс виртуального круга двигателя. Импульсный сигнал с скважностью 50% может быть подключен к счетчику для расчета диаметра обмотки при управлении обмоткой.
- **60: ПЛК в работе.** Этот сигнал действителен, когда преобразователь находится в режиме работы простого ПЛК.
- **61: Работа ПЛК приостановлена.** Этот сигнал действует при наличии сигнала дискретного входа 23 "Приостановка работы ПЛК".
- **62:** Индикация завершения работы этапа ПЛК. Простой ПЛК посылает импульсный сигнал длительностью 500 мс на каждый выполненный этап.
- **63: Индикация завершения цикла ПЛК.** Простой ПЛК посылает импульсный сигнал длительностью 500 мс для каждого завершенного цикла.
- **64-71: индикация режима 0 ПЛК** ~ **индикация режима 7 ПЛК.** Используется для вывода информации о номере выбранного в данный момент режима работы ПЛК.
- **72: ПИД работает в режиме покоя.** Этот сигнал активен во время работы в режиме гибернации, как описано в разделе Настройка гибернации ПИД на стр. 113.
- **73:** Срок службы турбины достигнут. Описание настройки срока службы турбины см. на стр. 133.


F5-05	Клемма DO выводит положительную и отрицательную логику	Заводское значение	00	Изменение	×
Диапазон настройки	Разряд десятков: DO2 Разряд единиц: DO2 0: Положительная логика, подключается недействительности 1: Обратная лог подключается при недействительности	ся при действии	-		

ШЭта функция может инвертировать сигналы DO1 и DO2 и затем выводить их.

F5-06	Задержка замыкания клеммы DO1	Заводское значение	0.00s	Изменение	0 (0)
F5-07	Задержка отключения клеммы DO1	Заводское значение	0.00s	Изменение	0 (0)


F5-08	Задержка замыкания клеммы DO2	Заводское значение	0.00s	Изменение	0 (0)
F5-09	Задержка отключения клеммы DO2	Заводское значение	0.00s	Изменение	0 (0)
F5-10	Задержка замыкания клеммы Т1	Заводское значение	0.00s	Изменение	(0)
F5-11	Задержка отключения клеммы T1	Заводское значение	0.00s	Изменение	0 (0)
F5-12	Задержка замыкания клеммы Т2	Заводское значение	0.00s	Изменение	0 (0)
F5-13	Задержка отключения клемм Т2	Заводское значение	0.00s	Изменение	0 (0)
Диапазон настройки	0.00 \sim 650.00s				·

🚨 Задержка цифрового выхода, как показано ниже:




F5-14	Ширина обнаружения при достижении заданной частоты	Заводское значение	2.50Hz	Изменение	0 (0)
Диапазон настройки	0.00 ∽ 650.00Hz				

Сигнал достижения заданной частоты выдается, когда рабочая частота преобразователя частоты находится в пределах положительной и отрицательной ширины обнаружения вокруг заданной частоты, как показано на следующем рисунке:



F5-15	Значение обнаружения уровня частоты 1	Заводское значение	50.00Hz	Изменение	0 (0)
F5-16	Значение гистерезиса при определении уровня частоты 1	Заводское значение	1.00Hz	Изменение	0 (0)
F5-17	Значение обнаружения уровня частоты2	Заводское значение	25.00Hz	Изменение	0 (0)
F5-18	Значение гистерезиса при определении уровня частоты 2	Заводское значение	1.00Hz	Изменение	0 (0)
Диапазон настройки	0.00∽650.00Hz				

Если рабочая частота больше "значения детектирования уровня частоты", то цифровой выход "сигнал детектирования уровня частоты" действует до тех пор, пока рабочая частота не станет меньше "значения детектирования уровня частоты а значения гистерезиса детектирования уровня частоты На следующем рисунке показано, что цифровой выход "сигнал обнаружения уровня частоты" действует до тех пор, пока рабочая частота не станет меньше "значения обнаружения уровня частоты и значения гистерезиса обнаружения уровня частоты":



F5-19	Функция релейного выхода ТЗ	Заводское значение	5	Изменение	\times
F5-20	Функция релейного выхода Т4	Заводское значение	5	Изменение	\times
F5-21	Функция релейного выхода Т5	Заводское значение	5	Изменение	\times
F5-22	Функция релейного выхода Тб	Заводское значение	5	Изменение	\times
Диапазон	От 0 до 73, см. таблицу определения функций цифрового выхода на стр.				
настройки	100				

Соответствующий параметр контроля: FU-45 "Extended Digital Output Terminal Status"

F5-23	Задержка замыкания клеммы	Заводское	0.00s	Изменение	0
	T3	значение			(0)
F5-24	Задержка отключения клемм	Заводское	0.00s	Изменение	0
	T3	значение	0.005	Howener	(0)
	Заперуше заминения ипемми	Заводское			0
F5-25	Задержка замыкания клеммы	Завидские	0.00s	Изменение	-
	T4	значение			(0)
	Задержка отключения клемм	Заводское			0
F5-26	· · •		0.00s	Изменение	-
	T4	значение			(0)
TIE 05	Задержка замыкания клеммы	Заводское	0.00	Изменение	0
F5-27	T5	значение	0.00s		(0)
F5-28	Задержка отключения клемм	Заводское	0.000	Изменение	0
F 5-20	T5	значение	0.008	изменение	(0)
F5-29	Задержка замыкания клеммы	Заводское	0.00s	Изменение	0
F 3-29	T6	значение	0.003	HISMCHCHINC	(0)
	Т6 задержка отключения	Заводское			0
F5-30	-		0.00s	Изменение	-
	клемм	значение			(0)
Диапазон		·	·		
l' 1	$0.00 \sim 650.00s$				
настройки					

Выходные клеммы реле Т3 - Т6 имеют ту же функцию, что и Т1, в части

задержки замыкания и секционной задержки.

6.7 F6 Настройка аналоговых и частотно-импульсных клемм


F6-00	AI1 минимальный входной аналоговый сигнал	Заводское значение	20.00%	Изменение	0 (0)	
F6-01	АI1 Максимальный входной аналоговый сигнал	Заводское значение	100.00%	Изменение	0 (0)	
Диапазон настройки	-100,00 ~ 100,00% при 10 В или 20 мА как 100% Примечание: Входы напряжения или тока выбираются перемычками на плате управления					
F6-02	AI1 Минимальный входной аналоговый сигнал, соответствующий подаче/обратной связи	Заводское значение	0.00%	Изменение	0 (0)	
F6-03	AI1 максимальный входной аналоговый сигнал, соответствующий подаче/обратной связи	Заводское значение	100.00%	Изменение	0 (0)	
Диапазон настройки	-100.00 ~ 100.00% Примечание: Если задана частота, то опорным значением является наибольшая					
F6-04	Порог точки перегиба AI1	Заводское значение	20.00%	Изменение	0 (0)	
Диапазон настройки	AI1 Минимальный входной аналоговы аналоговый сигнал	ій сигнал ~ N	Лаксималі	ьный входно	й	
F6-05	Точка перегиба АИ1 вновь стала плохой	Заводское значение	0.00%	Изменение	0 (0)	
Диапазон настройки	0.0~10.00%					
F6-06	Точка перегиба АІ1, соответствующая заданному значению/значению обратной связи	Заводское значение	0.00%	Изменение	0 (0)	
Диапазон настройки	То же, что и F6-02, F6-03				•	
F6-07	Время фильтрации АІ1	Заводское значение	0.100s	Изменение	0 (0)	
Диапазон настройки	0.000 ~ 10.000s					
F6-08	Порог падения АІ1	Заводское значение	0.00%	Изменение	0 (0)	
Диапазон настройки	-20.00~20.00%					
F6-09	Задержка падения AI1	Заводское значение	1.00s	Изменение	0 (0)	
Диапазон настройки	0∽360.00s					
F6-10	AI2 минимальный входной аналоговый сигнал	Заводское значение	0.00%	Изменение	0 (0)	
F6-11	AI2 Максимальный входной аналоговый сигнал	Заводское значение	100.00%	Изменение	0 (0)	
F6-12	AI2 Минимальный входной аналоговый сигнал, соответствующий подаче/обратной связи	Заводское значение	0.00%	Изменение	0 (0)	
F6-13	AI2 Максимальный входной аналоговый сигнал, соответствующий подаче/обратной связи	Заводское значение	100.00%	Изменение	0 (0)	

F6-14	Порог точки перегиба AI2	Заводское значение	0.00%	Изменение	0 (0)
F6-15	Точка перегиба АИ2 возвращается к бедным	Заводское значение	0.00%	Изменение	0 (0)
F6-16	Точка перегиба AI2, соответствующая заданному/обратному значению	Заводское значение	0.00%	Изменение	0 (0)
F6-17	Время фильтрации AI2	Заводское значение	0.100s	Изменение	0 (0)
F6-18	Порог падения AI2	Заводское значение	0.00%	Изменение	0 (0)
F6-19	Задержка падения AI2	Заводское значение	1.00s	Изменение	0 (0)
Диапазон настройки	Все настройки для АІ2 такие же, как и д	цля AI1			

- Максимальный и минимальный аналоговые входы соответствуют входным сигналам напряжения от -10B до 10B (или токовым сигналам от -20мА до 20мА) на уровне от -100,00 до 100,00%. Максимальный и минимальный входной аналог это минимальный действительный сигнал, подаваемый или возвращаемый обратно, например, если входной сигнал AI1 равен $0\sim10$ B, а фактический спрос составляет $2\sim8$ B, что соответствует $0\sim100,00\%$, то F6-00=20,00 (20,00%) и F6-01=80,00 (80,00%). Аналогично, если на вход AI1 подается токовый сигнал, фактическая потребность составляет от 4 до 20 мА, что соответствует от 0 до 100,00%, то F6-00=20,00 (20,00%) и 20,00% и 20,0
- □ На аналоговые входы AI1 и AI2 можно подавать токовые сигналы (от -20 мА до 20 мА) или сигналы напряжения (от -10 В до 10 В).
- □ AI1 и AI2 имеют одинаковые электрические характеристики и установки параметров с одинаковым значением, в качестве примера возьмем параметры канала AI1:


Аналоговый вход Пример 1:

Заводские значения по умолчанию могут быть использованы в большинстве приложений, где аналоговое входное напряжение составляет от 0 до $10\,\mathrm{B}/0$ - $20\,\mathrm{mA}$, а подача/обратная связь - от 0 до 100%. В этот момент аналог входного сигнала в точке перегиба совпадает с аналогом минимального входного сигнала.



Аналоговый вход Пример 2:

Для некоторых применений, где входное аналоговое напряжение составляет от -10 до 10 B/ от 20 до 20 мА, настройки параметров соответствуют приведенным ниже для применений, где подача/обратная связь составляет от 0 до 100%.



F6-00=-100.00 минимальный входной аналоговый сигнал F6-01=100.00 Максимальный входной аналоговый сигнал F6-02=0.00 Минимальное входное аналоговое значение, соответствующее заданному/обратному значению F6-03=100.00 Максимальное входное аналоговое значение соответствующее заданному/обратному значению F6-04=-100.00 Пороги точек перегиба


F6-04 = -100.00 Пороги точек перегиоа F6-05=0.00 точка невозврата

F6-06=0.00 Точка перегиба, соответствующая заданному

значению/значению обратной связи


Аналоговый вход Пример 3:

В большинстве случаев аналоговое входное напряжение составляет от 2 до 10 В/4-20 мА, а настройки параметров соответствуют приведенным ниже для приложений с подачей/обратной связью от 0 до 100%. В этот момент аналог входного сигнала в точке перегиба совпадает с аналогом минимального входного сигнала.




Аналоговый вход Пример 4: (Применение со смещением)

Для приложений, где аналоговое входное напряжение составляет от 0 до 10 В/0-20 мА, настройки параметров соответствуют приведенным на рисунке ниже для приложений, где подача/обратная связь составляет от 20 до 100%. В этот момент аналог входного сигнала в точке перегиба совпадает с аналогом минимального входного сигнала.



Аналоговый вход Пример 5: (применение обратной полярности)


Ниже приведены настройки параметров для некоторых применений, где аналоговое входное напряжение составляет от 0 до 10 B/0-20 мА, а подача/обратная связь - от 100 до 0%. В этот момент аналог входного сигнала в точке перегиба совпадает с аналогом минимального входного сигнала.



F6-00=0.00 Минимальный входной аналоговый сигнал F6-01=100.00 Максимальный входной аналоговый сигнал F6-02=100.00 Минимальное входное аналоговое значение, соответствующее заданному/обратному значению F6-03=0.00 Максимальное входное аналоговое значение, соответствун е заданному/обратному значению F6-04=0.00 порог перегиба F6-05=0.00 точка невозврата F6-06=100.00 Точка перегиба, соответствующая заданному значению/значению обратной связи


Пример аналогового входа 6: (применение с точкой перегиба)

Ниже приведены настройки параметров для некоторых применений, где входное аналоговое напряжение составляет от -10 до 10 В/ от 20 до 20 мА, а подача/обратная связь - от -100 до 100%. В данном случае, когда аналоговый вход используется в качестве частотного фидера, управление двигателем определяется положительным или отрицательным значением входа, а настройка точки перегиба используется для настройки мертвой зоны прямого и обратного вращения.




Пример аналогового входа 7: (применение с точкой перегиба)

Для некоторых применений, где аналоговое входное напряжение имеет вид 0...10B/0...20мА, разделенное на два ската, параметры устанавливаются, как показано ниже.



Аналоговый вход Пример 8: (Применение с точками перегиба)

Для некоторых применений, где аналоговое входное напряжение имеет вид 0...10B/0...20мA, разделенное на два ската, параметры устанавливаются, как показано ниже.



F6-00=0.00 Минимальное входное шахматное моделирование F6-01=100.00 Максимальное входное шахматное F6-02=0.00 Минимальная шахматная имитация вхолного сигнала, соответствующая заданному значению/значению обратной связи F6-03=100.00 Максимальное входное шахматное моделирование, соответствующее заданному значению/значению обратной связи F6-04=30.00 порог перегиба F6-05=5.00 точка невозврата F6-06=20.00 Точка перегиба, соответствующая заданному значению/значению обратной связи

Все настройки для AI2 такие же, как и для AI1.

□ "Время фильтрации": увеличение этого параметра приводит к замедлению реакции, но улучшению борьбы с помехами; уменьшение этого параметра приводит к ускорению реакции, но ухудшению борьбы с помехами.

При "Drop threshold", "Drop delay" Аналоговый вход считается сброшенным только в том случае, если его уровень ниже порога сброса и его длительность превышает время задержки сброса, а действие сброса определяется Fb-10 "Analogue input drop action". Действие сброса определяется параметром Fb-10 "Действие сброса аналогового входа".

Внимание: Когда входной сигнал положительный или отрицательный, невозможно судить о выпадении, пожалуйста, установите порог выпадения на ноль, тогда внутреннее суждение не будет производиться.

F6-20	Выбор функции АО1	Заводское значение	0	Изменение	0 (0)	
Диапазон настройки	См. таблицу определен	См. таблицу определений аналоговых выходов ниже				
F6-21	Выбор типа АО1	Заводское значение	1	Изменение	0(0)	
Диапазон	0: от 0 до 10 В или о	р: от 0 до 10 B или от 0 до 20 мА 1: от 2 до 10 B или от 4 до 20 мА 2:				
настройки	центрировано на 5 В и	дентрировано на 5 В или 10 мА				
F6-22	Прирост АО1	Заводское значение	100.0%	Изменение	0(0)	
Диапазон настройки	0.0~1000.0%					
F6-23	АО1 смещение	Заводское значение	0.00%	Изменение	0 (0)	
Диапазон настройки	-100,00 ~ 100,00% при	10 В или 20 мА как 10	0%			
F6-24	Выбор функции АО2	Заводское значение	2	Изменение	0 (0)	
F6-25	Выбор типа АО2	Заводское значение	0	Изменение	0 (0)	
F6-26	AO2 Gain	Заводское значение	100.0%	Изменение	0 (0)	
F6-27	АО2 смещение	Заводское значение	0.00%	Изменение	0 (0)	
Диапазон настройки	апазон Все настройки для АО2 такие же. как и для АО1					

Паблица определений аналоговых выходов


0: Рабочая частота (полная амплитуда на	13: AI4	28: Выход фильтра
максимальной частоте)		низких частот 2
1: заданная частота (полная амплитуда на	14: PFI	29: Аналоговые выходы
максимальной частоте)		многократного
		переключения
2: Выходной ток (при полной амплитуде, в	15: Значение регулировки	30: Цифровой сигнал
2 раза превышающей номинальный ток	ВВЕРХ/ВНИЗ	компаратора 1
преобразователя)		
3: Выходное напряжение (при полном	16: Напряжение шины постоянного	31: Цифровое задание
амплитудном значении в 1,5 раза	тока (1000 В в виде полной	компаратора 2
превышающем номинальное напряжение	амплитуды)	
преобразователя)		

selectric.ru

Selectric

4: Выходная мощность (при полной амплитуде в 2 раза превышающей номинальную мощность двигателя)	17: Заданная частота после темпов ускорения и замедления (полная амплуда при максимальной	32: Цифровой сигнал компаратора 3
5: Выходной кругящий момент (2,5-кратный номинальный кругящий момент двигателя в полной амплитуде)	частоте) 18: Частота обнаружения PG (полная амплитуда на максимальной частоте)	
6: Заданный момент (2,5 номинального	19: Отклонение счетчика (полная	34: Даны числа
момента двигателя в полной амплитуде)	амплитуда при установленном значении счета)	арифметической единицы 1
7: Значение обратной связи ПИД	20: Процент от значения счета (полная шкала с установленным	35: Даны числа арифметической
	значением счета)	единицы 2
8: заданное значение ПИД	21: Выход арифметического блока 1	36: Даны числа арифметической
9: Выходное значение ПИД-регулятора	22: Выход арифметического блока 2	единицы 3 37: Арифметическая единица 4 числа дана
10: AI1	23: Выход арифметического блока 3	38: Арифметическая единица 5 заданных чисел
11: AI2	24: Выход арифметического блока 4	39: Дана арифметическая елиница 6 чисел
12: AI3	25: Выход арифметического блока 5	40: Аналоговая величина хоста СОММ1 1
	26: Выход арифметического блока 6	41: Аналоговая величина СОММ1 2
	27: Выход фильтра низких частот 1	42: Заводской выход 1 43: Выход 2 заводской ветоши
		44: Аналоговая величина
		COMM2 1
		45: Аналоговая величина COMM2 2

🚇 Ниже показаны три типа аналоговых выходов:




□ Диапазон может быть изменен, а нулевая точка скорректирована путем регулировки коэффициента усиления и смещения. Формула выглядит так: Output = Output x Gain + Bias.

F6-28	100% соответствующая частота PFI	Заводское значение	10000Hz	Изменение	0 (0)
F6-29	Частота PFI, соответствующая 0%	Заводское значение	0Hz	Изменение	0 (0)
Диапазон настройки	0∽50000Hz				
F6-30	Время фильтрации PFI	Заводское значение	0.100s	Изменение	0 (0)
Диапазон настройки	0.000 ~ 10.000s				

🕮 Функция PFI: Частота входных импульсов преобразуется в проценты и

фильтруется, что можно контролировать с помощью FU-22 "PFI", как показано ниже. Он может использоваться в качестве частотной подпитки для каскадного синхронного регулирования и в качестве обратной связи ПИД-регулятора для регулирования постоянной скорости линии.

□ F4-04 должен быть установлен в 0, если DI5 используется в качестве входной клеммы частоты импульсов PFI.



F6-31	Выбор функции PFO	Заводское значение	0	Изменение 0 (0)		
Диапазон настройки	См. таблицу определений аналого	вых выходов на	стр. 107			
F6-32	Метод модуляции выходных импульсов PFO	Заводское значение	0	Изменение $\begin{pmatrix} 0 \\ (0) \end{pmatrix}$		
Диапазон настройки	0: Частотная модуляция 1: Модул	0: Частотная модуляция 1: Модуляция скважности				
F6-33	100% от соответствующей частоты PFO	Заводское значение	10000Hz	Изменение $\begin{pmatrix} 0 \\ (0) \end{pmatrix}$		
Диапазон настройки	0~50000 Гц, также используется к	0~50000 Гц, также используется как частота модуляции скважности				
F6-34	Частота РFO, соответствующая 0%	Заводское значение	0Hz	Изменение $\begin{pmatrix} 0 \\ (0) \end{pmatrix}$		
Диапазон настройки	0∽50000Hz					
F6-35	Скважность РFО, соответствующая 100%	Заводское значение	100.0%	Изменение $\begin{pmatrix} 0 \\ (0) \end{pmatrix}$		
F6-36	Скважность РFО, соответствующая 0%	Заводское значение	0.0%	Изменение 0 (0)		
Диапазон настройки	0.0 ~ 100.0%			·		

Функция IPFO: выводит внутренний процентный сигнал в виде частоты импульсов или скважности, как показано ниже:



- ☐ Если DO2 используется в качестве выходного модуля частоты импульсов PFO, значение параметра F5-00 должно быть установлено на 1.
- При частотной модуляции скважность фиксируется на уровне 50%, при модуляции скважности частота импульсов фиксируется на уровне F6-33.

F6-37	АІЗ Минимальный входной аналоговый	Заводское	0.00%	Изменение	0
F0-37	сигнал	значение	0.0070	изменение	(0)
F6-38	AI3 Максимальный входной	Заводское	100.00%	Изменение	0

	аналоговый сигнал	значение			(0)
F6-39	АІЗ Минимальный входной аналоговый сигнал, соответствующий подаче/обратной связи	Заводское значение	0.00%	Изменение	0 (0)
F6-40	AI3 Максимальный входной аналоговый сигнал, соответствующий подаче/обратной связи	Заводское значение	100.00%	Изменение	0 (0)
F6-41	Порог точки перегиба AI3	Заводское значение	0.00%	Изменение	0 (0)
F6-42	Точка перегиба AI3 возвращается к бедным	Заводское значение	0.00%	Изменение	0 (0)
F6-43	Точка перегиба AI3, соответствующая заданному/обратному значению	Заводское значение	0.00%	Изменение	0 (0)
F6-44	Время фильтрации AI3	Заводское значение	0.100s	Изменение	0 (0)
F6-45	Порог падения АІЗ	Заводское значение	0.00%	Изменение	0 (0)
F6-46	Задержка падения AI3	Заводское значение	1.00s	Изменение	0 (0)
F6-47	AI4 Минимальный входной аналоговый сигнал	Заводское значение	0.00%	Изменение	0 (0)
F6-48	AI4 Максимальный входной аналоговый сигнал	Заводское значение	100.00%	Изменение	0 (0)
F6-49	AI4 Минимальный входной аналоговый сигнал, соответствующий подаче/обратной связи	Заводское значение	0.00%	Изменение	0 (0)
F6-50	AI4 Максимальный входной аналоговый сигнал, соответствующий подаче/обратной связи	Заводское значение	100.00%	Изменение	0 (0)
F6-51	AI4 Порог точки перегиба	Заводское значение	0.00%	Изменение	0 (0)
F6-52	Точка перегиба AI4 возвращается к бедным	Заводское значение	0.00%	Изменение	0 (0)
F6-53	Точка перегиба AI4, соответствующая заданному значению/значению обратной связи	Заводское значение	0.00%	Изменение	0 (0)
F6-54	Время фильтрации AI4	Заводское значение	0.100s	Изменение	0 (0)
F6-55	Порог падения АІ4	Заводское значение	0.00%	Изменение	0 (0)
F6-56	Задержка падения AI4	Заводское значение	1.00s	Изменение	0 (0)
Диапазон настройки	Настройки AI3 и AI4 в основном такие ж очень небольшого количества параметро		а исключ	ением настр	оек

 $[\]square$ Диапазон входного напряжения AI3 и AI4 составляет от 0 до 10 B, а диапазон входного тока - от 0 до 20 мА.


[□] AI3 и AI4 расположены на платах расширения, как подробно описано в разделе "Платы расширения аналоговых входов" главы 9.

F6-57	Выбор функции АОЗ	Заводское значение	2	Изменение	0(0)
F6-58	Выбор типа АОЗ	Заводское значение	0	Изменение	0(0)
F6-59	AO3 Gain	Заводское значение	100.0%	Изменение	0(0)
F6-60	AO3 bias	Заводское значение	0.00%	Изменение	0(0)
Диапазон настройки Все настройки для AO3 такие же, как и для AO1					

6.8 F7 Параметры ПИД процесса


		Заводское					
F7-00	Выбор функции ПИД-регулирования	значение	0	Изменение	\times		
0: ПИД-регулирование процесса не выбрано 1: Выбор ПИД-регулирования процесса (выход ПИД-регулятора на 1009 максимальной частоты)							
Диапазон настройки	2: Выбор ПИД-коррекции для заданн замедления (выход ПИД на 100% от м 3: Выбор ПИД-коррекции на заданн замедления (выход ПИД на 100 % от 4: Выбор ПИД для коррекции крутя больше номинального крутящего мом 5: Свободная функция ПИД	иаксимальной частот тую частоту после т максимальной часто ищего момента (вых	ты) тем ты сод	пов ускорения) ПИД в 2,5 ра	И		

ПИД-регулятор процесса может использоваться для управления такими переменными процесса, как напряжение, давление, расход, уровень, температура и т.д., и имеет функцию "спящего режима", подходящую для промышленных применений, таких как водоснабжение с постоянным давлением, подробнее см. стр. 113. Пропорциональное звено вырабатывает управляющее воздействие, которое изменяется пропорционально отклонению для уменьшения отклонения; интегральное звено используется в основном для устранения статической разницы, чем больше время интегрирования, тем слабее интегральное воздействие, чем меньше время интегрирования, тем сильнее интегральное воздействие; дифференциальное звено прогнозирует изменение сигналов отклонения по тенденции отклонения и вырабатывает управляющие сигналы, которые препятствуют увеличению отклонения до его увеличения, чтобы ускорить скорость реакции управления. Структура ПИД процесса приведена ниже:




ПИД процесса также имеет три режима работы коррекции: коррекция заданной частоты перед темпами ускорения и замедления, коррекция заданной частоты после темпов ускорения и замедления и коррекция крутящего момента. Эти модификации позволяют легко использовать преобразователь для синхронизации "ведущий-ведомый" или управления натяжением.

Коррекция заданной частоты перед темпом разгона/торможения: выходной сигнал ПИД-регулятора накладывается на заданную частоту перед темпом разгона/торможения для коррекции, как показано ниже:



Коррекция фиксированной частоты после темпа разгона/торможения: выход ПИД-регулятора накладывается на фиксированную частоту после темпа разгона/торможения, что позволяет осуществлять коррекцию во время разгона/торможения по сравнению с методом "Коррекция фиксированной частоты перед темпом разгона/торможения".

Метод коррекции крутящего момента: выход ПИД-регулятора накладывается на заданный крутящий момент для коррекции заданного крутящего момента, как показано ниже. Метод коррекции по моменту действует только при выборе управления по моменту. Этот метод коррекции имеет наиболее быстрый отклик и может быть использован для синхронного управления жестко связанными системами.



- □ Свободная функция ПИД: ПИД как программируемый модуль, входы и выходы могут быть определены индивидуально, выходы ПИД могут быть подключены к аналоговым выходам и т.д.
- При позиционном регулировании ПИД процесса выступает в качестве регулятора контура положения и работает в режиме ПИД процесса или частотной коррекции, подробнее см. стр. 124.

F7-01	Заданный выбор канала	Заводское значение	0	Изменение	×	
Диапазон настройки	0: F7-04 "Цифровая подача ПИД" 1: AI1 2: AI2 3: AI34: AI4 5: PFI 6: Значение регулировки ВВЕРХ/ВНИЗ 7: Арифметический блок 1 8: Арифметический блок 2 9: Арифметический модуль 3 10: Арифметический модуль 4					
F7-02	Выбор канала обратной связи	Заводское значение	0	Изменение	×	
Диапазон настройки	0: AI1 1: AI2 2: AI3 3: AI4 5: AI1-AI2 6: AI1+AI2 7: AI 9: √AI 10: √AI 11: √AII-AI 11: 13: Арифметический блок 1 14	I3-AI4 8: AI3+AI4 12: $\sqrt{ AII } + \sqrt{ AI2 }$	блок 2 1	5: Арифметичес	ский	

	блок 3 16: Арифметический бл	юк 4						
F7-03	Коэффициент отображения	Заводское	1.000	Изменение	0			
F /-US	ПИД	значение	1.000	изменение	(0)			
Диапазон	Диапазон От 0,010 до 10,000, влияет только на меню мониторинга FU-13 "Значение							
настройки	обратной связи ПИД" и FU-14	- "Заданное значение	пид".					
F7-04	Пуфрород почеме ПИП	Заводское	0.00/	Изменение	0			
r /-U4	Цифровая подача ПИД	значение	0.0%		(0)			
Диапазон	100.0. • 100.00/							
настройки	-100.0 ~ 100.0%							

- ПИД-регулятор процесса использует нормированные входы и выходы: диапазоны входных и выходных сигналов составляют ±100%, входы калибруются с учетом выбора канала обратной связи, характеристик датчика и настройки аналоговых входов; выходы калибруются на 100% от максимальной частоты для частотного регулирования.
- В заданном канале и канале обратной связи имеются фильтрующие звенья, например, время фильтрации AI1 составляет F6-07. Эти фильтрующие звенья влияют на эффективность управления и могут быть установлены в соответствии с реальными потребностями.
- В некоторых машинах (например, центрифугах) квадратный корень из сигнала давления на входе и скорость потока линейно связаны, и управление скоростью потока может осуществляться с помощью формы обратной связи с квадратным корнем.
- □ F7-03 "Коэффициент отображения ПИД" используется для калибровки FU-13 "Значение обратной связи ПИД" и FU-14 "Заданное значение ПИД" таким образом, чтобы они соответствовали реальным физическим единицам и не оказывали влияния на управление. Влияние на управление отсутствует.

F7-05	Пропорциональное усиление 1	Заводское значение	0.20	Изменение	0 (0)
Диапазон настройки	0.00 ~ 100.00				
F7-06	Время интегрирования 1	Заводское значение	20.00s	Изменение	0 (0)
Диапазон настройки	0.01 \sim 100.00s				
F7-07	Дифференциальное время 1	Заводское значение	0.00s	Изменение	0 (0)
Диапазон настройки	0.00 \sim 10.00s				
F7-08	Пропорциональное усиление 2	Заводское значение	0.20	Изменение	0 (0)
Диапазон настройки	0.00 ~ 100.00				
F7-09	Время интегрирования 2	Заводское значение	20.00s	Изменение	0 (0)
Диапазон настройки	0.01 \sim 100.00s				
F7-10	Дифференциальное время 2	Заводское значение	0.00s	Изменение	0 (0)
Диапазон настройки	0.00 ~ 10.00s				•
F7-11	Режим перехода параметров	Заводское	0	Изменение	×

	ПИД	3Н	ачение				
	0: Цифровой вход 36 "Выбор ПИД-параметра 2" ОК 1: Переход в соответствии						
Диапазон	с рабочей частотой 2: Арифметическая единица 1						
настройки	3: Арифметическая единица	2	4: Арифм	етическа	я единица	3	
	5: Арифметическая единица 4						

□ SDB301 имеет два набора ПИД-параметров: ПИД-параметр 1 (F7-05, F7-06, F7-07) и ПИД-параметр 2 (F7-08, F7-09, F7-10), оба набора параметров могут переключаться цифровым входом 36 "Выбор ПИД-параметра 2"; также возможно постепенное переключение в зависимости от рабочей частоты Два набора параметров могут переключаться цифровым входом 36 "Выбор ПИД-параметра 2"; также возможно постепенное переключение в зависимости от рабочей частоты или выхода арифметического блока, что особенно удобно для управления обмоткой с большим изменением диаметра витков.




Принцип настройки параметров ПИД-регулятора: сначала увеличиваем пропорциональный коэффициент усиления от малого значения (например, 0,20) до момента начала колебаний сигнала обратной связи, а затем уменьшаем сигнал обратной связи на 40-60%, чтобы сделать сигнал обратной связи стабильным; уменьшаем время интегрирования от большого значения (например, 20,00 с) до момента начала колебаний сигнала обратной связи, а затем увеличиваем сигнал обратной связи на 10-50%, чтобы сделать сигнал обратной связи стабильным. Если система требует больших перерегулирований и динамической погрешности, то можно добавить дифференциальное воздействие.

F 7-12	период отбора проб	Заводское значение	0.010s	Изменение	0 (0)
Диапазон настройки	0.001 \sim 10.000s				

Период дискретизации ПИД-регулятора: как правило, он должен быть установлен в **5-10** раз меньше времени реакции управляемого объекта.

F 7-13	Предельное отклонение	Заводское значение	0.0%	Изменение	0(0)
Диапазон настройки	0,0 - 20,0%, 100% от задаг	нного значения ПИД			

□ Когда отклонение между заданной и обратной связью становится меньше предела отклонения, ПИД-регулятор прекращает регулирование, и выходной сигнал остается неизменным. Эта функция исключает частые перемещения органа управления. Ниже:



F7-14	Нормирование времени увеличения и уменьшения	Заводское значение	0.00s	Изменение	0 (0)
Диапазон настройки	0.00 \scale 20.00s				

Время увеличения/уменьшения дозы: позволяет плавно увеличивать/уменьшать дозу, что используется для уменьшения толчка, вызванного началом работы ПИД-регулятора.

F7-15	Характеристики ПИД-регулирования	Заводское значение	0 Изменение ×		
Диапазон настройки	0: положительный эффект 1: отрица	положительный эффект 1: отрицательный эффект			


F7-16	Выбор интегральной регулировки	Заводское значение	1	Изменение ×			
Диапазон настройки	0: Нет точечного воздействия 1	: Нет точечного воздействия 1: Точечное воздействие					
F7-17	Верхний предел амплитуды ПИД	Заводское значение	100.0%	Изменение $\begin{pmatrix} 0 \\ (0) \end{pmatrix}$			
Диапазон настройки	F7-18 "Амплитуда нижнего предела ПИД" ∽100.0%						
F7-18	Нижний предел амплитуды ПИД	Заводское значение	0.0%	Изменение $\begin{pmatrix} 0 \\ (0) \end{pmatrix}$			
Диапазон настройки	-100,0% ~ Новости 7-17 Верхни	ий предел амплитуд	цы Кпос	k!0"			
F7-19	ПИД-ограничение дифференциала	Заводское значение	5.0%	Изменение 0 (0)			
Диапазон	0,0 - 100,0%, верхний и ни	жний пределы дл	я дифф	реренциальных			
настройки	компонентов						

- Пользователь ограничивает ПИД по мере необходимости, причем правильное ограничение позволяет уменьшить перерегулирование и избежать генерации слишком большого числа управляющих воздействий.
- Если для параметра F7-00 установлено значение "1: Выбрать ПИД-регулирование процесса", то выходной предел ПИД-регулятора также ограничивается параметром F0-08 "Нижняя граничная частота". При

необходимости только однонаправленной работы повода, соответствующая установка "нижней граничной частоты" позволяет улучшить динамический отклик системы, например, в процессе пробуждения ПИД-регулятора от сна, можно быстро регулировать для поддержания стабильности давления в сети; при необходимости положительной и отрицательной работы повода, не рекомендуется устанавливать "нижнюю граничную частоту". Не рекомендуется устанавливать "нижнюю граничную частоту" в случае работы в прямом и обратном направлениях.

F7-20	Предварительная настройка ПИД	Заводское значение	0.0%	Изменение	0 (0)	
Диапазон настройки	F7-18 "PID Lower Limit Amplitude	F7-18 "PID Lower Limit Amplitude" ~ F7-17 "PID Upper Limit Amplitude"				
F7-21	Время удержания предустановки ПИД	Заводское значение	0.0s	Изменение	×	
Диапазон настройки	0.0~3600.0s					

Функция предварительной настройки ПИД: в течение заданного времени удержания выход ПИД-регулятора поддерживается на заданном значении, что эквивалентно управлению по разомкнутому контуру. В момент окончания этапа предварительной настройки начальное значение интегратора ПИД-регулятора устанавливается на заданное значение и переходит в замкнутый контур ПИД-регулирования. Ниже:




Если время удержания заданного значения установлено на ноль, то ПИД-регулирование осуществляется с заданным значением в качестве начального значения интегратора, что эквивалентно предварительной нагрузке ПИД-регулятора и позволяет повысить скорость реакции при запуске.

F7-22	Многосегментный ПИД,	Заводское	1 0%	Изменение	0
r / -22	заданный 1	значение	1.070	изменение	(0)
F7-23	Многосегментный ПИД,	Заводское	2 004	Изменение	0
F /-23	заданный 2	значение	2.0%	изменение	(0)
F7-24	Многосегментный ПИД,	Заводское	2 00/	Изменение	0
r /-24	заданный 3	значение	3.0%	изменение	(0)
F7-25	Многосегментный ПИД,	Заводское	4 00/	Изменение	0
F /-25	заданный 4	значение	4.0%	изменение	(0)
F7-26	Многосегментный ПИД задан 5	Заводское	5 00/	Изменение	0
r /-20	Многосегментный тигд задан 3	значение	3.0%	изменение	(0)
F7-27	Многосегментный ПИД задан 6	Заводское	6.00/	Иотеоногия	0
F /-2/	Многосегментный питд задан о	значение	0.0%	Изменение	(0)
E7 30	Миотооописутуу уу ПИЛ ээ дэх 7	Заводское	7.00/	Иотеоногия	0
F7-28	Многосегментный ПИД задан 7	значение	7.0%	Изменение	(0)
Диапазон	100.0. • 100.00/		•		
настройки	-100.0 ~ 100.0%				

Для многосегментного ПИД-регулирования обратитесь к описанию "Выбор многосегментного ПИД-регулятора 1 - 3" на стр. 90 для дискретных входов 49, 50 и 51.

F7-29	Частота сна	Заводское значение	40.00Hz	Изменение $\begin{pmatrix} 0 \\ (0) \end{pmatrix}$
Диапазон настройки	0.00∽650.00Hz			
F7-30	Время ожидания перехода в спящий режим	Заводское значение	60.0s	Изменение $\begin{pmatrix} 0 \\ (0) \end{pmatrix}$
Диапазон настройки	0.0 \scale 3600.0s			
F7-31	Перекос в сторону дозревания	Заводское значение	0.00%	Изменение $\begin{pmatrix} 0 \\ (0) \end{pmatrix}$
Диапазон настройки	0.00 ~ 100.00%			
F7-32	Время задержки пробуждения	Заводское значение	0.500s	Изменение $\begin{pmatrix} 0 \\ (0) \end{pmatrix}$
Диапазон настройки	0.000 \sigma 60.000s			
F7-33	Отклонение при пробуждении	Заводское значение	100.00%	Изменение $\begin{pmatrix} 0 \\ (0) \end{pmatrix}$
Сфера настройки	От 0,00 до 100,00% Примечан	ие: Функция сна н	едоступн	а при 100,00%.

При использовании ПИД процесса, например, для подачи воды под постоянным давлением, функция сна может быть включена. При снижении расхода воды, когда рабочая частота меньше F7-29 "Частота спячки", обратная связь больше заданной ПИД плюс F7-31 "Отклонение спячки" и продолжительность превышает F7-30 "Время ожидания спячки", ПИД процесса переходит в спящий режим и включает цифровой выход "72: Process PID Hibernation". "ПИД процесса переходит в спящий режим и включает цифровые выходы" 72: Process PID sleep "Если обратная связь меньше, чем ПИД, заданный минус F7-33 "Wake-up deviation", а продолжительность больше F7-32 "Время задержки пробуждения" технологический ПИД просыпается и переходит в нормальный режим работы. Ниже:



ПОСПОСОБ Запуска после выхода из спящего режима ПИД процесса определяется параметрами Fb-25 "Способ перезапуска при мгновенном останове, самосбросе, прерывании работы" и F1-19 "Способ запуска", при этом рекомендуется запускать от начальной частоты, если реверсирование вращения не допускается.

□ Соответствующая функция цифрового выхода "72: Process PID sleep" может быть использована для запуска других маломощных насосов в состоянии покоя.

F7-34	ПИД-коррекция макс. частота	Заводское значение	1.00Hz	Изменение	0 (0)
Диапазон настройки	$0.00 \backsim 300.00$ Hz 。 Примеча ПИД-регулирования" = 2 или		ли F7-00) "Выбор фун	кции

6.9 **F8** Простой ПЛК

F8-00	Настройка работы ПЛК	Заводское значение	0000	Изменение	×
Диапазон настройки	Разряд единиц: выбор режима работы I 0: Нет работы ПЛК 1: Остановка после ци количество раз 2: Сохранение конечного значения после F8-02 количества раз 3: Непрерывный цин Разряд десятков: Выбор режима прерыва работы с первого сегмента 1: Продолжение работы от частоты ст Продолжение работы от рабочей частоты Разряд сотен: выбор сохранения параметр питания 0: не сохранять 1: сохранять Разряд тысяч: выбор единиц измерения минуты	иклического пр с циклической кл ания и перезаг гупени в мом в момент прер ров состояния Г	обраб пуска ент п ывани ПЛК п	ботки заданн ПЛК 0: Нач прерывания ия ри выключен	ало 2:
F8-01	Настройка режима ПЛК	Заводское значение	00	Изменение	×
Диапазон настройки	Разряд единиц: режим работы ПЛК и до 0: 1 x 48, 1 режим в целом, 48 сегментов в целом, 24 сегмента в каждом режиме				иа в

	2: 3 х 16, 3 детали, 16 сегментов на деталь	3: 4 x 12, 4 дет	али,	12 сегментов	на		
	деталь 4: 6 x 8, 6 деталей, 8 сегментов на деталь 5: 8 x 6, 8 деталей, 6 сегментов на						
	деталь						
	Разряд десятков: выбор режима работы ПЛК 0: Выбор кода клеммы 1: Прямой выбор клеммы 2: Режим 0 3: Режим 1 4: Режим 2 5: Режим 3 6: Режим 4 7: Режим 5 8: Режим 6 9: Режим 7						
F8-02	Количество циклов ПЛК	Заводское значение	1	Изменение	×		
Диапазон настройки	1∽65535						
F8-03~ F8-97	Направление движения и настройки ускорения/замедления на этапе 1	Заводское значение	00	Изменение	0 (0)		
	Разряд единиц: направление вращения вращение	0: прямое вр	ащен	ие 1: обрат	ное		
Диапазон настройки	Диапазон настройки Разряд десятков: опции времени ускорения и замедления 0: Время замедления 1 1: Время замедления 2 2: Время замедления 3 3: Время замедления 4						
	4: Время разгона и замедления 5 5: Время разгона и замедления 7 7: Время разгона и		длені	ия о о: время			
F8-04~ F8-98	3aportevoa 0						
Диапазон настройки	От 0,0 до 6500,0 (секунды или минуты) тысячным разрядом F8-00 "Настройка раб		ерени	я определяе	гся		

Ступени со 2 по 48 могут быть настроены относительно ступени 1, а заводское значение многоступенчатой частоты n - это номер соответствующей ступени. Таблица, соответствующая параметрам каждого этапа, приведена ниже:


n	1	2	3	4	5	6	7	8
Сцена n Настройки	F8-03	F8-05	F8-07	F8-09	F8-11	F8-13	F8-15	F8-17
Фаза n время	F8-04	F8-06	F8-08	F8-10	F8-12	F8-14	F8-16	F8-18
Многополосная частота п	F4-20	F4-21	F4-22	F4-23	F4-24	F4-25	F4-26	F4-27
n	9	10	11	12	13	14	15	16
Сцена n Настройки	F8-19	F8-21	F8-23	F8-25	F8-27	F8-29	F8-31	F8-33
Фаза n время	F8-20	F8-22	F8-24	F8-26	F8-28	F8-30	F8-32	F8-34
Многополосная частота п	F4-28	F4-29	F4-30	F4-31	F4-32	F4-33	F4-34	F4-35
n	17	18	19	20	21	22	23	24
Сцена n Настройки	F8-35	F8-37	F8-39	F8-41	F8-43	F8-45	F8-47	F8-49
Фаза п время	F8-36	F8-38	F8-40	F8-42	F8-44	F8-46	F8-48	F8-50
Многополосная частота n	F4-36	F4-37	F4-38	F4-39	F4-40	F4-41	F4-42	F4-43
I and the second					_			_
n	25	26	27	28	29	30	31	32
	25 F8-51							
n		26	27	28	29	30	31	32
n Сцена п Настройки	F8-51	26 F8-53	27 F8-55	28 F8-57	29 F8-59	30 F8-61	31 F8-63	32 F8-65
n Сцена п Настройки Фаза п время	F8-51 F8-52	26 F8-53 F8-54	27 F8-55 F8-56	28 F8-57 F8-58	29 F8-59 F8-60	30 F8-61 F8-62	31 F8-63 F8-64	32 F8-65 F8-66
n Сцена п Настройки Фаза п время Многополосная частота п	F8-51 F8-52 F4-44	26 F8-53 F8-54 F4-45	F8-55 F8-56 F4-46	28 F8-57 F8-58 F4-47	29 F8-59 F8-60 F4-48	30 F8-61 F8-62 F4-49	31 F8-63 F8-64 F4-50	32 F8-65 F8-66 F4-51
nСцена п НастройкиФаза п времяМногополосная частота пn	F8-51 F8-52 F4-44 33	26 F8-53 F8-54 F4-45 34	F8-55 F8-56 F4-46	28 F8-57 F8-58 F4-47 36	29 F8-59 F8-60 F4-48 37	30 F8-61 F8-62 F4-49 38	31 F8-63 F8-64 F4-50 39	32 F8-65 F8-66 F4-51 40
n Сцена п Настройки Фаза п время Многополосная частота п n Сцена п Настройки	F8-51 F8-52 F4-44 33 F8-67	26 F8-53 F8-54 F4-45 34 F8-69	F8-55 F8-56 F4-46 35 F8-71	28 F8-57 F8-58 F4-47 36 F8-73	29 F8-59 F8-60 F4-48 37 F8-75	30 F8-61 F8-62 F4-49 38 F8-77	31 F8-63 F8-64 F4-50 39 F8-79	32 F8-65 F8-66 F4-51 40 F8-81
п Сцена п Настройки Фаза п время Многополосная частота п п Сцена п Настройки Фаза п время	F8-51 F8-52 F4-44 33 F8-67 F8-68	26 F8-53 F8-54 F4-45 34 F8-69 F8-70	F8-55 F8-56 F4-46 35 F8-71 F8-72	28 F8-57 F8-58 F4-47 36 F8-73 F8-74	F8-59 F8-60 F4-48 37 F8-75 F8-76	30 F8-61 F8-62 F4-49 38 F8-77 F8-78	31 F8-63 F8-64 F4-50 39 F8-79 F8-80	32 F8-65 F8-66 F4-51 40 F8-81 F8-82
п Сцена п Настройки Фаза п время Многополосная частота п п Сцена п Настройки Фаза п время Многополосная частота п	F8-51 F8-52 F4-44 33 F8-67 F8-68 F4-52	26 F8-53 F8-54 F4-45 34 F8-69 F8-70 F4-53	F8-55 F8-56 F4-46 35 F8-71 F8-72 F4-54	28 F8-57 F8-58 F4-47 36 F8-73 F8-74 F4-55	F8-59 F8-60 F4-48 37 F8-75 F8-76 F4-56	30 F8-61 F8-62 F4-49 38 F8-77 F8-78 F4-57	31 F8-63 F8-64 F4-50 39 F8-79 F8-80 F4-58	32 F8-65 F8-66 F4-51 40 F8-81 F8-82 F4-59
n Сцена п Настройки Фаза п время Многополосная частота п n Сцена п Настройки Фаза п время Многополосная частота п n	F8-51 F8-52 F4-44 33 F8-67 F8-68 F4-52 41	26 F8-53 F8-54 F4-45 34 F8-69 F8-70 F4-53	27 F8-55 F8-56 F4-46 35 F8-71 F8-72 F4-54	28 F8-57 F8-58 F4-47 36 F8-73 F8-74 F4-55	29 F8-59 F8-60 F4-48 37 F8-75 F8-76 F4-56	30 F8-61 F8-62 F4-49 38 F8-77 F8-78 F4-57	31 F8-63 F8-64 F4-50 39 F8-79 F8-80 F4-58	32 F8-65 F8-66 F4-51 40 F8-81 F8-82 F4-59

[🚨] Простая функция работы ПЛК: автоматическое переключение заданной

частоты в зависимости от установленного времени работы, что позволяет автоматизировать производственный процесс.

ШРежим прерывания и перезапуска ПЛК: определяется разрядом десятков F8-00 "Настройка работы ПЛК". При прерывании работы ПЛК (неисправность или отключение) можно выбрать "запуск с первой ступени" или "продолжение работы с частоты ступени в момент прерывания" или "продолжение работы с рабочей частоты в момент прерывания". "Режим запуска" определяется параметром F1-19, как показано ниже:

Ш На всех рисунках данного подраздела fn - многополосная частота n ступени n, an и dn - время ускорения и замедления ступени n, Tn - время работыступени n, n = от 1 до 48.



Продолжение работы на заданной частоте с момента прерывания



Продолжение работы с рабочей частоты в момент прерывания

- Состояние ПЛК может быть выбрано для сохранения при выключении питания, чтобы при следующем запуске продолжить работу из того состояния, в котором он находился в момент остановки. Например, если в конце рабочего дня преобразователь частоты был остановлен и отключен от сети, то на следующий день его можно просто включить и запустить для продолжения незавершенных операций предыдущего дня.
- □Состояние ПЛК автоматически сбрасывается при изменении F8-00, F8-01 или F8-02.
- □ПЛК SDB301 может выбирать несколько режимов, что эквивалентно наличию нескольких наборов простых настроек ПЛК, позволяющих пользователю переключаться между различными режимами для удовлетворения требований производственного процесса при различных спецификациях изделия. Например, комплект центробежного технологического оборудования для подпитки цементных труб может быть выбран в разных режимах для получения подпитки

труб разных размеров. Для изготовления 6 типоразмеров подпитки труб каждый типоразмер требует 8 сегментов работы ПЛК, для которых может быть установлен разряд единиц F8-01 = 4 (всего 6 режимов, по 8 сегментов для каждого режима).

- □Режим переключения во время работы вступает в силу после выключения, а максимальное количество выбираемых режимов определяется разрядом единиц F8-01.
- Режимы и фазы ПЛК классифицированы в следующей таблице, по которой можно найти фазы, входящие в каждый режим:

1 режим х 48 сегментов				Реж	им 0					
Этапы,										
включенные в				Этап	1 - 48					
каждую модель										
2 режима x 24		Реж	ким О			Мод	епь 1			
сегмента		1 01	XIIIVI O			ттод				
Этапы,										
включенные в		Этап	1 - 24		(Стадия от	г 25 до 4	.8		
каждую модель										
3 режима х 16		Режим 0		Моде	лт 1		Модель	2		
сегментов		т сжим о		модс	JID I		мидсль) <u>4</u>		
Этапы,										
включенные в	Эта	пы с 1 по	o 16	Этапы с	17 по 32	Эта	пы с 33 по 48			
каждую модель										
4 режима x 12	Реж	77 A	Мог	ель 1	Моло	лт 2	Режим 3			
сегментов	I CM	HWI U	1410/	(CID I	Модель 2 Режим 3			KHNI J		
Этапы,					Стадия от 25 до					
включенные в	Этапы с	: 1 по 12	Этапы с	: 13 по 24	З6 Этапы с 37 по			с 37 по 48		
каждую модель										
6 режимов х 8	Режим	Мол	ель 1	Модель 2	Ромим 3	Режі	тм 4	Модель 5		
сегментов	•	VIQ/I						тицидиль э		
	0			тодель 2	1 CMIM 5	I C/KI	1.71	, ,		
Этапы,						1 CM				
Этапы, включенные в	Этапы с		29 по 16	Этапы с	Этапы с	Этап 3		Этапы с		
1		Этапы с	9 по 16			Этап 3	3 - 40			
включенные в	Этапы с	Этапы с		Этапы с 17 по 24	Этапы с 25 по 32		3 - 40	Этапы с 41 по 48		
включенные в каждую модель	Этапы с 1 по 8	Этапы с	9 по 16	Этапы с	Этапы с 25 по 32	Этап 3	3 - 40	Этапы с		
включенные в каждую модель 8 режимов х 6	Этапы с 1 по 8 Режим 0	Этапы с	9 по 16 Модель 2	Этапы с 17 по 24 Режим 3	Этапы с 25 по 32 Режим 4	Этап 3 Модель 5	3 - 40 Режим 6	Этапы с 41 по 48 Режим 7		
включенные в каждую модель 8 режимов х 6 сегментов	Этапы с 1 по 8	Этапы с	9 по 16 Модель	Этапы с 17 по 24	Этапы с 25 по 32	Этап 3 Модель	3 - 40 Режим 6	Этапы с 41 по 48 Режим 7		

🚨 Способ выбора кода режима ПЛК приведен в таблице ниже:


Цифровой вход 27 "Выбор режима ПЛК 3"	Цифровой вход 26 "Выбор режима ПЛК 2"	Цифровой вход 25 "Выбор режима ПЛК 1"	Выбранный режим ПЛК
0	0	0	Режим 0
0	0	1	Модель 1
0	1	0	Модель 2
0	1	1	Режим 3
1	0	0	Режим 4
1	0	1	Модель 5
1	1	0	Режим 6
1	1	1	Режим 7

Примеры методов прямого выбора режима ПЛК приведены в таблице ниже, при этом DI1 - DI7 установлены в положение "Выбор режима ПЛК 1 - 7" (дискретные входы 25 - 31):


DI7	DI6	DI5	DI4	DI3	DI2	DI1	Выбранный режим ПЛК
0	0	0	0	0	0	0	Режим 0
-	-	-	-	-	-	1	Модель 1
-	-	-	-	-	1	0	Модель 2
-	-	-	-	1	0	0	Режим 3
-	-	-	1	0	0	0	Режим 4
-	-	1	0	0	0	0	Модель 5
-	1	0	0	0	0	0	Режим 6
1	0	0	0	0	0	0	Режим 7

Для каждой ступени ПЛК задается своя частота многоступенчатой работы, а также время работы ступени, направление работы и выбор времени ускорения/замедления. Если пользователю не нужна какая-либо фаза, то время выполнения этой фазы может быть установлено в 0.

□На следующем рисунке показана работа в режиме 0 при разряде единиц F8-01 = 2:



□ Если цифровой вход 23 "PLC pause operation" действителен, то ПЛК приостанавливает работу, если недействителен, то работа возобновляется на этапе, предшествующем паузе (режим запуска определяется параметром F1-19), как показано ниже:



- Если цифровой вход 22 "Управление ПЛК запрещено" активен, то происходит переключение на низкоприоритетный режим работы (подробнее см. описание F0-01 на стр. 74); если он не активен, то ПЛК возобновляет работу.
- Щифровой вход 24 "Сброс дежурного режима ПЛК": Если этот сигнал активен в дежурном режиме, то происходит сброс фаз работы ПЛК, количества циклов, таймера работы и т.д.
- □ Соответствующие цифровые выходы 60 "Идет работа ПЛК", 61 "Работа ПЛК приостановлена", 62 "Индикация завершения работы этапа ПЛК", 63 "Индикация завершения цикла ПЛК", от 64 до 71 "Индикация режима 0 ПЛК" ~ "Индикация режима 7 ПЛК". "Индикация завершения цикла ПЛК", от 64 до 71 "Индикация режима 0 ПЛК" ~ "Индикация режима 7 ПЛК".
- □ Связанные параметры контроля FU-24 "Текущий режим и фаза ПЛК", FU-25 "Количество циклов ПЛК", FU-26 "Оставшееся время в текущей фазе ПЛК".

6.10 F9 Текстильный маятник частоты, счетчик, счетчик метража, сервопривод нуля и управление положением


F9-00	Метод ввода частоты колебаний	0	Изменение			
Диапазон настройки	0: Недопустимая частота маятника 1: Ручной ввод	Автоматический	і ввод 2:			
F9-01	Режим управления поворотом	Заводское значение	0	Изменение		
Диапазон настройки	0: Колебания на 100% центрально максимальной частоты	ой частоты 1:	Колебан	ия на 100%		
F9-02	Заданная частота колебаний	Заданная частота колебаний Заводское значение				
Диапазон настройки	F0-08 "Нижний предел частоты" ~ F0)-07 "Верхний пр	редел час	стоты"		
F9-03	Время ожидания заданной частоты колебаний	Заводское значение	0.0s	Изменение 0 (0		
Диапазон настройки	0.0 \sim 3600.0s					
F9-04	Амплитуда частоты колебаний	Заводское значение	0.0%	Изменение 00		
Диапазон настройки	0.0 50.0% 100% при центральной или максимальной частоте					
F9-05	Частота скачка	Заводское значение	0.0%	Изменение (0		
Диапазон От 0,0 до 50,0%, исходя из фактической амплитуды колебаний частоты как						

настройки	100%.						
F9-06	Время скачка	Заводское значение	0ms	Изменение	0 (0)		
Диапазон настройки	0 ∽ 50ms						
F9-07	Период колебаний	Заводское значение	10.0s	Изменение	0 (0)		
Диапазон настройки	0.1 ∽ 1000.0s						
F9-08	Время нарастания	Заводское значение	50.0%	Изменение	0 (0)		
Диапазон настройки	От 0,0 до 100,0%, при этом значение параметра F9-07 "Период колебаний"						
F9-09	Случайность колебаний	Заводское значение	0.0%	Изменение	0 (0)		
Диапазон настройки	От 0,0 до 50,0%, при этом значение по 100%.	араметра F9-07 "	Период	колебаний" ра	вно		
F9-10	Обработка перезапуска и выключения питания на частоте колебаний	Заводское значение	00	Изменение	×		
Диапазон настройки	Разряд единиц: Режим перезапуска запуск в соответствии с памятью п запуск Разряд десятков: выбор сохранен состояния маятника при отключени питания	предварительного ия состояния	о останс маятник	рва 1: повторі а 0: сохране	ный ение		

Функция маятника: процесс формирования шпинделя, представляющий собой суперпозицию двух независимых движений. Одно вращательное движение с постоянной скоростью и одно возвратно-поступательное движение. В результате наложения этих двух движений нить образует на поверхности цилиндра ромбовидную сетчатую дорожку. Если два движения происходят с равномерной скоростью, обязательно образуется выпуклость в пересечении нитей, нарушается пересечение каждого слоя, возникает необходимость время от времени изменять скорость возвратно-поступательного движения, преобразователь частоты выполняет функцию маятника, который специально разработан для решения этой задачи, так что формирование пряжи веретена без выпуклости, ровное, как одно целое.

Функция маятника действует только при V/F-управлении и автоматически отключается в режиме векторного управления, перемещения толчками и ПИД-регулирования в замкнутом контуре.

ШТипичный режим работы маятниковой частоты показан ниже:




- □Процесс F9-00-1 "Автоматический ввод" заключается в следующем: сначала необходимо разогнаться до F9-02 "Заданная частота маятника" и выждать F9-03 "Время ожидания заданной частоты маятника" (для режима ручного ввода дождаться, когда цифровой вход 56 "Ввод частоты маятника" станет действующим), затем перейти на центральную частоту маятника, потом нажать кнопку установки F9-04 "Амплитуда частоты скачка", F9-05 "Частота скачка", F9-06 "Время скачка", F9-07 "Период маятниковой частоты" и F9-08 "Время нарастания" для работы маятниковой частоты до тех пор, пока не поступит команда на останов.
- □Режим F9-00=2 "Ручной ввод": Отличие от автоматического ввода заключается в том, что конечным условием состояния предварительной установки маятника является наличие действительного цифрового входа 56 "Вход частоты маятника", а при недействительном цифровом входе 56 происходит возврат в состояние предварительной установки маятника, что не имеет никакого отношения к F9-03 "Время ожидания частоты маятника".
- Ш Источником центральной частоты является заданная частота нормальной работы, многоскоростного режима и ПЛК.
- □ F9-04 "Амплитуда частоты колебаний": устанавливает величину частоты колебаний, она не должна быть слишком большой, иначе это приведет к нагреву двигателя. Обычно от 0,5 до 2 Гц.
- □ F9-05 "Частота скачка": частота скачка устанавливается для преодоления фактического отставания скорости, вызванного инерцией рифленого цилиндра при скачке выходной частоты. Он используется только в тех случаях, когда инерция цилиндра со шлицами относительно велика.
- ШF9-06 "Время скачка": установка времени, прошедшего для частоты скачка.
- □ F9-07 "Цикл маятника": задает полный цикл маятника.
- □ F9-08 "Время нарастания" устанавливает время фазы нарастания. Фактическое время нарастания = период маятниковой частоты х время нарастания, а фактическое время спада = период маятниковой частоты х (1 время нарастания).
- □ F9-09 "Случайность колебаний" Когда это значение не равно 0, фактическое время нарастания изменяется случайным образом в определенном диапазоне, а

период колебаний остается постоянным. Функция случайных колебаний предотвращает накопление некоторых высокоэластичных волокон при намотке.

□ F9-10 "Pendulum restart and power-down handling" определяет, будет ли заново запускаться запомненное состояние (предустановка или маятник) после выключения или отключения питания.

Шифровой вход 57 "Сброс состояния частоты маятника" В режиме "автоматический ввод" он будет работать на заданной частоте; в режиме "ручной ввод" он запретит изменение частоты маятника и будет работать на центральной частоте маятника.

Щифровой выход 27 "Pendulum Frequency Upper and Lower Limit Limit" Если центральная частота или амплитуда маятника установлены слишком высоко, в результате чего частота маятника выходит за верхний и нижний пределы частоты, размер амплитуды маятника будет автоматически уменьшен, так что диапазон частот маятника будет просто адаптирован к верхнему и нижнему пределам частоты, и одновременно будет выведен сигнал о верхнем и нижнем пределе частоты маятника. Как показано на рисунке ниже:




ШМаятниковая частота действует только при стабильной работе, при изменении центральной частоты во время работы маятниковой частоты функция маятниковой частоты автоматически отключается на время переходного процесса, а затем автоматически включается в работу после перехода к стабильной работе.

При использовании функции маятника рекомендуется установить значение параметра F2-09 "Антивибрационное демпфирование" на ноль.

F9-11	Выбор метода подсчета	Заводское значение	0	Изменение ×			
Диапазон настройки	0: Обычный счет 1: Ортогональный счет						
F9-12	Выбор команды "плюс" счетчика	Выбор команды "плюс" счетчика значение					
Диапазон настройки	Таблицу определения функций ци	фрового выхода с	м. на с	тр. 100			
F9-13	Выбор команды "минус" счетчика	Заводское значение	57	Изменение $\begin{pmatrix} 0 \\ (0) \end{pmatrix}$			
Диапазон настройки	Таблицу определения функций цифрового выхода см. на стр. 100						
F9-14	Предустановленное значение счетчика	Заводское значение	0	Изменение $\begin{pmatrix} 0 \\ (0) \end{pmatrix}$			

Диапазон настройки	0~65535			
F9-15	Установка значения счета	Заводское значение	10000	Изменение $\begin{pmatrix} 0 \\ (0) \end{pmatrix}$
Диапазон настройки	F9-16 "Указать значение счета" ~6.	5535		
F9-16	Заданное значение счета 1	Заводское значение	0	Изменение $\begin{pmatrix} 0 \\ (0) \end{pmatrix}$
F9-17	Заданное значение счета 2	Заводское значение	0	Изменение $\begin{pmatrix} 0 \\ (0) \end{pmatrix}$
Диапазон настройки	0 - F9-15 "Установка значения счет	га"		
F9-18	Коэффициент перекрещивания счетчика	Заводское значение	1	Изменение 0 (0)
Диапазон настройки	1 ~ 65535			

- □ Счетчик SDB301 может выполнять высокоскоростной инкрементный и декрементный счет с частотой до 300 кГц при использовании интерфейса кодера, до 50 кГц при использовании состояния клемм PFI и до 500 Гц при использовании обычных клемм для обычного инкрементного и декрементного счета.
- Счетчик может быть сохранен при выключении питания, а значение, сохраненное в момент выключения питания, используется в качестве начального значения счетчика при следующем включении питания.
- Счетчик может быть предварительно установлен или очищен с помощью цифровых входов 53 "Предварительная настройка счетчика" и 54 "Обнуление счетчика". Функционирование счетчика показано ниже:



Примечание: В режиме ортогонального счета (F9-11=1) командные каналы инкремента и декремента фиксируются на каналах кодера A и B, и выбор не требуется.

- □ F9-12 "Выбор инструкции увеличения счетчика" F9-13 "Выбор инструкции уменьшения счетчика"
- Если выбраны цифровые выходы с 32 по 41 "DI1 DI10", на входные сигналы влияет параметр F4-06 "Digital Input Terminal Dither Time";

- Выбор цифровых выходов 56 и 57 "Каналы кодера A и B" обеспечивает высокоскоростной счет до 300 кГц;
- Высокоскоростной счет возможен также при выборе цифрового выхода 58 "Состояние клеммы PFI", а максимальная частота входного сигнала составляет до 50 кГц;
- При выборе других цифровых выходов время выборки отсчетов составляет 1 мс.
- □ F9-14 "Значение предустановки счетчика" используется для расчета FU-37 "Отклонение счетчика", а цифровой вход 53 "Предустановка счетчика" действителен для установки счетчика на F9-14. 14.
- □ F9-15 "Set count value": Когда значение счета достигает значения F9-15 "Set count value", цифровой выход 28 "Set count value arrived" становится активным; когда приходит следующий инкрементный импульсный сигнал, цифровой выход 28 становится неактивным. При поступлении следующего инкрементного импульсного сигнала цифровой выход 28 становится неактивным.
- □ F9-16 "Заданное значение счета 1": Когда значение счета достигает F9-16 "Заданное значение счета 1", становится активным цифровой выход 29 "Заданное значение счета достигнуто"; он остается активным до тех пор, пока количество импульсов не достигнет (F9-15 "Установленное значение счета" + 1). Когда значение счета достигает (F9-15 "Установленное значение счета" + 1), цифровой выход 29 становится недействительным.

Пример: установить F9-12 "Выбор команды приращения счетчика" = 32 (DI1), F9-15 "Настройка значения счета" = 9, F9-16 "Указанное значение счета" = 4, F9-17 "Указанное значение счета 2" = 6, тогда при номере входного импульса DI1 = 4 начинает действовать цифровой выход 29; при номере входного импульса = 6 начинает действовать цифровой выход 30; при номере входного импульса = 9 начинает действовать цифровой выход 28, а при поступлении следующего импульса одновременно становятся недействительными цифровые выходы 29, 30 и 28. Ниже:

Инструкция увеличения <u>DII</u>	2 3	4 5	6 7	8 9	10 11
29 Достигнуто заданное значение счета			 		
30 Значение расчетного счета достигает 2					-
28 Достигнуто заданное значение счета					

□ "Коэффициент деления счетчика" F9-18 подсчитывает входные импульсы после их объединения и объединяет импульсы F9-18 в один счетный импульс.

Соответствующими параметрами контроля являются FU-16 "Значение счетчика" и FU-37 "Отклонение счетчика". Соответствующими аналоговыми выходами являются 19 "Отклонение счетчика" и 20 "Процент счетчика" могут быть подключены к аналоговым выходам, арифметическим устройствам, ПИД-регуляторам и т.д. Их значение показано ниже:




F9-19	Выбор команды входа измерительного прибора	Заводское значение	0	Изменение 0 (0)
Диапазон настройки	Таблицу определения функций циф	рового выхода с	м. на ст	p. 100
F9-20	Длина комплекта измерительных приборов	Заводское значение	1000m	Изменение 0 (0)
Диапазон настройки	0∽65535m			
F9-21	Счетчик импульсов на метр	Заводское значение	100.0	Изменение $\begin{pmatrix} 0 \\ (0) \end{pmatrix}$
Диапазон настройки	0.1 ~6553.5			

- ☐ F9-19 "Выбор команды входа измерительного прибора"
- Если выбраны цифровые выходы с 32 по 41 "DI1 DI10", на входные сигналы влияет параметр F4-06 "Digital Input Terminal Dither Time";
- Выбор цифровых выходов 56 и 57 "Каналы кодера A и В" позволяет производить высокоскоростной отсчет метража на частоте до 300 кГц;
- Высокоскоростной подсчет метров также может быть достигнут выбором цифрового выхода 58 "Состояние клемм PFI", при этом максимальная частота входного сигнала составляет 50 кГц; при использовании PFI в качестве устройства позиционной подачи одновременно может быть активизирован счетчик 2 с позиционным управлением;
- При выборе других цифровых выходов время выборки составляет 1 мс.
- □ F9-20 "Установленная длина счетчика" FU-17 "Фактическая длина счетчика" При достижении значения F9-20 "Установленная длина счетчика" цифровой выход 31 становится действительным. При достижении значения F9-20 "Установленная длина счетчика" цифровой выход 31 становится действующим.
- При действии дискретного входа 55 "Счетчик и счетчик 2 очищены", FU-17 "Фактическая длина счетчика" очищается до нуля.

F9-22	Возможности управления нулевым сервоприводом	Заводское значение	0	Изменение	×
Диапазон настройки	0: Недействительно 1: Всегда действительно 2: Условно действительно, выбирается цифровым входом 52 "Zero Servo Command				0,
F9-23	нулевая скорость	Заводское значение	30r/min	Изменение	×
Диапазон настройки	0 ~ 120r/min				

F9-24	Нулевая амплитуда конца сервопривода	Заводское значение	10	Изменение	0 (0)
Диапазон настройки	1~10000 импульсов				
F9-25	Нулевой коэффициент усиления сервоуправления	Заводское значение	1.00	Изменение	×
Диапазон настройки	0.00~50.00				

- ШНулевой сервопривод действителен только при векторном управлении PG.
- □ Нулевой сервопривод разрешен, если F9-22 "Выбор управления нулевым сервоприводом" равен 1 или равен 2 и цифровой вход 52 "Команда нулевого сервопривода" действителен.
- При разрешении нулевого сервопривода двигатель замедляется до значения F9-23 "Уровень нулевой скорости", когда заданная частота равна нулю, положение в этот момент запоминается, и передается управление положением нулевого сервопривода.
- □ Если отклонение положения нулевого сервопривода меньше, чем F9-24 "Амплитуда конца нулевого сервопривода", то цифровой выход 24 "Нулевой сервопривод завершен" действителен, в противном случае недействителен. Пример нулевого времени управления сервоприводом показан ниже:




- ☐ Количество импульсов в F9-24 "Конечная амплитуда нулевого сервопривода" означает количество всех фронтов (нарастающих и спадающих) фазовых сигналов A и B квадратурного кодера.
- Парактеристики отклика нулевого сервоуправления могут быть настроены с помощью F9-25 "Zero Servo Control Gain". Внимание: Перед регулировкой коэффициента усиления нулевого сервоуправления необходимо настроить работу контура скорости ASR.

F9-26	Цифровая настройка управления положением	Заводское значение	0 Изменение $\begin{pmatrix} 0 \\ (0) \end{pmatrix}$
Диапазон настройки	-32768 ~ 32767		

[□]Реализация управления положением в основном базируется на 32-разрядном

биполярном счетчике2 и технологическом ПИД-регуляторе. Функциональная блок-схема приведена ниже:



- Существует три типа определения положения: импульсный сигнал (последовательность импульсов, поступающих с клеммы PFI), цифровое определение (F9-26) и определение по связи (аналоговая величина хоста 1). Два последних типа считываются только один раз в момент запуска, т.е. изменение определения не вступает в силу в середине работы, а вступает в силу при перезапуске.
- ШПри выборе последовательности импульсов для определения положения вход измерителя должен быть выбран как "58: состояние клемм PFI", т.е. F9-19=58; кроме того, регулировка коэффициента усиления и фильтра для определения положения может быть реализована через собственный коэффициент усиления PFI, время фильтрации и т.д., и в этот момент необходимо обратить внимание на выбор PFI для определения частоты, что является наиболее важным. ПИД работает в режиме коррекции частоты до или после наклона.
- Если для фиксации положения выбран PFI, то направление фиксации положения можно определить с помощью функции многофункционального цифрового входа "59: PFI для реверса времени фиксации положения".
- Диапазон цифровых и коммуникационных подач: -32768 32767. Непосредственное использование ПИД-регулирования процесса образует контур положения, а выход ПИД-регулятора через подключение арифметического блока подключается в качестве подачи скорости, которая в свою очередь образует замкнутый контур скорости с обратной связью по скорости, образуя двойной замкнутый контур.
- Эти три фактора имеют внутреннюю кумулятивную форму, и при использовании одного из них необходимо гарантировать, что два других будутравны нулю.
- Электронные ЗУ могут быть увеличены или уменьшены для заданного положения без ошибки усечения. Подробности.
- Счетчик 2 представляет собой инкрементный и декрементный счетчик, внутри которого инкрементный вход фиксируется на положении, задаваемом

электронным редуктором, а декрементный вход фиксируется на значении квадратурного отсчета квадратурного кодера с частотой 4х, т.е. в качестве обратной связи по положению. В момент запуска преобразователя он считывает заданное положение и прибавляет его к счетчику 2 (РГІ прибавляется к счетчику 2 в реальном времени), обратная связь по положению вычитает из счетчика 2, а значение счета счетчика 2 является отклонением положения.

- При задании позиции связи три слова процесса, которые верхний компьютер может передать преобразователю: главное управляющее слово (3200H), заданная частота (3201H), заданная позиция (3202H, т.е. аналоговая величина 1 хоста, подробнее см. стр. 146) Возвращаемое содержимое: главное слово состояния (3210H), рабочая частота (3211H), слово высокого положения кодера (3212H), слово низкого положения кодера. Низкое слово (3213H), последние два отображаются арифметическими блоками 1 и 2, подробнее см. стр. 142, 146.
- Управление преобразователем осуществляется с помощью векторного управления PG, причем предпочтение отдается последнему варианту, если управление PGV/F может удовлетворить предъявляемым требованиям.
- При подаче сигнала на цифровой вход "54: Обнуление счетчика" значение счетчика FU-16 "Значение счетчика" обнуляется, и обратная связь по положению также обнуляется, т.е. одновременно обнуляются значения FU-52 "Старшее слово кодера" и FU-53 "Младшее слово кодера", подробнее см. стр. 152.
- □При подаче сигнала на дискретный вход "55: Счетчик и счетчик 2 очищены" счетчик и счетчик 2 очищаются одновременно, т.е. FU-54 "Старшее слово значения счетчика 2", FU-55 "Младшее слово значения счетчика 2" очищаются. " очищаются до нуля, подробнее см. стр. 152.

F9-27	Настройка числителя электронного редуктора	Заводское значение	1	Изменение	0 (0)
F9-28	Настройка знаменателя электронного редуктора	Заводское значение	1	Изменение	0 (0)
Диапазон настройки	1 ~ 65535				

Для предотвращения больших колебаний скорости вращения двигателя правильно настройте этот параметр, подробнее см. стр. 124.

F9-29~ F9-38 Сохранить Заводское значение		Изменение	
--	--	-----------	--

6.11 FA Параметры двигателя

FA-00	Самонастройка параметров двигателя	Заводское значение	00	Изменение
Диапазон настройки	11: Стационарная самонастро	ойка 22: Полная	самонастройка хо	олостого хода
FA-01	Номинальная мощность двигателя	Заводское значение	Определение модели	Изменение
Диапазон настройки	0.40 ~ 500.0kW			
FA-02	Количество полюсов двигателя	Заводское значение	4	Изменение ×
Диапазон настройки	2~48			
FA-03	Номинальный ток двигателя	Заводское	Определение	Изменение

		значение	модели	
Диапазон настройки	0.5 ~ 1200.0A			
FA-04	Номинальная частота двигателя	Заводское значение	50.00Hz	Изменение ×
Диапазон настройки	1.00 ∽ 650.00Hz			
FA-05	Номинальная частота вращения двигателя	Заводское значение	Определение модели	Изменение ×
Диапазон настройки	125 ~ 40000r/min			
FA-06	Номинальное напряжение двигателя	Заводское значение	380V	Изменение ×
Диапазон настройки	150∽500V			

- Перед запуском преобразователя обязательно введите параметры заводской таблички двигателя FA-01 FA-06.
- **FA-00=11** "Статическая самонастройка": измерение сопротивления статора двигателя, индуктивности рассеяния, сопротивления ротора, перед работой рекомендуется ввести ток холостого хода.
- **FA-00=22 "Полная самонастройка холостого хода"**: В дополнение к параметрам, измеряемым при статической самонастройке, измеряются также взаимное индуктивное сопротивление, ток холостого хода и коэффициент насыщения сердечника. Начальный процесс полной самонастройки холостого хода включает в себя процесс стационарной самонастройки. По завершении самонастройки двигатель начнет вращаться.

Замечания по самонастройке:

- 1. Перед самонастройкой необходимо установить параметры двигателя, указанные на заводской табличке, иначе существует опасность повреждения двигателя;
- 2. Мощность двигателя и преобразователя должна быть согласована, а номинальный ток двигателя должен составлять не менее 1/4 от номинального тока преобразователя;
- 3. При изменении номинала двигателя значения параметров двигателя, определенные моделью, восстанавливаются до заводских значений;
- 4. При замене двигателя или выходного кабеля обязательно выполните повторную настройку параметров;
- 5. Для самонастройки параметров двигателя необходимо, чтобы канал команды запуска был настроен на управление с панели оператора;
- 6. Перед выполнением полной самонастройки холостого хода убедитесь, что: двигатель и механическая нагрузка отключены; двигатель без проблем разгоняется до 80% основной частоты; механический тормоз отпущен; в случае лифтов и т.п. снимите механическую нагрузку, подключенную к двигателю, чтобы предотвратить проскальзывание во время самонастройки.
- Работа по самонастройке параметров:

- 1. Ввод паспортных параметров FA-01 FA-06 двигателя, особенно при использовании векторного управления, требует, чтобы входные параметры были правильными, иначе это повлияет на эффективность управления преобразователем;
- 2. Перед полной самонастройкой холостого хода установите значения F2-12 "Базовая частота" и F2-13 "Максимальное выходное напряжение", а также выберите соответствующее время разгона и замедления, чтобы исключить перегрузку по току и перенапряжение при разгоне и замедлении;
- 3. Убедитесь, что двигатель остановлен, установите для параметра FA-00 "Самонастройка параметров двигателя" соответствующее значение, а затем нажмите кнопку Run;
- 4. По окончании измерения машина автоматически останавливается, результаты измерения автоматически записываются в параметры двигателя, а FA-00 автоматически меняется на 00.
- При стационарной самонастройке двигателя возможно незначительное вращение двигателя в процессе выполнения.

	Ток холостого хода	Заводское	Определение		
FA-07	двигателя	значение	модели	Изменение	×
Диапазон настройки	0,1A ~ FA-03 "Номинальный	ток двигателя"			
FA-08	Сопротивление статора двигателя	Заводское значение	Определение модели	Изменение	0 (0)
Диапазон настройки	0.00~50.00%				
FA-09	Реактивность утечки двигателя	Заводское значение	Определение модели	Изменение	0 (0)
Диапазон настройки	0.00 ~ 50.00%				
FA-10	Сопротивление ротора двигателя	Заводское значение	Определение модели	Изменение	0 (0)
Диапазон настройки	0.00~50.00%				
FA-11	Взаимная индуктивность двигателя Сопротивление	Заводское значение	Определение модели	Изменение	0 (0)
Диапазон настройки	0.0~2000.0%				
FA-12	Коэффициент насыщения сердечника двигателя1	Заводское значение	1.300	Изменение	×
Диапазон настройки	1,000 - 1,500 (коэффициент магнитного потока)	насыщения сер	рдечника, соотве	гствующий 5	0%
FA-13	Коэффициент насыщения сердечника двигателя2	Заводское значение	1.100	Изменение	×
Диапазон настройки	1,000 - FA-12 "Коэффициент и насыщения сердечника, сооти				ент
FA-14	Коэффициент насыщения сердечника двигателя3	Заводское значение	0.900	Изменение	×
Диапазон	FA-15 "Коэффициент насыще	•			ент
настройки	насыщения сердечника, соот	•	25% магнитного г	іотока)	
FA-15	Коэффициент насыщения сердечника двигателя4	Заводское значение	0.700	Изменение	×
Диапазон	0,500 - 1,000 (коэффициент	насыщения сер	дечника, соответ	ствующий 15	50%

настройки магнитного потока)

ШЕсли самонастройка параметров невозможна или известны точные параметры двигателя, параметры двигателя могут быть рассчитаны и введены вручную. Формула для расчета процентных значений параметров двигателя выглядит следующим образом:

Примечание: Индуктивная реактивность - это индуктивная реактивность на номинальной частоте двигателя, формула для расчета индуктивной реактивности: индуктивная реактивность = 2π х частота х индуктивность.

В данном преобразователе используются параметры асинхронного двигателя по эквивалентной схеме типа Т-I (показана ниже), а зависимость преобразования параметров обычной эквивалентной схемы типа Т (показана ниже) в параметры эквивалентной схемы типа Т-I выглядит следующим образом:

Сопротивление статора цепи T-I = $R_{\rm s}$ Сопротивление ротора цепи T-I = $(L_{\rm m}/L_{\rm r})^2 R_{\rm r}$ Индуктивность рассеяния цепи T-I = $(L_{\rm m}/L_{\rm r})^2 L_{\rm o}$ Взаимная индуктивность цепи T-I = $L_{\rm m}^2/L_{\rm r}$





FA-16	Номинальный ток двигателя2	Заводское значение	Определение модели	Изменение $\begin{pmatrix} 0 \\ (0) \end{pmatrix}$
FA-17	Номинальный ток двигателя3	Заводское значение	Определение модели	Изменение $\begin{pmatrix} 0 \\ (0) \end{pmatrix}$
Диапазон настройки	0.5 ~ 1200.0A			

"Номинальный ток двигателя 2" и "Номинальный ток двигателя 3" вместе с "Номинальным током двигателя" FA-03 модели общего назначения позволяют обеспечить защиту от перегрузки широкого спектра двигателей. Многофункциональная клемма цифрового входа позволяет выбрать, какой из них используется в данный момент, как показано в таблице ниже:


60: Выбор номинального тока	61: Выбор номинального тока	Значение номинального тока
двигателя 2	двигателя 3	двигателя
Неэфф.	Неэфф.	FA-03 "Номинальный ток
Пеэфф.	Пеэфф.	двигателя"
Неэфф.	Approx	FA-17" номинальный ток
Πεθφφ.	Эффект.	двигателя 3"
Data oraș		FA-16" номинальный ток
Эффект.	×	двигателя 2"

Соответствующая функция цифрового входа: "60: Выбор номинального тока двигателя 2" "61: Выбор номинального тока двигателя 3", первый имеет более высокий приоритет.

Fb-00	Условия теплоотдачи двигателя	Заводское значение	0	Изменение	0 (0)
Диапазон	0: Обычный двигатель 1: Частотно-регулируемый электродвигатель или				
настройки	обычный двигатель с отдельным вентилятором				
Fb-01	Значение защиты двигателя от	Заводское	100.00/	Изменение	0
	перегрузки	значение	100.0%	изменение	(0)
Диапазон настройки	50,0-150,0% при 100% номинального тока двигателя				
Fb-02	Выбор действия защиты	Заводское	2.	Изменение	×
	двигателя от перегрузки	значение		изменение	^
Диапазон	0: Никаких действий 1: Сигн	ал тревоги и г	тродолже	ние работы	2:
настройки	Неисправность и свободная остановка				

□ Fb-00 "Условия теплоотдачи двигателя" требует от пользователя указать тип двигателя, которым оснащен преобразователь, чтобы понять условия теплоотдачи двигателя. При работе обычного двигателя на низкой скорости охлаждающий эффект самоохлаждающегося вентилятора становится слабым, и значение защиты от перегрузки преобразователя частоты на низкой скорости становится соответственно низким, как показано ниже:

□ Fb-01 "Значение защиты двигателя от перегрузки" используется для настройки кривой защиты двигателя от перегрузки. Двигатель работает с номинальной скоростью, если Fb-01 установлен на 100% и внезапно переключается на работу с номинальным током двигателя 150%, то через 1 минуту сработает защита от перегрузки. Кривая времени защиты приведена ниже:



После того как двигатель защищен от перегрузки, необходимо подождать некоторое время, чтобы дать двигателю остыть, прежде чем продолжать работу.

№ Внимание: Защита двигателя от перегрузки применима только в том случае, если один преобразователь управляет одним двигателем. Если один преобразователь одновременно управляет несколькими двигателями, то необходимо установить устройство тепловой защиты на каждый двигатель отдельно.

Fb-03	Возможности защиты двигателя от перегрузки	Заводское значение	00	Изменение	×	
Диапазон	Разряд единиц: Выбор обнаруже Только в режиме постоянной ског	1 10	Обнарух	кение всегда 1	1:	
настройки	Разряд десятков: выбор действия при перегрузке 0: без действия 1: аварийный сигнал и продолжение работы 2: неисправность и аварийное отключение					
Fb-04	Уровень обнаружения перегрузки	Заводское	130.0%	Изменение	×	

	двигателя	значение			
Диапазон настройки	20,0 - 200,0% при 100% номинального тока двигателя				
Fb-05	Время обнаружения перегрузки двигателя	Заводское значение	5.0s	Изменение	×
Диапазон настройки	0.0 ~ 30.0s				

Перегрузка двигателя: Если ток двигателя превышает значение Fb-04, а продолжительность превышает время, установленное в Fb-05, то происходит реакция в соответствии с режимом действия, установленным в Fb-03. Эта функция может быть использована для обнаружения аномалии механической нагрузки, которая делает ток слишком высоким.

Fb-06	Защита двигателя от недогрузки	Заводское значение	0	Изменение ×	
Диапазон	0: Никаких действий 1: Сигнал тревоги и продолжение работы 2:				
настройки	Неисправность и свободная остановка				
Fb-07	Уровень защиты двигателя от недогрузки	Заводское значение	30.0%	Изменение ×	
Диапазон настройки	От 0,0 до 100,0% при 100 % номинального тока двигателя.				
Fb-08	Частота обнаружения защиты от недогрузки	Заводское значение	0.00Hz	Изменение $\begin{pmatrix} 0 \\ (0) \end{pmatrix}$	
Диапазон настройки	0.00~50.00Hz				
Fb-09	Время обнаружения защиты от пониженной нагрузки	Заводское значение	1.0s	Изменение ×	
Диапазон настройки	0.0 \scale 100.0s				

Защита двигателя от недогрузки: если выходной ток ниже Fb-07, а частота выше Fb-08, и продолжительность превышает время, установленное в Fb-09, он реагирует в соответствии с режимом действия, установленным в Fb-06. Эта функция позволяет оперативно обнаружить такие неисправности, как холостой ход безводного насоса, обрыв приводного ремня, размыкание контактов со стороны двигателя.

Не включайте эту защиту, если преобразователь проходит тест холостого хода.

Fb-10	Действие при отключении	Заводское	0	Изменение	×	
	аналогового входа	значение	U	изменение		
	0: Бездействие 1: Сигнал тревоги AL.ACo, работает на средней рабочей частоте					
Диапазон	изон за 10 с до появления выпадения 2: Сигнал тревоги AL.ACo, работает на частот					
настройки	Fb-11 "принудительная частота выпадения аналогового входа" 3: Сигнал					
	неисправности Er.ACo, и свободная остановка					
Fb-11	Частота силы выпадения	Заводское	0.00Hz	Иаманана	0 (0)	
	аналогового входа	значение	0.00HZ	Изменение	0 (0)	
Диапазон	0,00 Гц ~ F0-06 "Максимальная частота"					
настройки 0,001 ц ~ Р0-00 Максимальная частота						

ШЗащита от выпадения аналогового входа: если преобразователь обнаруживает, что аналоговый входной сигнал меньше соответствующего порога выпадения, а время выпадения больше времени задержки, то считается, что произошло выпадение.

□ Соответствующие параметры: F6-08 "AI1 drop threshold" и F6-18 "AI2 drop threshold" F6-45 "AI3 drop threshold" и F6-55 "Порог падения AI4".

Fb-12	Другие варианты защитных действий	Заводское значение	0	Изменение	×
	Разряд единиц: Защита от обрыва фазы на входе преобразователя частоты 0: Бездействие 1: Сигнал тревоги и продолжение работы 2: Неисправность и свободное отключение Разряд десятков: защита от обрыва фазы на выходе преобразователя частоты 0:				
Диапазон	бездействие 1: сигнал тревоги и свободное отключение	продолжение работь	1 2:	неисправность	И
настройки	Разряд сотен: обнаружение заземления 0: Нет обнаружения 1: Обнаружение только при включении питания 2: Обнаружение перед началом работы 3: Обнаружение во время работы				
	Разряд тысяч: Выбор действия Аварийный сигнал и продолжение				
	Разряд десятков тысяч: обработка тока 0: бездействие 1: напоминани		кка	кения переменно)ГО

Защита выхода преобразователя частоты от перекоса фазы: если выход преобразователя частоты перекошен, двигатель будет работать в однофазном режиме, пульсации тока и крутящего момента увеличатся, а защита выхода от перекоса фазы позволит избежать повреждения двигателя и механических нагрузок.


□Защита от рассогласования выходных сигналов не действует, если выходная частота или ток очень малы.

Fb-13	Опции предотвращения превышения	Заводское	011	Изменение			
10-13	скорости	значение	011	PISMCHCHINC /			
	Разряд единиц: Варианты предотвраще	ения ускорения	при поте	ре скорости			
	Разряд десятков: постоянный выбор скорости предотвращения перегрузки г						
току							
Диапазон	иапазон 0: Недействительно 1: Действует, ограничено 1 мин 2: Действуе						
настройки	неограниченное время						
	Разряд сотен: выбор режима потери ско	орости					
	0: Режим 1 (ограничение частоты) 1: Ре	ежим 2 (огранич	нение наг	тряжения) 2:			
	Режим 3 (ограничение частоты, напряж	кения)					
Fb-14	Vакаранна подпа потори акарасти	Заводское	150.0%	Изменение ×			
T D-14	Ускорение после потери скорости	значение	130.0%	изменение х			
Диапазон	50,0 - 200,0% при 100% номинального тока преобразователя						
настройки	200,0 % hph 100 % nominicalisator toka npeoopasosatism						
Fb-15	Постоянная скорость через точку	Заводское	150.0%	Изменение			
	потери скорости	значение	150.070	115 Menerine 7			
Диапазон	50,0 - 200,0% при 100% номинального	тока преобразов	атепя				
настройки	200,070 hph 10070 hommanbher	roka npecopasoz					
Fb-16	Возможности предотвращения срыва	Заводское	1	Изменение			
10-10	при избыточном давлении	значение	1	Hiswellenne /			
Диапазон	0: недействительно 1: действительно						
настройки							
Fb-17	Точка срыва при избыточном	Заводское	700V	Изменение ×			
	давлении	значение	, 00 1	223,7011011110			
Диапазон	650~750 В, заводское значение 700 В						
настройки	See 155 B, Subodekee Shu lehme 100 B						

превышения скорости разгона", разгон временно прекращается, а после снижения тока разгон продолжается, как показано на рисунке ниже (а):

В процессе работы с постоянной скоростью, когда действует разряд десятков Fb-13 "выбор предотвращения потери скорости" и выходной ток больше, чем Fb-15 "точка потери скорости", следует замедлить работу, а затем после снижения тока ускориться до исходной рабочей частоты, как показано на рис. (b) ниже:

Во время замедления, когда действует Fb-16 "Выбор предотвращения срыва по напряжению" и напряжение шины постоянного тока превышает Fb-17 "Точка срыва по напряжению", замедление временно прекращается и напряжение шины постоянного тока снижается до нормального уровня, после чего замедление возобновляется, как показано на следующем рисунке (c):



Если в реальном режиме работы продолжительность остановки превышает 1 мин, преобразователь выдает сообщение "Er.Abb Abnormal Stop Fault", и для защиты от этой неисправности можно выбрать "2: Valid, Unlimited Time".

Режим потери скорости 1: Применяется для двигательных нагрузок, чтобы предотвратить мгновенное увеличение нагрузки, приводящее к защите от перегрузки по току, выходная частота автоматически регулируется, чтобы предотвратить непрерывное увеличение тока.

□Режим потери скорости 2: Применяется для нагрузок типа источника питания, когда выходная частота обычно фиксирована, для предотвращения мгновенного увеличения нагрузки, приводящего к защите от перегрузки по току, выходное напряжение автоматически регулируется для предотвращения непрерывного увеличения тока.

□Режим потери скорости 3: Предотвращает перегрузку по току при переходном увеличении нагрузки за счет регулировки выходного напряжения и выходного тока.

Fb-18	Действие при пониженном напряжении на шине постоянного тока	Заводское значение	0	Изменение	×
Диапазон настройки	0: Свободный останов и сообщени напряжению (Er.dcL) 1: Свободный останов, в Fb-20 "вре восстановление питания начнется с пониженному напряжению (Er.dcL) 2: Свободная остановка, процесс питания, затем снова запускается, не с	мя мгновенного нова, при превн ор работает в ро	отключ ышении ежиме	чения питания' и - ошибка п восстановлени	", Ю

	пониженным напряжением				
	3: операция замедления, работа про	оцессора при во	сстанов	влении питани	
	ускоряется до заданной частоты, не сообщать о неисправностях, связанных с				
	пониженным напряжением				
Fb-19	Точка пониженного напряжения шины	Заводское	400V	Изменение	
10-17	постоянного тока	значение	-100 V	изменение	
Диапазон настройки	280∽480V				
Fb-20	Допустимое время мгновенного	Заводское	0.1s	Изменение	
10-20	отключения питания	значение	0.13	изменение	
Диапазон настройки	0.0~30.0s				
Fb-21	Время переходного замедления	Заводское	5.0s	Изменение	
FD-21	время переходного замедления	значение	3.08	изменение	
Диапазон	От 0,0 до 200,0 с, если установлено 0,0	, то используется	текущ	ее выбранное	
настройки	время замедления.				

□ Обнаружение переходных отключений осуществляется путем определения напряжения на шине постоянного тока. Если напряжение шины постоянного тока падает ниже значения Fb-19 "Точка пониженного напряжения шины постоянного тока", то возможны следующие действия:

Fb-18=0: рассматривает пониженное напряжение как неисправность, свободно останавливается и сообщает о неисправности шины постоянного тока;

Fb-18=1: блокировка выхода, в результате чего напряжение на шине постоянного тока медленно падает, если напряжение восстанавливается в течение Fb-20 "Допустимое время мгновенного отключения", то он запускается снова (режим запуска определяется Fb-25 "Мгновенный останов, самосброс, режим перезапуска прерывания работы"), тайм-аут по пониженному напряжению сообщает о неисправности. Если напряжение восстановится в течение "Допустимого времени мгновенного отключения", то он запустится снова (режим запуска определяется Fb-25 "Мгновенный останов, самосброс, режим перезапуска прерывания работы");

Fb-18=2: блокировка выхода, в результате чего напряжение на шине постоянного тока медленно падает, до тех пор, пока процессор не отключится из-за пониженного напряжения (о чем можно судить по исчезновению индикации на панели управления), и будет обнаружено восстановление напряжения, после чего он снова запустится (режим запуска определяется параметром Fb-25 "Мгновенный останов, самосброс, режим прерывания и перезапуска работы");

Fb-18=3: Начало замедления в соответствии с Fb-21 "Мгновенное время замедления" или текущее время замедления в момент понижения напряжения, поддержание напряжения шины постоянного тока за счет обратной связи по кинетической энергии нагрузки во время замедления и разгон до заданной частоты при восстановлении напряжения. Время поддержания напряжения на шине постоянного тока зависит от инерционности нагрузки, скорости, крутящего момента и времени замедления.

Pa6	бота с	Fb-18 =	= 1, 2, 3	позволяет	избежать	отключ	пения по	понижени	ному
напрях	кению	из-за м	гновенн	ого пропада	ания питан	ния для	больших	к инерцион	ных
нагруз	ок, так	их как в	вентилят	оры и цент	рифуги.				

☐ Fb-20 "Допустимое время мгновенного отключения питания": Этот параметр

используется только в том случае, если Fb-18 = 1.

При пониженном напряжении в рабочем режиме происходит свободный останов и выдается сообщение о неисправности по пониженному напряжению (Er.dcL), при пониженном напряжении в резервном режимевыдается только сигнал тревоги (AL.dcL).

Fb-22	Время автоматического сброса при отказе значение		0	Изменение
Диапазон настройки	От 0 до 10, без функции самосброса неисправностей	для защиты мо	эдуля	и внешних
Fb-23	Интервал автоматического сброса	Заводское значение	5.0s	Изменение
Диапазон настройки	1.0∽30.0s			
Fb-24	Выход неисправности при автоматическом сбросе	Заводское значение	0	Изменение
Диапазон настройки	0: Нет выхода 1: Выход			
Fb-25	Мгновенный останов, самосброс, режим прерывистого перезапуска	Заводское значение	1	Изменение
Диапазон настройки	0: Запуск в режиме старта 1: Запуск в режи	име слежения		

- Функция автоматического сброса неисправностей: Неисправности, возникающие во время работы, автоматически сбрасываются и перезапускаются в соответствии с Fb-23 "Интервал автоматического сброса" и Fb-22 "Время автоматического сброса неисправностей". Можно избежать срабатывания из-за неисправности, мгновенного перенапряжения источника питания или внешних неповторяющихся ударов.
- Процесс самосброса: при возникновении неисправности во время работы происходит автоматический сброс через интервал автоматического сброса; если неисправность исчезает, то производится перезапуск в соответствии с настройкой Fb-25 "Мгновенный останов, самосброс, прерывание работы и режим перезапуска"; если неисправность все еще существует и количество сбросов в это время не превысило Fb-22, то продолжается попытка сброса. Если неисправность все еще существует и количество сбросов не превысило Fb-22, то продолжить попытку автоматического сброса, в противном случае сообщить о неисправности и отключиться.
- □Условия для очистки количества сбросов неисправности: 10 минут подряд без неисправности после самосброса неисправности преобразователя; ручной сброс после обнаружения неисправности; повторное включение питания после отключения питания.
- □ Fb-24 "Выход неисправности при автоматическом сбросе": Выберите, будет ли цифровой выход 5 "Выход неисправности" активен во время автоматического сброса.

Опасность: Используйте функцию автоматического сброса с осторожностью, иначе возможны опасность для жизни и материальный ущерб.

Fb-26	Разрешен самозапуск при включении питания	Заводское значение	1 Изменение $\begin{pmatrix} 0 \\ (0) \end{pmatrix}$
Диапазон настройки	0: Запрещено 1: Разрешено		

Для канала команды запуска клеммы и выбранного режима работы по уровню (разряд десятков или единиц F4-13 равен 0, 1 или 2), если команда запуска действует при включении питания, параметр позволяет выбрать, следует ли запускать сразу при включении питания или нет.

Fb-27	Fb-27 Рабочая точка встроенного тормозного блока		680V	Изменение	0 (0)
Диапазон настройки	620∽720V				

Ш Использование тормозного блока позволяет рассеивать энергию в тормозном резисторе для быстрого отключения. Когда напряжение на шине постоянного тока превышает рабочую точку тормозного устройства, оно автоматически включается в работу.

Ī	Fb-28	метод модуляции	Заводское значение	0	Изменение	0 (0)		
Ī	Диапазон	0: Автоматически (непрерывная и прерывистая модуляция переключаются						
	настройки	автоматически) 1: Непр	рерывная модуляция					

В автоматическом режиме потери на переключение при переходе к прерывистой модуляции меньше, но гармоники больше, чем в режиме непрерывной модуляции.

Fb-29	Несущая частота	Заводское значение	Определение модели	Изменение $\begin{pmatrix} 0 \\ (0) \end{pmatrix}$
Диапазон настройки	15 кВт и ниже: от 1,1 кГц до 12,0 кГц Заводское значение 4,0 кГ 18,5 \sim 30 кВт: 1,1 кГц \sim 10,0 кГц Заводское значение 3,0 кГц 37 \sim 160 кВт: 1,1 кГц \sim 8,0 кГц Заводское значение 2,5 кГц 200 кВт и выше: от 1,1 кГц до 5,0 кГц Заводское значение 2,0 к			
Fb-30	Настройка случайного PWM	ка случайного PWM Заводское 3начение 0%		Изменение $\begin{pmatrix} 0 \\ (0) \end{pmatrix}$
Диапазон настройки	0~30%			
Fb-31	Выбор автоматической настройки несущей частоты	Заводское значение	1	Изменение $\begin{pmatrix} 0 \\ (0) \end{pmatrix}$
Диапазон настройки	0: Запрещено 1: Разрешено			_

□ Fb-29 "Несущая частота" Несущая частота высокая, тогда шум при работе двигателя низкий, гармонический ток двигателя мал, чтобы уменьшить нагрев, но ток общей моды становится большим, помехи большие, нагрев преобразователя частоты большой; несущая частота низкая - наоборот. В тех случаях, когда требуется бесшумная работа, несущая частота может быть соответствующим образом увеличена; если установленная несущая частота превышает заводское значение, необходимо снижать мощность преобразователя частоты на 5% за каждый 1 кГц увеличения.

□ Fb-30 "Настройка случайного PWM" Случайный PWM распределяет спектр несущей и улучшает тембр. Этот параметр можно использовать для того, чтобы сделать звук менее жестким на низких несущих частотах. Установка 0% означает фиксированную несущую частоту.

□ Fb-31 "Выбор автоматической настройки несущей частоты" может автоматически регулировать несущую частоту в зависимости от температуры радиатора преобразователя частоты, выходного тока и выходной частоты, чтобы избежать выхода преобразователя частоты из строя из-за перегрева. Несущая частота автоматически снижается, если температура радиатора слишком высока и ток низкой частоты слишком велик.

Fb-32	Допускается компенсация мертвой зоны	Заводское значение	1 Изменение ×
Диапазон настройки	0: Запрещено 1: Разрешено		

☐ Компенсация мертвой зоны снижает уровень выходных гармоник и уменьшает пульсации крутящего момента. Однако при использовании преобразователя в качестве источника питания функцию компенсации мертвой зоны необходимо отключить.

Fb-33	Память простоя пространственного вектора угла	Заводское значение	0 Изменение ×
Диапазон настройки	0: Нет памяти 1: Память		

Ш Используется для поддержания синхронизации при остановке и повторном запуске синхронного двигателя, применимо только для управления V/F.

Fb-34	разрешение перемодуляции	Заводское значение	1	Изменение	\times
Диапазон настройки	0: Запрещено 1: Разрешено				

Разрешение перемодуляции: при разрешении перемодуляции выходное напряжение преобразователя частоты становится больше, и выходное напряжение может быть близко или выше напряжения питания, но в это время из-за эффекта перемодуляции момент пульсации двигателя становится больше. При отключении функции перемодуляции можно избежать пульсаций крутящего момента, вызванных перемодуляцией, и повысить эффективность управления для таких нагрузок, как шлифовальные станки.


Fb-35	Управление вентилятором охлаждения	Заводское значение	0	Изменение	0 (0)
Диапазон	0: Выключается через 3 минуты	ожидания 1: Работа	ae	г постоянно	2:
настройки	Работает автоматически				

- В случае частого запуска и остановки вентилятора рекомендуется установить значение "always running", чтобы избежать частого запуска и остановки вентилятора.
- Автоматический режим работы: автоматическое включение вентилятора в зависимости от внутренней температуры преобразователя.
- Выключение через 3 минуты ожидания: автоматическое управление в зависимости от рабочего состояния.

Fb-36	Частота уклонения 1	Заводское значение	0.00Hz	Изменение	0 (0)
Диапазон настройки	0.00 ∽ 625.00Hz				
Fb-37	Частота уклонения 1	Заводское	0.00Hz	Изменение	0
120.	ширина	значение			(0)

Диапазон настройки	0.00 ~ 20.00Hz				
Fb-38	Частота уклонения 2	Заводское значение	0.00Hz	Изменение	0 (0)
Диапазон настройки	0.00 ∽ 625.00Hz				
Fb-39 Частота уклонения 2 ширина		Заводское значение	0.00Hz	Изменение	0 (0)
Диапазон настройки	0.00 ~ 20.00Hz				
Fb-40	Частота уклонения 3	Заводское значение	0.00Hz	Изменение	0 (0)
Диапазон настройки	0.00 ∽ 625.00Hz				
Fb-41	Частота уклонения 3 ширина	Заводское значение	0.00Hz	Изменение	0 (0)
Диапазон настройки	0.00 ~ 20.00Hz				

- Функция уклонения от частоты предназначена для обеспечения работы преобразователя частоты на частоте, позволяющей избежать точки механического резонанса.
- □Рабочая частота при разгоне и торможении нормально проходит через частоту предотвращения, ограничиваясь только неспособностью преобразователя работать в устойчивом режиме в пределах ширины частоты предотвращения.



Fb-42	Установление срока службы ветроустановок	Заводское значение	40000h	Изменение	0 (0)
Диапазон настройки	1 ∽ 65000h				

- ☐ Когда накопленное время работы вентилятора достигает установленного срока службы, срабатывает функция цифровой выходной клеммы "73: Срок службы вентилятора достигнут" и рекомендуется заменить вентилятор на вентилятор того же типа. После замены вентилятора с помощью внешней клеммы можно ввести команду "58: Обнуление накопленного времени работы вентилятора" для очистки накопленного времени работы вентилятора и "73: Срок службы вентилятора достигнут" для признания его недействительным.
- Соответствующие параметры: функция клеммы цифрового входа 58: Обнуление накопленного времени работы вентилятора; функция клеммы цифрового выхода 73: Срок службы вентилятора достигнут; параметр контроля: FU-56 "Накопленное время работы вентилятора".

FC-00	Выбор параметров дисплея	Заводское значение	0	Изменение	0 (0)
Пиапазон	0: Отображение всех меню пользователем 2: Отображен значений	*		1 1	

□ FC-00=1: Отображаются только параметры, выбранные из FC-15 - FC-46 "Параметры пользователя 1 - 32", пароль пользователя для этих параметров недействителен, но для изменения FC-00 пароль пользователя необходим.

□FC-00=2: Для удобства ввода в эксплуатацию и обслуживания отображаются только параметры, отличающиеся от заводских значений.

FC-01	Функции клавиш и автоматическая блокировка	Заводское значение	0000	Изменение	0 (0)
Диапазон настройки	Разряд единиц: функция автомато О: Нет блокировки 1: Полная блоки 3: Все заблокировано, кроме 7: Все заблокировано, кроме 7: Все заблокировано, кроме 7: Все заблокировано, кроме 7: Действует только в том случае, еканал 7: Действует на панели упр коммуникационных операций, отк 2: Выключение по режиму отклирабочей панели, свободное выклинерабочей панели, отчет Ет. 7: Разряд сотен: Выбор функции 7: Выбор функции работы 1: Выбор 7: Длительное одновременное наж 7: Длительное нажатие комбинац одновременно переключить канаработы.	провка 2: Полная блов, 2: Все заблоко, 2: Все заблоко, 3: Сли панель управловавления, клемме вычения при работночение при работночение при работномбинации клави катие комбинации алом основной чаши клавиши клавищи	покированированирования за и не останите компьк каницения ти со с клавин стоты	вка, кроме , но, кроме , лискает команд командном ка ва вандного канал толчками трелками и каналом ком	дный инале на

	Фунн	κци	я автома:	гическо	ой блог	кировки	ключа.	Если	не	нажим	иать	кнопк	у в
тече	ение	1	минуты,	ключ	будет	заблокі	ирован	автом	ати	чески;	В	состоя	нии
мон	итор	ині	га нажмит	e < +	, KJ	іюч буде	т немед	цленно	заб	локиро	ован	і; нажм	ите
ENTER	MENU	вт	ечение 3 с	с для ра	зблоки	ровки.							

Взаимосвязь между тысячерублевым "выбором функции комбинации клавиш направления" и соответствующим состоянием цифрового входа в FC-01 показана в таблице ниже:

Условия	Состояние				
Цифровой вход 45 "Канал основной питающей частоты переключается одновременно с каналом команды запуска".	Связь с	I	Не связан	с клеммой	
Цифровой вход 42 "Переключение канала 1/2 команды выполнения"	произвольное состояние	вступают в силу пока не вступи, силу			•
Цифровой вход 44 "Переключение канала основной частоты".	произвольное состояние	вступают в силу	пока не вступил	вступают в силу	пока не вступил

				в силу		в силу			
,	Выполните команду канал 1 переключить на канал 2 для выполнения результата	Неэфф.	Неэфф.	Неэфф.	Эффект.	Эффект.			
	Основной канал заданной частоты 1 переключается на 2 результат выполнения	Неэфф.	Неэфф.	Эффект.	Неэфф.	Эффект.			
	Выполнить команду канал 2 сократить до 1 результат выполнения	Неэфф.	Неэфф.	Неэфф.	Эффект.	Эффект.			
	Основная заданная частота канала 2 сокращена до 1 результат выполнения	Неэфф.	Неэфф.	Эффект.	Неэфф.	Эффект.			
Примечание	Ассоциирован с клеммой означает, что он был выбран функцией клеммы цифрового входа, например, F4-00=45 означает, что цифровой вход 45 был ассоциирован с клеммой DI1; Связаны с клеммой и вход клеммы действителен, сокращенно - активен; Не связан с клеммой или связан с клеммой, но вход клеммы недействителен, сокращенно - не действует;								

- Функции переключения каналов командной работы и основного канала нормальной работы, сформированные при длительном нажатии комбинаций клавиш $\ ^{\circ}$ и $\ ^{\circ}$, не сохраняются при выключении питания, а также при выключении функции "Выбор функции комбинации клавиш направления", но автоматически восстанавливаются в состояние после длительного нажатия комбинаций клавиш $\ ^{\circ}$ и $\ ^{\circ}$ в течение 1 секунды.
- Команда переключения каналов, сформированная длительным нажатием комбинаций клавиш \bigcirc , \bigcirc , и нормальный режим работы, заданный функцией переключения каналов, могут быть переключены обратно вручную только после результата выполнения, сформированного длительным нажатием комбинаций клавиш \triangleright , ∇ в течение 1 секунды.
- После переключения канала основной частоты и канала управляющих команд длительным нажатием комбинаций клавиш □ и □ необходимо дождаться длительного нажатия комбинаций клавиш □ и □ для обратного переключения канала основной частоты и канала управляющих команд, при этом на состояние дискретных входов 42 "Run command channel 1/2 switching" и 44 "Main frequency channel switching" можно реагировать, а на состояние дискретного входа 45 "Main frequency channel and run command channel switching at the same time" это ограничение не распространяется. На цифровой вход 42 "Run command channel 1/2 switching" и цифровой вход 44 "Main given frequency channel switching" можно только реагировать, но на цифровой вход 45 "Main given frequency channel and run command channel switching at the same time" это ограничение не распространяется.

Когда цифровой вход 45 связан с клеммой, основной заданный частотный канал и канал команды запуска будут принудительно связаны с текущим состоянием цифрового входа 45, а когда цифровой вход 45 деассоциирован с клеммой, если результат длительного нажатия комбинации клавиш ○, ○ или ▷, ○ перед тем, как цифровой вход 45 был связан с клеммой, является действительным, то канал команды запуска и основной заданный частотный канал будут автоматически восстановлены в соответствующее действительное состояние. Если результат длительного нажатия действителен, то командный канал запуска и основной частотный канал автоматически возвращаются в соответствующее действительное состояние.

FC-02	Параметр контроля отключения	Заводское	1	Изменение	0
	работы 1	значение	_		(0)
FC-03	Параметр контроля отключения	Заводское	_1	Изменение	0
1000	работы 2	значение	1	Hismenenne	(0)
FC-04	Параметр контроля отключения	Заводское	-1	Изменение	0
FC-04	работы 3	значение	-1	изменение	(0)
F.C. 0.5	Параметр контроля оперативного	Заводское	1		0
FC-05	отключения 4	значение	-1	Изменение	(0)
7006	Параметр контроля оперативного	Заводское			0
FC-06	отключения 5	значение	-1	Изменение	(0)
		Заводское			0
FC-07	Параметр контроля оперативного		-1	Изменение	-
	отключения 6	значение			(0)
FC-08	Параметр контроля оперативного	Заводское	-1	Изменение	0
FC-00	отключения 7	значение	-1	изменение	(0)
EC 00	П	Заводское		**	0
FC-09	Параметр контроля работы 1	значение	0	Изменение	(0)
70.10	T .	Заводское			0
FC-10	Параметр контроля работы 2	значение	2	Изменение	(0)
		Заводское			0
FC-11	Параметр контроля работы 3	значение	4	Изменение	(0)
FC-12	Параметр контроля работы 4	Заводское	-1	Изменение	0
	значение				(0)
Диапазон	-Примечание: -1 означает "пусто"; от	0 до 56 означает о	rF	U-00 до FU-5	6;
настройки	FC-02 - 0 в минимальном значении.				
	I .				

Run Stop Monitor Parameter: Выберите контролируемый параметр из меню FU и отобразите его как в режиме ожидания, так и в режиме работы.

Running Monitor Parameter: Выберите контролируемый параметр из меню FU и отображайте его только в работающем состоянии.

FC-13	Коэффициент отображения скорости вращения	Заводское значение	1.000	Изменение	0 (0)
настройки	0.001 ~ 10.000 FU-05 "Скорость вращения" = 12 двигателя х FC-13 "Коэффициент FU-06 "заданная скорость" = 12 двигателя х FC-13 "коэффициент о	отображения скор 20 х заданная час	ости". стота +		

□ Используется только для преобразования скорости, не влияет на фактическую скорость или управление двигателем.

FC-14	Коэффициент отображения	Заводское	0.01	Изменение	0	
	FC-14	линейной скорости	значение	0.01	Hiswellenine	(0)

Диапазон настройки	0.01 ∽ 100.00 FU-11 "Линейная скорость" = Частота движения х FC-14 "Коэффициент отображения линейной скорости". FU-12 "Линейная скорость" = частота × FC-14 "Коэффициент отображения линейной скорости".
-----------------------	--

FC-15~ FC-44	Параметр пользователя 1 Параметр пользователя 30	Заводское значение	-00.01	Изменение	0 (0)			
Диапазон настройки								
FC-45	Пользовательский параметр 31	Заводское значение	FC.00	Изменение	Δ			
FC-46	Пользовательский параметр 32	Заводское значение	F0.10	Изменение	Δ			
FC-47	Параметры администратора	Заводское значение	F0.17	Изменение	Δ			
Диапазон настройки	Исправлена ошибка F0-17 "Пароль администратора".							

- Пользовательские параметры 1-30 служат для выбора параметров, которые часто используются или представляют интерес для пользователя. При FC-00=1 отображаются только эти параметры. Эта функция особенно удобна для поддерживающих пользователей.
- Параметры пользователя 31 и 32 фиксируются как "Выбор параметров дисплея" и "Защита параметров от записи" и не могут быть изменены.
- Пример настройки: установите F0.01 в FC-15, чтобы указать, что первой функцией пользовательского параметра является F0-01, а затем установите FC-00 в 1. Таким образом, при входе в меню в состоянии мониторинга можно увидеть только три параметра F0-01, FC-00 и F0-10.
- При установке пароля администратора F0-17 Lan 0 отображаются только параметры пользователя.

6.14 Программируемый блок FE

FE-00	Выбор синфазного входа компаратора 1	Заводское значение	0	Изменение	0 (0)	
Диапазон настройки	См. таблицу определений аналоговых выходов на стр. 107					
FE-01	Выбор инвертирующего входа компаратора 1	Заводское значение	0	Изменение	0 (0)	
Диапазон настройки	См. таблицу определений аналоговых выходов на стр. 107					
FE-02	Конфигурация компаратора 1	Заводское значение	005	Изменение	0 (0)	
Диапазон настройки	Разряд единиц: настройка функции 0: синфазный вход > инвертированного входа, выход компаратора 1, иначе 0 1: синфазный вход < инвертированный вход, выход компаратора 1, иначе 0 2: синфазный вход — инвертированный вход (синфазный вход один					


	4: Сравнение недопустимо, выходная константа 1 5 Сравнение недопустимо, выходная константа 0						
		Разряд десятков: принимает ли вход абсолютное значение или нет): не принимает абсолютное значение 1: принимает абсолютное значение					
	Разряд сотен: Выбор функции заш компаратора	Разряд сотен: Выбор функции защиты для выходного соединения сомпаратора: Бездействие 1: Сигнал тревоги и продолжение работы 2: Сообщение о					
FE-03	Цифровая настройка компаратора 1	Заводское значение		Изменение	0 (0)		
Диапазон настройки	от -100,0 до 100,0%, что соответствует к		юговых	выходов 30	, , ,		
FE-04	Полоса ошибок компаратора 1	Заводское значение	5.0%	Изменение	0 (0)		
Диапазон настройки	0.0~100.0%		ı				
FE-05	Выбор выхода компаратора 1	Заводское значение	0	Изменение	0 (0)		
Диапазон настройки	Таблицу определения функций цифровь	іх входов см. н	а стр. 9	0			
FE-06	Выбор синфазного входа компаратора 2	Заводское значение	0	Изменение	0 (0)		
FE-07	Выбор инвертирующего входа компаратора 2	Заводское значение	0	Изменение	0 (0)		
FE-08	Конфигурация компаратора 2	Заводское значение	005	Изменение	0 (0)		
FE-09	Цифровая настройка компаратора 2 (соответствует аналоговому выходу 31)	Заводское значение	50.0%	Изменение	0 (0)		
FE-10	Полоса ошибок компаратора 2	Заводское значение	5.0%	Изменение	0 (0)		
FE-11	Выбор выхода компаратора 2	Заводское значение	0	Изменение	0 (0)		
FE-12	Выбор синфазного входа компаратора 3	Заводское значение	0	Изменение	0 (0)		
FE-13	Выбор инвертирующего входа компаратора 3	Заводское значение	0	Изменение	0 (0)		
FE-14	Конфигурация компаратора 3	Заводское значение	005	Изменение	0 (0)		
FE-15	Цифровая настройка компаратора 3 (соответствует аналоговому выходу 32)	Заводское значение	50.0%	Изменение	0 (0)		
FE-16	Полоса ошибок компаратора 3	Заводское значение	5.0%	Изменение	0 (0)		
FE-17	Выбор выхода компаратора 3	Заводское значение	0	Изменение	0 (0)		
FE-18	Выбор синфазного входа компаратора 4	Заводское значение	0	Изменение	0 (0)		
FE-19	Выбор инвертирующего входа компаратора 4	Заводское значение	0	Изменение	0 (0)		
FE-20	Конфигурация компаратора 4	Заводское значение	005	Изменение	0 (0)		
FE-21	Цифровая настройка компаратора 4 (соответствует аналоговому выходу 33)	Заводское значение	50.0%	Изменение	0 (0)		
FE-22	Полоса ошибок компаратора 4	Заводское значение	5.0%	Изменение	0 (0)		
FE-23	Выбор выхода компаратора 4	Заводское значение	0	Изменение	0 (0)		

selectric.ru


Selectric

 Диапазон настройки
 Все настройки компараторов 2 - 4 аналогичны настройкам компаратора 1.

Компаратор: сравнивает любые две величины в таблице определения аналоговых выходов на стр. 107, а результат сравнения может одновременно выбирать сигналы в таблице определения функций цифрового входа на стр. 90 и выводить в таблицу определения функций цифрового выхода на стр. 100. Структура компаратора показана ниже:



Функционирование компаратора показано ниже:




Преобразователь частоты может использовать результат сравнения этих двух сигналов в качестве триггерного сигнала для действия защиты преобразователя частоты и выбирать необходимое действие защиты с помощью сотен разрядов "Конфигурации компаратора".

FE-24	Выбор логического блока 1 Вход 1	Заводское значение	0	Изменение	0 (0)		
Диапазон настройки	Таблицу определения функций ци	аблицу определения функций цифрового выхода см. на стр. 100					
FE-25	Выбор входа 2 логического блока 1	Заводское значение	0	Изменение	0 (0)		
Диапазон настройки	Таблицу определения функций ци	Таблицу определения функций цифрового выхода см. на стр. 100					
FE-26	Конфигурация логического блока 1	Заводское значение	9	Изменение	0 (0)		
Диапазон настройки	олока т						


	8: Выходная константа 1 9: Выход		n	2		
		10: Функция триггера R-S (вход 1 - сброс клеммы R, вход 2 - устано клеммы S)				
FE-27	Выбор выхода логического блока	Заводское	0	Изменение	0 (0)	
	1	значение			0 (0,	
Диапазон настройки	Таблицу определения функций ци	фровых входов см.	на	стр. 90		
FE-28	Выбор входа 1 логического блока 2	Заводское значение	0	Изменение	0 (0	
FE-29	Выбор входа 2 логического блока 2	Заводское значение	0	Изменение	0 (0	
FE-30	Конфигурация логического блока 2	Заводское значение	9	Изменение	0 (0	
FE-31	Выбор выхода логического блока 2	Заводское значение	0	Изменение	0 (0	
FE-32	Выбор входа 1 логического блока 3	Заводское значение	0	Изменение	0 (0)	
FE-33	Выбор входа 2 логического блока	Заводское значение	0	Изменение	0 (0)	
FE-34	Конфигурация логического блока 3	Заводское значение	9	Изменение	0 (0)	
FE-35	Выбор выхода логического блока 3	Заводское значение	0	Изменение	0 (0)	
FE-36	Выбор входа 1 логического блока 4	Заводское значение	0	Изменение	0 (0)	
FE-37	Выбор входа 2 логического блока 4	Заводское значение	0	Изменение	0 (0)	
FE-38	Конфигурация логического блока 4	Заводское значение	9	Изменение	0 (0)	
FE-39	Выбор выхода логического блока 4	Заводское значение	0	Изменение	0 (0	
FE-40	Выбор входа 1 логического блока 5	Заводское значение	0	Изменение	0 (0	
FE-41	Выбор входа 2 логического блока 5	Заводское значение	0	Изменение	0 (0	
FE-42	Конфигурация логического блока 5	Заводское значение	9	Изменение	0 (0	
FE-43	Выбор выхода логического блока 5	Заводское значение	0	Изменение	0 (0	
FE-44	Выбор входа 1 логического блока 6	Заводское значение	0	Изменение	0 (0	
FE-45	Выбор входа 2 логического блока 6	Заводское значение	0	Изменение	0 (0	
FE-46	Конфигурация логического блока 6	Заводское значение	9	Изменение	0 (0	
FE-47	Выбор выхода логического блока 6	Заводское значение	0	Изменение	0 (0	
Диапазон настройки	Все настройки для логических б логического блока 1.		ЧНЬ	і настройкам	для	

Погический блок может выполнять логические операции над двумя сигналами в 100-страничной таблице определения функций цифрового выхода, при этом результат может быть выбран из сигналов 90-страничной таблицы определения функций цифрового входа и одновременно выведен в 100-страничную таблицу определения функций цифрового выхода, структура логического блока показана ниже:




FE-48	Выбор входа таймера 1	Заводское значение	0	Изменение	0 (0)		
Диапазон	Таблицу опрадация функци	CM IIO	стр. 100				
настройки	Таблицу определения функций цифрового выхода см. на стр. 100						
FE-49	Конфигурация таймера 1	Заводское значение	300	Изменение	0 (0)		
	Разряд единиц: тип таймера						
	0: Задержка нарастающего						
	Задержка как нарастающего,	так и спадающего фро	нта 3:	Импульсная фу	нкция		
	Разряд десятков: множител		мени				
	0:1x 1:10x 2:100x 3:1000x 4:1	0,000x 5:100,000x					
Диапазон	Разряд сотен: настройка вы	іходного сигнала					
настройки	0: нет инверсии 1: инверсия 2						
	4: Выходной сигнал по сравн			n 5: Выходной с	игнал		
	по сравнению с логическим б						
	6: Выход или с логическим бл	оком п 7: Выход или с	логич	еским блоком п	после		
	инверсии						
	Примечание: п означает номе						
FE-50	Время установки таймера 1	Заводское значение	0ms	Изменение	0(0)		
Диапазон	0~40000 мс, время задержки=	время установки×коэ	ффиш	иент умножения	ſ		
настройки							
FE-51	Выбор выхода таймера 1	Заводское значение	0	Изменение	0 (0)		
Диапазон	Таблицу определения функци	ий пифровых входов с	м. на с	стр. 90			
настройки					0 (0)		
FE-52	Выбор входа таймера 2	Заводское значение	0	Изменение	0 (0)		
FE-53	Конфигурация таймера 2	Заводское значение	300	Изменение	0 (0)		
FE-54	Время установки таймера 2	Заводское значение	0ms	Изменение	0 (0)		
FE-55	Выбор выхода таймера 2	Заводское значение	0	Изменение	0 (0)		
FE-56	Выбор входа таймера 3	Заводское значение	0	Изменение	0 (0)		
FE-57	Конфигурация таймера 3	Заводское значение	300	Изменение	0 (0)		
FE-58	Время установки таймера 3	Заводское значение	0ms	Изменение	0 (0)		
FE-59	Выбор выхода таймера 3	Заводское значение	0	Изменение	0 (0)		
FE-60	Выбор входа таймера 4	Заводское значение	0	Изменение	0 (0)		
FE-61	Конфигурация таймера 4	Заводское значение	300	Изменение	0 (0)		
FE-62	Время установки таймера 4	Заводское значение	0ms	Изменение	0 (0)		
FE-63	Выбор выхода таймера 4	Выбор выхода таймера 4 Заводское значение 0 Изменение 0 (
Диапазон	Все настройки таймеров 2-4 а	аналогичны настройка	ам тай	мера 1.			
настройки				r <i>~</i> ••			

Паймер может задержать любой сигнал в 100-страничной таблице определения функций цифрового выхода, а результат может быть выбран из 90-страничной таблицы определения функций цифрового входа и одновременно выведен в 100-страничную таблицу определения функций цифрового выхода, структура таймера показана на следующем рисунке:



🚨 Различные функции таймера представлены ниже:




Затухание сигналов может быть осуществлено с помощью таймеров, например, функции задержки по нарастающему фронту, когда выходной сигнал отсутствует, если входной импульс меньше времени задержки.

FE-64	Выбор входа 1 арифметического устройства	Заводское значение	0	Изменение $\begin{pmatrix} 0 \\ (0) \end{pmatrix}$		
Диапазон настройки	См. таблицу определений аналоговых выходов на стр. 107					
FE-65	Выбор входа 2 арифметического устройства 1	Заводское значение	0	Изменение $\begin{pmatrix} 0 \\ (0) \end{pmatrix}$		
Диапазон настройки	См. таблицу определений аналоговых выходов на стр. 107					
FE-66	Конфигурация арифметического устройства 1	Заводское значение	0	Изменение $\begin{pmatrix} 0 \\ (0) \end{pmatrix}$		
Диапазон настройки	тарсопистное значение входа т и разделить на вход /					
FE-67	Установка числа арифметического блока 1	Заводское значение	0.0%	Изменение $\begin{pmatrix} 0 \\ (0) \end{pmatrix}$		
Диапазон настройки	От -100,0 до 100,0%, соответствует аналоговому выходу 34					
FE-68	Выбор входа 1 арифметического блока 2	Заводское значение	0	Изменение $\begin{pmatrix} 0 \\ (0) \end{pmatrix}$		

selectric.ru

FE-69	Выбор входа 2 арифметического устройства	Заводское значение	0	Изменение	0 (0)		
FE-70	Конфигурация арифметического блока 2	Заводское значение	0	Изменение	0 (0)		
FE-71	Цифровая настройка арифметического блока 2 (соответствует аналоговому выходу 35)	Заводское значение	0.0%	Изменение	0 (0)		
FE-72	Выбор входа 1 арифметического блока 3	Заводское значение	0	Изменение	0 (0)		
FE-73	Выбор входа 2 арифметического блока 3	Заводское значение	0	Изменение	0 (0)		
FE-74	Конфигурация арифметического устройства 3	Заводское значение	0	Изменение	0 (0)		
FE-75	Цифровая настройка арифметического блока 3 (соответствует аналоговому выходу 36)	Заводское значение	0.0%	Изменение	0 (0)		
FE-76	Выбор входа 1 арифметического устройства 4	Заводское значение	0	Изменение	0 (0)		
FE-77	Выбор входа 2 арифметического блока 4	Заводское значение	0	Изменение	0 (0)		
FE-78	Конфигурация арифметического блока 4	Заводское значение	0	Изменение	0 (0)		
FE-79	Цифровая настройка арифметического блока 4 (соответствует аналоговому выходу 37)	Заводское значение	0.0%	Изменение	0 (0)		
FE-80	Выбор входа 1 арифметического устройства 5	Заводское значение	0	Изменение	0 (0)		
FE-81	Выбор входа 2 арифметического устройства 5	Заводское значение	0	Изменение	0 (0)		
FE-82	Конфигурация арифметического устройства 5	Заводское значение	0	Изменение	0 (0)		
FE-83	Цифровая настройка арифметического блока 5 (соответствует аналоговому выходу 38)	Заводское значение	0.0%	Изменение	0 (0)		
FE-84	Выбор входа 1 арифметического устройства 6	Заводское значение	0	Изменение	0 (0)		
FE-85	Выбор входа 2 арифметического устройства 6	Заводское значение	0	Изменение	0 (0)		
FE-86	Конфигурация арифметического блока 6	Заводское значение	0	Изменение	0 (0)		
FE-87	Цифровая настройка арифметического блока 6 (соответствует аналоговому выходу 39)	Заводское значение		Изменение	0 (0)		
Диапазон настройки	$ \Delta \Pi \cap \Pi $						


ДВ Арифметический блок: выполняет математические операции над любыми двумя величинами в таблице определения аналоговых выходов на стр. 107, а результат может быть запрошен в меню FU, который может быть использован в качестве настройки частоты, настройки ПИД, обратной связи ПИД и т.д.; в то же время он выводится в таблицу определения аналоговых выходов на стр. 107. Структура арифметического блока приведена ниже:



□ Арифметические блоки 1 и 2 могут сопоставлять старшее и младшее слово положения кодера FU-52 и 53, как это подробно описано в описании управления положением на стр. 124

FE-88	Выбор входа фильтра низких частот 1	Заводское значение	0	Изменение	0 (0)
Диапазон настройки	См. таблицу определений аналого	вых выходов на ст	гр. 107		
FE-89	Время фильтрации фильтра низких частот 1	Заводское значение	0.010s	Изменение	0 (0)
Диапазон настройки	0.000 \sim 10.000s				
FE-90	Выбор входа фильтра низких частот 2	Заводское значение	0	Изменение	0 (0)
Диапазон настройки	См. таблицу определений аналого	вых выходов на ст	гр. 107		
FE-91	Время фильтрации фильтра низких частот 2	Заводское значение	0.010s	Изменение	0 (0)
Диапазон настройки	0.000∽10.000s				


Фильтр низких частот: цифровой фильтр низких частот может быть применен к любой величине в таблице определения аналоговых выходов на стр. 107, а результат может быть запрошен в меню FU; он также выводится в таблицу определения аналоговых выходов на стр. 107. Структура фильтра нижних частот показана ниже:



FE-92	Аналоговый мультикоммутационный вход 1	Заводское значение	0	Изменение	0 (0)
Диапазон настройки	См. таблицу определений аналоговых вых	одов на стр. 107			
FE-93	Аналоговый мультикоммутационный вход 2	Заводское значение	0	Изменение	0 (0)

Диапазон настройки	См. таблицу определений аналоговых вых	одов на стр. 107			
FE-94	Аналоговые сигналы управления мультипереключателями	Заводское значение	0	Изменение	0 (0)
Диапазон настройки	Таблицу определения функций цифрового	выхода см. на ст	гр	. 100	

□Аналоговый мультисвитч: Аналоговые мультисвитчевые выходы выбираются с помощью FE-94, результаты выбора доступны в FU-35 "Аналоговые мультисвитчевые выходы" и выводятся в таблицу определения аналоговых выходов на стр. 107. Структура аналогового мультисвитча показана ниже:



6.15 FF Параметры связи

		2						
FF-00	Выбор протокола связи СОММ2	Заводское	0	Изменение	×			
	• •	значение						
Диапазон	*	0: Протокол Modbus 1: Совместимость с командами USS 2: Шина CAN						
настройки	Примечание: СОММ1 поддерживает	только связь по г	іротоко	лу Modbus.				
FF-01	Формат коммуникационных данных	Заводское значение	00	Изменение	×			
	Разряд десятков: формат данных C COMM1	ОММ2 Разряд е	диниц:	формат данн	ых			
	0: 8, N, 1 (1 стартовый бит, 8 бит дан	ных, без четності	и, 1 сто	повый бит)				
Диапазон	1: 8, Е, 1 (1 стартовый бит, 8 бит дан	ных, четность, 1 с	стопові	ый бит)				
настройки	2: 8, О, 1 (1 стартовый бит, 8 бит дан	ных, нечетный, 1	стопов	вый бит)				
_	3: 8, N, 2 (1 стартовый бит, 8 бит дан	ных, без четності	и, 2 сто	повых бита)				
	4: 8, Е, 2 (1 стартовый бит, 8 бит дан	ных, четность, 2	стопові	ых бита)				
	5: 8, О, 2 (1 стартовый бит, 8 битов данных, нечетные биты, 2 стоповых бита)							
FF-02	Выбор скорости передачи в бодах	Заводское значение	34	Изменение	×			
	Разряд десятков: скорость передачи	данных СОММ2	Разряд	единиц: скоро	ость			
	передачи данных СОММ1		_	_				
	0: 1200bps 1: 2400bps 2: 4800bps 3	3: 9600bps						
	4: 19200bps 5: 38400bps 6: 57600bp	s 7: 115200bps 8:	25000	00bps 9: 50000	0bps			
	Примечание: Modbus и USS-совмест							
	от 0 до 5, шина САМ - от 0 до 9.	, ,	1	1				
EE 02		Заводское	1	TT				
FF-03	Локальный адрес СОММ1	значение	1	Изменение	×			
FF-04	Локальный адрес СОММ2	Заводское	1	Изменение	×			
	*	значение						
	0~247							
Диапазон	Примечание: диапазон выбора Мо	odbus - от 1 до	247.	диапазон вы	бора			
настройки	USS-совместимых команд - от 0 до 3							
	127.							
FF-05	Время обнаружения таймаута связи	Заводское	10.0s	Изменение	0			

		значение			(0)	
Диапазон настройки	0.1 ∽ 600.0s					
FF-06	Задержка местного ответа СОММ1	Заводское значение	5ms	Изменение	0 (0)	
FF-07	Задержка локального ответа СОММ2	Заводское значение	5ms	Изменение	0 (0)	
Диапазон настройки	0 ∽ 1000ms					
FF-08	Действие по таймауту связи	Заводское значение	00	Изменение	×	
Диапазон настройки	Разряд десятков: действие тайм-аута связи СОММ2 Разряд единиц: действие тайм-аута связи СОММ1 0: Бездействие 1: Тревога 2: Неисправность и свободный останов 3: Тревога, запуск по F0-00 4: Сигнал тревоги, работа на верхней граничной частоте 5: Сигнал тревоги, работа на нижней граничной частоте					
FF-09	COMM2USS сообщение PZD количество слов	Заводское значение	2	Изменение	×	
Диапазон настройки	0~4					
FF-10	Связь COMM1 устанавливает соотношение частот	Заводское значение	1.000	Изменение	0 (0)	
FF-11	Связь COMM2 устанавливает соотношение частот	Заводское значение	1.000	Изменение	0 (0)	
Диапазон настройки	от 0,001 до 30,000, частота, заданная заданная частота.	по связи, умножа	ется на	этот параметр	как	

- □Порт связи СОММ1 это интерфейс RS485, входящий в комплект поставки платы управления блока, см. стр. 38, а СОММ2 это дополнительный порт связи, см. раздел "Коммуникационные компоненты" в главе 9.
- Протокол RS485Modbus преобразователя частоты SDB301 содержит три уровня: физический уровень, канальный уровень и прикладной уровень. Физический уровень и канальный уровень принимают протокол Modbus на базе RS485, а прикладной уровень, т.е. управление преобразователем для запуска, остановки, чтения и записи параметров и других операций.
- Протокол Modbus является протоколом "ведущий-ведомый". Существует два типа связи между ведущим и ведомым: ведущий запрашивает, а ведомый отвечает; ведущий передает, а ведомый не отвечает. Одновременно на шине может передавать данные только одно устройство, а ведущее устройство опрашивает ведомые. Ведомый не может отправить сообщение, не получив команду от ведущего. В случае некорректной связи хост может повторить команду, и если в течение заданного времени ответ не получен, опрашиваемый ведомый считается потерянным. Если ведомое устройство не может выполнить сообщение, то на хост отправляется сообщение об исключении.
- □ Запись параметров преобразователя по связи изменяет только значения в ОЗУ. Если необходимо записать параметры в ОЗУ в EEPROM, то по связи необходимо переписать "Инструкцию записи EEP" (адрес Modbus 3209H) коммуникационной переменной в 1.
- Метод адресации параметров преобразователя частоты: старшие 8 бит 16-битного адреса параметра Modbus это номер группы параметра, а младшие 8

бит - порядковый номер внутри группы параметра, который адресуется в шестнадцатеричном виде. Например, адрес параметра F4-17: 0411H. Для коммуникационных переменных (управляющих слов, слов состояния и т.д.) номер группы параметров равен 50 (32H). Примечание: К переменным связи относятся параметры преобразователя, доступ к которым возможен по сети, переменные команд и переменные состояния, специфичные для связи. Номер группы параметров для связи, соответствующий коду меню, приведен в таблице ниже:

Код меню	номер группы параметров	Код меню	номер группы параметров	Код меню	номер группы параметров	Код меню	номер группы параметров
F0	0 (00H)	F5	5 (05H)	FA	10 (0AH)	FF	15 (0FH)
F1	1 (01H)	F6	6 (06H)	Fb	11 (0BH)	Fn	16 (10H)
F2	2 (02H)	F7	7 (07H)	FC	12 (0CH)	FP	17 (11H)
F3	3 (03H)	F8	8 (08H)	Fd	13 (0DH)	FU	18 (12H)
F4	4 (04H)	F9	9 (09H)	FE	14 (0EH)	коммуникационная переменная	50 (32H)

Птип данных при передаче: Данные, передаваемые при передаче, представляют собой 16-разрядное целое число, наименьшая единица которого видна из положения десятичной точки параметра в списке параметров. Например, наименьшая единица измерения для F0-00 "Оцифрованная частота" составляет 0,01 Гц, поэтому для протокола Modbus передача данных 5000 представляет собой 50,00 Гц.

□Таблица переменных команд связи:

Наим.	Адрес Modbus	Изменение	Примечание
главное управляющее слово	3200Н	0 (0)	Бит 0: ON/OFF1 (работа по нарастающему фронту, 0 останавливает машину) Бит 1: OFF2 (0 для свободного останова) Бит 2: OFF3 (0 для аварийного останова) Бит 3: Блокировка привода (0 приводит к блокировке привода) Бит 4: Включение уклона (0 останавливает ускорение и замедление) Бит 5: не используется Бит 6: не используется Бит 7: Сброс неисправности (нарастающий фронт для сброса неисправности) Бит 8: положительное перемещение толчками Бит 9: обратное перемещение толчками Бит 10: Не используется Бит 11: инверсия уставки (1 инвертирует заданную частоту, 0 - нет) Бит 12: Цифровая величина хоста 1 (для программируемых устройств) Бит 13: UP Бит 14: DOWN Бит 15: Цифровая величина хоста 2 (для программируемых устройств)
Передача заданной частоты	3201H	0 (0)	Для получения частоты неотрицательное число с единицей измерения 0,01 Гц умножается на заданный по связи коэффициент частоты.
Аналоговая	3202H	0 (0)	Диапазон: -32768 ~ 32767

величина хоста 1			Устанавливается в пределах от -10000 до 10000
Аналоговая	3203H	0 (0)	для всех случаев, кроме управления положением.
величина хоста 2	320311	0 (0)	
Расширенное			
управляющее	3204H	0 (0)	Биты 0-15 соответствуют цифровым входам 1-16.
слово 1			
Расширенное			Биты 0 - 15 соответствуют цифровым входам 17 -
управляющее	3205H	0 (0)	32.
слово 2			32.
Расширенное			Биты 0 - 15 соответствуют цифровым входам 33 -
управляющее	3206H	0 (0)	48.
слово 3			40.
Расширенное			Every 0.12 as amountain with a print property 40.62
управляющее	3207H	0 (0)	Биты 0-13 соответствуют цифровым входам 49-62, остальные биты зарезервированы.
слово 4			остальные оиты зарезервированы.
Расширенное			
управляющее	3208H	0(0)	Сохранить
слово 5			
20HHOL P EEDDOM	2200H	0 (0)	При записи 1 по этому адресу параметры из ОЗУ
Запись в EEPROM	3209H	0 (0)	преобразователя записываются в EEPROM

Примечание: Цифровые входы 37 "3-проводная команда останова", 38 "внутренняя виртуальная клемма FWD1", 39 "внутренняя виртуальная клемма REV1", 40 "внутренняя виртуальная клемма FWD2", 41 "внутренняя виртуальная клемма REV2" используются только для управления клеммой. "внутренняя виртуальная клемма FWD2" 41 "внутренняя виртуальная клемма REV2" - только для управления клеммой, модификация связи недействительна.

Паблица переменных состояния связи:

Наим.	Адрес Modbus	Изменение	Примечание
главное слово состояния	3210H	Δ	Бит 0: Готовность Бит 8: Зарезервировано Бит 1: Готовность к Бит 9: Зарезервировано работе Бит 10: Сигнал Бит 2: Работает обнаружения уровня Бит 3: Неисправность частоты 1 Бит 4: ОFF2 активен (0 Бит 11: Зарезервировано активен) Бит 12: Зарезервировано Бит 5: ОFF3 в Бит 13: Зарезервировано состоянии отключения Бит 14: Выполняется (0 активен) позитивная операция Бит 6: Контактор Бит 15: Зарезервировано зарядки отключен Бит 7: Сигнал тревоги
Рабочая частота	3211H	Δ	Неотрицательные числа в единицах 0,01 Гц
Выход арифметического устройства 1	3212H	Δ	Единица измерения 0,01%. При использовании в качестве слова высокого/низкого уровня положения кодера
Выход арифметического устройства 2	3213H	Δ	единицей измерения является количество импульсов
заданная частота	3214H	Δ	Неотрицательные числа в единицах 0,01 Гц
Выходной ток	3215H	Δ	Единица измерения 0,1А
Выходной крутящий момент	3216Н	Δ	Единица измерения 0,1%. Номин. крутящий момент
Выходное	3217H	Δ	Единица измерения 0,1 В

Хозяин отправляет его:

напряжение			
напряжение на	3218H	Δ	Единица измерения 0,1 В
шинах			
код неисправности	3219H	Δ	Таблицу содержания неисправностей и мер по их
			устранению см. на стр. 153.
Слово сигнала	321AH	Δ	Таблицу содержания аварийных сигналов и мер
тревоги 1			противодействия см. на стр. 157
Сигнальное слово 2	321BH	Δ	Таблицу содержания аварийных сигналов и мер
			противодействия см. на стр. 157
Расширенное слово	321CH	Δ	Биты 0 - 15 соответствуют цифровым выходам 0 -
состояния 1			15.
Расширенное слово	321DH	Δ	Биты 0 - 15 соответствуют цифровым выходам 16
состояния 2			- 31.
Расширенное слово	321EH	Δ	Биты 0 - 15 соответствуют цифровым выходам 32
состояния 3			- 47.
Расширенное слово	321FH	Δ	Биты 0 - 15 соответствуют цифровым выходам 48
состояния 4			- 63.
Расширенное слово	3220H	Δ	Биты 0 - 9 соответствуют цифровым выходам 64 -
состояния 5			73.

Преобразователь частоты SDB301 поддерживает протокол Modbus в режиме RTU (удаленный терминальный блок) со следующими функциями: функция 3 (чтение нескольких параметров, максимальное количество слов - 50), функция 6 (запись одного параметра), функция 8 (тест цикла), функция 16 (запись нескольких параметров, максимальное количество слов - 10), функция 22 (запись по маске, причем функции 6, 16 и 22 поддерживают широковещательную передачу (Адрес широковещательной телеграммы равен 0). Начало и конец кадров RTU отмечаются интервалами не менее 3,5 символов (но 2 мс для скоростей передачи данных 19200 бит/с и 38400 бит/с). Формат кадра RTU выглядит следующим образом:

Адрес ведомого устройства	Номер функции Modbus	Данные (несколько	CRC16 (2
(1 байт)	(1 байт)	байт)	байта)

Функция 3: Читать далее. Количество считываемых слов варьируется от 1 до 50. Формат сообщения показан в следующем примере.

Пример: считывание слова состояния ведущего, рабочей частоты и выхода арифметического блока 1 ведомого №1 (адрес - 3 слова, начиная с 3210H):

Ответ от машины:

Адрес ведомого механизма

 Номер функции Modbus
 03H

 Возвращает количество байт
 06H

 Адрес ведомого механизма
 01H
 Старший байт содержимого 3210H
 44H

 Номер функции Modbus
 03H
 Младший байт содержимого 37H
 37H

 Начальный адрес (старший байт)
 32H
 Старший байт содержимого 3211H
 13H

		3210H	
Начальный адрес (старший байт)	32H	Старший байт содержимого 3211Н	13H
Начальный адрес (младший байт)	10H	Младший байт содержимого	88H
		3211H	
Количество прочитанных слов (старший байт)	00H	Старший байт содержимого 3212Н	00H
Количество прочитанных слов (младший	03H	Младший байт содержимого	00H
байт)		3212H	
CRC (младший байт)	0AH	CRC (младший байт)	5FH
CRC (старший байт)	В6Н	CRC (старший байт)	5BH

01H

□Функция 6: Одиночная запись. Количество записываемых слов фиксировано и равно 1, а ведомое устройство возвращает то же содержимое, которое отправляет хост. Формат сообщения приведен в следующем примере.

Пример: чтобы заставить ведомое устройство №1 работать в положительном режиме, содержимое адреса 3200H можно переписать в 003FH:

Хозяин отправляет его:

Ответ от машины:

Адрес ведомого механизма	01H	Адрес ведомого механизма	01H
Номер функции Modbus	06H	Номер функции Modbus	06H
Начальный адрес (старший байт)	32H	Начальный адрес (старший байт)	32H
Начальный адрес (младший байт)	00H	Начальный адрес (младший байт)	00H
Запись данных Старший байт	00H	Запись данных Старший байт	00H
Запись данных младший байт	3FH	Запись данных младший байт	3FH
CRC (младший байт)	С7Н	CRC (младший байт)	C7H
CRC (старший байт)	62H	CRC (старший байт)	62H

Функция 16: Многократная запись. Количество записываемых слов варьируется от 1 до 10. Формат сообщения показан в следующем примере.

Пример: чтобы заставить ведомое устройство №1 работать с положительной частотой 50,00 Гц, два слова, начинающиеся с адреса 3200H, можно переписать в адреса 003FH и 1388H:

Хозяин отправляет его:

Ответ от машины:

Адрес ведомого механизма	01H		
Номер функции Modbus	10H		
Начальный адрес (старший байт)	32H		
Начальный адрес (младший байт)	00H		
Количество записанных слов (старший	00H		
байт)			
Количество записанных слов (младший	02H	Адрес ведомого механизма	01H
байт)			
Количество записанных байтов	04H	Номер функции Modbus	10H
Старший байт первого числа	00H	Начальный адрес (старший байт)	32H
Младший байт первого числа	3FH	Начальный адрес (младший байт)	00H
Старший байт 2-го числа	13H	Количество записанных слов (старший	00H
		байт)	
Младший байт 2-го числа	88H	Количество записанных слов (младший	02H
		байт)	
CRC (младший байт)	83H	CRC (младший байт)	4FH
CRC (старший байт)	94H	CRC (старший байт)	70H

Пример: для остановки ведомого №1, настроенного на положительную частоту $50,00~\Gamma$ ц, можно переписать 2 слова, начинающиеся с адреса 3200H, в адреса 003EH и 1388H:

Хозяин отправляет его:

Ответ от машины:

Адрес ведомого механизма	01H		
Номер функции Modbus	10H		
Начальный адрес (старший байт)	32H		
Начальный адрес (младший байт)	00H		
Количество записанных слов	00H		
(старший байт)			
Количество записанных слов	02H	Адрес ведомого механизма	01H
(младший байт)			
Количество записанных байтов	04H	Номер функции Modbus	10H
количество записанных байтов	0411	помер функции Modous	1011

Старший байт первого числа	00H	Начальный адрес (старший байт)	32H
Младший байт первого числа	3EH	Начальный адрес (младший байт)	H00
Старший байт 2-го числа	13H	Количество записанных слов	00H
		(старший байт)	
Младший байт 2-го числа	о числа 88Н Количество записанных слов		02H
	(младший байт)		
CRC (младший байт)	D2H	CRC (младший байт)	4FH
CRC (старший байт)	54H	CRC (старший байт)	70H

🚨 Функция 22: Запись маски

При работе с управляющим словом метод "чтение-изменение-запись" громоздок и требует много времени. Функция записи по маске обеспечивает удобный способ модификации одного или нескольких битов управляющего слова. Эта функция действительна только для управляющих слов (включая основные и расширенные управляющие слова, но не для сброса ошибок связи). Операция выполняется следующим образом:

Результат = (Операнд & AndMask) | (OrMask & (-AndMask)), т.е:

Если в OrMask все нули, то результатом является сумма операнда и AndMask, которая может быть использована для обнуления одного или нескольких битов;

Если в OrMask все биты равны 1, то биты операнда, соответствующие AndMask, равной 0, будут переписаны в 1. Это может быть использовано для перевода в 1 определенного бита или битов;

Если все значения AndMask равны 0, то результатом будет OrMask;

Когда AndMask все 1, результат не изменяется.

Пример: Установите бит 7 (цифровой вход 24: сброс состояния ожидания ПЛК) адреса 3205H (расширенное управляющее слово 2) ведомого № 1 в 1 и сбросьте его. Ведущий выдает, а ведомый отвечает следующим образом (ведомый возвращает команду ведущего в исходном состоянии):

Установка бита 7 расширенного Очистить бит 7 расширенного управляющего управляющего слова 2 в 1 слова 2 до нуля

Juliania Mere entera 2 p 1		eneba 2 go nym	
Адрес ведомого механизма	01H	Адрес ведомого механизма	01H
Номер функции Modbus	16H	Номер функции Modbus	16H
Старший байт адреса операнда	32H	Старший байт адреса операнда	32H
Младший байт адреса операнда	05H	Младший байт адреса операнда	05H
Старший байт AndMask	FFH	Старший байт AndMask	FFH
AndMask младший байт	7FH	AndMask младший байт	7FH
Старший байт OrMask	FFH	Старший байт OrMask	00H
Младший байт OrMask	FFH	Младший байт OrMask	00H
CRC (младший байт)	3EH	CRC (младший байт)	3FH
CRC (старший байт)	68H	CRC (старший байт)	D8H

□Функция 8: Loop test, номер тестовой функции 0000H, требует возврата кадра в исходное состояние, как в следующем примере.

☐ Exception Response: возвращает сообщение об исключении, когда ведомое устройство не может выполнить запрос, отправленный ведущим устройством, как показано в следующем примере.

Пример тестирования Пример ответа на исключение:

шлейфа:

•		Адрес				
		ведомого				
		механизма	1 байт			
		код ответа	1 байт (номер функции Modbus + 80H)			
Адрес ведомого		Код ошибки	1 байт со следующим значением:			
механизма	01H		1: Номера функций Modbus, которые не могут быть			
Номер функции	08H		обработаны			
Modbus			2: Необоснованный адрес данных			
Старший байт	00H		3: Значения данных, выходящие за пределы			
номера тестовой			диапазона			
функции			4: Сбой в работе (запись параметров, доступных			
Младший байт	00H		только для чтения, изменение в процессе работы			
номера тестовой			только для чтения, изменение в процессе работы параметров, которые нельзя изменить в процессе			
функции			работы, и т.д.)			
Старший байт	37H					
тестовых данных						
Младший байт	DAH					
тестовых данных						
CRC (младший	77H	CRC	-			
байт)		(младший				
		байт)				
CRC (старший	A0H	CRC (старший	-			
байт)		байт)				

Совместимость с командами USS

SDB301 также имеет режим совместимых команд USS, который предназначен для совместимости с командами хоста, поддерживающего протокол USS, и позволяет управлять работой преобразователя частоты серии SDB301 через программное обеспечение хоста, поддерживающего протокол USS (включая ПК, ПЛК и другие программы хоста), задавать заданную частоту преобразователя частоты, считывать параметры рабочего состояния преобразователя частоты, рабочую частоту преобразователя частоты, выходной ток преобразователя частоты, выходное напряжение, напряжение шины постоянного тока. При возникновении такой необходимости пользователи должны проконсультироваться с производителем.

6.16 FP Запись неисправностей

FP-00	Тип последнего отказа	Минимальная единица измерения	1	Изменение	Δ
Описание содержания	См. следующий перечень неиспр	равностей			
FP-01	Накопленное время работы на момент последней неисправности	Минимальная единица измерения	1h	Изменение	Δ
FP-02	Частота работы при последнем отказе	Минимальная единица измерения	0.01Hz	Изменение	Δ
FP-03	Заданная частота на момент последнего сбоя	Минимальная единица измерения	0.01Hz	Изменение	Δ
FP-04	Выходной ток при последней неисправности	Минимальная единица измерения	0.1A	Изменение	Δ
FP-05	Выходное напряжение при последней неисправности	Минимальная единица измерения	0.1V	Изменение	Δ
FP-06	Выходная мощность при	Минимальная	0.1kW	Изменение	Δ

selectric.ru

шлейфа:

		Адрес ведомого механизма код ответа	1 байт 1 байт (номер функции Modbus + 80H)
Адрес ведомого механизма Номер функции Modbus	01H 08H	Код ошибки	1 байт со следующим значением: 1: Номера функций Modbus, которые не могут быть обработаны 2: Необоснованный адрес данных
Старший байт номера тестовой функции Младший байт номера тестовой	00H		3: Значения данных, выходящие за пределы диапазона 4: Сбой в работе (запись параметров, доступных только для чтения, изменение в процессе работы параметров, которые нельзя изменить в процессе
функции Старший байт тестовых данных	37H		работы, и т.д.)
тестовых данных	DAH	CTD C	
CRC (младший байт)	77H	CRC (младший байт)	
CRC (старший байт)	АОН	CRC (старший байт)	-

Совместимость с командами USS

Норе 530 также имеет режим совместимых команд USS, который предназначен для совместимости с командами хоста, поддерживающего протокол USS, и позволяет управлять работой преобразователя частоты серии Норе 530 через программное обеспечение хоста, поддерживающего протокол USS (включая ПК, ПЛК и другие программы хоста), задавать заданную частоту преобразователя частоты, считывать параметры рабочего состояния преобразователя частоты, рабочую частоту преобразователя частоты, выходной ток преобразователя частоты, выходное напряжение, напряжение шины постоянного тока. При возникновении такой необходимости пользователи должны проконсультироваться с производителем.

6.16 FP Запись неисправностей

FP-00	Тип последнего отказа	Минимальная единица измерения	1	Изменение	Δ
Описание содержания	См. следующий перечень неиспр	равностей			
FP-01	Накопленное время работы на момент последней неисправности	Минимальная единица измерения	1h	Изменение	Δ
FP-02	Частота работы при последнем отказе	Минимальная единица измерения	0.01Hz	Изменение	Δ
FP-03	Заданная частота на момент последнего сбоя	Минимальная единица измерения	0.01Hz	Изменение	Δ
FP-04	Выходной ток при последней неисправности	Минимальная единица измерения	0.1A	Изменение	Δ
FP-05	Выходное напряжение при последней неисправности	Минимальная единица измерения	0.1V	Изменение	Δ
FP-06	Выходная мощность при	Минимальная	0.1kW	Изменение	Δ

	последнем отказе	единица измерения			
FP-07	Напряжение на шине при последней неисправности	Минимальная единица измерения	0.1V	Изменение	Δ
FP-08	Температура моста инвертора при последней неисправности	Минимальная единица измерения	0.1℃	Изменение	Δ
FP-09	Состояние клеммного входа при последней неисправности 1	Минимальная единица измерения	1	Изменение	Δ
Описание	Десять тысяч: DI5 Тысяча: DI4	Сотня: DI3 Десять:	DI2 E,	диница: DI1	(0:
содержания	недействительное состояние 1: д	цействительное состо	яние)		
FP -10	Состояние клеммного входа при последней неисправности 2	Минимальная единица измерения	1	Изменение	Δ
Описание содержания	Десять тысяч: DI10 Тысяча: DI недействительное состояние 1: д			диница: DI6	(0:
FP-11	Тип предпоследней неисправности	Минимальная единица измерения	1	Изменение	Δ
FP-12	Накопленное время работы при предпоследней неисправности	Минимальная единица измерения	1h	Изменение	Δ
FP-13	Тип третьей неисправности с конца	Минимальная единица измерения	1	Изменение	Δ
FP-14	Накопленное время работы при третьей неисправности с конца	Минимальная единица измерения	1h	Изменение	Δ
FP-15	Тип четвертой неисправности с конца	Минимальная единица измерения	1	Изменение	Δ
FP-16	Накопленное время работы при четвертой неисправности с конца	Минимальная единица измерения	1h	Изменение	Δ
FP-17	Тип пятой неисправности с конца	Минимальная единица измерения	1	Изменение	Δ
FP-18	Накопленное время работы при пятой неисправности с конца	Минимальная единица измерения	1h	Изменение	Δ
FP-19	Однократное время работы в случае отказа	Минимальная единица измерения	0.1h	Изменение	Δ
FP-20	Очистка записи неисправностей	Минимальная	1	Изменение	0 (0)
Диапазон настройки	11: Очистка параметров данного автоматически изменится на 00	меню, которое после	е заверп	пения операп	ии

ШНиже перечислены неисправности преобразователя частоты:

	13. оНІ: Перегрев	26. сс F: Ошибки обнаружения
0: Нет неисправностей	преобразователя частоты	тока
1. ось: Пусковая	14. oLI: Перегрузка	27. АГ: Плохая самонастройка
кратковременная перегрузка по	преобразователя частоты	
току		
2. осА: перегрузка по току при	15. oLL: Перегрузка	28. Асо: выпадение
ускоренном режиме работы	двигателя	аналогового входа
3. ocd: перегрузка по току в	16. EEF: Внешний отказ	29. PGo: отключение PG
режиме замедления		
4. осп: перегрузка по току в	17. oLP: Двигатель	30. rНо: обрыв термистора
режиме постоянной скорости	перегружен	
5. ouA: избыточное давление	18. ULd: Недогрузка	31. Abb: Неисправности при
при ускоренной эксплуатации	двигателя	аварийном простое
6. oud: избыточное давление в	19.Со1: Сигнал защиты	32. спо: неисправность
режиме замедления	выхода компаратора 1	контактора зарядки
7. oun: избыточное давление в	20.Со2: Сигнал защиты	33. GFF: Неисправность
режиме постоянной скорости	выхода компаратора 2	заземления выхода
8. ouE: Перенапряжение в	21.Со3: Сигнал защиты	34. Іо1: Бронирование

режиме ожидания	выхода компаратора 3	
9. dcL: рабочее пониженное	22.Со4: Сигнал защиты	35.Іо2: Бронирование
напряжение	выхода компаратора 4	
10. PLI: Вход не в фазе	23. ЕЕР: Сбой хранения	36. PnL: Бронирование
	параметров	
11.PLo: выход вне фазы	24. С1Е: Нарушение связи	37. dcE: Ненормальное
	COMM1	напряжение шины постоянного
		тока
12. FoP: Защита силовых	25.С2Е: Исключение связи	
устройств	COMM2	

6.17 FU Мониторинг данных

FU-00	Рабочая частота	Минимальная единица измерения	0.01Hz	Изменение	Δ		
Описание содержания	Частота, отражающая скорость вращения двигателя						
FU-01	заданная частота	Минимальная единица измерения	0.01Hz	Изменение	Δ		
Описание содержания	Мигание индикации устройства	a					
FU-02	Выходной ток	Минимальная единица измерения	0.1A	Изменение	Δ		
FU-03	Процент от тока нагрузки	Минимальная единица измерения	0.1%	Изменение	Δ		
Описание содержания	100% при номинальном токе пр	реобразователя					
FU-04	Выходное напряжение	Минимальная единица измерения	0.1V	Изменение	Δ		
FU-05	Скорость бега	Минимальная единица измерения	1r/min	Изменение	Δ		
Описание содержания		FU-05=120×Частота вращения÷Количество полюсов двигателя×FC-13 "Коэффициент отображения скорости".					
FU-06	заданная скорость	Минимальная единица измерения	1r/min	Изменение	Δ		
Описание содержания	FU-06=120× заданная част "коэффициент отображения ск			цвигателя×FC- ает	-13		
FU-07	Напряжение шины постоянного тока	Минимальная единица измерения	0.1V	Изменение	Δ		
FU-08	выходная мощность	Минимальная единица измерения	0.1kW	Изменение	Δ		
FU-09	Выходной крутящий момент	Минимальная единица измерения	0.1%	Изменение	Δ		
FU-10	Заданный крутящий момент	Минимальная единица измерения	0.1%	Изменение	Δ		
Описание содержания	100 % от номинального крутяш	его момента, индикат	ор мигает				
FU-11	скорость бегущей строки	Минимальная единица измерения	1m/s	Изменение	Δ		
Описание содержания	FU-11 "Линейная скорость" = отображения линейной скорост		FC-14 "]	Коэффициент			
FU-12	Заданная линейная скорость	Минимальная единица измерения	1m/s	Изменение	Δ		
Описание	ТU-12 "Заданная линейная скорость" = заданная частота х FC-14 Коэффициент отображения линейной скорости", при отображении индикатор						
содержания	единиц мигает.	Минимальная					

selectric.ru

			•		
	TT 12 112	единица измерения			
Описание	FU-13 "Значение обратной свят		тной связі	и ПИД × F7-0	3
содержания	"Коэффициент отображения П				
FU-14	Заданное значение ПИД	Минимальная единица измерения	0.1%	Изменение	Δ
Описание	FU-14 "Заданное значение	ПИД" = Заданный	канал	ПИД × F7-	-03
содержания	"Коэффициент отображения П	ИД", индикатор едини	ц мигает		
DH 15	Выходное значение	Минимальная	0.10/	17	
FU-15	ПИД-регулятора	единица измерения	0.1%	Изменение	Δ
FIL 46		Минимальная		**	
FU-16	Значение счетчика	единица измерения	1	Изменение	Δ
		Минимальная			
FU-17	Фактическая длина метража	единица измерения	1m	Изменение	Δ
		Минимальная			
FU-18	AI1		0.1%	Изменение	Δ
		единица измерения			
FU-19	AI2	Минимальная	0.1%	Изменение	Δ
		единица измерения			
FU-20	AI3	Минимальная	0.1%	Изменение	Δ
		единица измерения			
FU-21	AI4	Минимальная	0.1%	Изменение	Δ
1021	***	единица измерения	0.170	Historian	
FU-22	PFI	Минимальная	0.1%	Изменение	_
F U-22	III	единица измерения	0.170	изменение	Δ
EII 22	Значение регулировки	Минимальная	0.10/	TT	
FU-23	ВВЕРХ/ВНИЗ	единица измерения	0.1%	Изменение	Δ
Описание					
содержания	Мигание индикации устройств	a			
_		Минимальная			
FU-24	Режим и фаза тока ПЛК	единица измерения	0.01	Изменение	Δ
Описание					
	Пример: 2.03 представляет соб	ой стадию 3 режима 2	,		
содержания	Voussanne sussanne mekems	Минимальная			
FU-25	Количество циклов работы		1	Изменение	Δ
	ПЛК	единица измерения			
FU-26	Время, оставшееся в текущей	Минимальная	0.1s/min	Изменение	Δ
	фазе ПЛК	единица измерения			
FU-27	Выход арифметического	Минимальная	0.1%	Изменение	Δ
	устройства 1	единица измерения	2.270		Ľ
FU-28	Выход арифметического	Минимальная	0.1%	Изменение	Δ
1 0-20	устройства 2	единица измерения	0.1 /0	измение	Δ
EII 20	Выход арифметического	Минимальная	0.10/	Иомочения	
FU-29	устройства 3	единица измерения	0.1%	Изменение	Δ
EH 20	Выход арифметического	Минимальная	0.107	11.	
FU-30	устройства 4	единица измерения	0.1%	Изменение	Δ
	Выход арифметического	Минимальная	0.45		
FU-31	устройства 5	единица измерения	0.1%	Изменение	Δ
	Выход арифметического	Минимальная			
FU-32	устройства б		0.1%	Изменение	Δ
	• 1	единица измерения			
FU-33	Выход фильтра низких частот	Минимальная	0.1%	Изменение	Δ
	l l	единица измерения			
FU-34	Выход фильтра низких частот	Минимальная	0.1%	Изменение	Δ
	2	единица измерения	2.270		
FU-35	Аналоговые многократные	Минимальная	0.1%	Изменение	_
FU-35	коммутационные выходы	единица измерения	0.170	изменение	Δ
ENT OF		Минимальная	0.100	TT.	
FU-36	Температура радиатора	единица измерения	0.1°C	Изменение	Δ
FU-37	Отклонение счетчика	Минимальная	0.01%	Изменение	Δ
,	o minute o non minute	1.1111111111111111111111111111111111111	1 0.01/0		ı —

		единица измерения			
Описание	FU-37 = (FU-16 "Значение с		Зпапение	препустанови	CIA.
	счетчика") ÷ F9-15 "Значение у		эначение	предустановк	ΧИ
содержания	, in the second	Минимальная			
FU-38	Частота обнаружения PG	единица измерения	0.1Hz	Изменение	Δ
Описание содержания	Цифры для обозначения прямо	го и обратного вращен	ния		
FU-39	Выходной коэффициент мощности	Минимальная единица измерения	0.01	Изменение	Δ
FU-40	Счетчик кВт-ч	Минимальная единица измерения	0.1kWh	Изменение	Δ
Описание	0.0~6553.5кВтч, при отображен	нии этого параметра н	ажмите о,	дновременно	Δ,
содержания	abla, и этот параметр и таймер сч	етчика будут одновре	менно сбр	ошены.	
FU-41	Таймер счетчика	Минимальная единица измерения	0.01h	Изменение	Δ
Описание	0.00~655.35h, при отображении		мите олно	временно А. ^Т	∇ .
содержания	и этот параметр и кВтч счетчин				,
•	Состояние клемм цифрового	Минимальная	о инцепп		
FU-42	входа	единица измерения	1	Изменение	Δ
Описание	Разряд десятков тысяч: DI5 Р				Į
содержания	десятков: DI2 Разряд единиц: Г)I1 (0: недействительн	10 1: дейст	вительно)	
FU-43	Состояние клемм расширенного цифрового входа	Минимальная единица измерения	1	Изменение	Δ
Описание	Разряд десятков тысяч: DI10	Разряд тысяч: DI9 Ра	азряд соте	ен: DI8 Разря	IД
содержания	десятков: DI7 Разряд единиц: Г				
	Состояние клемм цифрового	Минимальная			
FU-44	выхода	единица измерения	1	Изменение	Δ
Описание	Разряд тысяч: Т2 Разряд сотен:		ОО2 Разря	л елиниц: DC	01
содержания	(0: недействительно 1: действи		1		
FU-45	Состояние клемм расширенного цифрового	Минимальная	1	Изменение	Δ
	выхода	единица измерения			
Описание	Разряд тысяч: Т6 Разряд сотен	: Т5 Разряд десятков:	Т4 Разря	д единии: Т3	(0:
содержания	недействительно 1: действител		p.n,	, ,,	,
	Состояние выхода	Минимальная	4		
FU-46	компаратора	единица измерения	1	Изменение	Δ
Описание	Разряд тысяч: компаратор 4 Б	•	atop 3 Pa	царования песятког Зряд песятког	R:
содержания	компаратор 2 Разряд единиц: к				٠.
	• •	Минимальная			
FU-47	Ошибки связи СОММ1	единица измерения	1	Изменение	Δ
Описание содержания	0~65000	одиници изморония			
FU-48	Количество ошибок связи с СОММ2	Минимальная единица измерения	1	Изменение	Δ
Описание		, ,		L	
содержания	0~65000				
	Время опроса канала срязи	Минимальная			
FU-49	Время опроса канала связи СОММ1	минимальная единица измерения	0.001s	Изменение	Δ
FU-50	Время опроса канала связи СОММ2	Минимальная единица измерения	0.001s	Изменение	Δ
FU-51	Приведенная частота после	Минимальная	0.01Hz	Изменение	^
1.0-31	темпов ускорения и замедления	единица измерения	U.UIIIZ	изменение	Δ
	замелления		1		
Описание					

selectric.ru

FU-52	Старшее слово положения РG	Минимальная	1	Изменение	Δ
FU-53	Младшее слово положения PG	единица измерения Минимальная единица измерения	1	Изменение	Δ
Описание содержания	Управление положением отражает величину фактического положения, выраженную в виде 32-разрядного двоичного числа, где старшее слово - это старшие 16 бит, а младшее слово - младшие 16 бит.				
FU-54	Старшее слово значения счета счетчика 2	Минимальная единица измерения	1	Изменение	Δ
FU-55	Младшее слово значения счета счетчика 2	Минимальная единица измерения	1	Изменение	Δ
Описание содержания	Контроль положения отражает величину отклонения между заданным и фактическим положением, выраженную в виде 32-разрядного двоичного числа, где старшее слово - это старшие 16 разрядов, а младшее слово - младшие 16 разрядов.				
FU-56	Накопленное время работы вентилятора	Минимальная единица измерения	1h	Изменение	Δ
FU-57	Дата производства	Минимальная единица измерения	00.01	Изменение	Δ
Описание содержания	Пример: 19.01 для 19 января.				
FU-58	Номер преобразователя.	Минимальная единица измерения	0001	Изменение	Δ
Прочие	Сохранить	Минимальная единица измерения	-	Изменение	-



7 Устранение неисправностей и нештатных ситуаций

7.1 Неисправности преобразователя частоты и их устранение

Таблица неисправностей и способов их устранения:

Индикация неисправностей (код неисправности)	Тип неисправности	Возможные причины	Методы устранения
Er.ocb (1)	Мгновенная перегрузка по току при запуске	Короткое замыкание между фазами или на землю внутри двигателя или проводки Повреждение модуля преобразователя	Проверьте двигатель и проводку Поиск услуг
		Слишком высокое пусковое напряжение	Проверьте настройку увеличения крутящего момента
	Перегрузка по току при ускоренном режиме работы	Время разгона слишком мало Кривая V/F не	Увеличенное время разгона Регулировка кривой V/F
		соответствует действительности	или настройка увеличения крутящего момента
Ег.ос Я Er.ocA (2)		Перезапуск вращающихся двигателей	Установите режим запуска с отслеживанием скорости и дождитесь полной остановки двигателя перед запуском.
		Низкое напряжение в сети	Проверьте входной источник питания
		Слишком малая мощность преобразователя частоты	Выбрать мощный преобразователь частоты
		Векторное управление без самонастройки параметров	Самонастройка параметров
		Слишком короткое время замедления	Увеличенное время замедления
Er.ocd	Перегрузка по току в режиме замедления	Потенциальные нагрузки или нагрузки с большим моментом инерции	Добавление тормозных компонентов с соответствующим энергопотреблением
Er.ocd (3)		Низкая мощность преобразователя частоты Векторное управление без самонастройки	Выбрать мощный преобразователь частоты Самонастройка параметров
	Перегрузка по току в режиме постоянной скорости	параметров Резкое изменение нагрузки	Снижение резких изменений нагрузки
Eron (4)		аномалия нагрузки (вычислительная техника)	Выполните проверку нагрузки
Er.ocn (4)		Низкое напряжение в сети	Проверьте входной источник питания
		Низкая мощность преобразователя частоты	Выбрать мощный преобразователь частоты

		Векторное управление без самонастройки	Самонастройка параметров
	Иоб	параметров Ненормальное входное напряжение	Проверьте входной источник питания
Er.ouA (5)	Избыточное давление при ускоренной эксплуатации	Перезапуск вращающихся двигателей	Установите режим запуска с отслеживанием скорости и дождитесь полной остановки двигателя перед запуском.
		Слишком короткое время замедления	Увеличенное время замедления
Er.oud Er.oud (6)	Избыточное давление в режиме замедления	Потенциальные нагрузки или нагрузки с большой инерцией Ненормальное входное	Выбор подходящих энергопотребляющих тормозных компонентов Проверьте входной
		напряжение	проверьте входной источник питания Настройка параметров ASR для уменьшения перерегулирования
		Ненормальное входное напряжение	Проверьте входной источник питания
Er.oun (7)	Избыточное давление при работе на постоянной скорости	Время ускорения и замедления установлено слишком мало	Соответствующее увеличение времени ускорения и замедления
		входного напряжения Высокая инерционность	Установка входного реактора Рассмотрим энергоемкие
Er.ouE (8)	Перенапряжение в режиме ожидания	нагрузки Слишком высокое входное напряжение Неисправность цепи обнаружения напряжения	компоненты тормозов Проверьте входной источник питания Поиск услуг
		шины постоянного тока Ненормальное входное напряжение или пропадание питания во время работы	Проверьте входное питание, проводку
Er.dcL Er.dcL (9)	Рабочее пониженное напряжение	При сильном воздействии нагрузки	Проверьте нагрузку
		Поврежденный контактор зарядки	Проверить и заменить
		Входной сигнал вне фазы Входы R, S, T имеют	Проверьте входное питание, проводку
E r.P L l Er.PLI (10)	Входной сигнал вне фазы	обрыв фазы Входной трехфазный	Линия контроля и сборки Проверьте входное
Er.PL o Er.PLo (11)	Выходной сигнал вне фазы	дисбаланс Выходные сигналы U, V, W имеют обрыв фазы	напряжение Проверка выходной проводки Проверка двигателя и кабелей
Er.FoP (12)	Защита силовых устройств	На выходе имеется короткое замыкание между фазами или короткое замыкание на землю	Повторная проводка

		Ослабление проводов или вставок панели управления	Проверка и повторное подключение
		Слишком длинные провода двигателя и преобразователя	Добавить выходной реактор или фильтр
		Перегрузка тормозного блока по току для моделей мощностью 15 кВт и ниже	Проверка сопротивления и проводки внешнего тормозного резистора
		Имеются серьезные помехи или преобразователь частоты поврежден	Поиск услуг
		Высокая температура окружающей среды	Пониженная температура окружающей среды
<i>E r.a H I</i> Er.oHI (13)	Перегрев преобразователя частоты	Загроможденные воздуховоды или поврежденные вентиляторы	Очистить воздуховоды или заменить вентилятор
		Перегрузка	Проверить нагрузку или выбрать мощный преобразователь частоты
	Перегрузка преобразователя частоты	Перегрузка	Проверить нагрузку или выбрать мощный преобразователь частоты
		Слишком высокая температура преобразователя частоты	Проверьте температуру вентилятора, воздуховода и окружающей среды
		Время разгона слишком мало	Увеличенное время разгона
<i>Er.aLl</i> Er.oLI (14)		Несущая частота установлена слишком высоко	Уменьшить мощность носителя или выбрать мощный преобразователь частоты
Li.oLi (14)		Кривая V/F не соответствует действительности	Регулировка кривой V/F и увеличение крутящего момента
		Перезапуск вращающихся двигателей	Установите пуск с отслеживанием скорости или дождитесь полной остановки двигателя перед пуском.
		Слишком низкое входное напряжение	Проверьте входное напряжение
Er.oLL Er.oLL (15)	Перегрузка электродвигателя	Кривая V/F не соответствует действительности	Правильная настройка кривой V/F и увеличения кругящего момента
		Слишком низкое входное напряжение Длительная низкоскоростная и тяжелонагруженная	Проверьте входное напряжение Добавить независимый вентилятор охлаждения или использовать
		работа обычных двигателей Неправильная установка заводской таблички	частотно-регулируемый электродвигатель Правильная установка FA-03, Fb-00, Fb-01

1	•		
		двигателя или защиты от	
		перегрузки	
		Блокировка двигателя	-
		или резкое изменение	Проверьте нагрузку
		нагрузки слишком велики	
Er.EEF	Внешняя	Клемма внешней	Устранение внешних
Er.EEF (16)	неисправность	неисправности замкнута	неисправностей
		Ток двигателя превышает	Проверьте нагрузку
Er.olP	Перегрузка	уровень обнаружения	Проверьте настройки
Er.oLP (17)	двигателя	перегрузки и превышает	защиты от перегрузки
		время обнаружения	нагрузки
		Выходной ток	
Er.ULd	Hawaneymy	преобразователя частоты	Проверьте нагрузку
	Недогрузка	меньше уровня защиты от	Проверьте настройки
Er.ULd (18)	двигателя	перегрузки и превышает	защиты от недогрузки
		время обнаружения	
Er.Col	Компаратор 1	Гахгануучулга	Передова
	выдает сигнал	Генерируется	Проверка определения
Er.Co1 (19)	защиты	компаратором 1	выхода компаратора 1
c c ¬	Компаратор 2	Γ	П
Er.Co2	выдает сигнал	Генерируется	Проверка определения
Er.Co2 (20)	защиты	компаратором 2	выхода компаратора 2
C C 7	Компаратор 3	Г	П
Er.Co3	выдает сигнал	Генерируется	Проверка определения
Er.Co3 (21)	защиты	компаратором 3	выхода компаратора 3
E_E !!	Компаратор 4	Г	П
Er.Co4	выдает сигналы	Генерируется	Проверка определения
Er.Co4 (22)	защиты	компаратором 4	выхода компаратора 4
			После сброса повторите
Er.EEP	Сбой хранения	Произошла ошибка при	После сброса повторите попытку, если проблема не
<i>Er.EEP</i> (23)		Произошла ошибка при записи параметра	попытку, если проблема не
	Сбой хранения параметров	Произошла ошибка при записи параметра	попытку, если проблема не исчезнет, обратитесь в
Er.EEP (23)	параметров	записи параметра	попытку, если проблема не исчезнет, обратитесь в сервисную службу
Er.EEP (23)	параметров Исключение связи	записи параметра Неправильная настройка	попытку, если проблема не исчезнет, обратитесь в
Er.EEP (23)	параметров	записи параметра Неправильная настройка параметров связи	попытку, если проблема не исчезнет, обратитесь в сервисную службу Проверка настроек меню FF
Er.EEP (23) Er.C E Er.C1E (24)	параметров Исключение связи СОММ1	записи параметра Неправильная настройка	попытку, если проблема не исчезнет, обратитесь в сервисную службу Проверка настроек меню FF Проверьте проводку и
Er.EEP (23) Er.E IE Er.C1E (24) Er.E 2E	параметров Исключение связи СОММ1 Исключение связи	записи параметра Неправильная настройка параметров связи Серьезные помехи связи	попытку, если проблема не исчезнет, обратитесь в сервисную службу Проверка настроек меню FF Проверьте проводку и заземление цепи связи
Er.EEP (23) Er.C E Er.C1E (24)	параметров Исключение связи СОММ1	записи параметра Неправильная настройка параметров связи	попытку, если проблема не исчезнет, обратитесь в сервисную службу Проверка настроек меню FF Проверьте проводку и заземление цепи связи Проверьте хост и
Er.EEP (23) Er.E IE Er.C1E (24) Er.E 2E	параметров Исключение связи СОММ1 Исключение связи	записи параметра Неправильная настройка параметров связи Серьезные помехи связи Хост не работает.	попытку, если проблема не исчезнет, обратитесь в сервисную службу Проверка настроек меню FF Проверьте проводку и заземление цепи связи
Er.EEP (23) Er.E IE Er.C1E (24) Er.E 2E Er.C2E (25)	параметров Исключение связи COMM1 Исключение связи COMM2	записи параметра Неправильная настройка параметров связи Серьезные помехи связи Хост не работает. Ослабленные провода	попытку, если проблема не исчезнет, обратитесь в сервисную службу Проверка настроек меню FF Проверьте проводку и заземление цепи связи Проверьте хост и электропроводку
Er.EEP (23) Er.E IE Er.C1E (24) Er.E 2E Er.C2E (25)	параметров Исключение связи СОММ1 Исключение связи СОММ2 Неисправность	записи параметра Неправильная настройка параметров связи Серьезные помехи связи Хост не работает. Ослабленные провода или штекеры внутри	попытку, если проблема не исчезнет, обратитесь в сервисную службу Проверка настроек меню FF Проверьте проводку и заземление цепи связи Проверьте хост и электропроводку Проверка и повторное
Er.EEP (23) Er.E IE Er.C1E (24) Er.E 2E Er.C2E (25)	параметров Исключение связи COMM1 Исключение связи COMM2	записи параметра Неправильная настройка параметров связи Серьезные помехи связи Хост не работает. Ослабленные провода или штекеры внутри преобразователя	попытку, если проблема не исчезнет, обратитесь в сервисную службу Проверка настроек меню FF Проверьте проводку и заземление цепи связи Проверьте хост и электропроводку Проверка и повторное подключение
Er.EEP (23) Er.E IE Er.C1E (24) Er.E 2E Er.C2E (25)	параметров Исключение связи СОММ1 Исключение связи СОММ2 Неисправность	записи параметра Неправильная настройка параметров связи Серьезные помехи связи Хост не работает. Ослабленные провода или штекеры внутри преобразователя Поврежденный датчик	попытку, если проблема не исчезнет, обратитесь в сервисную службу Проверка настроек меню FF Проверьте проводку и заземление цепи связи Проверьте хост и электропроводку Проверка и повторное
Er.EEP (23) Er.E IE Er.C1E (24) Er.E 2E Er.C2E (25)	параметров Исключение связи СОММ1 Исключение связи СОММ2 Неисправность	записи параметра Неправильная настройка параметров связи Серьезные помехи связи Хост не работает. Ослабленные провода или штекеры внутри преобразователя	попытку, если проблема не исчезнет, обратитесь в сервисную службу Проверка настроек меню FF Проверьте проводку и заземление цепи связи Проверьте хост и электропроводку Проверка и повторное подключение Поиск услуг
Er.EEP (23) Er.E IE Er.C1E (24) Er.E 2E Er.C2E (25)	параметров Исключение связи СОММ1 Исключение связи СОММ2 Неисправность	записи параметра Неправильная настройка параметров связи Серьезные помехи связи Хост не работает. Ослабленные провода или штекеры внутри преобразователя Поврежденный датчик тока или аномальная цепь	попытку, если проблема не исчезнет, обратитесь в сервисную службу Проверка настроек меню FF Проверьте проводку и заземление цепи связи Проверьте хост и электропроводку Проверка и повторное подключение Поиск услуг Установите правильные
Er.EEP (23) Er.E IE Er.C1E (24) Er.E 2E Er.C2E (25)	параметров Исключение связи СОММ1 Исключение связи СОММ2 Неисправность	записи параметра Неправильная настройка параметров связи Серьезные помехи связи Хост не работает. Ослабленные провода или штекеры внутри преобразователя Поврежденный датчик тока или аномальная цепь Неправильно заданные	попытку, если проблема не исчезнет, обратитесь в сервисную службу Проверка настроек меню FF Проверьте проводку и заземление цепи связи Проверьте хост и электропроводку Проверка и повторное подключение Поиск услуг Установите правильные параметры в соответствии
Er.EEP (23) Er.E IE Er.C1E (24) Er.E 2E Er.C2E (25)	параметров Исключение связи СОММ1 Исключение связи СОММ2 Неисправность	записи параметра Неправильная настройка параметров связи Серьезные помехи связи Хост не работает. Ослабленные провода или штекеры внутри преобразователя Поврежденный датчик тока или аномальная цепь Неправильно заданные параметры заводской	попытку, если проблема не исчезнет, обратитесь в сервисную службу Проверка настроек меню FF Проверьте проводку и заземление цепи связи Проверьте хост и электропроводку Проверка и повторное подключение Поиск услуг Установите правильные параметры в соответствии с заводской табличкой
Er.EEP (23) Er.E E Er.C1E (24) Er.E = E Er.C2E (25)	параметров Исключение связи СОММ1 Исключение связи СОММ2 Неисправность	записи параметра Неправильная настройка параметров связи Серьезные помехи связи Хост не работает. Ослабленные провода или штекеры внутри преобразователя Поврежденный датчик тока или аномальная цепь Неправильно заданные параметры заводской таблички двигателя	попытку, если проблема не исчезнет, обратитесь в сервисную службу Проверка настроек меню FF Проверьте проводку и заземление цепи связи Проверьте хост и электропроводку Проверка и повторное подключение Поиск услуг Установите правильные параметры в соответствии с заводской табличкой двигателя
Er.EEP (23) Er.E IE Er.C1E (24) Er.E 2E Er.C2E (25) Er.cc F Er.ccF (26)	параметров Исключение связи СОММ1 Исключение связи СОММ2 Неисправность обнаружения тока	записи параметра Неправильная настройка параметров связи Серьезные помехи связи Хост не работает. Ослабленные провода или штекеры внутри преобразователя Поврежденный датчик тока или аномальная цепь Неправильно заданные параметры заводской таблички двигателя Двигатель не подключен	попытку, если проблема не исчезнет, обратитесь в сервисную службу Проверка настроек меню FF Проверьте проводку и заземление цепи связи Проверьте хост и электропроводку Проверка и повторное подключение Поиск услуг Установите правильные параметры в соответствии с заводской табличкой двигателя Проверьте проводку
Er.EEP (23) Er.E IE Er.C1E (24) Er.E 2E Er.C2E (25) Er.ccF Er.ccF (26)	параметров Исключение связи СОММ1 Исключение связи СОММ2 Неисправность обнаружения тока	записи параметра Неправильная настройка параметров связи Серьезные помехи связи Хост не работает. Ослабленные провода или штекеры внутри преобразователя Поврежденный датчик тока или аномальная цепь Неправильно заданные параметры заводской таблички двигателя Двигатель не подключен или двигатель не в фазе	попытку, если проблема не исчезнет, обратитесь в сервисную службу Проверка настроек меню FF Проверьте проводку и заземление цепи связи Проверьте хост и электропроводку Проверка и повторное подключение Поиск услуг Установите правильные параметры в соответствии с заводской табличкой двигателя
Er.EEP (23) Er.E IE Er.C1E (24) Er.E 2E Er.C2E (25) Er.cc F Er.ccF (26)	параметров Исключение связи СОММ1 Исключение связи СОММ2 Неисправность обнаружения тока	записи параметра Неправильная настройка параметров связи Серьезные помехи связи Хост не работает. Ослабленные провода или штекеры внутри преобразователя Поврежденный датчик тока или аномальная цепь Неправильно заданные параметры заводской таблички двигателя Двигатель не подключен или двигатель не в фазе Полная самонастройка,	попытку, если проблема не исчезнет, обратитесь в сервисную службу Проверка настроек меню FF Проверьте проводку и заземление цепи связи Проверьте хост и электропроводку Проверка и повторное подключение Поиск услуг Установите правильные параметры в соответствии с заводской табличкой двигателя Проверьте проводку двигателя Отключение двигателя от
Er.EEP (23) Er.E IE Er.C1E (24) Er.E 2E Er.C2E (25) Er.ccF Er.ccF (26)	параметров Исключение связи СОММ1 Исключение связи СОММ2 Неисправность обнаружения тока	записи параметра Неправильная настройка параметров связи Серьезные помехи связи Хост не работает. Ослабленные провода или штекеры внутри преобразователя Поврежденный датчик тока или аномальная цепь Неправильно заданные параметры заводской таблички двигателя Двигатель не подключен или двигатель не в фазе Полная самонастройка, двигатель не находится	попытку, если проблема не исчезнет, обратитесь в сервисную службу Проверка настроек меню FF Проверьте проводку и заземление цепи связи Проверьте хост и электропроводку Проверка и повторное подключение Поиск услуг Установите правильные параметры в соответствии с заводской табличкой двигателя Проверьте проводку двигателя
Er.EEP (23) Er.E IE Er.C1E (24) Er.E 2E Er.C2E (25) Er.ccF Er.ccF (26)	параметров Исключение связи СОММ1 Исключение связи СОММ2 Неисправность обнаружения тока	записи параметра Неправильная настройка параметров связи Серьезные помехи связи Хост не работает. Ослабленные провода или штекеры внутри преобразователя Поврежденный датчик тока или аномальная цепь Неправильно заданные параметры заводской таблички двигателя Двигатель не подключен или двигатель не в фазе Полная самонастройка,	попытку, если проблема не исчезнет, обратитесь в сервисную службу Проверка настроек меню FF Проверьте проводку и заземление цепи связи Проверьте хост и электропроводку Проверка и повторное подключение Поиск услуг Установите правильные параметры в соответствии с заводской табличкой двигателя Проверьте проводку двигателя Отключение двигателя от механической нагрузки
Er.EEP (23) Er.E IE Er.C1E (24) Er.E 2E Er.C2E (25) Er.ccF Er.ccF (26)	параметров Исключение связи СОММ1 Исключение связи СОММ2 Неисправность обнаружения тока	записи параметра Неправильная настройка параметров связи Серьезные помехи связи Хост не работает. Ослабленные провода или штекеры внутри преобразователя Поврежденный датчик тока или аномальная цепь Неправильно заданные параметры заводской таблички двигателя Двигатель не подключен или двигатель не в фазе Полная самонастройка, двигатель не находится	попытку, если проблема не исчезнет, обратитесь в сервисную службу Проверка настроек меню FF Проверьте проводку и заземление цепи связи Проверьте хост и электропроводку Проверка и повторное подключение Поиск услуг Установите правильные параметры в соответствии с заводской табличкой двигателя Проверьте проводку двигателя Отключение двигателя от механической нагрузки Регулировка F2-09
Er.EEP (23) Er.E IE Er.C1E (24) Er.E 2E Er.C2E (25) Er.ccF Er.ccF (26)	параметров Исключение связи СОММ1 Исключение связи СОММ2 Неисправность обнаружения тока	записи параметра Неправильная настройка параметров связи Серьезные помехи связи Хост не работает. Ослабленные провода или штекеры внутри преобразователя Поврежденный датчик тока или аномальная цепь Неправильно заданные параметры заводской таблички двигателя Двигатель не подключен или двигатель не в фазе Полная самонастройка, двигатель не находится под нагрузкой	попытку, если проблема не исчезнет, обратитесь в сервисную службу Проверка настроек меню FF Проверьте проводку и заземление цепи связи Проверьте хост и электропроводку Проверка и повторное подключение Поиск услуг Установите правильные параметры в соответствии с заводской табличкой двигателя Проверьте проводку двигателя Отключение двигателя от механической нагрузки Регулировка F2-09 "Антивибрационное
Er.EEP (23) Er.E IE Er.C1E (24) Er.E 2E Er.C2E (25) Er.ccF Er.ccF (26)	параметров Исключение связи СОММ1 Исключение связи СОММ2 Неисправность обнаружения тока	записи параметра Неправильная настройка параметров связи Серьезные помехи связи Хост не работает. Ослабленные провода или штекеры внутри преобразователя Поврежденный датчик тока или аномальная цепь Неправильно заданные параметры заводской таблички двигателя Двигатель не подключен или двигатель не в фазе Полная самонастройка, двигатель не находится под нагрузкой Самонастраивающиеся	попытку, если проблема не исчезнет, обратитесь в сервисную службу Проверка настроек меню FF Проверьте проводку и заземление цепи связи Проверьте хост и электропроводку Проверка и повторное подключение Поиск услуг Установите правильные параметры в соответствии с заводской табличкой двигателя Проверьте проводку двигателя Отключение двигателя от механической нагрузки Регулировка F2-09

Er.Aco (28)	напряжения на	неисправное внешнее	соединений и внешних
	аналоговом входе	устройство	устройств
		Неправильно	Проверка настроек F6-06,
		установленный порог	F6-13
		падения	
		Неисправность проводки	
		к плате интерфейса	Передоставления
		кодера	Проверка подключения
		Неправильная установка перемычки на плате	См. раздел 9.6 для
Er,PGo	PG Disconnect	интерфейса кодера	проверки перемычек
Er.PGo (29)	1 d Disconnect	F4-72 "Время	
		обнаружения отключения	Соответствующие
		РG" слишком мало.	большие установки
			Проверка и замена
		Плохой кодер	поврежденных кодеров
			Проверьте подключение
Er.r Ho	Office Tanadactions	Отключение термистора	термистора или
Er.rHo (30)	Оорыв термистора	Отключение термистора	обратитесь в сервисную
			службу.
		Состояние остановки	Правильная настройка
		длится 1 минуту	рабочих параметров
Er.Abb	неисправность при	Используйте	-
Er.Abb (31)	аварийной	Остановка на	
	остановке	неоператорской панели Вместо этого PG	
		набирает скорость.	Проверьте проводку PG
		Слишком низкое	
	Неисправный	напряжение в сети	Проверка электросетей
	контактор зарядки	•	Замена контактора, поиск
5	,	Повреждение контактора	сервисной службы
		Поврежденный буферный	Замена буферного
E1.CHO (32)		резистор включения	
		питания	сервисное обслуживание
	_	Повреждение цепи	Поиск услуг
5 555		управления	
	Замыкание на	Выходы U, V, W имеют	
ELOFF (33)	землю на выходе	токи заземления	
Eclol			дын атоли и каослеи
	Сохранить	-	-
	Сохранить	-	-
	Сохранить	-	-
	Ненормальное		
	•		Поиск услуг
Er.dcE (37)	постоянного тока	оонаружения	
Er.cno Er.cno Er.cno Er.cno Er.cno Er.cno Er.GFF Er.GFF Er.GFF (33) Er.lol (34) Er.lol (34) Er.lol (35) Er.PnL Er.PnL (36) Er.deE Er.deE (37)	(действительно только для обнаружения с помощью аппаратных средств) Замыкание на землю на выходе Сохранить Сохранить Ненормальное напряжение шины	резистор включения питания Повреждение цепи управления Выходы U, V, W имеют токи заземления	сервисной службы

7.2 Сигнализация преобразователя частоты и ее устранение

Таблица содержания аварийных сигналов и контрмер:

Индикация аварийных	Название сигнализации	Содержание и описание	Меры	Соответствующий бит тревожного
сигналов	сиппализации	onneanne		слова

AL.oLL AL.oLL	Перегрузка электродвигателя	Тепловая модель двигателя обнаруживает чрезмерное повышение температуры двигателя	См. меры по устранению соответствующих неисправностей	Слово 1 Бит 0
AL.oLP	Прогнозирование перегрузки двигателя	Ток двигателя превышает уровень обнаружения перегрузки и превышает время обнаружения	См. меры по устранению соответствующих неисправностей	Слово 1 Бит 1
AL.UL d	Недогрузка двигателя	Выходной ток преобразователя частоты меньше уровня защиты от перегрузки в течение времени обнаружения	См. меры по устранению соответствующих неисправностей	Слово 1 Бит 2
ALAco	Падение напряжения на аналоговом входе	Аналоговый входной сигнал ниже порога исчезновения	См. меры по устранению соответствующих неисправностей	Слово 1 Бит 4
ALPLI AL.PLI	Входной сигнал вне фазы	Обрыв входной фазы или трехфазный дисбаланс	См. меры по устранению соответствующих неисправностей	Слово 1 Бит 5
AL.PL a	Выходной сигнал вне фазы	Выходной сигнал вне фазы	См. меры по устранению соответствующих неисправностей	Слово 1 Бит 6
AL.C 1E AL.C1E AL.C2E	Исключение связи СОММ1 Исключение связи	Таймаут связи	См. меры по устранению соответствующих	Слово 1 Бит 7 Слово 1
AL.C2E	СОММ2		неисправностей	Бит 8
ALEEP ALEEP	Исключение из правил хранения ЭОП	Сбой записи параметров	Нажмите пла для устранения ошибки с указанием соответствующей ей контрмеры.	Слово 1 Бит 9
AL.dcL AL.dcL	Пониженное напряжение шины постоянного тока		Отображение этого сообщения является нормальным явлением в случае отключения питания	Слово 1 Бит 11
AL.Col	Сигнал тревоги компаратора 1	Генерируется компаратором 1	Проверка определения выхода компаратора 1	Слово 1 Бит 12
#L.Co2	Сигнал тревоги компаратора 2	Генерируется компаратором 2	Проверка определения выхода	Слово 1 Бит 13

			компаратора 2	
AL.Co3	Компаратор 3 Сигнал тревоги	Генерируется компаратором 3	Проверка определения выхода компаратора 3	Слово 1 Бит 14
AL.Co4	Компаратор 4 Сигнал тревоги	Генерируется компаратором 4	Проверка определения выхода компаратора 4	Слово 1 Бит 15
AL.PGo	Отключение кодера	Отсутствие сигнала от кодера	См. меры по устранению соответствующих неисправностей	Слово 2 Бит 0
AL.cno	Неисправность контактора	Слишком низкое напряжение в сети Повреждение контактора Поврежденный буферный резистор включения питания Повреждение цепи управления	Проверка электросетей Замена контактора, поиск сервисной службы Замена буферного резистора, требуется сервисное обслуживание Поиск услуг	Слово 2 Бит 1
AL.PLL AL.PLL	Сигнализация потери входного питания переменного тока	Трехфазное отключение питания	Проверка трехфазных входных линий сети	Слово 2 Бит 2
RLPcE AL.PcE	Отклонение параметров	Неправильная настройка параметров	Чтобы исправить настройки параметров или восстановить заводские значения, нажмите для очистки	Слово 2 Бит 3
AL.oHI	Перегрев преобразователя частоты	Высокая температура окружающей среды Загроможденные воздуховоды или поврежденные вентиляторы Перегрузка	Пониженная температура окружающей среды Очистить воздуховоды или заменить вентилятор Проверить нагрузку или выбрать мощный преобразователь частоты	Слово 2 Бит 4

7.3 Отклонения в работе преобразователя частоты и меры по их устранению

Таблица отклонений в работе и меры по их устранению:

Явления	Условия	Возможные	Меры
ИВЛЕНИЯ	возникновения	причины	меры

		Автоматическая блокировка кнопок панели управления	Для разблокировки нажмите развительным и удерживайте в течение 3 с.
Отсутствие реакции на нажатие кнопок панели управления	Нет ответа для отдельных клавиш или	Плохой контакт соединительного провода панели управления	Проверьте соединительный кабель и в случае обнаружения отклонений обратитесь в наш сервис.
		Поврежденные клавиши панели управления	Замена панели управления
		Микросхема повреждена.	Обращайтесь за услугами в нашу компанию
	Некоторые параметры не	F0-10 устанавливается на 1 или 2	Сброс F0-10 в 0
Параметры не могут быть	могут быть изменены	Изменение атрибута параметра на доступный только для чтения	Параметры, доступные только для чтения, не могут быть изменены пользователем
изменены	Не может быть изменен во время работы	Атрибут изменения параметра не модифицируется во время выполнения программы	Модификация в режиме ожидания
		Отказ	Найдите причину неисправности и сбросьте ее
	Без команды останова	Завершение цикла ПЛК	Проверьте настройки параметров ПЛК
	преобразователь автоматически	Переключение командного канала 1/2	Проверка состояния каналов управления и запуска команд
Неожиданное отключение	останавливается, и индикатор работы гаснет	Fb-18 = 3 "Замедление при мгновенном отключении" и слишком большой период отключения	Проверьте настройку действия при пониженном напряжении на шине постоянного тока и входное напряжение
преобразователя во время работы	При отсутствии команды останова двигатель	Период ожидания автоматического сброса неисправности В состоянии	Проверьте настройку автоматического сброса неисправности и причину неисправности Проверка настроек
	останавливается автоматически, загорается индикатор работы преобразователя частоты	приостановки ПЛК прерывание выполнения	функций ПЛК Проверка настроек прерывания выполнения
		При частоте, равной 0, работа с нулевой частотой PID позитивное	Проверка заданной частоты Проверка

•			
		действие, обратная	ПИД-привода и
		связь>дано	обратной связи
		ПИД обратного	
		действия, обратная	
		связь < задана	
		Цифровой вход 18 "Свободный останов" действителен.	Проверка клеммы свободного останова
		Цифровой вход 17	
		"Работа	Проверка клемм
		преобразователя	запрета работы
		частоты запрещена"	преобразователя
		активен	
		Кнопка останова не	
Преобразователь частоты не	При подаче команды "Пуск" преобразователь частоты не запускается,	закрыта в режиме управления по 3 проводам 1 или 2 проводам 3	Проверьте кнопку останова и проводку
запускается	индикатор работы не	Ошибка канала	Модификация канала
	загорается	выполнения команд	команды работы
		Неисправность преобразователя частоты	Поиск и устранение неисправностей
		Логика входной клеммы установлена неверно	Проверка F4-05, F4-81 Настройки
		Несоответствие напряжения на шинах параллельной модели	Проверьте входную цепь питания, цепь обнаружения напряжения и т.д.



8 Уход, техническое и послепродажное обслуживание

ЙОпасн<u>ость</u>

- 1. Разборка компонентов, техническое обслуживание и замена устройств должны выполняться только профессионально подготовленным персоналом;
- 2. Перед проведением осмотра и технического обслуживания убедитесь, что преобразователь частоты выключен, индикатор высокого напряжения не горит, а напряжение между DC+ и DC- не превышает 36 В, иначе существует опасность поражения электрическим током;
- 3. Не оставляйте внутри машины металлические детали, такие как винты, шайбы и т.д., так как существует опасность повреждения оборудования и возгорания;
- 4. После замены платы управления перед началом работы необходимо выполнить соответствующие настройки параметров, в противном случае существует опасность повреждения устройства.

8.1 Текущий уход и техническое обслуживание

Поскольку на преобразователь частоты влияют пыль, влажность и вибрация среды, в которой он находится, а также старение и выход из строя устройств, что приведет к сбоям в работе, необходимо регулярно проводить осмотр преобразователя частоты и среды его эксплуатации. Хорошим способом продления срока службы преобразователя является поддержание благоприятных условий эксплуатации, ежедневная запись данных о работе и раннее выявление неисправностей. При плановом техническом обслуживании преобразователя необходимо проверить следующие моменты:

- 1. Соответствует ли рабочая среда преобразователя требованиям;
- 2. Находятся ли рабочие параметры преобразователя частоты в заданном диапазоне;
- 3. Имеются ли какие-либо ненормальные вибрации, скрежет;
- 4. Имеются ли какие-либо необычные запахи;
- 5. Правильно ли вращается вентилятор;
- 6. Находится ли входное напряжение в заданном диапазоне и сбалансировано ли напряжение каждой фазы.

8.2 Регулярное обслуживание


- В зависимости от условий эксплуатации пользователь может проводить регулярный осмотр преобразователя раз в 3 или 6 месяцев. Общий осмотр проводится следующим образом:
- 1. Винты клемм управления не ослаблены;
- 2. Имеются ли плохие контакты на клеммах главной цепи и признаки перегрева медных соединений?
- 3. Силовые кабели и кабели управления не имеют повреждений, особенно если кожа, соприкасающаяся с металлической поверхностью, имеет следы царапин;
- 4. Отслоилась ли изоляционная лента на клемме холодной опрессовки силового кабеля;

- 5. Тщательно очистите печатные платы и вентиляционные каналы от пыли, лучше всего с помощью пылесоса;
- 6. Длительное хранение преобразователей частоты должно осуществляться в течение 2 лет после эксперимента по включению в сеть в течение почти 5 часов; при включении в сеть используется стабилизатор напряжения для медленного повышения напряжения до номинального значения, которое может осуществляться без нагрузки.

№Опасность: Если испытания изоляции проводятся на двигателе, то его необходимо тестировать отдельно после отключения двигателя от преобразователя, иначе это приведет к повреждению преобразователя частоты.

Опасность: Не выполняйте проверку напряжения и изоляции в цепях управления, так как это может привести к повреждению компонентов цепи.

Если необходимо проверить изоляцию преобразователя частоты, подключите провода в соответствии со следующим рисунком и открутите два крестообразных винта, соответствующих VAR и EMC (подробнее см. подраздел 3.3 в главе 3); тест на высокое напряжение (>500 B) уже завершен на заводе, и проводить его повторно категорически запрещено. Измерения должны быть более $1 \text{M}\Omega$.



8.3 Замена быстроизнашивающихся деталей преобразователя частоты

Износостойкие детали преобразователя частоты - это в основном электролитические конденсаторы для фильтрации и вентиляторы охлаждения, срок службы которых тесно связан с условиями эксплуатации и обслуживания. Пользователи могут определить необходимость замены изнашивающихся деталей по времени работы.

♦ охлаждающий вентилятор

Возможные причины повреждения: износ подшипников, старение лопастей (срок службы вентилятора обычно составляет $3 \sim 40~000$ часов).

Критерии оценки: наличие трещин на лопастях вентилятора и т.п., а также наличие ненормального вибрационного звука при включении.

Указания по замене:

- 1. Замена должна производиться на модель вентилятора, указанную производителем (номинальное напряжение, ток, скорость и расход воздуха должны быть одинаковыми);
- 2. При монтаже следует учитывать, что направление маркировки вентилятора

должно совпадать с направлением подачи воздуха в вентилятор;

- 3. Не забудьте установить сетчатый кожух вентилятора.
- Фильтрующие электролитические конденсаторы

Возможные причины повреждения: повышение температуры окружающей среды, увеличение пульсирующего тока из-за частых скачков нагрузки, ухудшение состояния электролита.

Критерии оценки: наличие утечки жидкости, наличие выпирания предохранительного клапана, измерение электростатической емкости, измерение сопротивления изоляции.

Электролитические конденсаторы шин рекомендуется заменять каждые 4-5 лет.

8.4 Хранение преобразователя частоты

После приобретения преобразователя частоты пользователи должны обратить внимание на следующие моменты, касающиеся временного и длительного хранения:

- ◆ Избегайте хранения в жарких, влажных, пыльных, запыленных металлом местах;
- ◆ Длительное хранение приводит к порче электролитических конденсаторов, поэтому необходимо один раз в течение 2 лет включать их в сеть не менее чем на 5 часов и медленно повышать входное напряжение до номинального значения с помощью стабилизатора напряжения.

8.5 Послепродажное обслуживание

Гарантийный срок на изделие составляет 12 месяцев со дня покупки, но в следующих случаях ремонт оплачивается даже в течение гарантийного срока.

- 1. Повреждение в результате эксплуатации и использования не в соответствии с руководством пользователя;
- 2. Ущерб, наносимый человеком при самомодификации;
- 3. Повреждения, вызванные использованием, выходящим за рамки требований стандартных спецификаций;
- 4. Поврежден в результате падения после покупки или поврежден при транспортировке;
- 5. Повреждения, вызванные пожаром, наводнением, аномальным напряжением, сильными ударами молнии и т.д.

При обнаружении ненормального рабочего состояния преобразователя частоты проверьте и отрегулируйте его в соответствии с инструкцией по эксплуатации; в случае неисправности своевременно свяжитесь с поставщиком или местной электротехнической компанией SELECTRIC или обратитесь в головной офис компании; в течение гарантийного срока, если неисправность вызвана причинами производства и конструкции изделия, компания отремонтирует его без какой-либо компенсации; если ремонт выходит за рамки гарантийного срока, компания отремонтирует его в соответствии с запросом клиента с компенсацией.

9 Опции

Если Вам необходимы какие-либо из перечисленных ниже опций, пожалуйста, закажите их у нас.

9.1 Тормозные компоненты

Для преобразователей частоты со встроенным тормозным устройством достаточно выбрать подходящий тормозной резистор; рекомендуемые размеры тормозного резистора и изолированного кабеля приведены в таблице ниже:


Технические характеристик и преобразовате ля частоты	Сопротивле ние резистора (Ω)		Рекомендуем ый тип медного провода для торможения (мм²)	Рекомендуе мые модели клеммных колодок	Характерист ики винтов	Моме нт затяж ки (H-м)
SDB301- 0K75/04	≥300	2.5	2.5			2 ~ 3
SDB301- 01K5/04	≥150	2.5	2.5	_		2 ~ 3
SDB301- 02K2/04	≥130	2.5	2.5		_	2 ~ 3
SDB301- 04K0/04	≥100	2.5	2.5		_	2 ~ 3
SDB301- 05K5/04	≥90	4	4	_	_	2 ~ 3
SDB301- 07K5/04	≥65	6	6	_	_	2 ~ 3
SDB301- 011K/04	≥65	6	6	SC6-5	M5	2 ~ 3
SDB301- 015K/04	≥32	6	6	SC6-5	M5	2 ~ 3
SDB301- 018K/04	≥20	10~16	16	SC16-6	M6	3 ~ 6
SDB301- 022K/04	≥20	16~25	25	SC25-6	M6	3 ~ 6
SDB301- 030K/04	≥12	16~25	25	SC25-6	M6	3 ~ 6
SDB301- 037K/04	≥12	25~35	35	SC35-6	M6	3 ~ 6
SDB301- 045K/04	≥8	35 ~ 50	50	SC50-8	M8	8~11
SDB301- 055K/04	≥8	35 ~ 50	50	SC50-8	M8	8~11
SDB301- 075K/04	≥5	70 ~ 95	95	SC95-10	M10	17~22
SDB301- 090K/04	≥5	70 ~ 95	95	SC95-10	M10	17~22
SDB301- 110K/04	≥4	95	95	SC95-10	M10	17~22
SDB301- 132K/04	≥3	95~185	120	SC120-12	M12	30~39
SDB301- 160K/04	≥3	120~185	150	SC150-12	M12	30~39

Примечание: Если величина сопротивления превышает рекомендуемые в

таблице данные, то тормозная способность будет снижена; обычно не следует превышать в 1,5-2,0 раза рекомендуемую величину сопротивления.


Подробные габаритные данные для клемм SC приведены в Перечне габаритных размеров моделей клемм SC на стр. 25.

Схема подключения встроенного тормозного блока приведена ниже:



Для преобразователей частоты без встроенных тормозных устройств требуются тормозные устройства и тормозные резисторы серии SZ20G. Значение сопротивления тормозного резистора не должно быть меньше рекомендуемого, иначе возможно повреждение преобразователя. Мощность тормозного резистора должна определяться в зависимости от реальных условий генерирования нагрузки (величина генерируемой мощности, частота генерирования и т.д.).

Тормозные блоки серии SZ20G используются совместно с тормозными резисторами для поглощения рекуперативной мощности при торможении двигателя и предотвращения перенапряжения преобразователя частоты. Помимо использования в преобразователях частоты SELECTRIC, он может применяться и в преобразователях частоты других марок; при этом он имеет четыре варианта тормозного напряжения - 660 B, 680 B, 700 B и 720 B, и может использоваться параллельно с несколькими блоками для получения большей тормозной мощности. Электрическая схема тормозного блока приведена ниже:



Проводка между тормозным блоком и преобразователем, а также между тормозным блоком и тормозным резистором должна находиться в пределах 5 м и минимизировать площадь ограждающего контура.

Технические характеристики тормозных блоков приведены в таблице ниже:

Модель тормозного устройства	Сопротивление резистора (Ω)	Адаптированный преобразователь частоты (кВт)	Напряжение торможения (В)
------------------------------------	--------------------------------	--	------------------------------

SZ20G-30	≥22	18.5/22	680
SZ20G-60	≥11	30/37	680
SZ20G-85	≥8	45/55	680
SZ20G-130	≥5	75/90	680
SZ20G-170	≥4	110	680
SZ20G-260	≥2.6	132/160	680
SZ20G-380	≥1.8	200/250	680

Примечание: Если величина сопротивления превышает рекомендуемые в таблице данные, то тормозная способность будет снижена; обычно не следует превышать в 1,5-2,0 раза рекомендуемую величину сопротивления.

Внимание: Тормозной резистор является тепловыделяющим устройством и при эксплуатации должен быть установлен отдельно от корпуса, иначе существует опасность возгорания.

9.2 Коммуникационный компонент


- Удлинительный шнур для панели оператора: длина удлинительного шнура для панели оператора может быть выбрана по желанию заказчика.
- Дополнительные коммуникационные компоненты перечислены в таблице ниже:

Наим. коммуникационного	Модели мощностью 11	Модели мощностью 7,5
компонента	кВт и выше	кВт и ниже
Модули Profibus-DP	SL510-DP	
Модуль PROFINET		SL530-PN
Изолированный модуль связи RS485	SL510-COMM1	SL530-COMM1
Изолированный модуль связи RS485	SL510-COMM2	SL530-COMM2
(поддержка ТСР)		

Примечание: Если для моделей мощностью 7,5 кВт и ниже требуется DP-связь, то при заказе следует указать это заранее.

(i) Модули Profibus-DP

Схема подключения для установки модуля Profibus-DP на плате управления моделей мощностью 11 кВт и выше приведена ниже:




(ii) Модули PROFINET

Модуль PROFINET устанавливается и подключается на плате управления, как показано ниже:

мощностью 11 квт и выше моделеи мощностью 7,5 квт и ниже	Схема монтажа и подключения для моделей	Схема монтажа и подключения для
	мощностью 11 кВт и выше	моделей мощностью 7,5 кВт и ниже


(iii) Изолированный модуль связи RS485

Схема подключения для установки изолированного модуля связи RS485 на плату управления приведена ниже:



(iv) Изолированный модуль связи RS485 (поддержка TCP)

Схема подключения изолированного модуля связи RS485 (поддерживающего TCP) на плате управления выглядит следующим образом:



9.3 Реактор переменного тока

Реактор на входе подавляет высшие гармоники входного тока преобразователя частоты и улучшает коэффициент мощности на входе. Рекомендуется для использования в следующих ситуациях:

- Мощность сети значительно больше мощности преобразователя частоты, а также мощность преобразователя частоты больше 30 кВт;
- К этому же источнику питания подключаются тиристорные нагрузки или устройства компенсации коэффициента мощности с импульсным управлением;
- Дисбаланс напряжения в трехфазной сети составляет более 3%;
- Необходимо улучшить коэффициент мощности на входе.

Реактор переменного тока на выходной стороне служит для следующих целей:

- Снижение уровня выходных гармоник преобразователя частоты;
- Предотвращает повреждение изоляции двигателя;
- Уменьшает синфазные помехи на выходе и снижает ток на валу двигателя.

9.4 ЕМІ-фильтры и ферритовые фильтры общего режима

ЕМІ-фильтры используются для подавления излучаемых помех, создаваемых преобразователями, а также для подавления внешних радиопомех, а также переходных ударов и скачков напряжения в преобразователях. Ферритовые фильтры общего режима (магнитные кольца) используются для подавления излучаемых помех, создаваемых преобразователем частоты.

Фильтры следует использовать в тех случаях, когда предъявляются высокие требования к предотвращению радиопомех, а также для использования в соответствии со стандартами СЕ, UL и CSA, или когда преобразователь частоты находится в окружении оборудования с недостаточными возможностями по защите от помех. При установке фильтра следите за тем, чтобы проводка была как можно короче, а фильтр располагался как можно ближе к преобразователю частоты.

9.5 Плата расширения цифровых входов/выходов

Плата расширения цифровых входов/выходов используется для увеличения количества клемм цифровых входов и релейных выходов.


Основные схемы подключения секции дискретных входов показаны на схеме взаимосвязи подключения многофункциональных входных клемм и внешних устройств на стр. 37.

Плата расширения цифровых входов/выходов обеспечивает несколько цифровых входов и релейных выходов, которые могут быть выбраны пользователем. Модели плат расширения цифрового входа/вывода, применимые к серии SDB301, приведены в таблице ниже:

Модель пл 11 кВт и выше	аты расширения Подходят модели мощностью 7,5 кВт и ниже	Расширенная функциональность	Примечание
SL510-DIO1	SL530-DIO1	3DI+4T+RS485	3 цифровых входа, 4 релейных
SL510-DIO2	SL530-DIO2	3DI+4T+RS485+RTC	выхода, связь по RS485, из которых SL510-DIO2 и SL530-DIO2 также поддерживают функцию RTC
SL510-DIO3	_	5DI+2T	5 цифровых входов, 2 релейных выхода

В качестве примера можно привести SL510-DIO1 и SL530-DIO1, функциональные характеристики которых выглядят следующим образом:

Клеммы некоторых плат расширения распределены следующим образом:



Ниже описаны функции клемм плат расширения SL510-DIO1 и SL530-DIO1:

Обозначение клемм	Название клемм	Функции и описание клемм	Технические характеристики
24V	Клемма питания 24 В	Источник питания 24 В, предоставляемый пользователю	24 В Максимальный выходной ток 80 мА
COM		Заземление питания 24 В	
OP	Цифровой вход Общий	Общая клемма клемм DI6 - DI8	Внутренняя изоляция от СОМ, 24 В, см. стр. 27, где приведена схема подключения основных рабочих проводов для использования клемм ОР
DI6	DI6 клемма цифрового входа		Оптическая изоляция Двунаправленный вход
DI7	DI7 клемма цифрового входа	Выбор и настройки функций см. в	Входной импеданс: ≥3kΩ Диапазон входного
DI8	Модуль цифрового входа DI8	меню F4 Параметры мониторинга: FU-43	напряжения: <30 В Период выборки: 1 мс Высокий уровень: разность напряжений с ОП >10 В Низкий уровень: разница напряжений с ОП <3 В
485+	Положительная клемма дифференциального сигнала 485	Интерфейс связи	Возможность подключения к 1~32 станциям RS485
485-	Отрицательная клемма дифференциального сигнала 485	RS485	Входной импеданс: >10 кОм
3TA 3TB	Выходная клемма реле 3	Выбор и настройки	
4TA 4TB	Выходные клеммы реле 4	функций см. в меню F5	TA-TB: нормально открытый Спецификация контактов:
5TA 5TB	Выходная клемма реле 5	Параметры мониторинга:	250VAC/3A 24VDC/5A
6TA 6TB	Выходная клемма реле 6	FU-45	

Способ установки: Убедитесь, что питание преобразователя выключено, затем установите платы расширения SL510-DIO1 и SL530-DIO1 на плату управления так, как показано на следующем рисунке.

Схема установки SL510-DIO1 на моделях	Схема установки SL530-DIO1 в моделях
мощностью 11 кВт и выше	мощностью 7,50 Вт и ниже


9.6 Плата интерфейса кодера

Плата интерфейса кодера используется для приема сигналов кодера для PGV/F-управления или PG-векторного управления преобразователем частоты, может использоваться для высокоскоростного счета или метрового счета счетчиков или метровых счетчиков, а также может быть подключена к частотному фидеру через аналоговый выход 18 "Частота обнаружения PG".

Название платы интерфейса кодера	Модели мощностью 11 кВт и выше	Модели мощностью 7,5 кВт и ниже
Плата адаптера сигналов импульсного кодера	SL510-PG0	SL530-PG0
Адаптер сигналов поворотного кодера	SL530-PG1	_

Плата адаптера сигналов импульсного кодера обеспечивает изолированные источники питания 24 В и 5 В.

Внимание: Для SL510-PG0, SL530-PG0 необходимо с помощью перемычек выбрать правильный тип интерфейса кодера и источник питания. Заводская перемычка установлена на 24 В. Основные схемы подключения SL510-PG0 и SL530-PG0 выглядят следующим образом:



Ниже перечислены функции и характеристики клемм интерфейсной платы кодеров SL510-PG0 и SL530-PG0:

Обозначение	Название	Функции и описание	
клемм	клемм	клемм	Технические характеристики
	Входная клемма	Вход однофазного	
A+	А+ кодера	сигнала кодера А	
A-	Входная клемма	Вход сигнала	
	А кодера	противоположной фазы	Входная частота приемника: 300
		кодера А	кГц;
B+	Входная клемма	Вход однофазного	Одноканальный кодер
	В+ кодера	сигнала кодера В	подключается только к каналу А;
B-	Кодер В -	Вход сигнала	На недифференциальные входы
	Входная клемма	противоположной фазы	необходимо подавать сигнал с А+,
		кодера В	В+ или Z+, в этом случае А-, В- и
Z+	Входная клемма	Вход однофазного	Z- должны быть замкнуты на COM
	кодера Z+	сигнала кодера Z	на интерфейсной плате кодера.
Z-	Входная клемма	Вход сигнала	
	Z кодера	противоположной фазы	
		кодера Z	
		Питание 24 В и 5 В и	
	ЗАЗЕМЛЕНИЕ	заземление входного	
COM	ПИТАНИЯ	сигнала изолированы от	-
		GND главной платы	
		управления	
24V	Клемма	Источник питания 24 В	Максимальный выходной ток 80
	питания 24 В	для пользовательского	мА
		использования	
5V	Клемма	Источник питания 5 В	Максимальный выходной ток 200
	питания 5 В	для пользовательского	мА
		использования	


В следующей таблице описано использование перемычек питания для платы интерфейса кодера:

SL510)-PG0	SL530	0-PG0
Использование	Использование	Использование	Использование
расположения	расположения	расположения	расположения
перемычки питания 24	перемычки питания 5	перемычки	перемычки
В	В	питания 24 В	питания 5 В
JP2 5V 5V 0P1 JP1 24V 24V 0P2	JP2 5V 5V 0P1 JP1 24V 24V 0P2	OP1	OP1

Клеммы подключения платы расширения кодера распределены следующим образом:


Схема распределения клемм SL510-PG0 | Схема распределения клемм SL530-PG0

Selectric




Способ установки: (1) Убедитесь, что преобразователь частоты выключен; (2) Установите плату адаптера сигналов кодера в соответствии со схемой установки кодера; (3) Подключите плату расширения кодера к плате управления, как показано на схеме подключения кодера.

Ниже показана схема установки SL510-PG0 на моделях мощностью 11 кВт и выше:




Ниже показаны монтажные схемы SL530-PG1 для моделей мощностью 11 кВт и выше:



Ниже показана схема установки SL530-PG0 для моделей мощностью 7,5 кВт и ниже (SL530-PG0 не требует прокладки дополнительных проводов к плате управления):

Selectric



1. Убедитесь, что соосность соединения механического вала и кодера соответствует требованиям; в противном случае возникнут колебания крутящего момента и механические вибрации.



- 2. Для соединения кодера и интерфейсной платы кодера рекомендуется использовать экранированную витую пару, при этом экранирующий слой экранированного кабеля со стороны преобразователя должен быть соединен с СОМ интерфейсной платы кодера.
- 3. Сигнальная линия кодера и линия питания должны быть разделены, иначе электромагнитные помехи будут влиять на выходной сигнал кодера.
- 4. Заземление корпуса кодера снижает уровень помех.

9.7 Опции панели управления

Для установки панели управления на расстоянии от преобразователя частоты предусмотрены следующие опции панели управления:


№ Заказа покупки	Информация об изделии	
E-1-0m	Монтажная коробка PU04+	
E-1-2m	PU04+монтажная коробка+2м удлинительного кабеля	
E-1-3m	PU04+монтажная коробка+3 м удлинительного кабеля	
E-1-5m	PU04+монтажная коробка+5м удлинительный кабель	
E-2-0m	Монтажная коробка PU07+	
E-2-2m	PU07+монтажная коробка+2м удлинительного кабеля	
E-2-3m	PU07+монтажная коробка+3 м удлинительного кабеля	
E-2-5m	PU07+монтажная коробка+5м уллинительный кабель	

Список опций панели управления

9.7.1 Функции панели управления

PU07 - стандартная светодиодная панель управления, PU04 (ЖК-панель управления) или PU10 (светодиодная панель управления с потенциометром) могут быть сконфигурированы в соответствии с потребностями заказчика, может использоваться внешняя расширенная панель управления с использованием PU04, PU07 или PU10, информация о функциях и индикации приведена в главе 4 в Для получения информации о функциях и индикации см. соответствующее содержание в главе 4.

Жидкокристаллическая (LCD) панель управления PU04 позволяет задавать и просматривать параметры, управлять работой, отображать неисправности, аварийную информацию, справочную информацию, копировать параметры и другие функции, панель управления показана ниже:



Примечание 1: Формат коммуникационных данных для ЖК-панели управления фиксирован для диапазона 0 (т.е.: 8, N, 1), подробнее см. описание параметра FF-01.

Примечание 2: ЖК-панель занимает интерфейс связи СОММ1, СОММ1 больше не доступен извне, требуется связь, необходимо настроить плату расширения связи.

Значение двух индикаторов состояния RUN и Fault на панели управления приведено в следующей таблице:

	Состояние	Указывает на текущее состояние преобразователя
Индикаторная лампа	дисплея	частоты
	Гашение	Режим ожидания
Индикатор RUN	Горение	Устойчивое состояние работы
	Мигание	Во время ускорения или замедления
Индикатор	Гашение	Бесперебойное состояние
неисправности	Горение	Состояние неисправности


Функции клавиш панели управления PU04 перечислены ниже:

Маркировка клавиш	Название клавиш	Функция
	Клавиши навигации влево/вправо	Выполняет соответствующую функцию в соответствии с отображением соответствующей позиции.
\triangle	Клавиша "Плюс"	Числовой инкремент, ускоренный инкремент при удержании кнопки
	Кнопка "Минус"	Уменьшающиеся цифры, уменьшаются быстрее при удержании.
\triangleleft	Левая клавиша сдвига	Выбор бита, который необходимо изменить;
\triangleright	Правая клавиша сдвига	параметры мониторинга могут циклически отображаться в состоянии мониторинга.
	Клавиша "Работа"	Команда работы
	Клавиша "Стоп/Сброс"	Отключение, сброс неисправностей
(?)	клавиша помощи	При наличии аварийных сигналов и индикации

Selectric

	неисправностей нажмите эту клавишу для
	отображения справочной информации

Основная иерархия ЖК-панели оператора показана ниже:



Структурное меню меню:

главное меню	подменю	Функция	
	Номер функциональной		
Все параметры	группы	Настройка параметров преобразователя	
ПИД-регулятор	_	Настройка параметров, связанных с ПИД	
	Цифровой вход		
Настройки порто	в Цифровой выход	Drawing of the company of the control of the contro	
ввода/вывода	Аналоговый вход	Введите соответствующие параметры	
	Аналоговый выход	1	
	Состояние клеммы DI		
Соотолича	Состояние клеммы DO	1	
Состояние портаввода/вывода	Релейная клемма	Показать связанный статус	
ввода/вывода	Клеммы аналогового	1	
	входа		
	Загрузка на панель		
	Загрузка в		
Резервное	преобразователь	Выполнение сопутствующих операций	
копирование	Параметры, отличные от		
параметров	параметров панели		
	Очистка данных		
	резервного копирования		
измененный	_	Отображение параметров, отличающихся	
параметр		от заводских значений	
	Список параметров	Модификация связанных функций	
Параметр	пользователя		
пользователя	Изменение параметров	Определение номера функции параметра	
	пользователя	пользователя	
	Регулировка	Изменение контрастности дисплея	
	контрастности		
	ЖК-дисплея		
	установка времени	установленное время	
Настройки	Шрифты меню монитора	Изменение отображения главного экрана	
ЖК-дисплея	Время переключения	Изменение времени переключения	
	монитора	монитора главного экрана	
		Определение действий клавиши ∧ ∨ в	
	учетом	главном экране	
	Версия программного	Текущая версия программного	
	обеспечения ЖКИ Vx.xx	обеспечения	

Selectric

Выбор содержания	Изменение содержания мониторинга 6
ЖК-монитора	элементов мониторинга на главном экране.
Выбор языка	Выберите язык (китайский/английский)


Описание комбинаций клавиш:
■ БЛОКИРОВКА КЛАВИШ: (функция FC-01 должна быть изменена) Нажмите и удерживайте левую клавишу , после успешного нажатия произойдет возврат к отображению экрана монитора.
 ■ Разблокировка клавиатуры: нажмите и удерживайте одновременно (более 3 секунд) левую клавишу □ и правую □ .
 ■ Блокировка пароля: одновременно нажмите правую клавишу □ и клавишу □
■ Свободная остановка: (Требуется, чтобы панель была разблокирована, а канал команд запуска не управлялся по связи) Нажмите и удерживайте левую клавишу ☐, затем дважды нажмите клавишу ○.
■ Одновременное нажатие клавиш и в интерфейсе настройки параметров приводит к переходу в интерфейс настройки предыдущего параметра.
■ Одновременное нажатие клавиш и В интерфейсе настройки параметров приводит к переходу в интерфейс настройки следующего параметра.
■ Ввод пароля администратора: одновременно нажмите правую клавишу иклавишу .


9.7.2 Монтаж и демонтаж панели управления

Снятие: Поместите палец на верхнюю часть панели управления и выступ под изогнутой скошенной поверхностью и, сильно надавив на выступы в верхней части панели управления, потяните ее наружу, как показано на следующем рисунке.

Установка: Сначала состыкуйте нижний фиксированный байонет панели управления с защелкой, расположенной под монтажным пазом панели управления, надавите пальцами на верхнюю часть панели управления и отпустите ее после установки на место, как показано на следующем рисунке:

Снимите панель управления, надавив на упругие выступы сверху панели и под изогнутой скошенной поверхностью и потянув назад.






9.7.3 Монтаж панели управления на панель шкафа

Удлиненная панель управления PU04 или PU07 преобразователя частоты серии SDB301 может быть установлена на панели шкафа, при этом панель управления и корпус преобразователя частоты соединяются удлинительным кабелем, и пользователь может установить ее через монтажную коробку панели управления, а шаги по установке выглядят следующим образом:


- ① Сделайте отверстие в панели шкафа, как показано ниже;
- ② Прикрепите монтажную коробку панели оператора (опция) к панели шкафа;
- ③ Установите панель управления в монтажную коробку;
- ④ Подключите розетку на одном конце удлинителя к панели управления. Вставьте другой конец в соответствующее гнездо на печатной плате преобразователя частоты и плотно зафиксируйте его; следите за тем, чтобы закрыть крышку корпуса.



Примечание: Удлинительные кабели панели управления имеют следующий вид:

Удлинительные кабели PU04 и PU07 для панели управления представляют собой стандартный сетевой кабель с соединением T568B (метод прямого соединения), разъем RJ-45 (кристаллическая головка) обжимается для соответствия один к одному, то есть: 1-1, 2-2, 3-3, 8-8 (метод соединения

Т568В гнездо кристаллической головки $1 \sim 8$ цвет обжимаемого провода по очереди для бело-оранжевого, оранжевого, бело-зеленого, синего, бело-голубого, зеленого, бело-коричневого, коричневого, коричневого, как показано на рисунке ниже:



9.8 Плата расширения аналоговых входов/выходов

Плата расширения аналоговых входов/выходов используется для увеличения количества аналоговых входных и аналоговых выходных клемм.


Плата расширения аналоговых входов/выходов обеспечивает несколько аналоговых входов и аналоговых выходов, поддерживая аналоговые входы напряжения и аналоговые входы тока. Модели плат расширения аналоговых входов/выходов, применимые к каждой модели серии SDB301, приведены в таблице ниже:

Модель платы расширения			
11 кВт и выше	Подходят модели мощностью 7,5 кВт и ниже	Расширенная функциональность	Примечание
SL510-AIO1	SL530-AIO1	2AI+1AO	2 аналоговых входа (по напряжению и току) 1 аналоговый выход (как по напряжению, так и по току)

Клеммы для подключения проводов распределены следующим образом:

Распределение клеммных колодок платы	Распределение клеммных колодок платы
расширения SL510-AIO1	расширения SL530-AIO1


Selectric



Ниже описаны функции клемм плат расширения SL510-AIO1 и SL530-AIO1:


Обозначение клемм	Название клемм	Функции и описание клемм	Технические характеристики
GNDA	Земля	Клемма заземления для аналогового входа/выхода	GNDA внутренне изолирован от COM, OP, CME
AI31	Аналоговый вход 3I (токовый вход)		Диапазон входного напряжения: от 0 до 10
AI3U	Аналоговый вход 3U (вход напряжения)	Выбор функции: Подробнее см.	В Диапазон входного
AI4I	Аналоговый вход 4I (токовый вход)	описание параметров - F6-37 - F6-56.	тока: от 0 до 20 мА Входной импеданс:
AI4U	Аналоговый вход 4U (вход напряжения)	10-37 - 10-30.	Вход напряжения: 110 кОм Токовый вход: 250 Ом
AO3I	Многофункциональный аналоговый выход 3I (токовый выход)	Выбор функции: Подробнее см.	Тип тока: 0~20 мА, нагрузка ≤500 Ом
AO3U	Многофункциональный аналоговый выход 3U (выход напряжения)	описание параметров F6-57 - F6-60.	Тип напряжения: 0~10 В, выход ≤10 мА

Способ установки: Убедитесь, что питание преобразователя выключено, затем установите плату расширения на плату управления в соответствии с методом, показанным на следующем рисунке.



Способ подключения: Клеммы AI и AO плат расширения SL510-AIO1 и SL530-AIO1 имеют тип напряжения и тип тока, причем тип тока и тип напряжения одного и того же канала могут использоваться только в одном из них. Например, если для AI3 выбран вход тока, для AI4 - вход напряжения, а для AO3 - выход напряжения, то фактическая схема подключения будет выглядеть

следующим образом:



Электрические схемы SL510-AIO1, SL530-AIO1

9.9 Подвесные планки для встраиваемого монтажа

Для соединения преобразователя частоты с монтажным шкафом используются подвесные планки для встраиваемого монтажа, соответствующие модели планок для каждой модели приведены в таблице ниже:

Список моделей подвесных планок для встраиваемого монтажа

Модель преобразователя частоты	Номер заказа соответствующей подвесной планки для встраиваемого монтажа	Размер
SDB301-011K/04 SDB301-015K/04	SDB301-A-1	
SDB301-018K/04 SDB301-022K/04	SDB301-A-2	
SDB301-030K/04		Подражи то и научен или
SDB301-037K/04	SDB301-A-3	Подвесные планки для встраиваемого монтажа и размерь
SDB301-045K/04	SDB301-A-4	отверстий см. на последующих
SDB301-055K/04		рисунках.
SDB301-075K/04		
SDB301-090K/04	SDB301-A-5	
SDB301-110K/04		
SDB301-132K/04	SDB201 A 6	
SDB301-160K/04	SDB301-A-6	

Для 200 кВт и выше требуется скрытый монтаж, пожалуйста, свяжитесь с производителем.




Схема подвесных планок и размеров отверстий SDB301-A-1




Схема подвесных планок и размеров отверстий SDB301-A-2




Схема подвесных планок и размеров отверстий SDB301-A-3




Схема подвесных планок и размеров отверстий SDB301-A-4





Схема подвесных планок и размеров отверстий SDB301-A-242






Схема подвесных планок и размеров отверстий SDB301-A-6

9.10 Комплект средств для подключения

При подключении главной цепи преобразователя частоты заимствование вспомогательного комплекта позволяет более плотно уложить кабели. Существует две основные категории комплектов средств для подключения - держатели кабеля и щиты для пересечения кабелей.



9.10.1 Держатель кабеля

Кабельный кронштейн может быть использован для моделей SDB301-045K/04 - SDB301-375K/04. Для каждого кабельного кронштейна преобразователя частоты см. таблицу выбора держателей кабеля для серии SDB301. Профиль держателя кабеля показан на рисунке на стр. 28, а вид проводки с установленным держателем кабеля - на рисунке на стр. 32.

Tr ~	_	U	_		CDD 201
LOOTINIO	DITOON	ΠΑΝΝΙΚΟΤΑΠΑΙΙ	TOOOTI	TITO CO	рии SDB301
т аолина	вышина	лсижалслеи	каисля	или сс	DRIN SIJI D DUL
	p	~- p	11111111111		P ~~ ~~ ~~ ~~ ~~ ~~ ~~ ~~ ~~ ~~ ~~ ~

Модель преобразователя частоты	Номер заказа соответствующего держателя кабеля	
SDB301-045K/04	ODD201 D 1	
SDB301-055K/04	SDB301-B-1	
SDB301-075K/04		
SDB301-090K/04	SDB301-B-2	
SDB301-110K/04		
SDB301-132K/04	GDD201 D 2	
SDB301-160K/04	SDB301-B-3	
SDB301-200K/04	CDD201 D 4	
SDB301-220K/04	SDB301-B-4	
SDB301-250K/04	GDD201 D 5	
SDB301-280K/04	SDB301-B-5	
SDB301-315K/04	SDD201 D C	
SDB301-345K/04	SDB301-B-6	

9.10.2 Щит для пересечения кабелей

Щит для пересечения кабелей может использоваться в моделях SDB301-011К/04 - SDB301-037К/04; рекомендуется использовать этот вспомогательный комплект, если силовой кабель толще или если силовой кабель многожильный; выбор щитов для пересечения кабелей для различных моделей преобразователей частоты см. в таблице выбора щитов для пересечения кабелей для серии SDB301. Внешний вид щита для пересечения кабелей приведен на рисунке на стр. 28, а эффект от подключения главной цепи с установленным щитом для пересечения кабелей - на рисунке на стр. 32.

Таблица выбора щитов для пересечения кабелей для серии SDB301

Модель преобразователя	Номер заказа соответствующего щита для пересечения
частоты	кабелей
SDB301-011K/04	CDD201 C 1
SDB301-015K/04	SDB301-C-1
SDB301-018K/04	CDD201 C 2
SDB301-022K/04	SDB301-C-2
SDB301-030K/04	GDD201 G 2
SDB301-037K/04	SDB301-C-3

9.11 Защитный кожух

Защитный кожух повышает пылезащищенность преобразователя частоты и поставляется в качестве опции для моделей SDB301-011K/04 - SDB301-037K/04. Форма устройства в сборе, оснащенной защитным кожухом, приведена на рисунке на стр. 10.

Таблица выбора защитных кожухов для серии SDB301

Модель преобразователя частоты Номер заказа соответствующего защитного кожуха

Selectric


SDB301-011K/04 SDB301-015K/04	SDB301-D-1
SDB301-018K/04 SDB301-022K/04	SDB301-D-2
SDB301-030K/04 SDB301-037K/04	SDB301-D-3

Примечание: Защитный кожух необходимо регулярно чистить, при чистке рекомендуется использовать щетку для чистки или промывать водой, не используйте стальную щетку, иначе есть вероятность повреждения.

Установка защитного кожуха выполняется следующим образом:

- ① Установите четыре винта с потайной головкой и затяните каждый из них с помощью инструмента.
- ② Совместите четыре угла защитного кожуха с четырьмя потайными винтами на корпус и защелкните его.
- 3 Завершите установку защитного кожуха.

На следующем рисунке показана процедура установки защитного кожуха на левой стороне корпуса, а защитные кожухи на двух других сторонах устанавливаются аналогично описанным выше.




245.12 Узел основания

Для моделей SDB301-045K/04 - SDB301-375K/04 предлагается дополнительный узел основания. С помощью узла основания преобразователь частоты может быть установлен на полу для более гибкого монтажа.

Таблица выбора узлов основания для серии SDB301

Модель преобразователя частоты	Номер заказа соответствующего узла основания	
SDB301-045K/04	SDD201 F 6	
SDB301-055K/04	SDB301-F-6	
SDB301-075K/04		
SDB301-090K/04	SDB301-F-1	
SDB301-110K/04		
SDB301-132K/04	GDD201 F 2	
SDB301-160K/04	SDB301-F-2	
SDB301-200K/04	SDB301-F-3	
SDB301-220K/04		
SDB301-250K/04	SDB301-F-4	
SDB301-280K/04		
SDB301-315K/04	SDB301-F-5	
SDB301-375K/04		

При наличии узла основания отдельный напольный монтаж показан ниже справа:



Selectric

Журнал регистрации параметров пользователя

Код параметра	Значение параметра	Примечание
<u> </u>		1

Код параметра	Значение параметра	Примечание
		_


Selectric

Гарантийный талон преобразователя частоты SELECTRIC NO

Заполняется сбытовой компанией	Компания-		Тел.		Факс			
	пользователь							
	Адрес		Контактное лицо					
	компании							
	Сбытовая		Тел.		Факс			
	компания							
	Адрес		Обслуживающий					
	компании		персонал					
	Модель		Изделие №		Дата получения	« »		
	Проверка при распаковке, состояние при включении: □ нормальное □ ненормальное							
	После завершения установки и ввода в эксплуатацию пользователь							
Заполнение	подтверждает, нормально ли работает изделие: 🗆 Нормально 🗆 Не нормально							
пользователем								
	Мнение пользователя:							

Инструкции по заполнению:

- 1. Эта форма должна быть подробно заполнена как персоналом службы, так и пользователем
- 2. В целях защиты законных прав и интересов пользователей, пожалуйста, храните данную карту надлежащим образом, чтобы воспользоваться 1 годом гарантии (с момента получения изделия), пожизненным техническим обслуживанием.



ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ, СОЗДАННОЕ ДЛЯ МАКСИМАЛЬНОЙ НАДЕЖНОСТИ

Офис в КНР

Address: Building C, No. 888, Huanhu West Second Road, Lingang New District, Free Trade Pilot Zone, Shanghai, China

Tel.: +86 180 1775 8966 Email: info.cn@selectric.ru

Офис в России

Адрес: г. Москва, Киевское шоссе 21-й км,

д. 3, стр. 1, БЦ G10

Тел.: +7 499 390 80 00 Email: Info@selectric.ru